

Լ. Ա. ՍԱՐԱԿՅԱՆ, Յ. Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Ս. Լ. ՍԱՐԱԿՅԱՆ,
Ռ. Ա. ՂԱՆԴԻՒՅԱՆ

ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ



ԵՐԵՎԱՆ - 2001

Լ. Ա. ՍԱՐԱԿՅԱՆ, Յ. Մ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Ս. Լ. ՍԱՐԱԿՅԱՆ, Ռ.
Ա. ՂԱՆԴԻԼՅԱՆ

**ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՄԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ
(լաբորատոր - գործնական աշխատանքներ)**

Հայաստանի Հանրապետության Գյուղատնտեսության
նախարարության տեխնիկական խորհրդի և ՀԳԱ-ի գիտական
խորհրդի որոշմամբ նախատեսվում է որպես ուսումնական
ձեռնարկ գյուղատնտեսական ԲՈՒՆ-ԵՐԻ ուսանեղների համար

ԵՐԵՎԱՆ 2001

ՀՏԴ. 658.382.3 (075).8

ԳՄԴ. 65.9 (2) 248 ց7

Կ - 414

Լ. Ա. Սահակյան, Յ. Մ. Սարգսյան, Ս. Լ. Սահակյան, Ռ. Ա. Ղանդիլյան

Գրախոսմեր ՀՊԵԴ «Կենսագործունեության անվտանգության» ամբիոնի վարիչ՝ դոց. Ե. Խալաբյան, Երևանի ճարտարապետաշինա-քարական ինստիտուտի պրոռեկտոր՝ տ.գ.դ., պրոֆ. Վ. Ի. Գրիգորյան, Երևանի Խ. Արովյանի անվան ՀՊՄՃ-ի «Ընդհանուր տեխնիկական առարկաների և աշխատանքային ուսուցման մերողիկայի» ամբիոնի վարիչ՝ տ.գ.թ., դոց. Յ. Բարսեղյան:

Կ - 414 Կենսագործունեության անվտանգություն (լաբորատոր - գործնական աշխատանքներ) / Լ. Ա. Սահակյան, Յ. Մ. Սարգսյան, Ս. Լ. Սահակյան, Ռ. Ա. Ղանդիլյան; Խմբ՝ Լ. Ա. Սահակյան. - Եր.: ՀԳԱ հրատ., 2001. - 200 էջ:

Ուսումնական ձեռնարկում քննարկվում են գյուղատնտեսության ոլորտում արտադրական սանհիտարիային, անվտանգության տեխնիկային, հակարդեհային միջոցառումներին և կենսագործունեության անվտանգության կառավարման հաճակարգերին վերաբերող հարցերը: Բերված են արտադրական վնասակար և վտանգավոր գործոնների հայտնաբերման ու գնահատման մեթոդները, նկարագրված են օգտագործվող տեղակայանքների ու սարքերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, լարորատոր և գործնական աշխատանքների կատարման մեթոդները, ինչպես նաև գործնական խաղերի անցկացման և հաշվետվությունների ծնակերպնան կարգը:

Գրքում բերված գործնական խմբիներն՝ իրենց լուծումներով, հնարավորություն կտան լուծելու կենսագործունեության անվտանգությանը վերաբերովոր քազմաթիվ հարցեր:

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսվում է գյուղատնտեսական ԲՈՒՆ-երի ուսանողների համար: Այն օգտակար կլինի նաև մյուս ԲՈՒՆ-երի ուսանողների և արտադրության աշխատողների համար:

Կ 2104000000
0173(01)2001 2001

ԳՄԴ. 65.9 (2) 248 ց7

ISBN 99930 - 905 - 0 - 6

© Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա, 2001թ.

ԱՌԱՋԱԲԱՆ

Կենսագործունեության անվտանգությունը, որպես օրենսդրական, սոցիալ-տնտեսական, տեխնիկական, սանհիտարահիգիենիկ ու կազմակերպական միջոցառումների համակարգ, կոչված է աշխատանքի ընթացքում ապահովելու մարդու անվտանգությունը, պահպանելու նրա առողջությունը և աշխատումնուրժությունը:

Աշխատանքի բարենպաստ և անվտանգ պայմանները բարերար ազդեցություն են գործում աշխատողների ինքնազգացողության վրա և զգալիորեն բարձրացնում աշխատանքի արտադրողականությունը:

Ներկա պայմաններում, արտադրական պրոցեսների մեջենայացման և ավտոմատացման շնորհիվ, գյուղատնտեսական արտադրությունը իրականացվում է արդյունաբերական հիմունքներով:

Գյուղատնտեսության արտադրության տեխնիկական գինվածության, մեջենայացման, էլեկտրիֆիկացման, քիմիացման զարգացումը, առաջավոր տեխնոլոգիաների ներդրումը, մեծ քանակությամբ նոր և բարդ տեխնիկայի կիրառումը, առավել խստությամբ խնդիր է դնում աշխատողներին պաշտպանելու արտադրական վտանգավոր և վնասակար գործոնների ազդեցությունից, և վազեցնելու վնասվածքներն ու մասնագիտական հիվանդությունները և յուրաքանչյուր աշխատատեղում ստեղծելու աշխատանքի անվտանգ պայմաններ:

Սույն ուսումնական ձեռնարկը կազմված է կենսագործունեության անվտանգության դասընթացի ծրագրի համաձայն, գործող ստանդարտների և նորմատիվային փաստաթղթերի հիման վրա: Նրա խնդիրն է՝ ուսուցանել արտադրական վնասվածություններ և մասնագիտական հիվանդություններ գործնականորեն կանխելը, աշխատատեղերի աշխատանքային պայմանները գնահատելը, չափիչ սարքերի և նորմատիվային փաստաթղթերի հետ ինքնուրույն կերպով աշխատելը, աշխատանքի բարենպաստ և անվտանգ պայմաններ ստեղծելու համար միջոցառումներ մշակելը:

Գործնական պարապմունքների ձեռնարկը կօգնի ուսանողներին ինքնուրույն կերպով յուրացնել մատուցվող նյութը: Այն բաղկացած է երեք բաժիններից: Առաջին և երկրորդ բաժիններում շարադրված է լաբորատոր գործնական աշխատանքների կատարման ընթացքը, իսկ երրորդում ներկայացված են կենսագործունեության անվտանգությանը վերաբերող գործնական օրինակելի խնդիրներն իրենց լուծումներով: Խնդիրներում ընդգրկված են գյուղատնտեսական արտադրությունում բարենպաստ և անվտանգ աշխատանքներ կազմակերպելու հարցերը:

ՀԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՃԵԱՏԱՆՅԵՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԱՆՎԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Մինչև լաբորատոր աշխատանքների կատարումը ուսանողներն ստանում են հրահանգավորում՝ լաբորատորիայում գործող տեղակայանքների, սարցավորումների և սարցերի շահագործման անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ։ Դրանց հետո ուսանողը և հրահանգավորում անցկացնողը պարտավոր են ստորագրել հրահանգավորման անցկացման մատյանում։

Ուսանողին թույլատրվում է լաբորատոր աշխատանքի կատարմանը մասնակցել միայն տվյալ աշխատանքին վերաբերող մեթոդական ցուցումներն ուսումնասիրելուց, սարցավորումների ու սարցերի կառուցվածքին և օգտագործման կանոններին ծանոթանալուց և դրանց վերաբերյալ գիտելիքների ստուգումից հետո։

Լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու ընթացքում սպառնացող վտանգներն են բարձր լարման էլեկտրական հոսանքը, անհավասարակշիռ պտտվող վիբրոտեղակայանքը, փրփրագոյացնող հակահրդեհային լուծույթի ճնշման բարձրացումը, բաց կրակը, բարձր մակարդակի աղմուկը, կուրացնող լույսի աղբյուրը, վնասակար գազերն ու փոշիները եւ. այլն։ Դրանցից պաշտպանվելու նպատակով անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ միջոցառումները՝ էլեկտրատեղակայանքների հողանցումը եւ պաշտպանական անշատումը, փոշիների եւ գազերի առաջացման աղբյուրների մեկուսացումը, օդափոխությունը, աղմկամեկուսացման, կրակային և զագամնշման խցերի օգտագործումը, լուսապաշտան էկրանների առկայությունը և այլն։ Լաբորատորիայում պետք է ունենալ առաջին բուժօգնության դեղարկող, կրակմարիչներ, հրդիեհային ավտոմատ ահազանգիչներ։

Մինչեւ աշխատանք սկսելը պետք է ստուգել նախատեսվող բոլոր պաշտպանական միջոցների սարքինությունն ու աշխատանքի հուսալիությունը, կարգի բերել բոլոր աշխատատեղերը, հավաքել տվյալ աշխատանքի հետ առնչություն չունեցող կողմանակ առարկաներն ու սարցերը, ստուգել էլեկտրաշարժիչները և դրանցից ազատ օգտվելու հնարավորությունը։

Պարապմունքի ընթացքում անհրաժեշտ է կատարել միայն այն աշխատանքը, որը նախատեսված է ծրագրով կամ առաջադրվում է դասախոսի կողմից։ Թույլատրվում է աշխատել միայն սարցին փորձնական տեղակայանքների վրա։ Էլեկտրական սխեմաների հավաքումը կատարել միայն սախօրոք ստուգված սարցերով։ Միացնող հաղորդալարերը պետք է ունենան հուսալի մեկուսիչներ եւ լավ զոդված ծայրապանակներ։ Էլեկտրական հոսանքը միացնել միայն դեպքում, երբ էլեկտրասարցավորումները գորյականաց-

ված կամ հողանցված են։ Հոսանքահարումից խուսափելու համար արգելվում է, ծեղզով հպվել սեղմակներին և հոսանքատար այլ մասերին։

Աշխատանքի ընթացքում որևէ անսարքություն նկատելիս անմիջապես անշատել սարցավորումը։

Էլեկտրական սարցավորումների ու սարցերի հետ գործ ունենալիս կանգնել ռետինե գորգի վրա, կամ հագնել դիէլեկտրիկ կրկնակողիկներ։

Յրդեհից խուսափելու համար արգելվում է լաբորատորիայում ծխել կամ օգտագործել բաց կրակ։ Յրդեհի հանգսման լաբորատոր աշխատանքը կատարել լաբորատորիայից դուրս ազատ տարածում կամ այդ նպատակի համար պատրաստված հատուկ խցերում։

Աշխատանքը ավարտելուց հետո անշատել էլեկտրական հոսանքը, հավաքել օգտագործվող սարցերն ու գործիքները, մեթոդական ցուցումներն ու գրականությունը և դրանց հանձնել լաբորատորին։

շերմաչափերով և վերցվում է երկու շերմաչափերի ցուցմունքների միջին արժեքը՝ Արտադրական շենքում չափումը կատարել (ըստ ԳՈՏ 12.2.002-84) ղեկավարման վահանակի մոտ կամ մեխանիզատորի հաճախակի գտնվելու վայրում, հատակից 100 մմ բարձրության վրա (շերմաստիճանը ոտքի մակարդակի վրա է ոտք), 1500+60 մմ բարձրության վրա (շերմաստիճանը կրծքի մակարդակի վրա է կուրծք): Լաբորատորիայում չափումները կատարվում են նշված բարձրությունների վրա տեղակայված շերմաչափերի միջոցով և արդյունքը գրանցվում է թիվ 1 աղյուսակում:

Բ) Օդի հարաբերական խոնավության չափումը: Օդի հարաբերական խոնավությունը չափվում է Ավգուստի կամ ասպիրացիոն խոնավաչափերի օգնությամբ, նկ. 1.1.: Չափումը կատարվում է աշխատողի շնչառության գոտում՝ 1000-1500 մմ բարձրության վրա (այդ բարձրությունը հարմարեցվում է ստենդի վրա):

Չափումը կատարել հետևյալ հաջորդականությամբ՝


- Ստուգել ստենդի վրա խոնավաչափերի տեղակայման ճշտությունը:
- Կաթոցիկի (պիտետկայի) օգնությամբ թոշել խոնավաչափի խոնավ շերմաչափի բամբուկը կամ բինտը:
- 10-15 րոպե անցնելուց հետո վերցնել զուգ շերմաչափերի ցուցմունքները (տես հավելված 3) և դրանց հիման վրա որոշել շրջապատի օդի հարաբերական խոնավությունը (արդյունքը գրանցել աղյուսակ 1-ում): Ավելի բարձր ճշտությամբ չափումներ կատարելիս օգտագործվում է ասպիրացիոն խոնավաչափը (Ասմանի խոնավաչափ):

Ասպիրացիոն խոնավաչափի (նկ. 1.1.թ) շերմաչափերը ամրացված են մետաղյա խողովակների մեջ: Սարդի վերևի մասում տեղադրված է օդամղիչը: Օդամղիչը հաստատուն հոսքով հետազոտվող օդը մորում է խողովակների մեջ, որի շնորհիվ ապահովում է խոնավաչափման գործակցի հաստատուն արժեքը, ինչպես նաև վերացնում է շերմային ճառագայթման ազդեցությունը:

Ասպիրացիոն խոնավաչափերից օգտվելու դեպքում միացնել օդամղիչը, 4-5 րոպե աշխատելուց հետո վերցնել շերմաչափերի ցուցմունքը, իսկ հարաբերական խոնավությունը որոշվում է կամ հատուկ նոմոգրամի օգնությամբ (նկ. 1.1.զ) կամ հավելված 3-ից:

Օդի շարժման արագության չափումը:

Օդի շարժման արագությունը, 1-ից մինչև 20 մ/վ տիրույթում, չափում է անեմոմետրով: Գործնականում կիրառվում են երկու տիպի անեմոմետրեր՝ բաժակային և թևային՝ նկ. 1.2.:



Նկ. 1.1. Օդերեւութաբանական պայմանների ստուգման սարքերը


ա-ավգուստի խոնավաչափ, թ-ասպիրացիոն խոնավաչափ, գ-ըստ չոր եւ խոնավ շերմաչափերի ցուցմունքների՝ հարաբերական խոնավության որաշման նոմոգրամ:

1-գործարկման բռնակ, 2-կախոց, 3-օդի մուտքի համար օդափոխիչ անցք, 4-օդամղիչի հիմք, 5-շերմաչափեր, 6-օդային առվակ, 7-սնդիկապահոցի գործվածքային թաղանթ,


Չափման համար նախորդը միացնում են կոնդիցիոնները, այնուհետեւ, բաժակային անեմոմետրը պահում է օդի հոսանքի ուղղությանն ուղղահայաց, իսկ թևային անեմոմետրի առանցքը՝ նրան զուգահետ: Անեմոմետրով չափումը կատարել կոնդիցիոններից 0.5մ, 1մ, 1.5մ, եւ 2մ հեռավորության վրա:

Չափումը կատարել հետևյալ հաջորդականությամբ:

- Միացնել կոնդիցիոնները՝ նախօրդը գրանցելով անեմոմետրի հաշվիչի ցուցմունքները և պահել օդի հոսանքին ուղղահայաց:
- 15-20 վրկ. հետո, երբ բաժակային մեխանիզմը ծեղու է բերում հաստատուն պտույտներ, միաժամանակ միացնել անեմոմետրի հաշվիչը (կողքի լծակով) և վայրկյանացույցը:



**Նկ. 1.2 Անեմոմետրեր
ա-թեւային, բ-բաժակային**



Նկ. 1.3.

Անեմոմետրերի ցուցմունքներով օդի շարժման արագության որոշման գրաֆիկներ
ա, բ-թեւային, գ-բաժակային

Անեմոմետրի հաշվիչը ունի 3 սանդղակ և 3 սլաք, որոնք համապատասխանում են հազարավոր, հարյուրավոր և տասնավոր միավորներին:

Օդի շարժման արագության չափումը կատարվում է մեկ-երկու ռոպեի ընթացքում: Այնուհետև միաժամանակ անջատել վայրկյանացույցը և անեմոմետրի հաշվիչը: Որոշել հաշվիչի չափումից առաջ և հետո ցուցմունքների տարրերությունը, գտնել մեկ վրկին ընկող հաշվիչի բաժանմունքների քանակը հետևյալ բանաձևով՝

$$N_{\text{ան}} = \frac{n_1 - n_2}{t}$$

որտեղ՝ n_1 -ը և n_2 -ը անեմոմետրի հաշվիչի ցուցմունքներն են փորձից առաջ և հետո,

t -ն փորձի տևողությունն է, վրկ.

Չափումը կատարել երեք անգամ և որոշել մեկ վրկում բաժանմունքների թիվը՝

$$N_{\text{միջ}} = \frac{N_{\text{ան1}} + N_{\text{ան2}} + N_{\text{ան3}}}{3}$$

Օգտվելով Նկ. 1.3.-ում բերված գրաֆիկներից՝ $N_{\text{միջ}}$ արժեքով գտնել օդի շարժման արագությունը մ/վրկ-ով: Արդյունքը գրանցել աղյուսակ 1.2-ում:

Մթնոլորտային ճնշման չափումը: Մթնոլորտային ճնշումը չափվում է ստեղի վրա տեղակայված բարոմետր-աներոիդով, որի չափման սահմաններն են 600-800 մ.ս.բ. (960-ից մինչև 1040 մ բար): Սարքի չափող մասը բաղկացած է երկու աներոիդային տուփերից, որոնց մեջ որոշակի ճնշմամբ օդ է մղված: Բարոմետր-աներոիդի գործողությունը հիմնված է մթնոլորտային ճնշման փոփոխման ազդեցությունից մեմբրանային տուփի դեֆորմացման հատկության վրա: Մթնոլորտային ճնշման բարձրացման դեպքում տուփը սեղմվում է, իսկ ճնշման փոփոխման դեպքում՝ ճնշման փոփոխման ընթացքը տուփի լծակային համակարգով հաղորդվում է սանդղակին: Սանդղակը աստիճանավորված է մմ սնդիկի սյան բարձրությամբ, որի ամենափոքր բաժանմունքը համապատասխանում է 1 մմ.ս. բարձրության:

Կոնդիցիոները հնարավորություն ունի սառեցնել օդը, կարգավորել օդի ցերմաստիճանը, մաքրել օդը փոշուց, կատարել օդափոխություն, կարգավորել օդի խոնավությունը, փոփոխել օդի հոսքի ուղղությունը:

Նախքան կոնդիցիոները միացնելը ստուգել ֆիլտրի առկայությունը և բացել առջևի վահանակի շրջադարձային ճաղերը:

Փոխարկիչը դնել «ВЫКЛ» դիրքում և կոնդիցիոները միացնել էլեկտրական ցանցին: Կոնդիցիոների թռղարկման համար կարգավորման ռեժիմին համապատասխան փոխարկիչը դրվում է դիրքերից որևէ մեկի վրա: «КОНД» ռեժիմում կատարվում է շենքի ջերմաստիճանի իջեցում, օդափոխություն, օդի փոշեմաքրություն և նաև խոնավության պահպան:

«ВЕНТИЛ» ռեժիմում կատարվում է միայն օդաշոշանառություն առանց օդի պարամետրերի փոփոխության:

Շենքում ցանկալի ջերմաստիճան ստանալու համար ջերմաստիճանի կարգավորիչի լծակը դրվում է՝ «1» մինչեւ «3» դիրքերում կատարվում է թույլ սառցում, «6» դիրքում՝ նորմա սառցում, «9»՝ ուժեղ սառցում:

ՈՒԾԱՂՐՈՒԹՅՈՒՆ - Եթե սենյակի ջերմաստիճանը 21°C ցածր է՝ արգելվում է ջերմաստիճանի փոխարկիչի լծակը դնել «НЕПРЕРЫВНО» դիրքում:

Կոնդիցիոների օգնությամբ վերը նշված փոփոխական պայմաններ ստեղծելիս չափել օդի ջերմաստիճանը, խոնավությունը, օդի շարժման արագությունը տարբեր փուլերում եւ տարբեր ռեժիմներում:


Արդյունավետ համարժեքային ջերմաստիճանի որոշումը (ԱՀԶ):

Որպեսզի մարդը իրեն գգա բարվող վիճակում, այսինքն՝ չլին շոգ, ցուրտ, հեղձուցիչ միջավայր, անհրաժեշտ է հարցը լուծե համայիր ծեւով, այսինքն՝ նկատի ունենալ իրար հետ փոխկապված երեք գործոններ՝ օդի ջերմաստիճանը, հարաբերակա խոնավությունը եւ շարժումը:

Արդյունավետ է կոչվում այն ջերմաստիճանը (ԱԶ), որի դեպքու անշարժ օդի որոշակի հարաբերական խոնավության պայման ներում մարդը լավ գգացողություն է ունենում:

Արդյունավետ համարժեքային ջերմաստիճանը (ԱՀԶ) է կոչվու այն ջերմաստիճանը, որի դեպքու որոշակի հարաբերակա խոնավության եւ օդի շարժման տարբեր արագությունների տա մարդու գգացողությունը բարվո՞ւ է:

ԱԶ եւ ԱՀԶ նոմոգրամի (նկ. 1.4.) վրա նշված է հարմարավետ գոտի՝ եւ հարմարավետության գիծը, դա ամենալավ ինքնազգացողությա գոտին է: Այդ նոմոգրամով հնարավոր է որոշել արդյունավետ է արդյունավետ-համարժեքային ջերմաստիճանը: Ըստ նոմոգրամ ջերմաստիճանի երկու տվյալները որոշվում են հետեւյալ կերպ: Օրինակ, շենքում չոր ջերմաչափը ցույց է տալիս $+24.5^{\circ}\text{C}$, իսկ խո նավը $+14^{\circ}\text{C}$: Նոմոգրամի վրա այդ երկու ջերմաչափերի ցուցմունք ներով տարվում է ուղիղ գիծ:



Նկ. 1.4.
„Արդյունավետ համարժեքային ջերմաստիճանի նոմոգրամ

Այդ ուղիղ գծի եւ օդի շարժման տարբեր արագությունների ների հետ հատումով կարելի է որոշել անշարժ օդի արդյունավետ նմաստիճանը, որը կլինի $+25.5^{\circ}\text{C}$, իսկ $V=1.5$ մ/վ օդի շարժման ագության դեպքում արդյունավետ համարժեքային նմաստիճանը կազմում է $+18.5^{\circ}\text{C}$:

Հանգիստ վիճակում գտնվող մարդու համար պայմանը կլինի՝ օդի շարժման արագությունը $V, \text{ м/վ}$ 0 2
օդի ջերմաստիճանը $t, ^{\circ}\text{C}$ 18° 26°
հարաբերական խոնավությունը $\phi, \%$ 50 40

Հարմարավետությունը չափել ինչ-որ ֆիզիկական միավորներով հնար է, քանի որ դա ոչ թե ֆիզիկական մեծություն է, այլ այս լրդու գգացողությունն է: Ուստի պայմանականորեն չափում են, սպես կոչված արդյունավետ եւ համարժեքային ջերմաստիճանով: Ծանր ֆիզիկական աշխատանք կատարող մարդու համար լրմարավետ պայմանը կլինի՝

օդի շարժման արագությունը $V, \text{ м/վ}$	0	2
օդի ջերմաստիճանը $t, ^{\circ}\text{C}$	14°	26°
հարաբերական խոնավությունը $\phi, \%$	50	40

Չափման բոլոր արդյունքները գրանցել աղ. 1.1.-ում:

Չափման արդյունքները համեմատել օդերեւութաբանակա պայմանների թույլատրելի նորմաների հետ (աղ. 1.5.), կատար եզրակացնելով:

ՀԱՅՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

- ա) Չափումների արդյունքները գրանցել աղ. 1.1.-ում:
- բ) Ստացված արդյունքները համեմատել օդերեւութաբանակա պայմանների թույլատրելի արժեքների հետ:
- գ) Վերլուծել ստացված արդյունքները, անև եզրակացնելու տարրերը բնույթի եւ ծանրության աշխատանքներ կատարել համար:

Աղյուսակ 1.1.

ՏԵՂ	Ն.Պ.	ԴԱՎԱ	ՄԵԺՈՍ	ՎԵՐԼՈՒՅԻ
Ա. ՄԵԺՈՍ		1. ՄԵԿԱՆ	ՍԱՀԱԿԱՐԱ	
Ա. ՄԵԺՈՍ		2. ԵՐԵՒԱՆ	ՀԱՏՎԱԿԱՐԱ	
Ա. ՄԵԺՈՍ		3. ՄԵՐՎԻ	ՏԱՐՎԱԿԱՐԱ	
Ա. ՄԵԺՈՍ		4. ՄԵՐՎԻ	ՎԱՐԴԱԿԱՐԱ	

ՓՈՐՈՉ ՄՐԳԵԱՆ ՎՐԱԾԱԳ

Աղյուսակ 1.2.

Օպտիկական հանգու	0.5	0.5	0.5	0.5
Կառուցություն ինչպէս կատարել	1.0	1.0	1.0	1.0
Վարդակական կառուցություն ինչպէս կատարել	1.5	1.5	1.5	1.5
Վարդակական պահանջանակ	2.0	2.0	2.0	2.0
Աղյուսակա- նայիկա աշխատանք				

**Արտադրական շենքի աշխատանքային գոտու ջերմաստիճանի,
հարաբերական խոնավության եւ օդի շարժման արագության
ամենանբարենպաստ նորմաները ըստ ԳՈՍ 12.1005-76**

Աղյուսակ 1.3.

Տարվա սեզոնը	Աշխատանքի կարգը	Ջերմաստիճանը °C	Հարաբերական խոնավությունը, %	Օդի շարժման արագությունը, մ/վ եւ ավել
Տարվա ցուրտ եւ անցումային ժամանակաշրջան	Թերեւ 1-ին	20-23	60-40	0.2
	Միջին ծանրության II-ա	18-20	60-40	0.2
	Միջին ծանրության II-բ	17-19	60-40	0.3
	Ծանր III	16-18	60-40	0.3
Տարվա տաք ժամանակաշրջանը	Թերեւ 1-ին	22-25	60-40	0.2
	Միջին ծանրության II-ա	21-23	60-40	0.3
	Միջին ծանրության II-բ	20-22	60-40	0.4
	Ծանր III	18-21	60-40	0.5

16

Տարվա ցուրտ եւ անցումային շրջանում արտադրական շենքի աշխատանքային գոտու ջերմաստիճանի, հարաբերական խոնավության եւ օդի շարժման արագության թույլատրելի նորմաները

Աղյուսակ 1.4

Աշխատանքի կարգը	Օդի ջերմաստիճանը, °C	Օդի հարաբերական խոնավությունը, % ոչ ավել	Օդի շարժման արագությունը, մ/վ ոչ ավել	Օդի ջերմաստիճանը մշտական աշխատանքից դուրս, °C
Թերեւ	19-23	75	0.2	15-26
Միջին ծանրության II-ա	17-23	75	0.3	18-24
Միջին ծանրության II-բ	15-21	75	0.4	13-24
Ծանր III	13-19	75	0.5	12-19

17

Համարժեք եւ արդյունավետ համարժեքային ջերմաստիճանի որոշման եւ աշխատանքի օդերեւութարանական պայմանների գնահատման համար սահմանված են մարդու կոմֆորտային պարամետրերը V, t, φ, բևական պայմաններում,

Հանգստի վիճակում	ա)	V=0 մ/վ	t=18°C	φ=50%
	բ)	V=2 մ/վ	t=26°C	φ=40%
Ծանր ֆիզ. աշխատանքի ժամանակ	ա)	V=0 մ/վ	t=14°C	φ=50%
	բ)	V=2 մ/վ	t=26°C	φ=40%

Փորձի արդյունքները համեմատել բերված ցուցանիշների հետ:

Տարրեա տաք շոշանակ անհնադատ անթրոպոգենի շերտմարդաբան շերտադրաբան և ողի շարժման արտադրություն բարձրացնելի նորմաներ

Աղյուսակ 1.5.

Աղյուսակի և կարգը	Ընկած ողի շերտադրաբանը	Հարաբերական խոնավությունը շեմքում,	Օղի շարժմանը արագությունը մակարդակում	Շերտադրաբանը մշտական		
				Նշանակած ավելցուուրու շերտադրաբանը	Նշանակած ավելցուուրու շերտադրաբանը	Նշանակած ավելցուուրու շերտադրաբանը
Թթված 5. Նիշին ծանրացնելը	Անեսաջոց անուս ժամ 13-ի արտօնա- թին ողի միջին շերտադրաբանից 3°C-ով բարձր. բաց 28°C-ից ու ավելի	Այնանաշոց անուս 13-ի արտօնա- թին ողի միջին շերտադրաբանից 3°C-ով բարձր. բաց 28°C-ից ու ավելի	28°C-ի դեպքում 55-ից ու ավելի, 27°C-ի դեպքում 60-ից ու ավելի	0.2-0.5	0.2-0.5	0.2-0.5
Թթված 6. Նիշին ծանրացնելը	Անեսաջոց անուս ժամ 13-ի արտօնա- թին ողի միջին շերտադրաբանից 3°C-ով բարձր. բաց բաց բաց բաց	Այնանաշոց անուս 13-ի արտօնա- թին ողի միջին շերտադրաբանից 3°C-ից 3°C-ով	26°C-ի դեպքում 65-ից ու ավելի, 25°C-ի դեպքում 70-ից ու ավելի	0.2-0.5	0.3-0.7	0.5-0.9
Կիցին ծանրացնելը	Անեսաջոց անուս ժամ 13-ի արտօնա- թին ողի միջին շերտադրաբանից 3°C-ով բարձր. բաց		24°C-ի դեպքում ու ցածր 75-ից ոչ ավելի	0.3-0.7	0.5-1.0	
Թթված 7. Նիշին ծանրացնելը	Անեսաջոց անուս ժամ 13-ի արտօնա- թին ողի միջին շերտադրաբանից 3°C-ով բարձր. բաց		26°C-ի դեպքում 65-ից ու ավելի, 25°C-ի դեպքում 70-ից ու ավելում եւ ցածր 75-ից ոչ ավելի			

Օղի շարժման մեջ արդարությունը համապատասխան է օղի առանձագույն շերտադրաբանին, կողը՝ օղի նվազագույն շերտադրաբանին:

1.2. Օղու ՎԱՍԱԿԱՐ ԳԱԶԵՐԻ ԵՎ ԳՈԼՈՐԾԻՆԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՍԱԿԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

1.2.1. Աշխատանքի նպատակը

- Ուսումնասիրել օդում պարունակվող վնասակար գազերի եւ գոլորշիների քանակի որոշման մեթոդները:
- Սովորել ՈՒԳ-2 գազանախզատորով վնասակար գազերի եւ գոլորշիների բաղադրության որոշման մեթոդը:

1.2.2. Ընդհանուր դրույթներ

Օդային միջավայրի հետազոտման համար կիրառում են գազանախզատոր կոչվող հատուկ սարքեր՝ ՈՒԳ-2, ՎՏ-2, ԳԽ-4 եւ այլն, որոնցից ամենատարածվածը ՈՒԳ-2 գազանախզատորը է:

ՈՒԳ-2 ուսիվերսալ գազանախզատորը (չափման ճշտությունը՝ 10%, հաշված յուրաքանչյուր սանդղակի վերին սահմանից) ծառայում է արտադրական շենքերում օղի մեջ պարունակված վնասակար խառնուրդների քանակական որոշման, ինչպես նաև գազերի հոսքի տեղը որոշելու համար: ՈՒԳ-2 գազանախզատորի օգնությամբ հնարավոր է որոշել օդում պարունակված 14 տարրեր գազերի եւ գոլորշիների առկայությունը, դրանցից են՝ ծծմբաջրածինը, ազոտի օքսիդը եւ երկօքսիդը, ջլիդը, բենզինի գոլորշիները, ացտիտը, տոլուոլը, եթիլային եթերը, ածխածնի օքսիդը, ծծմբային անիդրիդը, ացետոնը, բենզոլը քսիլոլը եւ նազթի ածխաջրածինները (լուսավորող կերոսին եւ այլն): ՈՒԳ-2 տիպի գազանախզատորի աշխատանքը հիմնված է օդահավաք հարմարանքով ինդիկատորային խողովակի մեջ վնասակար գազերով վարակված օդին անցկացնելու սկզբունքի վրա: Ինդիկատորային խողովակում եղած փոշին վնասակար նյութերի ազդեցության տակ գունափոխում է: Անալիզի ենթարկվող գազի խտությունը օդում համեմատական է ինդիկատորում գունափոխված սյան երկարությանը եւ չափվում է մգ/մ³-ով աստիճանավորված սանդղակով:

ՈՒԳ-2 գազանախզատորը նկ. 1.5 բաղկացած է օդահավաք հարմարանքից (1) հրիչներից, չափող սանդղակից (5), ինդիկատորային խողովակից (3), ֆիլտրող փամփուշտներից եւ ֆիլտրող փամփուշտների ու ինդիկատորային խողովակների պատրաստման համար անհրաժեշտ պիտույքների հավաքածուից:

Օդահավաք հարմարանքի հիմնական մասը բաժակի ներսում զապանակով սեղմկած ռետինե սիլֆոնն է: Զապանակը ծառայում է սիլֆոնին ծգված վիճակում պահելու համար:


Իրանի (1) փակ մասում տեղափորված է երկու կցաշուրթերով ռետինե սիլֆոնը (2) եւ բաժակը, որի մեջ է գտնվում զապանակը (3):

Սիլֆոնին կոշտություն տալու եւ հաստատուն ծավալ ստեղծելու համար ներսի փըված մասում դրված է արգելակային օղը (4):

Սիլֆոնը սեղմելու ժամանակ հրիչին (6) ուղղություն տալու համար, վերին կափարիչի (9) վրա տեղադրված է անշարժ վռանը (7):


Ծոուցերին (11) ներսի կողմից հազցվում է ռետինե խողովակ (12), որի մյուս ծայրը ներքին կցաշուրթով միանում է սիլֆոնի ներքին տարածքին:

Անալիզի ժամանակ խողովակի ազատ ծայրին (10) միացվում է խողիկատորային խողովակը եւ անհրաժեշտության դեպքում՝ ֆիլտրող փամփուշտը: Խողիկատորային խողովակով հետազոտվող օղի ներծումը կատարվում է նախօրոք՝ հրիչով սիլֆոնի սեղմելուց հետո: Հրիչի գլխիկի տակ, ծողի նիստի վրա, նշված է անալիզի ժամանակ ծծվող օղի ծավալը: Հրիչի գլանաձեւ մակերեւույթի վրա կան երկու փոսիկներ (15): Փոսիկները ծառայում են կառանիչի (8) օգնությամբ ծծվող օղի ծավալը ամրագրելու համար: Առվազների վրա փոսիկների հեռավորությունն ընտրված է այնպես, որ հրիչը մի փոսիկից մյուսը տեղափոխելիս սիլֆոնը հավաքի հետազոտման համար անհրաժեշտ քանակի օղ:




Նկ. 1.5. ՈՒԳ-2 տիպի ունիվերսալ գազանախցատորը

1-օդահավաք սարք, 2-ձող, 3-ինդիկատորային խողովակ, 4-կլանիչ փոշով խողովակ, 5-սանդղակ, 6-խողովակների համար պատյան, 7-պիտույքների դարսման համար պատյան, 8-ինդիկատորային փոշով սրվակներ, 9-կլանիչ փոշով սրվակներ, 10-ինդիկատորային փոշով համար պահեստային դատարկ սրվակ, 11-կլանող փոշով սրվակ, 12-ծգված ծայրով ծագար, 13-ձող, 14-սից, 15-փշամեխ, 16-խիցի պատրաստման համար նմուշ, 17-ծագար, 18-զմուռսե կափարիչով ինդիկատորային խողովակ, 19-օգտագործված ինդիկատորային խողովակ, 20. շերմաչափ:




Նկ. 1.6. Օդահավաք հարամարանը

1-իրան, 2-սիլֆոն, 3-զապանակ, 4-արգելակիչ օղ, 5-առվազ երկու փոսիկներով, 6-հրիչ, 7-վռան, 8-կառանիչ, 9-կափարիչ, 10-ռետինե խողովակ, 11-շոուցեր, 12-ռետինե խողովակ:



Նկ. 1.7. ՊԻՖ տուփի պատկերը



Նկ. 1.8. Ֆիլտրող փամփուշտը

1-փամփուշտ, 2-խցան, 3-բամբակյա խծուծ, 4-քլորային կալցիում, 5-ֆոսֆորային անհիդրիդի եւ կվարցային ավազի խառնուրդ, 6-կծու նատրիում, 7-քլորացված կալցիում, 8-ռետինե խցան:

Չափող սանդղակը տեղադրվում է ՊԻՖ տուփի մեջ (տես Նկ. 1.7): Սանդղակը աստիճանավորված է մգ/մ³-ով, անալիզի ժամանակ հրիչի գիշիկի վրա ցույց տրված ծծված օդի ծավալը պետք է համապատասխանի սանդղակի ցուցմունքին: Ինդիկատորը 92մմ երկարությամբ ապակէ: Խողովակ է, որի ներքին տրամագիծը 2,5-2,6մմ է: Այս լցված է համապատասխան ինդիկատորային փոշով: Խողովակի երկու ծայրերը փակվում են բամբակէ խծուծով (տամպոնով): Խողովակը հերմետիկացնելու համար նյա ծայրերը խցանվում են: Փորձի ժամանակ այդ խցանները հանվում են:

Ֆիլտրող փամփուշտն իրենից ներկայացնում է 10մմ տրամագծով ծայրերը ներացված ապակյա խողովակ (Նկ. 1.8), որը լցված է համապատասխան կլասող փոշով: Կերպինս ծառայում է հետաքրքրող գազի քանակի որոշմանը խանգարող խառնուրդի կլասման համար:

Նախքան անալիզ կատարելն անհրաժեշտ է ստուգել օդահավաք հարմարանքի հերմետիկությունը: Դրա համար հրիչի օգնությամբ սեղմել սիլֆոնը մինչեւ վերին փոխիկը հասնի 400մլ ծավալի նիշի վրա եւ այդ դիրքում ամրեցնել: Ռետինե խողովակը ծալել եւ սեղմել սեղմիչով: Յեռացնել կառանիչը եւ սկզբնական ձգումից հետո բաց թռիլնել: Եթե 10 րոպեի ընթացքում հրիչը նշանակալի շարժում չի կատարում, ապա կարելի է համոզվել, որ օդահավաքը հերմետիկ է: Մեկ շենքից մյուսը տեղափոխելիս անհրաժեշտ է ինդիկատորային խողովակը թռիլնել մինչեւ ընդունի տվյալ շենքի շերմաստիճանը եւ նոր միայն կատարել փորձը:

Գազերի ու գոլորշիների բաղադրությունը փոքր լինելու դեպքում գունավորվող սյունը կունենա 2-3մմ երկարություն (սանդղակի առաջին բաժանմունքից փոքր է): Յետազոտվող օդն ինդիկատորային խողովակով հաջորդաբար մինչեւ 5 անգամ ծծեցվում է: Զանի որ ինդիկատորային փոշու գունափոխված սյան երկարությունը մեծանում է ծծվող օդի ծավալին համեմատական,

ապա իրական խտության մեծությունը հավասար կլինի սանդղակով որոշված երկարությունը բաժանած ծծումների թվի վրա:

Յետազոտվող օդի ծծման ռեժիմի ցուցանիշները

Աղյուսակ 1.6.

Անալիզի ենթարկվող գազ (գույորշի)	Արգանք օդի մակարդակը մոլուգությունը	Հրիչի ընթացքի տեսդրությունը մինչեւ կառանվելը, վրկ.	Հետազոտվող ծծման քանակը (քանակը մոլուգությունը մակարդակությամբ)	Դրայվի մուտքային գազանային ժամանակը (վայրի մուտքային գազանային ժամանակը)
Ծծմբական անհիդրիդ	300 60	0-30 0-200	1-50" 2-40" ակնթարթային	5 3
Եթիլային էֆիր (եթեր)	400	0-3000	6-45 7-15	10 15
Ացետիլեն	265 0-6000	0-1400 3-10 3-50 ակնթարթային	5 3	24
Ածխածնի օքսիդ	220 0-400	0-120 3-20 4-40 ակնթարթային	8 5	18
Ծծմբաջրածին	300 30	0-30 0-300	2-20 3-20 ակնթարթային	5 3
Զլոր	250 100	0-15 0-80	4-45 5-30 0-20 0-25	7 4
Ամոնիակ	250 30	0-30 0-300	2-0 2-40 ակնթարթային	4 2
Ազոտի օքսիդ	325 150	0-50 0-200	4-20 5-20 1-20 2-10	7 5
Բենզին	300 60	0-1000 0-5000	3-20 3-50 ակնթարթային	7 4
Բենզոլ	350 100	0-200 0-1000	4-15 4-50 0-20 0-23	7 4
Ացետոն	300	0-2000	3-00 4-00	7 10
Նավթի ածխածին	300	0-100	3-20 3-50	7 24

Ինդիկատորային փոշու Եւ Փիլտրող փամփուշտների
բնութագրերը

Աղյուսակ 1.7.

Անալիզի Ենթարկվող գազ (գոլորշի)	Անալիզից հետո ինդիկատորային փոշու գույնը	Ֆիլտրող փամփուշտով կլանվող խառնուրդները	Անալիզի ժամանակ խանգարող խառնուրդներ
1	2	3	4
Ծծմբային անհիդրիդ	Սպիտակ	ծծմբաջրածին, ամիակ, ազոտի երկօքսիդ, ծծմբային թթվի մշուչ, ջրային գոլորշիներ	
Եթիլային եթեր	Կանաչ	օրգանական թթուներ, ֆենոլ	
Ացետիլեն	Բաց դարչնագույն	ծծմբաջրածին, ֆոսֆորային ջրածին, սիլիկատային ջրածին, ացետոն, ամիակ, ջրային գոլորշիներ:	
Ածխածնի օքսիդ	Դարչնագույն		Մետանի կառունատներ
Ծծմբաջրածին թլոր	Դարչնագույն	Ացետիլեն, եթիլեն, թէնգին, թէնզոյ Եւ նրա հայոգենները, սպիրուներ, ացետոն, թլոր, ծծմբի միացություններ, դիաքտրեան, ազոտի օքսիդ, ծծմբաջրածին:	Մերկապտան, բրոմ, յոդ, օքսիդացնողներ, թրոքամին
Ամոնիակ	Կապույտ		Թթուների գոլորշիներ, հիմեր, ամիններ
Ազոտի օքսիդ	Կարմիր		Յալոգնեներ (թլոր, բրոմ, յոդ) օգոս 10-ից ավելի
Բենզին	Բաց դարչնագույն	Արոմատիկ ածխաջրածիններ	
Բենզոլ	Բաց-կանաչ	Ջրային գոլորշիներ	Ածխաջրածիններ
Ացետոն	Դեղին	Ցացախաթթվի, աղաթթվի անհիդրիդ գոլորշիներ, եթե նրանց քանակը չի գերազանցում 10 անգամ ավելի սահմանայինից	Կետոններ, ցացախաթթվի անհիդրիդ, թլորաջրածին, ցացախաթթուն
Նավթի ածխաջրածին	Բաց դարչնագույն	Ջրի գոլորշիներ, արոմատիկ ածխաջրածիններ (թէնզոյ, թլորոյ):	

1.2.3. Աշխատանքի կատարման կարգը

Հետազոտվող գազի որոշման համար լաբորատորից ստանալ համապատասխան խողովակ, ֆիլտրող փամփուշտ, իրից Եւ վայրելյանաչափ:

Ելնելով անալիզի պայմաններից՝ ընտրել ծծվող օդի ծավալը, որի համար հետ քաշել կառանիչը Եւ հրիցը մտցնել վրանի մեջ այնպես, որ կառանիչը սահի հրիցի առվակում, որի վրա նշված է ծծվող օդի ծավալը:

Մասնավոր դեպքում որոշել ածխածնի օքսիդի՝ CO₂, կոնցենտրացիան հետազոտվող օդում: Այդ նպատակով հրիցը տեղադրել 60մլ բաժանմունքի վրա: Ձեռքի ճնշումով սեղմել հրիցի գլխիկին այնքան, մինչեւ կառանիչի ծայրը համընկնի հրիցի վերին փոսիկին: Ֆիքսել սիլֆոնը սեղմած վիճակում:

Անալիզից առաջ հետազոտվող օդով փչահարել փամփուշտը: Այդ նպատակով ռետինե խողովակին անցկացնել փամփուշտի այն բարակ ծայրը, որտեղ լցված է մանուշակագույն շերտով ցրումային անհիդրիդով մշակված սիլիկատը:

Յանել պատյանի հաստ ծայրի խցանը Եւ մտցնել փորձարկվող օդային միջավայրում (փորձարկվող օդի բալոնում): Մի ճեղքով սեղմել հրիցի գլխիկը, իսկ մյուսով՝ հետ քաշել կառանիչը, երբ հրիցը սկսում է շարժել, կառանիչը բաց թռնելի: Այդ ժամանակ փամփուշտով ծծվում է օդը, այսինքն՝ տեղի է ունենում փամփուշտի դանդաղ փչահարում: Մոտ 1,5 րոպե անցնելուց հետո, երբ դանդաղ փչահարում: Մոտ 1,5 րոպե անցնելուց հետո, երբ կառանիչը մտնում է հրիցի առվակի ներքին փոսիկը, լսվում է կառանիչը մտնում է հրիցի առվակի ներքին փոսիկը, լսվում է շրինկոց: Դա նշանակում է, հրիցի շարժումը դադարել է: Դրանից հետո հանել փամփուշտը: Յանել ինդիկատորային խողովակը հերմետիկացնող խցանը: Զգուշանալ, որ հերմետիկացնող նյութով չինցանել խողովակը: Ստուգել փոշու խտությունը ինդիկատորային չինցանել խողովակը: Ստուգել փոշու խտությունը ինդիկատորային չինցանել խողովակը: Դրա համար ծողով հարցածել նրա պատին: Եթե խողովակը սյան Եւ խօսութի (տամպոնի) միջեւ լուսանցք է գոյանում, ապա ծողով հրել խծուծք (տամպոնը) Եւ վերացնել լուսանցքը:

Մեղմել սիլֆոնը այնքան, քանի դեռ կառանիչի ծայրը չի համապատասխանել հրիցի առվակի վերին փոսիկին: Օդահակած հարմարանքի ռետինե խողովակը միացնել ինդիկատորային խողովակի ցանկացած ծայրին: Ինդիկատորային խողովակի մյուս ծայրը միացնել (ռետինե խողովակի փոքր կտորի միջոցով) փամփուշտի ծայրին:

Մի ճեղքով սեղմել հրիցի գլխիկներ, մյուս ճեղքով հետ քաշել կառանիչը: Երբ հրիցը սկսում է շարժվել, բաց թռնել կառանիչը Եւ վայրելյանաչափը: Այդ ժամանակ հետազոտվող օդը ծծվում է միացնել վայրելյանաչափը: Այդ ժամանակ հետազոտվող խողովակը: Երբ փամփուշտով Եւ անցնում ինդիկատորային խողովակով: Երբ կառանիչի ծայրը ընկում է հրիցի առվակի ներքին փոսիկը, լսվում է

Վերլուծել նրա տվյալները եւ անել եզրակացություն վնասակար նյութերի վտանգավորության վերաբերյալ:

Հետազոտման արդյունքները բերել այսուսակ 1.8-ում:

Այսուսակ 1.8

Փորձանուշը վերցնելու տեղը առաջարկությունը	Մարդական օնդի հարթությունը	Ինդիկատորային փոշու գույնը		Պարունակացնելու միջոցները	Վայրէն առաջարկությունը սպառազնական դաշտում	Ծանոթությունը
		մինչեւ անալիզը	անալիզից հետո			

շրիւկոց: 22մլ ծման դեպքում, մինչեւ կառանիչի շրիւկոցը, հրիշի ընթացքի տետրությունը տատանվում է 3°20''-ից մինչեւ 4°40'':

Եթե հրիշը նշված ժամանակի սահմաներում չի շրիւկում, սշանակում է ինդիկատորային խողովակը ճիշտ չի լցավորված, եւ անալիզը սխալ է: 60մլ ծավալի դեպքում հրիշի շրիւկոցը տեղի է ունենում ակնթարթորեն:

Ծրիւկոցից հետո հրիշի շարժումը դադարում է, իսկ սիլֆոնում մացորդային վակուումի շնորհիվ ողի ծծումը շարունակվում է: 60մլ ծավալի դեպքում հետազոտվող ողի ծծման ընդհանուր տետրությունը կազմում է 5 րոպե, 220մլ ծավալի դեպքում՝ 8 րոպե (մինչեւ հրիշի շրիւկոցը եւ շրիւկոցից հետո):

Ածխածնի օքսիդ պարունակող հետազոտվող ողը ինդիկատորային խողովակով ծծելով դեպքում ինդիկատորային փոշու վրա, ողի մուտքի կողմից, առաջանում է շարժվող դարչնագույն օղակ:

CO-ի կոնցենտրացիան գտնում են չափող սանդղակով՝ տեղադրելով ինդիկատորային փոշու սյան ներքին ծայրը չափող սանդղակի գրոյական բաժանմունքին (նկ. 1.7): Սանդղակի այն թիվը, որը համապատասխանում է գունավորված ողի վերին սահմանին, ցույց կտա: CO-ի խտությունը մգ/մ³-ով:

Ասալիզն անհրաժեշտ է սկսել 60մլ հետազոտվող ողը ներծծելով: Եթե փամփուշ խոռությունը 120մգ/մ³-ից փոքր է, անհրաժեշտ է ներծծել 220մլ ող: Դակառակ դեպքում 220մլ ողի ներծծման դեպքում գունավոր ողը կարող է խողովակից «թռչել» եւ մնալ աննկատելի, որի հետեւանքով, չնայած CO-ի մեծ բաղադրությանը, այն կարող է չհայտնաբերվել:

Փորձից հետո փամփուշուն անշատում են ինդիկատորային խողովակից եւ անմիջապես խցանում: CO-ի բաղադրության գգալի փոփոխության դեպքում, անհրաժեշտ է ֆիլտրող փամփուշու փոխել պահեստայինով կամ նոր պատրաստվածով:

Փորձի տվյալներն ավելի ճիշտ ստանալու համար, անհրաժեշտ է փորձը կրկնել: Եթե փոփոխությունը չնշին է, կարելի է բավարարվել 2-3 կրկնությամբ:

Մյուս վնասակար գազերի եւ գոլորշիների որոշման համար օգտվել այսուսակներ 1.6 եւ 1.7-ից:

Հետազոտվող օղում վնասակար նյութերի որոշումից հետո անհրաժեշտ է:

- Նշել արտադրությունում վնասակար գազերի ու գոլորշիների առաջացման պատճառները եւ աղբյուրները եւ նրանց ազդեցությունը մարդու վրա,

- բերել վնասակար գազերի ու գոլորշիների սահմանային թույլատրելի քանակությունը (4-5 անվան համար),

- հետազոտման արդյունքները գետեղել այսուսակ 1.8-ում:

1.3. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԾԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՕԴԻ ՄԵԶ ՓՈԾՈՒ

ՊԱՐՈՒՍԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

1.3.1. Աշխատանքի նպատակը

- Ծանոթանալ օգտագործվող սարքերի կառուցվածքին եւ աշխատանքի սկզբունքին:
- Ծանոթանալ սանդուռական նորմաներին (այսուսակ 1.10):
- Որոշել ողի մեջ փոշու պարունակությունը կշռային մեթոդով:
- Ստացված փորձնական եւ հաշվարկային տվյալները գրանցել հաշվետվության թերթիկում (այսուսակ 1.9):
- Համեմատել փորձով ստացվածը նորմաների հետ եւ գնահատել արտադրությունում ողի փոշոտվածությունը:

1.3.2. Ընդհանուր դրույթներ

Արդյունաբերության եւ գյուղատնտեսության մեջ բազմաթիվ տեխնոլոգիական պրոցեսների ընթացքում առաջանում է փոշի, որը մարդու շնչառական ուղիներով անցնելով թոքերը, նստելով մաշկի եւ լորձաթաղանթների վրա կարող է առաջանել զանազան մասնագիտական հիվանդություններ եւ վնասվածքներ:

Փոշու ազդեցությունը կախված է նրա ֆիզիկաքիմիական հատկություններից, հատիկների ծերից, թունավորության աստիճանից, ողի մեջ նրա քանակից եւ այլն:

Փոշին կարող է լինել օրգանական (փայտի, ածուխի, տորֆի, բուսական եւ կենդանական ծագման եւ այլն), անօրգանական-մետաղական (այղպատի, պղնձի, թուցի), հանքային (ավազի, գաշի, ցեմենտի) եւ խառը (անօրգանական-հանքային):

Ինչքան մեծ են փոշեհատիկի չափերը եւ տեսակարար կշիռը այնքան այն արագ եւ նստում ծանրության ուժի շնորհիվ եւ՝ հակառակը: Փոքր տեսակարար կշռով մասնահատիկ փոշին (10մկմ) երկար ժամանակ կարող է կախված մնալ օդում:

Մարդու համար առավել վտանգավոր է մանրահատիկ փոշին, քանի որ այն շնչառական ուղիներով հեշտությամբ թափանցում է շնչառական ուղիները: Մեծահատիկ փոշին մեծ մասամբ նստում է վերին շնչառական ուղիների լորձաթաղանթի վրա:

Փոշու մասնիկներն օժտված են ելեկտրական լիցքեր կրելու հատկությամբ, իսկ լիցքավորված փոշու հատիկներն ավելի երկարատել են մնում թոքերում, քան չեզոք մասնիկները, ուստի այլ հակառար պայմանների դեպքում դրանք ավելի վտանգավոր են օրգանիզմի համար:

Ըստ փոշեհատիկի ծերի առավել վտանգավոր են աստղածեր եւ սուր եզրեր ունեցող փոշեհատիկները (մետաղական, ապակու, ազբեստի եւ այլն):

Բացի ուղղակի բացասական ազդեցությունից, փոշու միջոցով մարդու օրգանիզմ կարող են թափանցել զանազան միկրօրգանիզմներ, այդ թվում՝ ախտածին:

Փոշին ունի նաև կլասող հատկություն, այսինքն որոշ ոչ թունավոր փոշեհատիկներ, ողի կլասելով թունավոր գագեր, կարող են վերածվել թունավորի:

Երկարատել աշխատելով փոշու միջավայրում, մարդն ստանում է թոքերի խորսիկական հիվանդություն՝ պենմոկունիոզ: Կախված փոշու ազդեցության ընույթից, պենմոկունիոզը լինում է տարբեր տեսակների՝ սիլիկոզ (առաջանում է օդում ազատ պարունակված փոշուց), սիլիկատոզ (առաջանում է սիլիկատների փոշուց՝ ազբեստոզ, տալկոզ եւ այլն), անտրակոզ (առաջանում է ածխի փոշուց, ալյումինի փոշուց) եւ այլն:

Ամենատարածվածը եւ վտանգավորը համարվում է սիլիկոզը: Սիլիկումի օքսիդն ազդում է ոչ միայն թոքերի, այլ նաև ամբողջ օրգանիզմի վրա՝ առաջանալով սրտանոթային եւ կենտրոնական նյարդային համակարգի ֆունկցիոնալ խանգարումներ:

Փոշին կարող է առաջանել մաշկի սուր բորբոքումներ (դերմատիտ, էկզեմա եւ այլն): Փոշու սուր մասնիկները կարող են ազքերի, մաշկի եւ վերին շնչառական ուղիների վնասվածքների պատճառ հանդիսանալ:

Բացի մարդու օրգանիզմի վրա ունեցած վնասակար ազդեցությունից, փոշու առկայությունը վնասակար է նաև մեթենաների եւ մեխանիզմների համար: Ըստ մաշկում եւ շարքից դուրս են գալիս այդ մեխանիզմների շարժվող մեթենամատերը (հատկապես շիման տակ աշխատողները), ընկնում է մշակվող արտադրանքի որակը, մեծանում է խոտանի տոկոսը: Փոշին ազդում է նաև միկրոսխեմաներով էլեկտրոնային ճշգրիտ սարցավորումների աշխատանքի վրա:

Արտադրական փոշին, այդ թվում փայտի, ինչպես նաև օրգանական պինդ նյութերի մշակման եւ մանրացման արոցեսում առաջացած փոշին, որոշակի բարդության դեպքում, ողի հետ կարող է առաջանել այնպիսի խառնուրդներ, որոնք ընդունակ են մեծ արագությամբ վառվելու, իսկ փակ պայմաններում՝ պայթելու:

Ճաշկի առնելով փոշու վնասակար ազդեցությունը, սանիտարական նորմաներով եւ ստանդարտներով սահմանված է արտադրական շինուայիլների աշխատանքային գոտու օղի մեջ փոշու թույլատրելի սահմանային բաղադրությունը (ԹՍԲ):

Փոշու դեմ պայքարի միջոցները բաժանվում են ընդհանուրի եւ անհատականի: Ընդհանուր միջոցներից են՝ փոշի առաջանալու

1.3.3. OS-1 մակնիշի տեղակայանքի կառուցվածքը եւ աշխատանքի սկզբունքը

արտադրության տեխնոլոգիական պրոցեսների մեջենայացումը եւ ավտոմատացումը, տեխնոլոգիական պրոցեսների կատարելագործումը (օրինակ՝ փոշի առաջացնող դետալների եւ նյութերի մշակումը խոնավ վիճակում, հնարավորության դեպքում փոշի առաջացնող նյութերի փոխարինումը այլ նյութերով), ինչպես նաև հերմետիկ սարքավորումների կիրառումը, փոշի առաջացնող եւ փոշով ուղեկցվող պրոցեսները առանձին արտադրական շինություններում մեկուսացնելը, փոշու անմիջական առաջացման տեղերում օդափոխման համակարգերի եւ փոշեգերծիչ սարքավորումների (օրինակ՝ տեղական արտածող օդափոխման համակարգեր), փոշեծծիչների (ցիկլոններ) եւ փոշու նուրբ մաքրման համար (էլեկտրական, ուլտրաձայնային) տարրեր նյութերից (յուղից, թղթից, գործվածքներից) պատրաստված գտիչների օգտագործումը:

Զգալի արդյունավետ է, եթե փոշու տարածքները (ճանապարհները) թրցում են շրի եւ 20% քլորակրի լուծույթով, իսկ բանվորական տեղերը մաքրում խոնավ միջոցներով:

Փոշու դեմ պայքարելու անհատական միջոցներից են՝ փոշեդիմացկուն, անթափանց հատուկ արտահագուստները, գլխարկները, ծեռնոցները, պաշտպանիչ ավելոցները եւ այլն:

Ընչառական օրգանները պաշտպանվում են շնչաղիմակների միջոցով: Շանր աշխատանքների եւ խիստ փոշու միջավայրում օգտագործվում են **Փ-62Կ** հակափոշային շնչաղիմակը, միջին ծանրության աշխատանքների եւ փոշու միջին պարունակության դեպքում՝ **ՈՒ-24Կ** շնչաղիմակը, տարրեր նպատակների համար՝ «Աստրա-2», «Անեժոկ-4», «ՈՊ-4» մակնիշների եւ միապատիկ օգտագործման համար նախատեսված **ԾԲ-1**, «Լեպեստոկ» մակնիշի հակափոշային շնչաղիմակները:

Օդի մեջ փոշու պարունակությունը կարելի է որոշել կշռային, հաշվարկային, ֆոտոմետրական, էլեկտրամետրական եւ ռադիոմետրական մեթոդներով:



Մեծ ճշգրտություն ունի կշռային մեթոդը: Այս մեթոդով են որոշվելու փոշու պարունակությունը (զանգվածը), մգ/մ³-ով, որի համար օգտագործվում են հետեւյալ սարքերն ու գործիքները՝ փոշու օդի ստեղծման եւ կշռային մեթոդով փոշու պարունակության որոշման OS-1 մակնիշի տեղակայանք, անալիտիկ լաբորատոր կշեռք, չորացնող պահարան ԾԱ-3, վայրկյանաչափ, ծորակով չորացուցիչ (վակուումային), չերմաչափ եւ բարոմետրաներով:

Փորձնական տեղակայանքի սխեման պատկերված է նկ. 1.9-ում: Տեղակայանքը բաղկացած է փոշեխցիկից (1) եւ նրան հարակից սարքավորումների հատվածամասից (2): Փորձի ընթացքում ենթադրվում են, որ փոշեխցիկի օդը նույն է, ինչ արտադրամասի փոշու օդը: Փոշեխցիկի առջեւի պատը (3) կարող է բացվել: Նրա ներսում դրվում է փոշով լցված բունկեր-դոզատորը (4): Բունկեր-դոզատորի սխեման պատկերված է նկ. 1.10-ում: Դոզատորի բռնակի (5) եւ հեյուսի (6) օգնությամբ կարելի է կարգավորել փոշու մուտքը ու բաժնեքանակը: Փոշին ցրվում է խցիկով մեկ՝ օդամդիչի միջոցով: Խցիկի աջ կողմի պատի վրա տեղադրված լապտերի լուսային ճառագայթներն անցնում են թափանցիկ պատուհանի (7) երկարությամբ եւ հնարավորություն ստեղծում դիտարկելու փոշու առկայությունը խցիկում: Օդի նմուշը վերցնելու համար խցիկի առջեւի պատի վրա բացված է անցը (8):


Սարքավորման հավաքածուի մեջ (2) են գտնվում 822 տիպի ասպիրատորը, էլեկտրակառավարման օրգանները, էլեկտրասարքավորումները եւ օդամդիչի շարժիչը:

Օդի նմուշը վերցնելու եւ կշռային մեթոդով փոշու պարունակությունը որոշելու համար օգտվում են թղթագույն (9) ունեցող կապիչից (10) (նկ. 1.11):


Աշխատանքի ժամանակ կապիչը տեղադրվում է փոշեխցիկի անցքի (8) մեջ, իսկ ոչ աշխատանքային դիրքում՝ սարքավորման վերին անցքի մեջ (ինչպես ցույց է տրված նկ. 1.9-ում):



Նկ. 1.9 OS-1 մակնիշի տեղակայանքի կառուցվածքը:



Նկ. 1.10 Բուլկեր-դրզատոր:



Նկ. 1.11 Չոփչ կապիչ օդանմուշը վերցնելու համար:

Աղյուսակ 1.10-ի շարունակությունը

6.	Թեմենտի, ապատիտի, բարիտի եւ արհետական հղկանյութի փոշի	6
7.	Ածխափոշի (Մինչեւ 10%)	4
8.	Ածխափոշի (առանց SiO_2 -ի)	10
9.	Ալուշի, բամբակի, ապորի, հացահատիկի, փայտի, բրոհի փոշի 10%-ից բարձր -ի առկայությամբ, 2-10% -ի դեպքում 2%-ից պակաս -ի դեպքում	2 4 6
10.	Տայկի փոշի	4
11.	Արտադրական սեւ մուր	4
12.	Թուժի փոշի	6

1.4. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԸՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴԵՍՏԱԿԱՆ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ

1.4.1. Աշխատանքի նպատակը

Ցուրացնել արտադրական շինությունների արհետական օդափոխության արդյունավետության ստուգման մեթոդը:

1.4.2. Ընդհանուր տեղեկություններ

Արտադրական շինություններում օդափոխանակումն իրականացվում է բնական (աերացիա) եւ արհետական (մեխանիկական) եղանակներով:

Ըստ նշանակության օդափոխությունը լինում է հարմարավետ, տեխնոլոգիական եւ վթարային:

Արհետական օդափոխության համակարգն ըստ գործողության լինում են ներածման, արտածման եւ ներածման-արտածման: Ըստ բնույթի օդափոխությունը լինում է ընդհանուր եւ տեղական: Առաջին դեպքում օդափոխությունն իրականացվում է շինության ամբողջ ծավալից, իսկ երկրորդ դեպքում՝ շինության այնպիսի աշխատատեղերից, որտեղ առաջանում են վնասակար անշատություններ:

Ընդհանուր փոխանակային օդափոխությունը կարելի է որոշել օդափոխության բազմապատճենով, որը ցույց է տալիս թե շինության ամբողջ ծավալի օդը (ներծծվող կամ արտածվող եղանակներով), միավոր ժամանակում, քանի անգամ է փոխանակվում:

Ունենալով օդափոխության բազմապատճեն՝ կարելի է որոշել օդափոխության համակարգի արտադրողականությունն է, m^3/σ ,

$$L=K \cdot V, \text{ } m^3/\sigma, \quad (1)$$

որտեղ՝ L -ը՝ օդափոխության համակարգի արտադրողականությունն է, m^3/σ ,

$$K\text{-ն՝} \text{օդափոխության բազմապատճեն է, } 1/\text{ժամ}, \\ V\text{-ն՝} \text{շինության ծավալն է, } m^3$$

Օդափոխության բազմապատճենի արժեքը տարբեր նշանակության շինությունների համար որոշվում է կախված վնասակարության աստիճանից: Եղյուսակ 1.11-ում բերված են օդափոխության բազմապատճենի արժեքները արտադրական տարբեր տեղամասերի համար:

Օդափոխության համակարգի մոնտաժումից հետո անհրաժեշտ է ստուգել նրա շահկազման ցուցանիշները, որոնցից հիմնականը սարքավորման արտադրողականությունն է:

Աղյուսակ 1.11.

Արտադրական բաժանմունքների օդափոխության
բազմապատճենի նորմաները

N	Բաժանմունքների անվանումները	Օդափոխության բազմապատճենը
1.	Դաստոցային	2-3
2.	Շարժչանորոգման	1-2
3.	Պղնձալցավորման	3-4
4.	Եռակցման	4-6
5.	Դարբնոցային	4-6
6.	Վառելիքի սարքերի նորոգման	1,5-2
7.	Շարժիչների փորձարկման	2-3
8.	Լվացման	2-3
9.	Փայտամշակման արհեստանոց	2
10.	Աղյունիստրատիվ գուասենյակային շինություն	1,5
11.	Նիստերի դահիճ	3
12.	Ծխարաններ	10

Օդափոխման համակարգի արտադրողականությունը կարելի է որոշել հետեւյալ բանաձեւով:

$$L=3600 \cdot V \cdot F, \quad (2)$$

որտեղ՝ V -ն օդի շարժման արագությունն է օդատար խողովակագծում, m/s ,

$$F$$
-ը օդատար խողովակագծի կտրվածքի մակերեսն է, m^2 :

Քանի որ օդափոխության համակարգում նկ. (1.12.) օդատարների տարրեր տեղերում մղվող օդի քանակությունը տարրեր է (ի հաշիվ խողովակագծերում եղած կորուստների), ապա օդի կորուստները կարելի է գնահատել հետեւյալ բանաձեւով՝

$$\Delta L=L_1-L_2,$$

որտեղ՝ L_1 -ը եւ L_2 -ը օդի քանակությունն է օդատարի տարրեր կտրվածքներում:

Փորձի կատարման համար օդատարի կտրվածքներն ընտրվում են օդամղիչի տարրեր կողմերում՝ Ա եւ Բ կետերում (նկ. 1.12):

Օդատարում օդի շարժման արագությունը կարելի է որոշել դինամիկ ճնշման չափման միջոցով: Ինչպես հայտնի է, դինամիկ ճնշումը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$P_\eta = \rho \cdot \frac{V^2}{2 \cdot g}, \text{ kg/m}^2, \quad (3)$$

որտեղ՝ P_η -ը դինամիկ ճնշումն է խողովակագծի տվյալ կտրվածքում, kg/m^2 ,

ց-ն ազատ անկման արագացումն է, m/s^2 :

թ-ն օդի խտությունն է տվյալ ջերմաստիճանում, kg/m^3 : Եթե հայտնի է օդատարով շարժվող օդի ջերմաստիճանը՝ t , ապա օդի խտությունը կարելի է որոշել.

$$\rho = \rho_0 \cdot \frac{273}{273+t} \text{ kg/m}^3, \quad (4)$$

որտեղ՝ ρ_0 -ն օդի խտությունն է $t=0^\circ C$ -ում: $\rho_0=1.293 \text{ kg/m}^3$: Օգտվելով (3) բանաձեւից կստանանք՝

$$V = \sqrt{\frac{2 \cdot g \cdot P_\eta}{\rho_0}} \text{ m/s}, \quad (5)$$

Այսպիսով, օդի արագությունը որոշելու համար պետք է իմասնալ P_η եւ t մեծությունները:

Խողովակագծում դինամիկ ճնշման որոշման համար օգտագործվում է պիտումետրական խողովակը եւ ՄԿՎ-250 մակնիշի միկրոմանումետրը:

Նկ. 1.14-ում բերված է օդատար գծում պիտումետրական խողովակի տեղադրման սխեման:

Դեպի օդի հոսքն ուղղված ծոված խողովակով չափում է օդի շիթի լրիկ ճնշումը (P_1), իսկ օդի հոսքին ուղղահայաց ուղղված խողովակով՝ ստատիկ ճնշումը (P_2): Այս երկու մեծությունների միջոցով կարելի է որոշել դինամիկ ճնշումը՝

$$P_\eta = P_1 - P_2 \quad (6)$$

Քանի որ խողովակագծի կտրվածքի տարրեր մասերում արագությունները տարրեր են, ուստի անհրաժեշտ է չափումները կատարել կտրվածքի մի քանի կետերում եւ որոշել դինամիկ ճնշման միջին արժեքը:

Չափման կետերի քանակությունը կախված է խողովակագծի տրամագծից: Մինչեւ 350մմ տրամագծի դեպքում չափման կետերի քանակը պետք է լինի 6 հատ:

Դինամիկ ճնշման միջինացումը կատարվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$P_\eta^{\text{միջ}} = \left(\frac{\sqrt{P_{\eta 1}} + \sqrt{P_{\eta 2}} + \sqrt{P_{\eta 3}} + \dots + \sqrt{P_{\eta n}}}{n} \right)$$

որտեղ՝ n -ը չափվող կետերի քանակն է,

$P_{\eta 1}$, $P_{\eta 2}$, $P_{\eta n}$ -ն դինամիկ ճնշումներն են համապատասխան կետերում:


բույթի ու հեղուկի մակարդակի միջեւ ստացվի նվազագույն բացակը: >

Զանի որ սարքը սանդղակավորված է կա ուժ/մ²-ով ապա հարկավոր է սարքի ցուցմունքը՝ մմ շր.սյունով (կախված չերմաստիճանից) արտահայտել կա ուժ/մ²-ով, օգտվելով աղյուսակ 1.12-ից:


Չերմաստիճանը	Գործակիցը	Չերմաստիճանը	Գործակիցը
15	0,99792	23	0,99635
16	0,99776	24	0,99611
17	0,99756	25	0,99586
18	0,99741	26	0,99560
19	0,99722	27	0,99533
20	0,99701	28	0,99505
21	0,99681	29	0,99478
22	0,99658	30	0,99466

Աղյուսակ 1.12


Օրինակ, միկրոմանումետրի ցուցմունքը 22°C-ում 100,03մ շրի սյուն է, ապա սարքի ցուցմունքը արտահայտված կա ուժ/մ²-ով, կլինի՝ $100,03 \times 0,99658 = 99,69$ կա ուժ/մ²:



Նկ. 1.12. Օդափոխության չափման տեղակայանքի ընդհանուր սխեման:



Նկ. 1.13. Օդամղիչի գարգացրած ճշշման չափման կետերի (գ եւ բ տես նկ. 1.12) տեղաբաշխման սխեման:



Նկ. 1.14. Պիտոնմետրական խողովակների տեղադրման սխեման
1-լրիկ ճշշման խողովակ, 2-ստատիկ ճշշման խողովակ


1.4.4. Աշխատանքի կատարման կարգը

- Որոշել օդատարի Ա եւ Բ կտրվածքներում P_{n1} եւ P_{n2} դինամիկ ճնշումները (Նկ.1.13):
- Չափել հետազոտվող օբյեկտի օդի ջերմաստիճանը:
- Որոշել օդի շարժման արագությունը (V_1 եւ V_2) օդատարի Ա եւ Բ կտրվածքներում:
- Որոշել օդափոխման համակարգի արտադրողականությունը օդատարի նույն կտրվածքներում (L_1 եւ L_2): Հաշվել ΔL -ը:
- Որոշել լաբորատոր-սենյակի եւ օդաքաշ պահարանի օդափոխության բազմապատիկները:
- Փորձով ստացված տվյալները գրանցել առյուսակ 1.13-ում եւ նրանց հիման վրա անել եզրակացություն օդափոխման արդյունավետության վերաբերյալ:


Առյուսակ 1.13.

Դրա/բնի սիդոտար կիունիկարտ	Կամուրջի վեցականից սանդ սրտում	Իր մորաթեսքում դորսված վեց	Հարուստորման կամ կահպեն սահմանություն	Առաջնական կետում գետական կամ կահպեն	Առաջնական կետում գետական կամ կահպեն
Լաբորատոր սենյակ 360m^3	Ա կետում Բ կետում				
Օդաքաշ պահարան $2,2\text{m}^3$	Ա կետում Բ կետում				

Եզրակացություններ եւ առաջարկություններ:



Նկ. 1.15. Միկրոմանումետր
1-մանեկ, 2-շարժական անոր, 3-բաժնետող, 4-օպտիկական համա-
կարգ, 5-ցուցիչ բույր, 8-խողովակ,



Նկ. 1.16. Օպտիկական անոր
5-ցուցիչ բույր, 6-ոսպնյակ, 7-հայելի

РОД РАБОТЫ	- физиологическая опасность т. е. при работе вибрацией и шумом
ЧАСТОТА	- частота вибрации 16-8000 Гц
ЗВУК ВИБРАЦИЯ	- физиологическая опасность т. е. работа звуком

Шумная зона вредна для здоровья, поэтому требуются меры по его снижению:

OS-14 является основным фактором работы, его частота составляет 16-8000 Гц. При этом необходимо учитывать, что на частоте 16 Гц может возникнуть так называемый «эффект прилипания», при котором происходит сильное сужение кровеносных сосудов. Для предотвращения этого эффекта рекомендуется использовать специальные средства защиты, такие как наушники и маска.

1.5.4. Акция по снижению шума на рабочем месте

- избегать использования громкой музыки, чтобы не перегружать органы слуха,
- избегать длительной работы с компьютером, чтобы избежать головных болей и мышечных спазмов,
- использовать наушники, чтобы защитить слух от высоких частот звука,
- избегать контакта с острыми предметами, чтобы не получить травмы,
- избегать длительного пребывания в солнечном свете, чтобы избежать солнечных ожогов.

Следует также помнить о том, что работа с компьютером может привести к развитию различных заболеваний, таких как макулатура, мигрень и др.

Чтобы минимизировать опасность для здоровья, необходимо следить за правильным расположением рабочего места, использовать специальную мебель и проводить регулярные физические упражнения.

Наконец, важно помнить о том, что работа с компьютером может привести к развитию различных заболеваний, таких как макулатура, мигрень и др.

Для предотвращения этого необходимо следить за правильным расположением рабочего места, использовать специальную мебель и проводить регулярные физические упражнения.

Кроме того, необходимо следить за правильным питанием, чтобы избежать проблем с пищеварением и полостью рта.

Акция по снижению шума на рабочем месте должна включать в себя следующие мероприятия:

1. Правильное расположение рабочего места: рабочее место должно быть расположено вдали от источников шума, а столик и стул должны соответствовать росту работника.

2. Использование специальных устройств: например, шумопоглощающие наушники или вибродемпферы.

3. Улучшение рабочего процесса: например, изменение рабочего места, использование более легких материалов и т. д.

4. Обучение персонала: например, обучение правильному расположению рабочего места, правильному питанию и т. д.

5. Акция по снижению шума на рабочем месте должна включать в себя следующие мероприятия:

5. Акция по снижению шума на рабочем месте

1. Организация рабочего места: рабочее место должно быть расположено вдали от источников шума, а столик и стул должны соответствовать росту работника.

2. Использование специальных устройств: например, шумопоглощающие наушники или вибродемпферы.

3. Улучшение рабочего процесса: например, изменение рабочего места, использование более легких материалов и т. д.

4. Обучение персонала: например, обучение правильному расположению рабочего места, правильному питанию и т. д.

5. Акция по снижению шума на рабочем месте должна включать в себя следующие мероприятия:

**Հաստ գումար 12.1.003-76 Բն ԳՈՒՏ 12.1.003-Ց-ի ծայսային մնացածան
թուլատությի մակարդակները**

Աղյուսակ 1.14

ՀՀ ընկերություն	Հիմնվածանելու, աշխատանքերի օրենսդրություն	Հայսային մնացած մակարդակը (ԴԲ) միջին երկրպահական հաճախականությամբ						Հայսային մնացած մակարդակը եւ համարժեքային մակարդակը, ԴԲ					
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	10000	20000	40000	80000
1	Վարչական 2ԵԱԾՆո, գրասենյակային աշխատառների աշխատանքեր	79	70	68	58	55	52	50	49	49	60	60	60
2	Զեռնադրկության տեղիստորիայում արտադրական 2ԵԱԾՆություն Մշտական աշխատանքեր եւ բանկ- դուական գոտիներ	99	92	86	83	80	79	76	74	74	85	85	85
3	Վարդորդների, տրակուորիստների եւ կցովի գորու մեքնաները սպասար- կող անձնակազմի աշխատանքեր	99	92	86	83	80	78	76	74	74	85	85	85
4	Լսարաններ, դասարաններ, ընթեցարահ- նական կառինենաներ, ընդունակություններ, դահլիճներ	63	52	45	39	35	32	30	28	28	40	40	40

52

Զայսային մնացած մակարդակները տարբեր օկտավային
գոտիներում

Աղյուսակ 1.15

Օկտավային գոտիներում միջին երկրպահական հաճախականություն նմերը	Հց լոգար իթը	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Թուլակարգող արժեքները ըստ ԳՈՒՏ 12.1.036-81	1	-	79	70	68	58	55	52	50	49
Չափումների արդյունքները	4	-	63	52	45	39	35	32	30	28

Աղմուկի մակարդակի փոփոխությունը տարբեր մեկուսիչներ
օգտագործելիս

Աղյուսակ 1.16

ՀՀ ընկերություն	Նյութը	Աղմուկի մակարդակը, ԴԲ	Աղմուկանման չափը	ԴԲ	%
1	Արանց աղմուկանմիջների				
2	Սպոնզապատված պատեր				
3	Փայտայի միջնապատ				
4	Սպոնզայի միջնապատ				
5	Ֆիբրից միջնապատ				

53

1.6. ԹՐԹՈՒՄԱՆ ՀԵՏԱՉՈՏՈՒՄԸ

1.6.1. Աշխատանքի նպատակը

- Ուսումնասիրել մարդու օրգանիզմի վրա թրթռման ազդեցությունը եւ նրա թույլատրելի նորմաները;
- Ուսումնասիրել օգտագործվող սարքավորումների կառուցվածքը եւ աշխատանքը;
- Շանթանալ թրթռման մակարդակի չափման մեթոդներին:
- Չափել թրթռման պարամետրերը:
- Վերլուծել ստացված արդյունքները, անել եզրակացություններ եւ առաջարկություններ:

1.6.2. Ընդհանուր դրույթներ

Որպես արտադրական վնասակարություն՝ թրթռումն իրենից ներկայացնում է մեխանիկական տատանողական շարժում, որը մարդու մարմնին հաղորդվում է մաշկի, ոսկրոների կամ փափուկ հյուսվածքների միջոցով:

Ըստ փոխացման եղանակի թրթռումը լինում է ընդհանուր, երբ տատանումները հաղորդվում են մարդու հենման մակերեւությաներին՝ նստած կամ կանգնած դիրքով եւ տեղային (մասնակի), երբ տատանումները հաղորդվում են մարդու ձեռքերի միջոցով:

Ըստ առաջացման աղբյուրների՝ ընդհանուր թրթռումը լինում է տրանսպորտային, տրանսպորտային-տեխնոլոգիական եւ տեխնոլոգիական:

Թրթռման երկարատեր ազդեցությունից մարդկանց մոտ կարող են առաջանալ նյարդային համակարգի, վեստիբուլյար ապարատի, անորթների ու հոդերի ֆուլկուլունալ վիճակի խախտումներ, որոնք կարող են հանգեցնել թրթռահիվանդության առաջացմանը: Նման հիվանդությամբ տառապուների մոտ նկատվում են ցավեր ձեռքերում, մատների սպիտակում, մաշկային զգացողության նվազում, մկանների թույլացում եւ հոդացավեր:

Թրթռումը գնահատվում է տատանման ամպլիտուդայով (A, մմ), հաճախականությամբ (ν, Հց), պարբերությամբ (T, Վրկ.), տատանողական շարժման արագությամբ (V, մ/վ) եւ արագացմամբ (W, մ/վ²): Նշված բնութագրերի միջին արժեցով գնահատվում է թրթռման ընդհանուր բնութագիրը: Տատանողական պրոցեսը բնութագրելու նպատակով նրա հաճախականությունների ամբողջ սպեկտրը բաժանվում է գոտիների եւ յուրաքանչյուր գոտու համար որոշվում են թրթռման պարամետրերի միջին քառակուսային մեծությունները (աղ. 1.17):

Քանի որ թրթռման պարամետրերի փոփոխման տիրույթն անվտանգ (շեմային) մեծությունից մինչեւ նրա իրական մեծությունը

բավականին մեծ է, ուստի նշված պարամետրերի չափման համար ընդունված է իրական եւ շեմային արժեցների հարաբերության լոգարիթմը, իսկ որպես չափման միավոր՝ լոցիքելը (դԲ):

Թրթռարագության լոգարիթմական մակարդակը (դԲ) որոշվում է հետեւյալ արտահայտությամբ:

$$L_V = 20 \lg \frac{V}{5 \cdot 10^{-8}} \text{ դԲ},$$

որտեղ՝ V-ն թրթռարագության իրական մեծությունն է, մ/վրկ, $5 \cdot 10^{-8}$ մ/վրկ-ը թրթռարագության անվտանգ (շեմային) մեծությունն է:

Համանման ձեւվով որոշվում է թրթռարագացման լոգարիթմական մակարդակը.

$$L_W = 20 \lg \frac{W}{3 \cdot 10^{-4}},$$

որտեղ՝ W-ն թրթռարագացման իրական մեծությունն է, մ/վրկ², $3 \cdot 10^{-4}$ մ/վրկ²-ն թրթռարագացման անվտանգ մեծությունն է:

Թրթռարագության թույլատրելի միջին քառակուսային ամենամեծ արժեցը 0,2 մ/վրկ է, իսկ մեկ ՅԵՐ հաճախականության դեպքում լոգարիթմական մակարդակը 13 դԲ է:

Նախքան թրթռման դեմ պայջարի միջոցառման մշակումը, անհրաժեշտ է որոշել նրա առաջացման աղբյուրները, տարածման ուղիները եւ պարամետրերի իրական մակարդակները:

Թրթռման դեմ պայջարի հիմնական ուղղություններից են՝ տատանումներ առաջացնող ուժերի նվազեցումը, համակարգի կոշտացումը կամ հավասարակշռող զանգվածների կիրառումը ռեզոնանսային տատանումների բացառման նպատակով, հատուկ պաշտպանական միջոցների (կոշիկներ, ձեռնոցներ, գործիքներ, սարքավորումներ) կիրառմամբ տատանումների մարումը:

1.6.3. Օգտագործվող սարքավորումները

Որպես լաբորատոր սարքավորում օգտագործվում է մետաղական սեղանին տեղադրված հաստատուն հոսանքի էլեկտրաշարժիքը, որի լիսերին ամրացված է թափանիվը (տես նկ. 1.19):

Թափանիվի տրամագծով առվակի մեջ ամրացված է նրա զանգվածի արտակենտրոնությունը փոփոխող միջուկը, որը հնարավորություն է տալիս փոփոխելու տատանման ամպլիտուդայի մեծությունը: Ուղոստատի միջոցով փոփոխվում է տատանումների հաճախականությունը: Ընդունվում է, որ սեղանը հանդիսանում է մասնակի (լոկա) թրթռման աղբյուր, այսինքն, մարդին աշխատում է նրան ձեռքով հենված:


Որպես թրթուամեկուսիչ օգտագործվում են միեւնույն չափի փայտից եւ ռետինից միջադիր թերթեր:

Չափումները կատարվում են ԻԾՎ-1՝ աղմուկի եւ վիբրացիայի չափիչով (Ակ. 1.20):

Մեխանիկական տատանումները էլեկտրական ազդանշաների են Վերափոխվում Դ13 եւ Դ14 պիեզոէլեկտրական վիբրոչափիչ փոխարկիչներով: Ստացված ազդանշաններին համարժեք թրթուարագության վերափոխիչը նպատակով կիրառվում է ինտեգրատորը:


Թրթուարագությանը կամ թրթուարագացմանը համապատասխանող էլեկտրական ազդանշանները, կախված չափումների տեսակից, ուժեղացվում են չափող սարքի Պի-6 ուժեղացուցիչներով՝ մինչեւ միջին քառակուսային ալիքափոխիչի (դետեկտոր) նորմալ աշխատանքն ապահովող մեծությունը: Այնուհետեւ ազդանշանը դեցիբելներով հաղորդվում է Նշված չափիչի սլաքավոր սարքին (Ակ. 1.20):

Տարբեր հաճախականության օկտավային գոտիներում թրթուարագության եւ թրթուարագացման չափման համար օգտվում ենք չափիչ սարքի օկտավային գոտիներից:



Ակ. 1.19. Վիբրացիայի չափման լաբորատոր սարքավորման սխեման

1-սեղան, 2-հաստատուն հոսանքի էլեկտրաշարժիչ, 3-թափանիվ, 4-միջուկ, 5-հոսանքափոխիչ, 6-անցատիչ, 7-պիեզոէլեկտրական վիբրոչափիչ փոխարկիչ Դ13 (Դ14), 8-ինտեգրատոր, 9-միկրոտոնային նախառություն (ՊՍ-4), 10-չափիչ սարք (Պի-6), 11-ձայնակլանիչ ներդիր:



Ակ. 1.20 Աղմուկի եւ վիբրացիայի չափման սարքը
1-չափիչի մուտքը, 2-գտիչների հաճախականությունների փոխանչատիչ, 3- եւ 6-կարգավորման պտուտակների փոխիկներ, 4-աղմուկի կամ վիբրացիայի ռեժիմի բերման անշատիչ, 5-ազդանշանային լամպ, 7-սլաքավոր սարք, 8 եւ 11-մուտքային ազդանշանների թուլացման փոխանչատիչ, 9-միկրոֆոնի հաղորդակայտ, 10-գտիչները համալրելու փոխանչատիչ, 12-աշխատանքի ռեժիմի փոխանչատիչ, 13-էլեկտրական տրամաչափման համակարգի միացման փոխիկ, 14-գրանցող կամ հսկող սարքերի միացման փոխիկ, 15-հողանցիչի միացման պտուտակ, 16-միկրոֆոն:

ԻԾՎ-1 աղմուկի եւ թրթուման չափիչն ապահովում է ընդհանուր եւ օկտավային մակարդակներում հետեւյալ պարամետրերի իրական արժեքների չափումները:

- թրթուարագությունը՝ հաճախականության 10-12500 Հց տիրույթում շեմային արժեքի ($3 \cdot 10^{-4}$ մ/վրկ²) համեմատությամբ, 30-130 դԲ սահմաններում,
- թրթուարագացումը՝ հաճախականության 10-2800 Հց տիրույթում շեմային արժեքի ($5 \cdot 10^{-6}$ մ/վրկ²) համեմատությամբ, 70-160 դԲ սահմաններում:]

Չափիչ սարքի (Ակ. 1.20) դիմային մասում տեղաբաշխած են հետեւյալ դեկավարման օրգանները՝

- | | |
|--------|---|
| ВХОД | Պի-4 միկրոֆոնային նախառությունը գամերացման հաղորդակայտի միացման համար, |
| ВЫХОД | գրանցող կամ հսկող սարքերը չափիչին միացնելու համար, |
| КАЛИБР | էլեկտրական չափաբերման ժամանակ միկրոֆոնային ուժեղացուցիչը միացնելու համար, |

ДЕЛИТЕЛЬ-1	- փոխանշատիչ է, որի օգնությամբ 10-ական դեցիբելներով թուլացվում են մուտքային ազդանշանները 30-90 դԲ սահմաններուն,
ДЕЛИТЕЛЬ-2	- փոխանշատիչ է, որի օգնությամբ 10-ական դեցիբելներով թուլացվում են մուտքային ազդանշանները մինչեւ 40 դԲ սահմանը,
РОД ИЗМЕРЕНИЙ	- փոխանշատիչ է, որը ծառայում է 25-55 դԲ (A), 55-80 դԲ (B), 80 դԲ-ից բարձր (C) թրթուրագության չափման համար համապատասխան գտիչ (A,B,C) համարելու (10-ից մինչեւ 10000 Հց հաճախականության սահմաններում չափումների համար) գտիչը համալրելու, ինչպես նաև հաճախականության տարբեր օկտավային գոտիներում գտիչները (ՓԱՄԵՏՐԵԲ) համարելու համար, - փոխանշատիչ է, որով անջատվում (OTCL), կամ միացվում է (КОНТР ПИТАНИЯ) սարքը,
РОД РАБОТЫ	- փոխանշատիչ է, որի օգնությամբ փորձարկվում են 16-ից մինչեւ 8000 Հց միջին երկարչափական հաճախականությամբ օկտավային գտիչները,
ЧАСТОТА Н	- անջատիչը հնարավորություն է տալիս չափելու աղմուկը կամ թրթուրմը,
ЗВУК-ВИБРАЦИЯ	-

1.6.4. Աշխատանքի կատարման կարգը

Չափումներն սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է՝

- ստորգել սարքի հողանցման առկայությունը,
- միացնել սլուցումը եւ ստորգել հսկիչ լամպի թարթուրմը,
- կատարել չափիչ սարքի էլեկտրական չափաբերումը,
- իրագործել չափիչի միացումները նկ. 1.19-ում բերված սխեմային համապատասխան:

Նշված աշխատանքը կատարել դասախոսի կամ լաբորանտի հսկողությամբ կամ նրանց մասնակցությամբ:

Չափիչ սարքի դիմային մասում գտնվող դեկավարման օրգանները տեղակայել հետեւյալ կերպ. ДЕЛИТЕЛЬ-1-80, ДЕЛИТЕЛЬ-2-40, РОД ИЗМЕРЕНИЯ-ЛИН, РОД РАБОТЫ -"БЫСТРО", ЗВУК ВИБРАЦИЯ -" ВИБРАЦИЯ"

Հետազոտվող օբյեկտի վրա հենվելով Դιչ փոխարկիչը, միացնում ենք էլեկտրաշարժիչին եւ կատարում թրթուրագության ընդհանուր մակարդակի չափումներ:

Եթե չափումների ընթացքում սարքի սլաքը գտնվում է սանողակի ձախ մասում, ապա այն տեղափոխվում է աջ մաս, տեղափոխելով

սկզբում "ДЕЛИТЕЛЬ-1", այնուհետեւ՝ "ДЕЛИТЕЛЬ-2" փոխանշատիչների դիրքը:
Չափումների արդյունքները (դԲ) հաշվում են հետեւյալ բանաձեւով՝
$$A = D_1 + D_2 + P + K_D + K_D$$

որտեղ՝ D_1 -ը "ДЕЛИТЕЛЬ-1"-ի ցուցմունքն է,
 D_2 -ը "ДЕЛИТЕЛЬ-2"-ի ցուցմունքն է,
 P -ը չափիչ սարքի սլաքի ցուցմունքն է,
 K_D -ն հիստերոզի թուլացման գործակիցն է ($K_D=6,5$ դԲ):
Կաճախականությունների օկտավային գոտիներում թրթուրագության մակարդակների չափումները կատարելուց հետո: Այս դեպքում "РОД ИЗМЕРЕНИЯ" բռնակը տեղադրվում է "ФИЛЬТРЫ" դիրքում, իսկ "ЧАСТОТА" փոխանշատիչը՝ հերթականությամբ՝ 31,5; 63; 120; 250; 500 դիրքերում:

Տարբեր հաճախականության օկտավային գոտիներում չափումներ կատարելիս օգտվում ենք միայն ДЕЛИТЕЛЬ-2 փոխանշատիչից, նրա բռնակը տեղակայելով այնպիսի դիրքում, որ չափող սարքի սլաքը գտնվի սանողակի աջ մասում: Ցածր հաճախականությամբ ազդանշանները չափելիս կարող է սարքի սլաքը տատանվել (թրթուր): Այս դեպքում անհրաժեշտ է "РОД РАБОТЫ" փոխանշատիչի բռնակը տեղակայել "МЕДЛЕННО" դիրքում:

1.6.5. Աշխատանքի հաշվետվությունը

- Որոշել թրթուրան մակարդակի փոփոխության կախվածությունը տատանման ամպլիտուդից (փոփոխելով թափանիկի Վրա Եղած ծանրոցի դիրքը) եւ հաճախականությունից (ռեսուտառով փոփոխելով չափիչի պտուտաթվերը):
 - Որոշել թրթուրագությունը հաճախականության տարբեր օկտավային գոտիներում:
 - Որոշել թրթուրագությունը տատանման հաճախականության տարբեր օկտավային գոտիներում փայտից եւ ռետինից թրթուրամեկուսիչների օգտագործման դեպքում:
- Տվյալները լրացնել 1.17 աղյուսակում: Չամեմատել թուլացրվող նորմաների հոտ: Անել եղրակացություններ եւ առաջարկություններ:

Թղթումնա մակարդակի թույլատրենի եւ իրական արժեքները

Աղյուսակ 1.17.

Օկտակայում գտնվեցի միջին Երկրաբանական հաճախականությունները, %	Օկտակայում գտնվեցի միջին Երկրաբանական հաճախականությունը՝ 12.1.012-78	Թղթումնա մակարդակի թույլատրենի և իրական արժեքները	
		Ըստ ԳՆՍԸ	Ըստ Տեղական մակարդակի իրական (չպիման) արժեքը, Բ.Բ.
8	8	5,0	120
16	16	5,0	120
31,0	31,0	3,5	117
63	63	2,5	114
126	126	1,8	111
250	250	1,2	108
500	500	0,9	105
1000	1000	0,63	102

60

1.7. ՍՄՐՈԲՈՒԿՈՊԱՅԻՆ ԷՖԵԿՏԻ ՈՒԽՈՒՄԱԽԻՌՈՒՄԸ

1.7.1. Աշխատանքի նպատակը

- Ուսումնասիրել ստրոբոսկոպային էֆեկտը:
- Ստրոբոսկոպային էֆեկտի օգնությամբ որոշել պտտվող եւ շարժման շարժվող մեքենամասերի պտուտաթերը եւ շարժման հաճախականությունը:
- Մեքենաների աշխատանքի ընթացքում անսարքությունների հայտնաբերումը:

1.7.2. Ընդհանուր դրույթներ

Արտադրական շենքերի արհեստական լուսավորման համար օգտագործում են մի շարք լուսային աղբյուրներ: Դրանցից հիմնականներն են շիկացման, լուսմինեսցենտային, հատուկ բարձր լուսավորության լամպերը (օրինակ՝ բարձր եւ գերազանց ստիլկային լամպերը):

Շիկացման լամպերը լինում են 15-1500 Վտ հզորության՝ 220Վ լարման համար: Դրանք ինչպես տևական, այսպես էլ գումային ճառագայթման տեսակետից ոչ կատարյալ լուսային աղբյուրներն են համարվում, որոնց օգտակար գործողության գործակիցը հազիվ հասնում է 3 տոկոսի:

Լուսմինեսցենտային լամպերը մասնակիորեն վերացնում են շիկացման լամպերի թերությունները:

Արտադրության եւ կենցաղային պայմաններում լուսմինեսցենտային լամպերը գնալով ավելի մեծ կիրառություն են ստանում, որովհետեւ նրանք ունեն հետեւյալ առավելությունները՝ շիկացման լամպի համեմատությամբ լուսատվությունը 2-4 անգամ մեծ է, բարձր է ծառայության ժամկետը, լուսի սպեկտրային կազմն ավելի կատարյալ է, որի հետեւանքով բարելավվում է աշխատատեղի լուսավորությունը:

Լուսմինեսցենտային լամպի ճառագայթման եւ լուսային հոսքի սպեկտրային կազմը կախված է լուսմինաֆորի կազմից: Արտադրությունը թողարկում է տարբեր գունային նշանակության ցերեկային լուսի L7, ճիշտ գունահաղորդման համար ցերեկային լուսի L73, սաղը-սպիտակ լուսի L5F, սպիտակ լուսի LSF լամպեր:

Ինչպես հայտնի է, սովորական 50 հերց հաճախականությամբ փոփոխական հոսանքն իր ուղղությունը փոխում է վայրկյանում 100 անգամ: Հետեւաբար, ցանկացած ոչ իներցիոն լուսային աղբյուրն այդպիսի փոփոխական հոսանքով սավելիս՝ վայրկյանում 100 անգամ «կիանգչի» եւ «կվառվի»:

61

Ծիկացման լամպերում այդ բարախումը հարթվում է շիկացած մարմնի բարձր շերմային եւ լուսային իներցիայի հաշվին, այսինքն՝ շիկացած մարմինը ժամանակի այդ կարծ տեղողության ընթացքում չի հասցնում սարչել, որի պատճառով առարկաները դիտելիս, այդ բարախումը աչքի համար դառնում է աննկատելի:


Ոչ իներցիոն լուսային աղբյուրների աշխատանքի ընթացքում, ինչպիսին լուսմինեսցենտային լամպն է, նման բարախումները նկատվում են մարդկանց կողմից: Այդ դեպքում, պտտվող-շարժվող առարկաներին նայելիս՝ ակնագնդի ներքին թաղանթի վրա պատկերը 100 անգամ հայտնվում եւ կորչում է, միաժամանակ տեղափոխվում է աչքի ցանցաթաղանթի մեջ տարրից մյուսին: Այդ կապակցությամբ առարկայի շարժումն աչքի կողմից ընկալվում է փոփոխական: Առարկայի պտտման կամ տատանման որոշակի արագության դեպքում կարող է ստեղծվել տեսողական պատրանք (հյուզիա), այսինքն՝ հաստատուն արագությամբ պտտվող կամ տատանվող առարկան կարող է ընկալվել որպես հակառակ ուղղությամբ շարժվող, դանդաղ կամ ավելի արագ շարժվող կամ կանգնած: Նշված երեւակայական պատրանքը (հարկանքը) կոչվում է ստրոբոսկոպային էֆեկտ:

Նման էֆեկտը հանգարում է որոշակի աշխատանքների կատարմանը, իսկ որոշ դեպքում կարող է հանդիսանալ վթարների եւ վնասվածքների առաջացման պատճառ:


Լուսմինեսցենտային լամպերի լուսային հոսքի կայունությունը պահպանելու (լուսի բարախումները փոքրացնելու կամ վերացնելու) նպատակով անհրաժեշտ է օգտագործել ցանցի հետ նրա միացման հատուկ սխեմաներ (Ակ. 1.22). Որունք հնարավորություն են տալիս փոխելու 2 կամ 3 իրար կողը դրված լամպերի պարպման սկիզբը: Այդ դեպքում, լուսավորվող օբյեկտի վրա լուսի փուլնը տարբեր լամպերից ընկնում է ժամանակի տարբեր պահերին, այսինքն՝ փոքրանում է լուսի բարախման գործակցի մեծությունը՝ բացառելով ստրոբոսկոպիկական էֆեկտի առաջացումը (Ակ. 1.22):

Այսպիսով ստրոբոսկոպիկական էֆեկտի առաջացման ժամանակ բարձր արագությամբ պտտվող մեջենամասները մեզ թվում են կանգնած (իրականում նրանք պտտվում են), որի պատճառով բանվորներն անզգուշաբար կպեճով՝ վթարի եւ ենթարկվում:

Ստրոբոսկոպիկային էֆեկտը տեխնիկայում օգտագործվում է տեխնիկական չափումների կատարման եւ անսարքությունների հայտնաբերման համար: Տեխնիկական չափումներ կատարելիս հիմնականում որոշվում են մեծ արագությամբ պտտվող մարմինների պտուտագները, որի դեպքում բարախող լամպի լուսի ճառագայթներն ուղղվում են պտտվող մարմնի վրա:



Ակ. 1.21 Ստրոբոսկոպիկային էֆեկտի ուսումնասիրման տեղակայանքի սխեման



Ակ. 1.22. Լուսմինեսցենտային լամպերի «ճեղքված ֆազայով» երկրեւոյային միացման սխեման
1-լամպ, 2-դրոսել, 3-վառիչ, 4-կոնդենսատոր, 5-թողարկող դրոսել:

Եթե լամպի պարպման հաճախականությունը համընկնում է լիսեռի, անիվի, թափանիվի, սկավառակի պտուտաթվերի հետ, մեզ թվում է տվյալ պտտվող մարմինը կանգնած է, որով եւ իմանում ենք պտուտաթվերը:

Չատ հաճախ պտտվող եւ շարժվող մեջենամասների անսարքությունը (ճաքերը, կոտրվածքները, մաշը, գույնը եւ այլն) պես է որոշել նրանց աշխատանքի պրոցեսում, որովհետեւ որոշ տեղակայանքների եւ սարքավորումների անսարքությունները

որոշելիս չի թույլատրվում նրանց աշխատանքը դադարեցնել, քանի որ խախտվում է տեխնոլոգիական արողեսների նորմայ ընթացքը Եւ կարող են տեղի ունենալ վթարներ Եւ աղետներ: Այդ կապացությամբ ստրոբոսկոպային Եֆեկտի օգնությամբ ստեղծվում է շարժվող Եւ պտտվող մարմինների երեւակայական դադար, որի շնորհիվ հնարավորություն է ստեղծվում դիտելու նրանց տեխնիկական վիճակը:

1.7.3. Օգտագործվող սարքավորումները

Ներկա աշխատանքում ստրոբոսկոպիկային Եֆեկտ ստանալու համար օգտագործված է US-5 ստրոբոսկոպային տախոմետրը (նկ. 1.21), որը ծառայում է մեքենամատերի պտտման Եւ տատանման արագությունը որոշելու, ինչպես նաև՝ նրանց աշխատանքի առանձնահատկություններն ուսումնասիրելու համար:

US-5 ստրոբոսկոպային պյուտաչափի չափման ահմանը տատանափում է 250-32000 րոպ⁻¹ սահմաններում, չափումը կատարվում է 7 միջակայքերով՝ 250-500, 500-1000, 1000-2000, 2000-4000, 4000-6000, 8000-16000 Եւ 16000-32000 րոպ⁻¹:

Սարքը սնվում է 127 կամ 220 Վ լարում ունեցող փոփոխական հոսանքի ցանցից, շրջապատի շերմաստիճանը 20°C-ի դեպքում չափման սխալը կազմում է ±0.5 տոկոս:

Փորձի ժամանակ օգտագործվող սարքավորումներն են՝ Ելեկտրոնային բլոկը, բարախող լամպը (5), 1.7 կՎտ հզորություն ունեցող S-41/4 տիպի ասինխրոն Ելեկտրաշարժիչը (1), ԲՖՍ-Օ տիպի մագնիսական թողարկիչը, մեխանիկական տախոմետր Եւ խոշորացույց:

1.7.4. Աշխատանքի կատարման կարգը

Նախքան աշխատանքն սկսելը Ե-30 վրլտմետրով որոշել ցանցի լարումը, ստուգել Ելեկտրոնային բլոկի հալվող ապահովիչի դիրքը, որը պետք է համապատասխանի կոլտմետրի ցուցմունքին: Լուսային Եւ ցանցային հաղորդալարերը կիակ հագցնել անշատատեղերին:

Միացնել «ceste» նիշով անշատիչը (17), (այս դեպքում պետք է լուսավորվի սանդղակը), սպասել 3-5 րոպե մինչեւ սարքի տաքանակը, միացնել «լամպ» նիշի անշատիչը (11): Լուսարձակի համապատասխան տեղակայումով բարախող լամպի լույսն ուղղել ուսումնասիրվող օբյեկտի վրա (մեր փորձի ժամանակ՝ Ելեկտրաշարժիչի լիսերին միացված սկավառակի (15) վրա): Լամպի (5) ճիշտ տեղակայման համար անհրաժեշտ է թուլացնել լուսարձակի հետեւում եղած պտուտակը, շարժել այս մինչեւ դիտարկվող օբյեկտն ունենա ամենալավ լուսավորություն:

Լուսի բեկման հաճախականության փոփոխման սահմանն ընտրվում է միջակայքային փոխարկիչի (9) պտտումով: Յուրաքանչյուր միջակայքում բռնկման հաճախականության սահմանը փոփոխությունը կատարվում է Վերնյերի (Նոնիուսի) պտտումով (8), որի մեջ բռնակը (9) հնարավորություն է տալիս ավելի արագ փոփոխել հաճախականությունը, իսկ փոքրը (8) ծառայում է ավելի ճգործ չափումների համար:

Պտուտաթթվերի հաշվառումը կատարվում է սանդղակի վրա սլաքի (7) տեղաշարժումով: Միջակայքային փոխարկիչի դիրքը ցույց է տալիս, թե որ սանդղակով կարող ենք հաշվել, Եւ ինչ գործակցով պետք է բազմապատկել ցուցմունքը:

1. Ստրոբոսկոպային Եֆեկտ ստանալու համար միջակայքային փոխարկիչը (տես նկ. 1.21) դրվում է կապույտ շրջանակներից մեկի վրա Եւ պտտեցվում է Նոնիուսի բռնակը: Նկատվում է, որ սկավառակի պտուտաթթվերը փոփոխվում են:

Փոխարկիչը պտտեցնելով ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ՝ տեղակայում ենք կարմիր շրջանակի 2-ի վրա, Նոնիուսի բռնակը նորից պտտելով՝ մեզ թվում է, որ սկավառակն սկսում է կանգնել, Նոնիուսի բռնակը դարձյալ պտտելով, սկավառակն իր պտտման սկզբնական ուղղությունը փոխվում է հակառակ ուղղությամբ Եւ սկսում է պտտվել հետադարձ ընթացքով: Իենց այս երեսույթը կոչվում է ստրոբոսկոպային Եֆեկտ: Մովայ Եֆեկտն ուսումնասիրելուց հետո սեղմում ենք մագնիսական թողարկիչի կարմիր կոճակը Եւ կանգնեցնում շարժիչը:

Սկավառակի (5) պտուտաթթվերը չափելու համար սպասում են մինչեւ սկավառակը գտնվի լրիվ հանգիստ վիճակում: Սկավառակի եզրագծի մոտ մատիտով նշագծում ենք (14): Միացնում ենք Ելեկտրաշարժիչը: Փոխարկիչի դիրքն առանց փոփոխելու պտտում ենք Նոնիուսի փոքր բռնակը կամայական ուղղությամբ այնքան ժամանակ, մինչեւ սկավառակի վրա նշագծված հետքը կրվա լրիվ կանգնած վիճակում: Եթե փոխարկիչը գտնվում է կարմիր շրջանակներից 2-ի վրա, ապա կարմիր նիշով սանդղակի վրա կարդում ենք ցուցմունքը Եւ բազմապատկում շրջանակում եղած թվով ու ստանում շարժիչի պտուտաթթվերը: Որպեսզի պտուտաթթվերի չափման ճշտությունը ստուգենք, օգտագործում ենք մեխանիկական պտուտաչափի, որի չափման սահմաններն են 25-100000 րոպե⁻¹:

Չափման համար պտուտաչափի լիսերիկի վրա ամրացվում է համապատասխան ծայրապանակ, այն սեղմելով միաժամանակ սեղմում ենք նաև պտուտաչափի կոճակը մինչեւ ցուցիչը կանգնի մեջ հետաքրքրող պտուտաթթվերի սահմանում:

Այսուհետեւ ծայրապանակը սեղմում ենք սկավառակի կենտրոնական մասում Եւ կարդում ենք սանդղակի ցուցմունքը Եւ համեմատում ստրոբոսկոպիկային պտուտաչափի ցուցմունքին:

Հափման սխալը որոշում ենք հետեւյալ բանաձեւով.

$$\lambda = \frac{P_{\text{սա}} - P_{\text{ճել}}}{P_{\text{ճի}}},$$

որտեղ՝ $P_{\text{սա}}$ - ը ստրոբոսկոպային պտուտաչափի ցուցումունքն է,
 $P_{\text{ճել}}$ - ը Մեխանիկական պտուտաչափի ցուցումունքն է,
 $P_{\text{ճի}}$ - ը Միջին պտուտաթվերն են:

ԱՏ-5 ստրոբոսկոպային պտուտաչափը հևավորություն ունի
 չափելու նաև 32000-ից մեծ պտուտաթվեր, որի չափման համար
 պետք է օգտվել հետեւյալ բանաձեւից՝

$$M = \frac{P_1 \cdot P_2}{P_1 - P_2}$$

որտեղ՝ M -ը չափվող օբյեկտի պտտման արագությունն է,
 P_1 եւ P_2 - ը ըստ սարքի սանդղակի հաջորդ երկու՝ մեկը
 մյուսից անշարժ թվացող վիճակի հաշիվն են:

Օրինակ, սարքի սանդղակից վերցված P_1 եւ P_2 ցուցումունքները
 համապատասխանում են 25000 եւ 20000 պտ/րոպ: Պտտման
 արագությունը՝

$$M = \frac{250000 \cdot 200000}{250000 - 200000} = 100000 \text{ րոպ}^{-1}$$

Պտտվող սկավառակի անսարքությունը որոշելու համար
 անշատում ենք էլեկտրական շարժիչը, սկավառակը լրիվ դադարի
 վիճակ ընդունելուց հետո մաքրում ենք մատիտի հետոք:

Սկավառակի վրա ցանկացած տեղում մատիտով գծում ենք թույլ
 հետք (4): Ընդունում ենք, որ սկավառակի վրա գծված մատիտի
 հետքը իրենից ներկայացնում է ինչ-որ ճաք: Պտուտաթվերի որոշ-
 ման եղանակի նման երեւակայական կանգնեցնում ենք
 սկավառակը եւ զգուշությամբ ուշադիր դիտում սկավառակի վրա
 եղած «ճաքը», այն ավելի լավ բնութագրելու համար կարող ենք
 օգտագործել նաև խոշորացուց:

1.7.5. Կազմել հաշվետվություն

Լաբորատոր աշխատանքը վերջանում է առաջադրված ձեւի
 հաշվետվության կազմումով:

Հաշվետվություն

1. Սարքավորումների եւ չափիչ գործիքների տեխնիկական
 տվյալներ

Սարքավորումների եւ գործիքների անվանումը	Նորմայի տվյալները	Ծառության դասը	Գործարանային թիվը

2. Փորձի արձանագրությունը

Փորձի համառոտ բովանդակությունը	Ստրոբոսկոպային էֆեկտի ստացման ընթացքիը	Ստրոբուտայինմետրի ցուցմունքը	Մեխանիկական տախոմետրի ցուցմունքը	Ռոտուս թվերը	Չափման սխալի տոկոսը	Անսարքությունների բնութագիրը

3. Եզրակացություններ եւ առաջարկություններ

4. Աշխատանքը կատարեց

(կատարողի ազգանուն, անուն, հայրանուն)

1.8. ՄԻՆՉԵՎ 1000 Վ ԼԱՐՈՒՄՈՎ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ, ԵՐԿՐՈՐԴՎԱՅԻՆ ԾՂԹԱՆԵՐԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԳԱՍՊՈՐՈՐԴՎԱՆԻ ՄԵԿՈՒՄԱՅԱՆ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՓՈՒՄԸ

1.8.1. Աշխատանքի նպատակը

Ուսումնասիրել մինչեւ 1000Վ լարումով ապարատների երկրորդային շղթաների եւ էլեկտրահաղորդագծերի մեկումայան դիմադրության չափման միջողները:

1.8.2. Ընդհանուր դրույթներ

Էլեկտրասարքավորումների աշխատանքի հուսալիությունը եւ անվտանգությունը մեծ չափով կախված են ապարատների, երկրորդական շղթաների եւ էլեկտրահաղորդալարերի մեկումայան վիճակից եւ շահագործման պայմաններից:

Ժամանակի ընթացքում շրջակա միջավայրի անբարենպաստ պայմանների ազդեցությունից դրանց մեկուսից շերտերը ուղղում ու քայլավորելու են, որի հետեւանքով վատանում է մեկումայան դիմադրությունը:

Մեկումայան դիմադրության փոքրացման պատճառով մեծանում են մեկուսիչով անցնող հաղորդականության հոսանքները, որոնք հասնելով որոշակի մեծության, կարող են ծակել մեկուսիչները:

Այդ հոսանքների մեծացումը կարող է առաջացնել նաև մեկուսիչ նյութի բռնկում՝ դրանով հսկ ստեղծելով հրդեհի կամ պայթյունի վտանգ: Մեկումայան դիմադրության փոքրացման, ինչպես նաև մեկուսիչի ծակման հետեւանքով բարձրանում է էլեկտրահոսաքահարման վտանգը, ընկնում է սարքավորումների աշխատանքի հուսալիությունը:

Մեկուսիչների քայլավորման քիչող հետեւանքները կանխելու նպատակով, էլեկտրանգության կանոնների համաձայն՝ անհրաժեշտ է պարբերաբ չափել էլեկտրական տեղակայանքների եւ սարքավորումների երկրորդային շղթաների եւ էլեկտրահաղորդալարերի մեկումայան դիմադրությունը:

Բոլոր տեսակի չափումները պետք են կատարել սարքավորումները հոսանքի անշատված վիճակում:

Մինչեւ 1000 Վ լարումով նորմալ պայմաններում աշխատող էլեկտրատեղակայանքների մեկումայան դիմադրությունը չափվում է ոչ ուշ, քան տարին մեկ անգամ, իսկ խոնավ, ինչպես նաև վնասակար գագերով ու գոլորշիներով հագեցած շենքերում՝ ոչ պակաս, քան տարին երկու անգամ:

Մեկումայան դիմադրության չափումը կատարվում է ինչպես բոլոր ֆազերի միջեւ առանձին վերցրած, այնպես էլ յուրաքանչյուր ֆազը հողի (հրանի) հետ:

Մինչեւ 1000Վ լարումով էլեկտրասարքավորումների եւ հաղորդայարերի մեկումայան դիմադրությունը պետք է համապատասխանի թույլատրվող նորմաներին (այսուսակ 1.18):

**Մեկուսիչների դիմադրության նվազագույն արժեքները
Այսուսակ 1.18.**

Փորձարկվող օբյեկտի անվանումը	Մեկուսիչի դիմադրությունը
Կոնտակտների, մագնիսական թողարկիչների եւ ավտոմատ անքատիչների կոներ:	0.5 ՍՕ հմ
Հաղորդական ստատորների վաթուլյումներու:	ոչ պակաս 0.002-0.02 ՍՕ հմ
Ֆազային ռոտորով ասինխրոն էլեկտրաշարժիչների ռոտորի փաթույթները:	չի նորմավորվում
Գեներատորների գոգոման շղթաները:	ոչ պակաս 0.1 ՍՕ հմ
Բաշխէ սարքեր եւ էլեկտրահաղորդայարեր	ոչ պակաս 0.5 ՍՕ հմ
Ռուային եւ լուսավորության էլեկտրահաղորդագծեր:	ոչ պակաս 0.5 ՍՕ հմ

1.8.3. Աշխատանքի կատարման կարգը

Փորձի կատարման ընթացքում օգտագործվում են հետևյալ սարքավորումները եւ չափիչ սարքերը:

ա) մեզահմաքափ՝


բ) միացման հաղորդալարեր,

գ) փորձնական էլեկտրասարքավորումներ (էլեկտրական շարժիչներ, պայմանական հաղորդալարեր):

Մեզահմաքափը բաղկացած է ծեղողի պտտումով հաստատուն հոսանքի գեներատորից, մագնիսաէլեկտրական լոգոմետրից եւ լրացուցիչ դիմադրություններից: Մեզահմաքափն ունի չափման 2 սահմաններ՝ ՄΩ (մեզօնի) եւ ԿΩ (կիլոօնի): Կախված չափվող դիմադրության մեծությունից, չափման փոխարկիչը տեղափոխվում է համապատասխանարար ՄΩ կամ ԿΩ դիրքի վրա: Ներկայումս կիրառվում են մեզահմաքափեր՝ M1101 տիպի 100Վ, 500Վ եւ 1000Վ լարումներով, իսկ MC-06 տիպին՝ 2500Վ լարումով: M1101Մ մեզումետրի սկզբունքային սխեմա բերված է նկ. 1.23-ում:

Չափումներով ստացված դիմադրության մեծությունը (R_s) համեմատության մեջ է դրվում ԵԿԿ-ով սահմանված թույլատրելի դիմադրության (R_p) հետ եւ եզրակացնելով է արվում փորձարկվող օբյեկտի հետագա շահագործման պիտանիության վերաբերյալ:


Եթե համեմատությունից պարզվում է, որ $R_s > R_p$, ապա այդ սարքավորումները կարելի են համարել պիտանի, իսկ եթե $R_s \leq R_p$, ապա դրանք պիտանի չեն շահագործման համար:



Նկ. 1.23 M1101M մեզոմետրի սկզբունքային սխեմա:


1- աշխատանքային շրջանակ, 2-հակագրեցության շրջանակ, 3-ուղղիչով գեներատոր, Բ-փոխանցատիչ, R₁, R₂, R₃, R₄-էլեկտրացուցիչ դիմադրություններ:

Մինչեւ 1000Վ լարումով ապարատների, սարքավորումների եւ էլեկտրահաղորդագծերի մեկուսացման դիմադրության ԵԿԿ-ով սահմանված նվազագույն արժեքները բերված են աղյուսակ 1.18-ում:



Նկ. 1.24 Էլեկտրաշարժիչի փաթույթների մեկուսիչների դիմադրության չափման սխեման.

1-էլեկտրաշարժիչ, 2-մեզոմետր, 3-հաղորդալարեր



Նկ. 1.25 Մեկուսիչների դիմադրության չափման սխեման

Էլեկտրական ապարատների, երկրորդային շղթաների եւ պայմանական էլեկտրահաղորդագծերի մեկուսացման դիմադրության չափման սխեմաները (M1101M տիպի մեզօհմաչափի օգնությամբ) բերված են Նկ. 1.24 եւ 1.25-ում:

Մեկուսիչների դիմադրության չափման համար անհարաժեշտ է.

1. Սիացնել բարձր մեկուսացում ուսեցող 2 հաղորդալարեր M1101M մեզօհմաչափի սեղմակներին եւ նրա չափման սահմաների փոխարկիչը տեղափոխել ՄΩ դիրքի վրա (Նկ. 1.24):

2. Ստուգել գործիքի սարքինությունը, որի համար պտտել նրա բռնակը 90-130 պտուղուած արագությամբ եւ հետեւել գործիքի սլաքին: Տեխնիկապես սարքին գործիքի սեղմակներին միացված հաղորդալարերի ծայրերն իրարից անջատ լինելու դեպքում, սլաքը պետք է ցույց տա «0», իսկ իրար միացված վիճակում «∞» ցուցմունքները:

3. Գործիքի բռնակի պտտումը դադարեցնելուց հետո նրա սեղմակները հերթականությամբ միացնել փորձարկվող սարքավորման (շարժիչի) առանձին ֆազերին գույզ-գույզ վերցրած՝ Ա-Բ, Բ-Գ եւ Ա-Գ, ապա յուրաքանչյուր մեկ ֆազին եւ իրանին՝ Ա-Ե, Բ-Ե եւ Գ-Ե: Ամեն անգամ միացումը կատարելուց հետո պտտել բռնակը եւ գրանցել նրա ցուցմունքը, որը եւ կիսի չափվող դիմադրության մեծությունը (R_1):

4. Նույնը կատարել լարորատոր փորձատեղում տեղադրված մյուս սարքավորումների եւ էլեկտրահաղորդագծերի մեկուսացման դիմադրությունը չափելիս (Նկ. 1.25):

5. Չափումներով ստացված մեծությունները լրացնել աղյուսակ 1.19-ում, ըստընդունակ աղյուսակ 1.18-ից ԵԿԿ-ով սահմանված թույլատրելի դիմադրությունը:

6. Չափումներով ստացված մեծությունները համեմատել թույլատրելի դիմադրության հետ եւ որոշել փորձարկվող էկելտրա-

սարքավորումների եւ պայմանական ելեկտրահաղորդագծերի պիտանիությունը:

1.8.4. Դաշվետվության ճեւակերպումը

1. Գրանցել լաբորատոր աշխատանքի համառոտ ծրագիրը եւ չափումներ կատարելու կարգը:

2. Թվարկել անհարժեշտ սարքավորումները եւ դրանց հիմնական տվյալները:

3. Արտագծել նկ. 1.24 եւ 1.25 սխեմաները:

4. Ըստ չափման արդյունքների եւ աղյուսակ 1.18-ում բերված տվյալների լրացնել աղյուսակ 1.19-ը:

5. Զեւակերպել փորձարկվող սարքավորումների եւ ելեկտրահաղորդագծերի պիտանիության վերաբերյալ եզրակացությունը եւ ոչ պիտանի լինելու դեպքում առաջարկել համապատասխան միջոցառումներ:

Մեկուսացման դիմադրության R_r տվյալները
Աղյուսակ 1.19

Փորձարկվող օբյեկտի անվանումը	Մեկուսացման դիմադրությունը						Թույլատրելի դիմադրություն, ՄՕՀՄ	Ծանոթություն		
	Փագերի միջեւ		Փագի եւ հրանի միջեւ							
	Ա-Բ	Բ-Գ	Ա-Գ	Ա-Ե	Բ-Է	Գ-Է				

1.9. ԴՐԱԿԱՆԱԳ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ԲՈՆԿՄԱՆ ՁԵՐՄԱՍՏԻճԱՆԻ ՀԵՏԱՎՈՏՈՒՄԸ

1.9.1. Աշխատանքի ծրագիրը

- Ծանոթանալ հրավտանգ հեղուկների բռնկման չերմաստիճանի որոշման մեթոդի հետ:
- Ծանոթանալ օգտագործվող սարքերի կառուցվածքների եւ աշխատանքի սկզբունքի հետ,
- Ուսումնասիրել հետազոտվող հրավտանգ հեղուկները (ծանոթանալ հավելված 21-ի տվյալների հետ):
- հաշվարկներով որոշել հետազոտվող հեղուկների բռնկման չերմաստիճանը,
- փորձնական եղանակով որոշել հետազոտվող հեղուկների բռնկման չերմաստիճանը (յուրացանչուր հեղուկի համար փորձը կատարել երկու անգամ):
- որոշել հրավտանգ հեղուկներ օգտագործող արտադրությունների կարգը՝ ըստ հրդեհավտանգության:

1.9.2. Ընդհանուր դրույթներ

Այրման ժամանակ տեղի ունեցող ֆիզիկաքիմիական պրոցեսների իմացությունը հնարավորություն է տալիս ստեղծել եւ կիրառել նորանոր հրդեհամարիչ միջոցներ եւ նյութեր:

Այրումն իրենից ներկայացնում է օքսիդացման կամ քայլայման պրոցեսներ, որն ուղեկցվում է շերմության եւ լույսի արձակմամբ: Այրման պրոցեսի առաջացման եւ ընթացքի համար անհրաժեշտ է, որ այրվող նյութը եւ օքսիդին ուսենան որոշակի բաղադրություն, իսկ այրիչը՝ (կրակ, կայծ, շիկացած իր) ուսենա անհրաժեշտ ջերմային եներգիա:

Հրդեհի ժամանակ, որպես օքսիդից է հաղիսանում օդի թթվածինը, սակայն մի շարք նյութեր կարող են այրվել նաև ջլորի (ջրածինը, մետաղների մի մասը), ծծումբի գոլորշիների (պղինձ), ածխածնի օքսիդի (մագնեզիում) միջավայրում:

Տեւական այրման ամենամեծ արագությունը նկատվում է մաքուր թթվածնի առկայությամբ, իսկ երբ թթվածնի քանակն օդի մեջ հջնում է մինչեւ 14-16%, նյութերի մեծ մասի մոտ դադարում է այրումը եւ սկսում է մարմրման պրոցեսը (օդում թթվածնի ծագաւազմում է ~21%), երբ օդի մեջ թթվածնը կազմում է 8-10%, այրումը եւ մարմրումը դադարում է:

Կախված այրվող համակարգի (այրվող նյութ-թթվածին) հատկություններից՝ այրումը կարող է լինել համասեռ (ինմոգեն) կամ անհամասեռ (հետերոգեն):

Այրումը համարվում է համասեռ, եթե այրվող նյութը եւ օդը համաչափ խառնած են իրար հետ (վառվող գազերի, գոլորշիների եւ օդի խառնուղ): Այսպիսի համակարգի այրումը կոչվում է կինետիկ, որի արագությունը կախված է ջեմիական ռեակցիաների արագությունից:

Այրումը հանդիսանում է անհամասեռ, եթե այրվող նյութերը (կոչտ եւ հեղուկ լուրեր) եւ օդը իրար հետ խառնված չեն եւ ունեն բաժանման մակենք: Այրման պրոցեսում օդի թթվածինը ներթափանցում է (դիֆուզվում) այրման արգասիքների միջոցով դեպի վառվող նյութը և մտնում նրա հետ ռեակցիայի մեջ: Այսպիսի արյունը կոչվում է դիֆուզիոն, քանի, որ այրման արագությունը որոշվում է հիմնականում համեմատաբար դասդադ ընթացող դիֆուզիոն պրոցեսով:

Նկ.1.26-ում պատկերված է վառվող հեղուկի դիֆուզիոն այրման սխեման:

Այրումը կարող է լինել լրիվ եւ թերի: Լրիվ այրման պրոցեսն ընթանում է ավելցուկային թթվածին առկայությամբ, որի ընթացքում առաջանում են այնպիսի այրման արգասիքներ, որոնց այրվելու ենթական ածխաթթու գազ (CO_2), ծծմբային գազ (SO_2), ջրային գոլորշիներ (H_2O) եւ այլն:

Թերայրումը տողի է ունենում այրման գոտում թթվածին անբավարարության դեպքում, որի հետեւնաքով առաջանում են թերայրմանը հատուկ կծու, թունավոր վառվող եւ պայթունավտանգ արգասիքներ՝ ածխածնի օքսիդ (CO), սպիրտներ, ալյեհիդներ, թթուներ եւ այլն:

Այրվող հեղուկերն ընդունակ են գոլորշանալու, որոնց քանակը հեղուկի մակերեսայի վրա կախված է նրա բաղադրությունից եւ ջերմաստիճանից: Եթե գոլորշաօքսիդային խառնուրդը հեղուկի մակերեւութիւնը կրա որոշակի հարաբերության հասնելով, շփման մեջ է մտնում այրող սղբյուրի հետ, այն արագ այրվում է: Այդպիսի այրումը կոչվում է բռնկում:

Հեղուկի այն ամենափոքր ջերմաստիճանը, որի դեպքում գոլորշաօքային խառնուրդը շփման մեջ մտնելով այրիչի հետ, բռնկում է, կոչվում է բռնկման ջերմաստիճան: Հեղուկի բռնկման ջերմաստիճանը, նշպես նաեւ բռնկման ժամանակ անշատված ջերմության քանակը բավարար չեն հեղուկի տեւական այրման համար: Տեւական այրումն սկսվում է հեղուկի բռցավառման ջերմաստիճանից: Դա այն ջերմաստիճանն է, որի ազդեցությունից առաջացած գոլորշիներն ու գազերը օդի հետ խառնուրդ կազմելով, շարունակում են պրվել, նույնիսկ՝ այրող աղբյուրները հեռացնելուց հետո:

Չափի, որ հեղուկ այրվող նյութերի բռնկման ջերմաստիճանը փոքր է բռցավառման ջերմաստիճանից, ուստի հեղուկների հրդեհավտանգությունը բնութագրվում է բռնկման ջերմաստիճանով:

Գործող նորմաների համաձայն՝ հեղուկներն ըստ հրդեհավտանգության աստիճանի, կախված բռնկման ջերմաստիճանից, բաժանվում են երկու դասի:

- դյուրաբրցավառվող, որոնց բռնկման ջերմաստիճանը փակ հալոցում մինեւ 61°C է, իսկ բացում՝ 66°C (ացետոն, եթեր, բենզին, բենզոլ, մեթանոլ, կերոսին եւ այլն),
- այրվող, որոնց բռնկման ջերմաստիճանը բարձր է փակ հալոցում 61°C-ից, իսկ բացում՝ 66°C-ից (գլիցերին, մագութ, հանքային եւ բուսական յուղեր եւ այլն):

Մի քանի հեղուկների բռնկման եւ եռման ջերմաստիճանները տրված են հավելված 21-ում:

1.9.3.Աշխատանքի կատարման կարգը

1. Որոշել հետազոտվող հեղուկների բռնկման ջերմաստիճանները՝ անտեսելով մթնոլորտային ճնշման մեծությունը (t'_{pn})

$$T'_{\text{pn}}=0.736T_{\text{bn}},$$

$$273+t'_{\text{pn}}=0.736(273+t_{\text{bn}}),$$

$$t'_{\text{pn}}=0.736 t_{\text{bn}}-72,$$

t_{bn} -ը հեղուկի եռման ջերմաստիճանն է, °C:

2. Որոշել մթնոլորտային ճնշման հետ կապված ջերմաստիճանային ուղղիքը.

$$\Delta t=0.345 \cdot (760-P)$$

որտեղ՝ P-ն բարոմետրկան ճնշման մեծությունն է փորձի պահին:


3. Որոշել հեղուկների բռնկման ճշգրիտ ջերմաստիճանները՝ հաշվի առնելով մթնոլորտային ճնշման հետ կապված ջերմաստիճանային ուղղիքը.

$$t_{\text{pn}}=t'_{\text{pn}}+\Delta t$$

4. t_{pn} եւ Δt -ի արժեքները գրանցել թիվ 1.20 աղյուսակում:

5. Հեղուկների բռնկման ջերմաստիճանը հիմնականում որոշում են փորձնական եղանակով փակ կամ բաց սարքերի օգնությամբ: Տվյալ լաբորատոր աշխատանքը կատարելու համար օգտագործվում է բռնկման ջերմաստիճանի որոշման բաց սարքավորում (նկ.1.27): Սարքը բաղկացած է հենաձողից (1), որի վրա տեղադրված են ավագային բաղնիքը (2), հալոցը (3) եւ էլեկտրասալիկը (4): Բոլիչը հարմարանքներով (7) ամրացված են ջերմաչափն (5) ու էլեկտրավառիչը (6): Սարքի հետին մասում տեղադրվում է մուգ գույնի էկրան (8) բռնկումը լավ դիտարկելու համար: Փորձի կատարման համար օգտագործվում են նաեւ հետեւյալ սարքերն ու գործիքները՝ լաբորատոր տրանսֆորմատոր, բարոմետր,

Էլեկտրավագիչ, ջերմաչափեր, տարրեր հեղուկներով լցված անոթներ, ապակյա կամ կվարց ձոռիկ, ունելի (պինցետ):



Նկ. 1.26 Այրվող հեղուկի դիֆուզիոն այրման սխեման

Աշխատատեղում պետք է բացակայի օդի շարժումը, իսկ լրացրությունը պետք է լինի այնպիսին, որ հնարավոր լինի տեսնել հեղուկի բռնկումը:


6. Հալոցը տեղադրել ավազային բաղնիքի մեջ այնպես, որ նրա եւ ավազային բաղնիքի հատիկների միջեւ եղած ավազի շերտն ունենա 5-8մմ հաստություն, իսկ հալոցի վերին եզրը գտնվի ավազային բաղնիքի եզրից 10 մմ բարձրության վրա:

7. Լցնել հետազոտվող հեղուկը հալոցի մեջ այսքան, որ նրա մակարդակը 10-12 մմ ցածր գտնվի հալոցի եզրից:

8. Բռնիչ հարմարանքի օգնությամբ ջերմաչափը տեղափորել հալոցի կենտրոնում:

9. Լարորատոր տրանսֆորմատորի միջոցով միացնել էլեկտրասալիկը, կարգափորել լարումը այնպես, որ տաքացման արագությունը լինի 5-8 աստ/րոպե: Որպեսզի հեղուկն ամբողջ ծավալով հավասարաշափ տաքանա, անհրաժեշտ է ողջ պրոցեսի ընթացքում այն պարբերաբար խառնել:

10.Երբ հեղուկի ջերմաստիճանը հասնի 20°C -ով պակաս հաշվարկային բռնկման ջերմաստիճանից, պետք է տրանսֆորմատորի լարումը կարգափորել այնպես, որ տաքացման արագությունը լինի ոչ ավելի 1-2 աստ/րոպե:



Նկ. 1.27 Հեղուկ վառելանյութի բռնկման ջերմաստիճանի որոշման սարքավորման սխեման

1-հենաձող, 2-ավազային բաղնիք, 3-հալոց, 4-էլեկտրասալիկ, 5-ջերմաչափ, 6-էլեկտրակայծառ, 7-բռնիչ հարմարանք, 8-էլեկտրավառիչ

11.Երբ հեղուկի ջերմաստիճանը կլինի 10°C -ով պակաս հաշվարկային բռնկման ջերմաստիճանից, պետք է յուրաքանչյուր րոպեն մեկ միացնել էլեկտրավառիչը:

12. Այս դեպքում, երբ հեղուկի մակերեւույթի վրա կդիտվի կապտավուն բոց, պետք է համարել, որ հեղուկը բռնկվել է, իսկ ջերմաչափի ցուցմունքը այդ պահին կլինի բռնկման ջերմաստիճան:

13. Փորձը կրկնել եւ վերցնել երկու չափումների միջինը: Ստացված արդյունքները գրանցել թիվ 1.20 աղյուսակում:

14. Ըստ հեղուկների բռնկման ջերմաստիճանի՝ հավելված 22-ից որոշել արտադրության հրդեհավտանգության կարգը եւ արդյունքը գրանցել աղյուսակ 1.20-ում:

Աղյուսակ 1.20

Հետազոտվող հեղուկի պնդականությունը	Հարումնեցրված մնացուքը մն սիր. պուլ.	Մակուրության մնացուքը հետ կապահանջ չեցնաստիճանն ըն	Բարձրացնական շերտը	Աղյուսակ 1.20		
				Համարված հաշվարկային գումարը	Կառուցումը	Կարգը
				t_{pp1}	t_{pp2}	t_{pp3}

1.10. ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻճԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

1.10.1. Աշխատանքի նպատակը

- Ուսումնասիրել տրակտորների, ավտոմոբիլների, մեքենա-տրակտորային ագրեգատների եւ այլ տեխնիկական միջոցների կառուցվածքային առանձնահատկությունները եւ որոշել մարդու վրա ազդող հնարավոր վտանգը եւ վնասակարությունը:
- Դայտնաբերել նշված տեխնիկական միջոցների վտանգավորությունը, վտանգավոր գոտիները, աշխատանքի ժամանակ առաջացող վնասակարությունները, որոնք ազդում են մարդու մարմնի վրա: Տալ նրանց գնահատականը:
- Ուսումնասիրել նշված մեքենաների եւ ագրեգատների տեխնիկական շահագործման հարմարավետությունը «մարդ-մեքենա-միջավայր» համակարգում՝ համապատասխանեցնելով այն գործող միասնական պահանջներին:
- Կատարել առաջարկություններ տվյալ մեքենաների տեխնիկական անվտանգությանը ապահովելու համար:

1.10.2. Ընդհանուր դրույթներ

Մեքենաների, սարքավորումների ու հարմարանքների տեխնիկական անվտանգության որոշման համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել:

- Մարդու օրգանիզմի վրա ազդող գործոնները, որոնք որոշակի պայմաններում կարող են վտանգ ներկայացնել աշխատողի կյանքի ու առողջության համար,
- Մեքենաների տեխնիկական սպասարկման ընթացքում առաջացող բնութագրական պոտենցիալ վտանգն ու վնասակարությունը եւ արտադրական վնասվածքի աղբյուրները,
- Գործիքներին, հարմարանքներին եւ այլ սարքավորումներին ներկայացվող անվտանգության պահանջները,
- Մարդեր աշխատանքներ կատարելիս անհրաժեշտ արտահագուստներն ու պաշտպանական միջոցները,

Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ մեքենաների վրա պետք է աշխատեն այն անձինք, ովքեր ունեն տվյալ մեքենաների դեկավարման համար իրավունքի վկայական:

Գնահատել ինքնազնաց, կցվող, կախվող մեթեսաների այն առանձնահատկությունները, որոնք կարող են վտանգ առաջացնել դրանց սպասարկողների ու շրջապատի մարդկանց համար: Դա նշանակում է՝ պետք է կարողանալ որոշել մեթեսաների վտանգավոր գոտիները, պոտենցիալ արտադրական վտանգն ու վնասակարությունը, որոնք կարող են առաջանալ վարի, կուլտիվացիայի, կրկնավարի, փողիսման, ցանցի, հացահատիկային ու տեխնիկական կուլտուրաների կոմբայնային բերքահավաքի, սիլիսացման, կաթրում կատարվող աշխատանքների, այգիներում եւ շերմոցներում կատարվող աշխատանքների, կերացարդման, կերարաշխման, մեթեսայական կթի ժամանակ, արհեստանցներում եւ այլն:

Այդ հարցերի լուծման համար անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել դեկավարման մեխանիզմների, ընթացքային մասերի, արգելակների, էլեկտրասարքավորումների, հիդրոհամակարգերի եւ այլ միացությունների վիճակի պաշտպանական սարքավորումների, շրջափակոցների եւ այլնի վրա:

Անհրաժեշտ է կարողանալ օգտագործել «Տրակտորների եւ ավտոմոբիլների», «Գյուղատնտեսական մեթեսաների», «Անասնապահական ֆերմաների մեթեսայացում», «Մեթեսատրակտորային պարկի շահագործում», «կառուցվածքային կյութերի տեխնոլոգիա» առարկաներից ստացած գիտելիքները արգելակային ճանապարհին, սահցի, կայունության, շրջադարձի ժամանակ շրջման, ագրեգատների կոմպլեկտավորման, շարժման կինմատիկայի ընտրության եւ այլ շահագործական ու տեխնիկական հարցերի որոշման ընթացքում:

Գնահատել մեթեսաների կառուցվածքի ճարտարագիտական ձեւավորումը, գունավորումը, տեխնիկական եսթետիկայի հարցերը, դրանց համապատասխանելը մարդու հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական եւ մարդաչափական առանձնահատկություններին: Որոշել մեթեսաների սպասարկման ու շահագործման հարմարավետությունը, սանիտարական եւ հիգիենիկ հարցերը:

- Հետազոտել տարբեր մեթեսաների կառուցվածքները՝ նկատի ունենալով դրանց շահագործման անվտանգությունը եւ կառուցվածքի կատարելությունը:

1.10.3. Աշխատանքի կատարման կարգը

Աշխատանքի կատարման համար դասախոսի կողմից ընտրվում է մեկ կամ երկու մեթեսա-սարքավորում եւ դրանց օրինակի վրա անցկացվում է գնահատման աշխատանքը:

Աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտ է ընտրել մարդու մարմսի վրա ազդող ներքոհիշյալ վտանգներից ու վնասա-

կարուցյուններից ընդհանուր եւ անհատական պաշտպանական միջոցները:

- մեթեսաների, հաստոցների, գործիքների եւ մեխանիզմների բաց շարժվող մասերից,
- շիկացած եւ տաք մասերից,
- էլեկտրական հոսանքից,
- արտադրական թույսներից եւ թուսաքիմիկատներից,
- ագրեսիվ հեղուկներից, գոլորշիներից եւ գազերից,
- արտադրական փոշիներից,
- արտադրական ազմուկից եւ թթորումից
- մեթեսա-ագրեգատների կառուցվածքի ձեւավորման առանձնահատկություններից,
- ինքնաշարժ մեթեսաների շրջկելուց (անկայունությունից),
- աշխատատեղի անհարմարավետությունից,
- ագրեգատի կազմի սխալ ընտրումից եւ ագրեգատավորումից (վարի, ցանցի, միջշարային մշակության, բերքահավաքի, տրանսպորտային աշխատանքների):

Յամառուտակիորեն և կարագրել ուսումնասիրվող մեթեսաների եւ ագրեգատների կառուցվածքային թերությունները: Դրանց համապատասխանությունը միասնական պահանջներին եւ ստանդարտներին: Բերել առաջարկվող շրջափակման, ապահովիչ սարքերի, բլոկավորման, տրակտորային ագրեգատի կազմի, շրջադարձերի կիսեմատիկական եւ այլ հարմարանքների սխեմաները, որոնք ապահովելու են մեթեսաների ու սարքավորումների անվտանգությունը:

1.10.4. Յաշվետվության ձեւակերպումը

Մարդու մարմինը հնարավոր վտանգներից ու վնասակարությունից պաշտպանելու համար անհրաժեշտ են հետեւյալ միջոցառումները:

- մշակել պաշտպանական շրջափակոցների սխեմաներ մեթեսաների բաց շարժվող մասերից պաշտպանվելու համար,
- թվարկել շիկացած եւ տաք մասերից պաշտպանվելու միջոցները (գծել սխեմաները),
- մշակել էլեկտրական հոսանքից պաշտպանվելու միջոցները (գծել անհրաժեշտ սխեմաները),
- համեմատել թույների եւ թուսաքիմիկատների առկա քանակությունը դրանց սահմանային թույլատրելի բաղադրությունների հետ (ՄԹԲ) եւ առաջարկել պաշտպանության համապատասխան միջոցներ եւ միջոցառումներ,

ե) Նշել ագրեսիվ հեղուկներից, գոլորշիներից եւ զագերից պաշտպանվելու միջոցներն ու միջոցառումները,

զ) Մշակել արտադրական փոշիների քանակի և վագեցման ուղիները եւ դրանցից պաշտպանվելու միջոցները,

է) բերել արտադրական աղմուկի եւ թրթուման նվազեցման եւ պաշտպանության միջոցները (գծել առաջարկվող խլացուցիչի, մեկուսիչի, մեղմիչի սխեման),

ը) զնահատել մեթենաների կառուցվածքային առանձնահատկությունները անվտանգության եւ հարմարավետության տեսակետից եւ նշել բարելավման ուղիները,

թ) Ելնելով ընտրված ինքնաշարժ մեթենայի տեսակից՝ հաշվարկել կայունությունը (գծել սխեման),

ժ) Վերլուծել աշխատանքը (գծել սխեման),

ի) ընտրել ագրեգատի կազմը եւ շարժման կինեմատիկան (գծել վարի, ցանքի, միջշարային մշակման, բերքահավաքի, տրանսպորտային ագրեգատների շարժման կինեմատիկական սխեմաները),

լ) համառոտակի նկարագրել ուսումնասիրվող մեթենաների կառուցվածքային թերություններից, նրանց համապատասխանումը միասնական պահանջներին: Բերել առաջարկվող սխեմաները՝ շրջափակման, ապահովիչ սարքերի, բլոկավորման, տրակտորային ագրեգատի, շրջադարձերի կինեմատիկայի եւ այլն, որոնք կարող են ապահովել մեթենաների լրիկ անվտանգությունը:

Եզրակացություններ եւ առաջարկություններ

2. ԳՈՐԾԱԿԱՎԱՍ ԱՇԽԱՏԱՍԹԵՐ

2.1. ԳՈՐԾԱԿԱՎԱՆ ԿԱՂԵՐԻ ԿԱՇՎԱԿԵՐՊՈՒՄ «ՂԺԲԱԽՏ ԴԵՊԵՐԻ ՉԵՏԱՅՆՆՄԱՆ ԵՒ ՎԱՍՎԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՍԿՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ.

2.1.1.Աշխատանքի նպատակը

- Ուսումնասիրել դժբախտ դեպերի (ԴԴ) հետաքննության, գրանցման եւ հաշվառման կարգը:
- Ծանոթանալ արտադրությունում ԴԴ պատճառների վերլուծման վերաբերյալ գործնական խաղերի անցկացման մեթոդիկայի հետ:
- Ծանոթանալ վնասվածության կանխարգելման միջոցառումների մշակման մեթոդներին:

2.1.2. Ընդհանուր դրույթներ

ԴԴ հետաքննության եւ հաշվառման իրահանգը տարածվում է պետական եւ կոռպերատիվ ձեռնարկությունների, ֆերմերային տնտեսությունների, զինվորական մասերի ու ստորաբաժանումների վրա: ԴԴ հաշվառման ու հետաքննության են ենթակվում, եթե դրանք տեղի են ունեցել մշտական, ժամանակավոր, սեղողային, համատեղությամբ աշխատողների հետ, ինչպես նաև գյուղատնտեսական անհատ տնտեսություններում, կոռպերատիվներում աշխատողների, արտելների եւ վարձակալական կազմակերպության անդամների կամ գյուղատնտեսության մեջ արտադրական պրակտիկայում գտնվող ուսանողների, անհատական աշխատանք կատարողների հետ եւ այլն: Այլ կերպ ասած՝ հասրօգուտ աշխատանք կատարող բոլոր աշխատողների հետ:

Հետաքննության ու հաշվառման ենթակա դեպերը եւ նրանց իրավիճակները հետեւյալներն են.

- Վնասվածքները, սուր մասնագիտական հիվանդությունները եւ թուսավորումները, ջերմահարությունը, այրվածքները, ցրտահոսքությունը, խեղդվելը, կայծակից վնասվելը, անասունների եւ միջատների հետ շփշփուց վնասվելը կամ բնական աղետներից (Երկրաշարժ, փլուզում, ջրհեղեղ, փոթորիկ եւ այլն) վնասվելը;
- Աշխատանքային պարտականություններ կատարելիս (այդ թվում՝ գործուղման ժամանակ), ինչպես նաև ձեռնարկության շահերից Ելնելով ինչ-որ աշխատանք կատարելիս, թեկուզ եւ առանց աղմինհստրացիայի հանձնարարության:

- Աշխատանքի գնալու եւ վերադառնալու ճանապարհին (միեւնույն է՝ տվյալ ծեռնարկության, թե պայմանագրային կարգով այլ կազմակերպության կամ անհատական տրանսպորտով),
- Զեղչարկության տերիտորիայում կամ այլ աշխատատեղում աշխատաժամի ընթացքում, հաշվի առնելով նաև ընդմիջումները, աշխատանքի սկզբում կամ վերջում արտադրական գործիքները եւ հագուստը կարգի բերելու ժամանակը,
- Ծարաթօրյակի (անկախ նրա կատարման տեղից) եւ շեֆական կամ բարեգործական օգնության կատարման ժամանակ,
- Արտադրական օբյեկտների եւ սարքավորումների վթարի ժամանակ,
- Աշխատաժամերին անձնական մարդատար տրանսպորտով ադմինիստրացիայի կարգադրությամբ, ծառայական երթեր կամ ադմինիստրացիայի հանձնարարություններ կատարելիս,
- Աշխատաժամերին այլ անձի կողմից մարմարական վնասվածք հասցնելը կամ աշխատանքային պարտավորություն կատարող աշխատողի նկատմամբ կանխամտածված մահափորձ կատարելը:

Հաշվառման չեն ենթարկվում քնական մահը, ինքնասպանությունը, ինչպես նաև հանցագործություն կատարելիս ստացված վնասվածքը:

Արտադրությունում ՇԴ հետեւանքով աշխատողի աշխատունակության կորուստը, եթե մեկ օրից պակաս չէ, կամ անհրաժեշտություն է զգացվում ըստ բժշկական եզրակացության նրան մեկ եւ ավելի օր տեղափոխել այլ աշխատանքի, ձեւակերպվում է Շ-1 ձեւի ակտով:

Այս աշխատանքային օրերը, որոնց ընթացքում տուժածը ՇԴ պատճառով տեղափոխվել է այլ աշխատանքի, գրանցվում են Շ-1 ակտի 15.1 կետում:

Գյուղապետարանը, ելնելով ՇԴ-ի քնութից, դեպքի ուսումնական համար նշանակում է հանձնաժողով համապատասխան մասնագետներից՝ ցեխի վարիչ, ԱՏ-ի ինժեներ եւ հասարակական տեխնիկական տեսուչ: Ազտը հաստատվում է գյուղապետարանի կամ գյուղի գլխավոր մասնագետի կողմից:

Զեղչարկության ադմինիստրացիան պարտավոր է ՇԴ հետ կապված Ն-1 ձեւի ակտի մեկ օրինակը հանձնել տուժողին կամ նրա շահերը ներկայացնող անձին, հետաքանությունը սկսելու պահից հաշված երեք օրվա ընթացքում:

Արտադրության հետ կապված ՇԴ-ի ճիշտ ժամանակին հետաքանության եւ հաշվառման, Ն-1 ձեւի ակտի կազմման, դժբախտ դեպքի պատճառների վերացման միջոցառումների իրականացման համար պատասխանատվությունը կրում է ձեռնարկության դեկապար:

Արտադրության հետ կապված ՇԴ-ի ճիշտ ու ժամանակին հետաքանության եւ հաշվառման, ինչպես նաև ՇԴ-ի առաջացման պատճառների վերացման միջոցառումների կատարման հսկումն իրականացնում է նախարարությունները, գերատեսչությունները, վերադաս տնտեսական կազմակերպությունները, ձեռնարկության արհմիութենական կոմիտեն, աշխատանքի տեխնիկական տեսչությունները, արհմիության խորհուրդները եւ կոմիտեները, Ենթական վետական հսկման մարմինները:

Այս դեպքում, եթե ադմինիստրացիան հրաժարվում է կազմել Ն-1 ձեւի ակտը, ինչպես նաև տուժողը կամ նրա շահերը ներկայացնող անձը համաձայն չեն Ն-1 ձեւի ակտի բովանդակության հետ, վեճը ընթարկվում է ձեռնարկության արհմիութենում բողոքարկման դիմում տալուց հաշված յոթ օրվա ընթացքում: Նրա վճիռը պարտադիր է ձեռնարկության ադմինիստրացիայի կողմից կատարման համար:

Ն-1 ակտի ձեւակերպման ճշության մեջ խախտումներ հայտնաբերելիս պետ հսկման մարմինների ներկայացուցիչներին հրավունք է վերապահվում պահանջել ձեռնարկության դեկապարությունից վերափոխելու ակտը:

Ձեռնարկության ադմինիստրացիայի եւ աշխատանքի տեխնիկական տեսուչի միջեր տարածանությունը լրացնում է հանրապետության (քաղաքի, գյուղապետարանի) արհմիության աշխատանքի գլխավոր տեխնիկական տեսուչը:

Ուրիշ կազմակերպություն գործուղված եւ նրանց առաջարանը կամ ծառայական պարտավորությունները կատարելու դեպքում աշխատողի հետ ՇԴ տեղի ուսնալիս հետաքննությունը կատարում է այս ձեռնարկության ադմինիստրացիայի կազմած հանձնաժողովը, որտեղ տեղի է ունեցել ՇԴ, որպես կասոն՝ հանձնաժողովին պետք է մասնակցի նաև տուժողի աշխատանքային կազմակերպության ներկայացուցիչը:

Ն-1 ձեւի ակտի 3 կետում լրացվում է կազմակերպության անվանումը, որտեղ գործուղվել է աշխատողը: ՇԴ հաշվառվում է այս կազմակերպության վրա, որի աշխատողը համարվում է տուժողը:

Կազմված Ն-1 ձեւի ակտի մեկ օրինակը թողնվում է այն ձեռնարկությունում, որտեղ տեղի է ունեցել ՇԴ: Որպեսզի վերացեն դեպքի առաջացման պատճառները, հաստատված ակտի մյուս օրինակները ուղարկվում է տուժածի կազմակերպություն, որպեսզի այս հանձնվի արտադրամասի պետին, ձեռնարկության աշխատանքի պաշտպանության բաժնի պետին եւ աշխատանքի տեխնիկական տեսուչին:՝

2.1.3. Արտադրության մեջ տեղի ունեցած ԴԴ հետաքննության գործնական խաղերի կատարման օրինակ

ԴԺԲԱՆՏ ԴԵՊՔԻ ԱՌԱՋԻ ԽՐԱԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՍԿ-5 «Նիվա» կոմբայնի վրա աշխատող կոմբայնավար Ա-Ն, թեք տեղանքում հացահատիկը ինձելով, թեքությամբ իջնում է: Այսուհետեւ կատարելով աջ շրջադարձ՝ թեքվում է ծախ եւ շարունակում ինձել թեքության լայսակի ուղղությամբ: Դրանից հետո նորից աջ շրջադարձ է կատարում եւ 13° - 14° թեքությամբ երկրորդ ցածր արագությամբ շարժվելով՝ տեղապտույտ է տալիս: Միացնում է հետին փոխանցումը եւ շրջվում դեպի ծախ: Կոմբայնը շրջվելով՝ վնասում է կողքին կանգնած մեխանիկ Բ-ին: ԴԴ տեղի է ունեցել ընթացիկ տարվա օգոստոս ամսին, ժամը 11:աւ 30 րոպեին: Կոմբայնը սկսել էր աշխատել ժամը 11⁰⁰-ին: Լրացրցից տեղեկություններ:

Կոմբայնավար Ա-Ն 3-րդ կարգի տրակտորիստ-մեքենավարի վկայականը ստացել է 14 տարի առաջ, 4 տարի աշխատել է որպես տրակտորիստ, իսկ վերջին 10-ը տարին՝ ավտովարորդ: Այդ նույն տարում, երբ տեղի է ունեցել ԴԴ-ը, նա ոչ սթափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու համար 3 տարով գրկել է «C» (առանց կցասայի բոլոր քեռնատար մեքենաները) կարգի վարորդի հրավորությունը: 3-րդ կարգի տրակտորիստ-մեքենավարի վկայականը մասեց է իր մոտ:

Ներածական հրահանգավորումը ստացել է 10 տարի առաջ, կրկնվող հրահանգը՝ որպես վարորդ, ընթացիկ տարվա մարտ ամսին: Կոմբայնավար Ա-ի եւ ապա մնացած մյուս վեց կոմբայնավարների հետ աշխատատեղում սկզբնական հրահանգավորում անցկացրել է գլխավոր գյուղատնտեսը կամ անվտանգության տեխնիկայի ինժեները:

Մատյանը լրացրել եւ ստորագրությունները հավաքել է անվտանգության տեխնիկայի գծով ինժեները:

Կրտսապահային հրահանգավորումը՝ որպես տրակտորավար-մեքենավար, նա լսել է տնտեսության մյուս կոմբայնավարների հետ միասին ընթացիկ տարվա հոկտիս ամսին: Յրահանգավորումն անցկացրել է անվտանգության տեխնիկայի ինժեները կամ դաշտավարական բրիգադիրը (Եթե կոլեկտիվ է):

Կոմբայնավարի աշխատատեղում բացակայում է անվտանգության տեխնիկայի հրահանգը:

Կոմբայնի սեփականատերը վարձակալական հիմունքով հանձնել է ՍԿ-5 «Նիվա» կոմբայնը կոմբայնավար Ա-ին: Կոմբայնի աշխատանքը 15° -ից ոչ ավել թեքությունների վրա թույլատրել է

գլխավոր ագրոնոմը: Տնտեսության հողակառուցվածքային քարտեզի նախագիծը գտնվում է Գյուղապետարանում:

Տուժած մեխանիկը ծնվել է 1967 թ-ին, 1997թ ստացել է «C» կարգի վարորդի հրավորնը եւ աշխատել է տնտեսությունում որպես վարորդ: Առողջության վատացման պատճառով 2000թ տեղափոխվել է արեստանոց որպես նորոգող-փականագործ: Ընթացիկ տարվա օգոստոս ամսին անցել է կուրսային ուսուցման դասընթացները եւ ստացել կրկնվող հրահանգավորումը: Կոմբայնավար Ա-Ն հանձնարել է Նրան քայլել կոմբայնի ետեւից, որպեսզի ստուգի արդյո՞ք հատիկի բաց թողումներ չկան (կորուստ): ԴԴ հրադրության եւ պատճառների հետաքննումից հետո խաղի մասնակիցները նշում են աշխատանքի պաշտպանության պահանջների հետեւյալ խախտումները:

1. Կոմբայնի սեփականատերը կոմբայնը հանձնել է այնպիսի մեխանիզատորի, որը միևնույն այդ կոմբայնի վրա չի աշխատել, ոչ սթափ վիճակում՝ խախտել է աշխատանքի անվտանգության պահանջները: Կոմբայնավար Ա-ին կոմբայնի վրա աշխատանքի նշանակելիս գլխավոր ինժեները տեղամասի պետից պետք է պահանջեր՝ անցկացնելու արտապահպահին հրահանգավորումը, քանի որ մեխանիզատորը նախկինում խախտել էր անվտանգության տեխնիկայի պահանջները (հավելված 1.1. § 3.14 եւ § 3.19): Գլխավոր ինժեները, կոմբայնը ամրացնելով կոմբայնավար Ա-ին, գրավոր հրաման չի տվել (հավելված 1.2. § 8. b, 2):

2. Եթե գլխավոր գյուղատնտեսը անվտանգության տեխնիկայի հրահանգը աշխատատեղում անցկացրած լիներ, ապա նա թույլ չեր տա ՍԿ-5 «Նիվա» կոմբայնը աշխատեք 15° թեքություն ունեցող դաշտերում: Նա պետք է իմաստը հացահատիկային կոմբայնների վրա աշխատելու «Անվտանգության տեխնիկայի կանոնները»:

3. Անվտանգության տեխնիկայի ինժեները աշխատողների ուսուցմանը չի հսկել, ինչն է անցկացրել հրահանգավորումը, մատյանում հավաքել ստորագրություններ, սինալ լրացրել հրահանգավորման գրանցման մատյանը: Գլխավոր մասնագետներից չի պահանջել, որ նրանք աշխատատեղերում հրապարակեն անվտանգության տեխնիկայի կանոնները, խախտել է աշխատանքի անվտանգության հետեւյալ պահանջները. հավելված 1.3 § 8.5.4 եւ 8.5.10, հավելված 1.1 § 1.3, 1.4, 3.2, 3.9, 3.14, 3.15, 3.19:

4. Ազրոնոմը (տեղամասի պետ) չի նախապատրաստել անվտանգության տեխնիկայի հրահանգը, չգիտի, թե ինչ պայմաններում կարող է աշխատել ՍԿ-5 «Նիվա» կոմբայնը, չի լրացրել հրահանգավորման գրանցման մատյանը: Թեք տեղանքում աշխատելու համար նախօրոք չի նշել ազրեգատի շրջադարձի գոտիները, որպեսզի մարդիկ չգտնվեին շրջադարձի գոտում եւ

դրանով իսկ չխախտելին աշխատանքի անվտանգության հետեւյալ պահանջները, հավելված 1.3 § 2.4, 2.4.3, 2.4.12, 2.4.16, հավելված 1.4 § 5.1.8, հավելված 1.2 § 43, 53, հավելված 1.5 § 2.3.2., հավելված 1.5 § 3.1, 3.4:

5. Կոմբայնավար Ա-Ն իրավունք չուներ աշխատելու 10° -ից ավելի թեքություն ունեցող տեղանքում, ինչպես նաև աշխատանքի համար նախօրոր չխախտենաված դաշտերում:

Ծրչադրությամբ համար տեղը միևնույթ է ընտրել (թեքության վրա), տեղապտույտի ժամանակ արհամարիել է անվտանգության տեխնիկայի պահանջները, ձգտել է շարժվել հետին ընթացքով:

Կոմբայնավար Ա-Ն խախտել է անվտանգության տեխնիկայի հետեւյալ պահանջները, հավելված 1.4 § 5.1.8, հավելված 1.6 § 61, 66, 68, հավելված „1.7 § 27 եւ 47: Ցննարկման արդյունքում նախապատրաստվում է տնտեսության որոշման նախագիծը:

Ծանրություն: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների վերոհիշյալ խախտումները հիմնականում կատարվել են պաշտոնատար անձանց կողմից: Խաղի մասնակիցները, որպես կանոն, գտնում են աշխատանքի պաշտպանության նորմաների ու կանոնների այլ խախտումներ:

2.1.4 Աշխատանքի կատարման կարգը

1. Ծանրանայի արտադրության հետ կապված 77-ի դասակարգման հետ:

2. Սովորել արտադրության հետ կապված 77-ի հետաքննության վերաբերյալ գործնական խաղերի կանոնները:

3. Գործնական խաղի դեկավարը (դասախոսը) ուսանողներին բաժնում է 6-8 մարդուց բաղկացած օղակների եւ հանձնարում արտադրական կոնկրետ խնդիրներ:

Նշանակված օղակի բրիգադիրը գործնական խաղի մասնակիցներին բաշխում է հետեւյալ կազմով.

- տնտեսության դեկավար, տնօրեն,
- ճյուղի գլխավոր մասնագետ,
- աշխատանքի պաշտպանության ինժեներ,
- ագրոնոմ,
- հասարակական տեսուչ,
- մեխանիզատոր:

Գործնական խաղն անցկացվում է մեկ ժամկան ընթացքում:

Ուսանողական օղակի բրիգադիրը կամ դասախոսը, հանդես գալով տնտեսության դեկավարի դերում, անցկացնում է ընդիանուր խորհրդակցություն:

Բացատրում է խաղի նպատակը, ծանոթացնում դժբախտ դեպքի վիճակի հետ եւ յուրաքանչյուր մասնակցին ցույց տալիս գործնական խաղը, որն անհրաժեշտ է հետազոտել: Ցուրաքանչյուր

օղակի խաղի մասնակիցը, օգտվելով որոշում №1-ից մեկ ժամկան ընթացքում վերլուծում է կոնկրետ արտադրական վիճակը: Վեսակածքի կանխման վերաբերյալ իրար հետ խորհրդակցելով՝ մասնակիցները լրացնում են Ն-1 ծերի ակտի 14, 15 եւ 16 կետերը, եւ որպես նմուշ օգտագործելով՝ մշակում տնտեսության որոշման նախագիծը (որոշում №2)

ՈՐՈՇՈՒՄ № 1

« » **20** թ
Գյուղատնտեսական ձեռնարկության (Փերմերային տնտեսության) աղյուսական հանգամանքը, որտեղ

ցննարկելով « » ընթացիկ տարում տեղի ունեցած դեպքի հանգամանքը, որտեղ

Գյուղատնտեսական ձեռնարկության **Ա.Ա.3** դեկավար
ստորագրություն

ՈՐՈՇՈՒՄ № 2

Փերմերային տնտեսության «20» օգոստոսի 20 թ.
Փերմերային տնտեսությունը, ցննարկելով ընթացիկ տարվա օգոստոսի 13-ին տեղի ունեցած դժբախտ դեպքի հանգամանցները՝ այս Ե՝ ՍԿ-5 «Լիվա» կոմբայնն աշխատելով թեքության վրա, շրջվել է եւ նրան մոտիկ կանգնած կոմբայն նորոգող մեխանիկ Բ-Ն վնասվել է, որի համար որոշում է.

1. Կոմբայնավար Ա-ին կոմբայնն ամրացնելու կարգը խախտելու եւ աշխատատեղում առանց հրահանգավորում անցկացնելու աշխատանքի թույլատպություն տալու համար գլխավոր ինժեներին հայտարարել օգուշացում:

2. Տնտեսությունում աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպման եւ հսկման գծով անբավարար աշխատանք տանելու համար անվտանգության ինժեներին հայտարարել նկատողություն:

3. Կոմբայնի վրա աշխատելու անվտանգ մեթոդների ու աշխատանքի անվտանգ կազմակերպման վերաբերյալ աշխատողների ուսուցման պահանջների խախտման համար գլխավոր ագրոնոմին եւ տեղամասի պետին հայտարարել խիստ նկատողություն:

4. Կոմբայնի վրա անվտանգ աշխատելու կանոնները կոպիտ խախտելու համար կոմբայնավար Ա-ին ազատել կոմբայնավարի պարտականություններից եւ տեղափոխել մեխանիկական արհեստանոց որոշել փականագործ-նորոգողի:

5. Արգելել 9° -ից բարձր թերությունների վրա կոմբայնների ու տրակտորների աշխատանքը:

6. պարտադիրեցնել գիշավոր մասնագետներին եւ անվտանգության տեխնիկայի ինժեներին մինչեւ դեկտեմբերի 30-ը նախապատրաստել տնտեսության բոլոր աշխատաեղերի համար անվտանգության տեխնիկայի կանոնների ուսուցման դասընթացներ:

7. Պարտավորեցնել տեղամասերի պետերին բոլոր աշխատողների հետ անցկացնելու անվտանգության տեխնիկայի արտապլանային հրահանգավորում եւ մասնամասնորեն մեկնաբանելու ու վերլուծելու տվյալ ԴԴ-ի հանգամանքները եւ պահանջել խստիվ պահպանելու արտադրությունում աշխատանքի անվտանգությունը:

Ֆերմերային տնտեսության Ա.Ա.Յ.
տնօրեն ստորագրություն

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

Ձեռնարկության դեկավար
(ստորագր., անուն, ազգանուն)

« ____ » 20 թ.

Ձեռնարկության կնիքը

ԱԿՏ № 1 (Ա-1)
Արտադրության մեջ դժբախտ դեպքի մասին
(կազմվում է չորս օրինակից)

- Նախարարություն, գերատեսչություն
- Ձեռնարկության անվանումը
1. Ձեռնարկության հասցեն՝
Հանրապետություն, Երևան, Մարզ՝
Քաղաք, փողոց, տուն և հարցը
2. Արտադրամաս, տեղամաս, տեղը, որտեղ տեղի է ունեցել դժբախտ դեպքը

3. Գործուդաման ուղարկող ծեռնարկություն _____
(անվանումը, հասցեն, նախարարություն)

4. Տուժողի անուն, հայրանուն, ազգանուն _____

5. Սեռը, արական, իգական (ընդգծել) _____

6. Տարիքը (սշել լրիվ տարեթիվը) _____

7. Մասնագիտություն, պաշտոն կարգը _____

8. Աշխատանքի ստաժը, որի ընթացքում տեղի է ունեցել դժբախտ դեպքը _____

9. Աշխատանքի անվտանգության վերաբերյալ հրահանգավորումը, ուսուցումը (նշել անցկացման ժամանակը) _____

9.1. Ներածական հրահանգավորում _____

9.2. Ուսուցումը ըստ մասնագիտության _____

9.3. Սկզբնական (կրկնվող) հրահանգավորում _____

9.4. Գիտելիքների ստուգում _____

10. Դժբախտ դեպքի ժամանակը (ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ) _____

(աշխատանքի սկզբից հաշված լրիվ ժամերի քանակը)

11. Դժբախտ դեպքի հանգամանքը _____

11.1. Պատահարի տեսակը _____

11.2. Պատճառները _____

11.3. Վեսավածքի պատճառը համարվող սարքավորումը _____

(անվանումը, տիպը, մակնիշը, թողարկման տարեթիվը, թողարկող ծեռնարկը)

11.4. Տուժողի հարբած վիճակում լինելը _____

12. Դժբախտ դեպքի պատճառների վերացման միջոցառումները

Նո. n/կ	Միջոցառման անվանումը	Կատարման ժամկետը	Կատարող	Կատարման մասին նշումներ

13. Աշխատանքի մասին օրենքի եւ աշխատանքի պաշտպանության կանոնի խախտում թույլ տվող անձը _____

(հողված, պարագրաֆ, նրա կողմից խախտած օրենսդրություն)

նորմատիվային փաստաթղթերի կետերը)

13.1. Զեռնարկություն, որի աշխատողն է համարվել տվյալ անձը

14. Դժբախտ դեպքի ականատեսը _____

Ակտը կազմվեց _____
(ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ)

Արտադրամասի պետ (ձեռնարկության գլխավոր մասնագետ)

(ստորագրություն, ստորագրության վերծանումը)

Կենսագործունեության անվտանգության բաժնի պետ (բյուրո,
ինժեներ, նրա պարտականությունը կատարող մասնագետ)

(ստորագրություն, ստորագրության վերծանումը)

Աշխատանքի պաշտպանության ավագ հասարակական տեսուչ

(ստորագրություն, ստորագրության վերծանումը)

15. Դժբախտ դեպքերի հետեւանքները.

15.1. Առավել թեթեւ աշխատանքի տեղափոխման տետողությունը

Տեղափոխման դեպքում, նախկին աշխատավարձի նկատմամբ
լրացուցիչ վճարման գումարը _____

(դրամ)

15.2. Ախտորոշումն ըստ անաշխատունակության թերթիկի կամ
բուժիկմարկի տեղեկանքի _____

Ազատվել է աշխատանքից «_____» 20 թ.

մինչեւ «_____» 20 թ.

Ժամանակավոր անաշխատունակության տետողությունը _____

(աշխատ. օրերով)

Վճարվել է ըստ անաշխատունակության թերթիկի (դրամ)

15.3. Դժբախտ դեպքի ելքը _____

(սուժողը տեղափոխվել է թեթեւ

աշխատանքի, առողջացել է, հաստատվել է I, II, III կարգի

հաշմանդամությամբ, մահացել է)

15.4. Փչացած սարքավորման եւ գործիքի արժեքը _____

(դրամ)

15.5. Թանդիված շենքի, կառույցի արժեքը _____

(դրամ)

15.6. Գումարային վնասը (դրամ) _____

(15.1, 15.2, 15.4, 15.5 տողերի գումարը)

Արտադրամասի պետ

(Զեռնարկության գլխավոր մասնագետ) _____

(ստորագրություն, ստորագր. Վերծանում)

«_____» _____

(տարեթիվ)

Արտադրամասի հաշվապահ _____

(ձեռնարկություն) (ստորագրություն, ստորագր. Վերծանում)

«_____» _____

(տարեթիվ)

2.2. ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԽԱՂ: ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՌԻԹՅԱՆ ԱՆՎԱՏԱՆԴԻԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄԸ

2.2.1. Աշխատանքի նպատակը

Ուսումնասիրել կենսագործունեության անվտանգության համաձայնագրի բովանդակությունը եւ մեթոդիկան:

2.2.2. Ընդհանուր տեղեկություններ

Մինչեւ աշխատանքի կատարումը ուսումնասիրել դասախոսի կողմից հանձնարարված գրականությունը եւ գործարար խաղի մեթոդական ցուցումը:

Գործնական աշխատանքի հաշվետությունում շարադրել կենսագործունեության անվտանգության գործարար խաղի նշանակությունը, նրա կազմելու կարգի ու ֆինանսավորման մասին:

Ֆերմերային եւ գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսությունների դեկավարության եւ արհմիութենական կազմակերպության միջեւ ամեն տարի կենսագործունեության անվտանգության վերաբերյալ կազմում է համաձայնագիր, որը ներկայացվում է կոլեկտիվ համաձայնագրի տեսքով: Համաձայնագրում ընդգրկվում է սոցիալական եւ կենսագործունեության անվտանգության տարբեր հարցեր:

Համաձայնագրի մշակումն ու կատարումը նպատակառուղյան տնտեսության բարելավելու աշխատանքի պայմանները, առավելագույն չափով ստեղծելու սանհտարական նորմաներին եւ կենսագործունեության անվտանգության պահանջներին համապատասխանող աշխատատեղերը, բացառելու վնասվածությունը, վերացնելու վնասակար եւ վտանգավոր արտադրական գործուները, եւ դրանցից աշխատողներին պաշտպանելու, կրճատելու ֆիզիկական ծանր աշխատանքը, նորմաներին համապատասխան ապահովել սանհտարակենցաղային սենյակով եւ հարմարանքով, ինչպես նաև լուծելու կենսագործունեության անվտանգության այլ հարցեր:

Համաձայնագիրը հանդիսանում է կազմակերպչական եւ նյութատեխնիկական բնույթի կոնկրետ միջոցառումների կատարման համար որպես պարտավորություն: Այս կազմում, է հիմք ընդունելով արտադրամասերի եւ առանձին տեղամասերի սանհտարատեխնիկական պայմանները, վնասվախծների ու հիվանդությունների պատճառների վերլուծման տվյալները՝ նկատի ունենալով աշխատանքի պայմանների բարելավման, կենսագործունեության անվտանգության եւ սանիտարառողջարարական միջոցառումների համալիր պլանը, բանվորների, ծառայողների, պետական

հսկող մարմինների, աշխատանքի տեխնիկական տեսչության առաջարկությունները եւ այլ ելակետային նյութերը:

Համաձայնագրում ընդգրկվում է կենսագործունեության անվտանգության անվանացանկի միջոցառումներին համապատասխան թվարկված կոնկրետ աշխատանքները: Եղաշխավորված տիպային միջոցառումների անվանացանկը պետք է նպատակառուղյաված լինի աշխատանքի պայմանների հետագա բարելավմանը եւ համապատասխանի աշխատանքի անվտանգության գործող ստանդարտներին, շինարարական նորմաներին ու կանոններին, սանիտարական նորմաներին:

Ի տարբերություն անվանացանկային միջոցառումների, համաձայնագրում ընդգրկված միջոցառումները պետք է վերաբերվեն հատկապես սարքավորումներին, մեքենաներին, արտադրական տեղամասերին, շենքերին եւ այլն: Այդ միջոցառումները պետք է ապահովված լինեն անհրաժեշտ նախագծանիշաշվային փաստաթղթերով, նյութական ռեսուրսներով, սարքավորումների ֆոնդով ու նյութերով, նախագծահետազոտական եւ շինարարամնուաժային աշխատանքների լիմիտով եւ համապատասխան ֆինանսավորումով:

Կենսագործունեության անվտանգության համաձայնագրի ձեւը ներկայացվում է հետեւյալ տեսքով.

(Ֆերմերային տնտեսության, գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսության անվանումը)

ՀՀ ը/կ	Միավոր տնտեսության մասնակիություն	Զենքնական գործունեության մասնակիություն	Աշխատանքական գործունեության մասնակիություն	Միջազգային պահանջումներում ներկայացված անհանդատացույցային գործունեություն	Սպասվելիք սոցիալական արդյունավետությունը		
					Աշխատողների թվաքանակը, որոնց աշխատապայմանները բարելավելու են	Ծանր ֆիզիկական աշխատանքից ազատված աշխատողների թվաքանակը	
					Ընդամենը	Այդ թվում կանայք	Ընդամենը
							Այդ թվում կանայք

Նորմատիվային փաստաթղթերը եւ ելակետային նյութերը հետեւյալն են.

- կենսագործունեության անվտանգության միջոցառումների անվանացանկը,

- ծեռնարկության պայմանների, կենսագործունեության անվտանգության եւ սանհիտարաառողջարար միջոցառումների բարելավման համալիր պլանը,
- գյուղատնտեսական ծեռնարկության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ելակետային պլանը,
- ծեռնարկության ստորաբաժանման աշխատանքի պայմանների սանհիտարաառեխնիկական վիճակի անձնագիրը,
- դժբախտ դեպքերի հետաքննման միջոցառումները, Ն-1 ձեւի ակտերը,
- պետական հսկող մարմինների, աշխատանքի տեխնիկական տեսչության հրամանագիրը,
- կենսագործունեության անվտանգության վերաբերյալ տնտեսության դեկավարի հրամանները, արհմիության որոշումները:

2.2.3. Գործարար խաղի անցկացման կարգը

Առաջադրանք: Վերլուծել գյուղատնտեսական ծեռնարկության կենսագործունեության անվտանգության վիճակը եւ կազմել կենսագործունեության անվտանգության համաձայնագիրը:

Գործարար խաղին մասնակցողները բաժանվում են մի քանի օդակների, որոնք իրենցից կներկայացնեն որպես բուսաբուծության, անասնապահության, մեթենայացման, կապիտալ շինարարության, օժանդակ տնտեսության եւ այլն արտադրամատերի գլխավոր մասնագետներ, կենսագործունեության անվտանգության ինժեներ եւ արհմիության նախագահ: Դասախոսը ստանձնում է տնտեսության տնօրենի դերը, կենսագործունեության անվտանգության համաձայնագրի նախագծի մշակման վերաբերյալ, մինչեւ կոլեկտիվի ընտարկման ներկայացնելը, մասնագետների, ծառայական եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ անցկացնում է խորհրդակցություն:

Գործարար խաղի դեկավարը (դասախոսը) յուրաքանչյուր օդակին տալիս է վերը շարադրված տնտեսության նորմատիվային եւ ելակետային նյութերը եւ առաջադրում է յուրաքանչյուր օդակի խնդիրը:

Դամաձայնագիրը կազմելու համար գործարար խաղի մասնակիցները ծանոթանում են նորմատիվային եւ ելակետային տվյալների հետ, յուրաքանչյուր օդակի ներսում քննարկվում են վնասվածության եւ մասնագիտական հիվանդությունների կանխարգելման հիմնական պրոբլեմները եւ խնդիրները: Միջոցառումներ են մշակվում բարելավելու աշխատանքի պայմանները եւ աշխատանքի պաշտպանության հարցերը: Կենսագոր-

ծունեության անվտանգության տեսակետից առանձնացնում են առավել անբարենպաստ տեղամասերն ու աշխատատեղերը, շենքերը, հայտնաբերում են վնասակար ու վտանգավոր գործուների աղբյուրները, որոշում են կոլեկտիվ պաշտպանական միջոցների, շենքերի կառուցվածքի, սանիտարակենցաղային շենքերով ապահովածության վիճակը:

Յուրաքանչյուր օդակ (խումբ), աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համաձայն, մշակում է իր արտադրամասի տեխնոլոգիական, բեռնաբարձրանսպորտային եւ այլ սարքավորումների արդիականացման միջոցառումները, սարքավորումների ավտոմատ եւ հեռահար կառավարման ներդրումը, արտադրական վնասակար եւ վտանգավոր գործուների հայտնաբերման մասին հսկման եւ ազդանշանային ավտոմատ համակարգը, ենթական հոսանքից վնասման պաշտպանական տեխնիկական սարքերը, ապահովիչ եւ պաշտպանական սարքերի ու հարմարանքների տեղակայումը: Իսամաձայնագրում կարող են ընդգրկել վտանգն ու վնասակարությունը կանխելու նպատակով տեխնոլոգիական գործնթացների կատարելագործման միջոցառումները, նոր օդափոխության եւ ջեռուցման համակարգերի վերակառուցման հարցերը, աշխատատեղերում լավագույն միկրոկլիմա ստեղծելու գործնթացը: Բացի այդ, նկատի պետք է ունենալ աղմուկի, թրթուման, ուլուրածայնի, իռնիզացնող եւ այլ վնասակար ճառագայթումները, ինչպես նաև ըստ աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների աշխատատեղերի լուսավորությունը: Ծենքերի մաքրման մեքենայացման, կոլեկտիվ պաշտպանական միջոցների ստեղծման կամ նոր վերակառուցման, սանիտարական նորմաների համապատասխան սանիտարահիգիենիկ շենքերի ընդլայնում ու վերակառուցումը, կենսագործունեության անվտանգության անկյունների, կարիսետի, ցուցահանդեսի կազմակերպումը: Կենսագործունեության անվտանգության վերաբերյալ նորմատիվածուխնիկական փաստաթղթերի եւ գրականության հրատարակումը եւ ձեռքբերումը: Այդ դեպքում պետք է որոշվի կատարման ժամկետը, կատարման համար պատասխանատում, աշխատանքների արժեքը, աշխատողների քանակով արտահայտված սպասվելիք սոցիալական արդյունավետությունը, աշխատանքի պայմանների բարելավման կամ ծանր ֆիզիկական աշխատանքներից ազատվելու ուղիները:

Կենսագործունեության անվտանգության համաձայնագրում ընդգրկվում է նաև տնտեսության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հեռանկարային պլանով նախատեսված միջոցառումները, աշխատանքի պայմանների, աշխատանքի պաշտպանության եւ ասնիտարաառողջարական համալիր պլանը եւ ընթացիկ

տարում դրանց կատարման ժամկետները: Յամածայնագրում չեն ընդգրկվում, աշխատողներին հատուկ հագուստով, կոշիկով եւ այլ անհատական պաշտպանական միջոցներով՝ ապահովումը, թունավոր եւ վնասակար միջավայրում աշխատելիս բուժանախագուշական սնունդով ու կաթով մատակարարումը, կենսագործունեության անվտանգության վերաբերյալ ուսուցման կազմակերպման հարցերը, քանի որ դրանց ապահովումը հանդիսանում է դեկավարության պարտականությունը:

Խորհրդակցության դեկավարը լսում է մասնագետների առաջարկությունները: Այդ դեպքում ընսարկվում է այս կամ այն միջոցառման նպատակահարմարությունը, պլանավորված ժամանակաշրջանում դրանց տեխնիկական եւ կազմակերպչական տեսակետից կատարման հնարավորությունը, որոշում են առաջին հերթին կատարվող աշխատանքները, սահմանում են մյուս միջոցառումների հաջորդականությունը:

Կենսագործունեության անվտանգության համածայնագրի կազման ժամանակ անհրաժեշտ է առավելագույն չափով օգտագործել տնտեսության ներքին ռեզերվները, աշխատանքի մեջենայացման եւ ավտոմատացման միջոցները, ինժեներական եւ կազմակերպչական լրացումների ներդրումը:

Խորհրդակցության վերջում գործարար խաղի դեկավարը, ամփոփելով կատարված աշխատանքները, նշում է միջոցառումների պլանավորման ժամանակ թույլ տրված սխալները, տալիս է յուրաքանչյուր օղակի գործողության գնահատականը: Գործարար խաղի հաշվետվության մեջ յուրաքանչյուր մասնակից գրում է այն միջոցառումները, որոնք ընսարկման ընթացքում ընդգրկվել են համածայնագրի մեջ:

2.3. ԲԵՌՆԱԲԱՐՁ ՄԵՋԵՆԱԿԱՆԵՐԻ ԱՆՎԱՏԱԳ ԸՆԿԱԳՈՐԾՄԱՆ ԴԱԾՎԱՐԿ

2.3.1. Աշխատանքի նպատակը

Ուսումնասիրել:

- Բեռնամբարձ մեխանիզմների ստուգողական հաշվարկման մեթոդները:
- Բեռնամբարձ մեխանիզմներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները:
- Բեռնամբարձ մեխանիզմների առանձին տարրերի ստուգողական հաշվարկը:

2.3.2. Ընդհանուր դրույթներ

Գյուղատնտեսական արտադրության մեջ օգտագործվում են ամենատարբեր բեռնամբարձ մեթոններ եւ մեխանիզմներ (կոռևնկներ, ամբարձիչներ, կարապիկներ, բազմաճախարակներ եւ այլն):

Բառնամբարձ մեթենաների վեարների պատճառ կարող են հանդիսանալ նրանց կայունության կորուստը, առանձին մեխանիզմների անսարքությունը, գերբեռնավորումը, բեռների սխալ ամրացումը, տեղափոխումը եւ այլն;

Բեռնամբարձ մեխանիզմների անվտանգությունը աշխատանքի ժամանակ կարգավորում է «բեռնամբարձ կոռևնկների կառուցվածքի եւ անվտանգ շահագործման կանոնների» դրույթների համաձայն, սակայն թույլատրվում է կոռևնկներն աշխատանքել միայն գրանցումից ու տեխնիկական վկայագրումից հետո:

Ըրանց տեղակայման համար տեխնիկական վերահսկիչների թույլատրվությունը չի պահանջվի, եթե տեղակայումը կատարվում է «բեռնամբարձ կոռևնկների կառուցվածքի եւ անվտանգ շահագործման կանոնների» դրույթների համաձայն, սակայն թույլատրվում է կոռևնկներն աշխատանքել միայն գրանցումից ու տեխնիկական վկայագրումից հետո:

Սուստաժային աշխատանքների ժամանակ մեծ ճշգրտությամբ բերը տեղափոխելու կամ իջեցնելու համար ամբարձիչ, մեխանիզմները պետք է աշխատեն ցածր արագություններով:

Արգելվում է բեռնամբարձ հարմարանքների օգտագործումը ամենաշնչին անսարքությունների դեպքում: Մետաղյա ճոպանները եւ պարանակապերը խոտանվում են, եթե պարանի հույսի մեկ քայլի կորա վնասված է լարերի 10%-ից ավելին: Խիստ կարենը է պարանակապով բեռների հուսալի ամրացումը: Այստեղ պետք է խուսափել ճոպանների չափազանց պինդ ոլորումից, հանգույցներից, բեռների եւ հարմարանքների կապերին ջսվելուց:

Տարբեր բեռներ բարձրացնելու ժամանակ, նրանց թափկելուց խուսափելու համար պետք է օգտվել հատուկ ճանկերից եւ բեռնիչներից:

Անհրաժեշտ է ստուգել արգելակային մեխանիզմի աշխատանքը փոքր բարձրության վրա: Բեռի վերելքը պետք է կատարվի սահուն, առանց ցնցումների: Եթե բեռը ինցիսաբերաբար իջնում է, պետք է դադարեցնել աշխատանքը:

Բեռնամբարձիչ մեխանիզմները ենթարկվում են տեխնիկական վկայագրման, որոնք լինում են նախնական, պարբերական եւ արտահերթ:

Լրիվ տեխնիկական վկայագրման դեպքում բեռնամբարձիչը ենթարկվում է զննման, ստատիկական եւ դինամիկական փորձարկման: Դիտարկման եւ ստուգման ենթարկվում են ելեկտրասարքավորումները, դեկավարման մեխանիզմները, անվտանգության սարքերը, արգելակները, կեռը, ճոպանները, ճախարակները եւ այլն:

Տեխնիկական վկայագրման արդյունքները գոանցվում են կոռուսկի անձնագրում:

Պարբերաբար՝ 6 ամիսը մեկ, ստուգվում են լայնական հեծանները, 10 օրը մեկ՝ պարանակապերը:

2.3.3. Բեռնամբարձ մեխանիզմների տարրերի հաշվարկման մեթոդիկան

Ամբարձիչ մեխանիզմների բոլոր տարրերը նախագծված են թեականոն բեռնվածության տակ, ուստի անվտանգության ապահովման համար պետք է բարձրացվող բեռը չգերազանցի սահմանված բեռնունակությունից:

Ինչ վերաբերվում է տանկելաժային աշխատանքներին, եթե քանվորը, ելնելով տեղի պայմաններից, ինքն է պատրաստում պարանակապը, մինչեւ շահագործելը պետք է կատարվի ստուգողական հաշվարկ:


Այդ տեսակետից եւ ուսումնասիրվում է պարանակապի ստուգողական հաշվարկման մեթոդիկան:

Բեռների բարձրացման եւ տեղափոխման մեխանիզմների հետ աշխատող բանվորների անվտանգությունը պետք է ապահովել այդ

մեխանիզմում օգտագործվող մետաղաճոպանների, շղթաների եւ այլ մեթեսամասերի ճիշտ ընտրությամբ:

Բեռնամբարձ մեխանիզմներում բեռը վերցնելու ու բարձրացնելու համար օգտագործվում են մետաղյա ճոպաններ կամ գործվածքային պարաններ:

Նկ.2.1. ցույց է տրված բեռի ամբարձումը եւ բարձրացումն այդպիսի ճոպանների օգնությամբ:



Նկ. 2.1. Բեռի բարձրացման սխեման

Ճոպաններից յուրաքանչյուրն ուղղածից հարթության հետ կազմում է ա ակյուն: Բեռի հայտնի կշռի դեպքում ճոպանի ճիզը որոշվում է հետեւյալ արտահայտությամբ՝

$$S = \frac{Q}{m \cos \alpha}$$

որտեղ՝ Q -ն բեռի զանգվածն է,

m -ը ճոպանի ճյուղերի քանակը:

Եթե հայտնի է ճոպանի թույլատրելի ճիզը, ապա բեռի առավելագույն թույլատրելի կշռը որոշվում է հետեւյալ արտահայտությամբ՝

$$Q = m \frac{S}{K_0}$$

որտեղ՝ K_0 -ն կախված է ա անկյուններից:

K_0 -ի կախվածությունը α -ից

α	0	30	45	69
K	1	1,15	1,42	2

Այսուակ 2.1.

Գործվածքային ճոպանները հաշվարկվում են միայն ըստ ճիզերի հետեւյալ արտահայտությամբ՝

Աղյուսակ 2.3.

Մետաղաճոպանների տեխնիկական ընդութագրերը

Տրամագիծ (մմ)	Ծոպանի կտրման ուժը (կգ), կախված լարի ծաման ամրության սահմանային հաշվարկային արժեքից կգ/սմ ²						
Ծոպան	Լար	130	140	510	160	170	180
6.2	0.4	-	1700	1820	1940	2071	2190
9.7	0.6	3560	3830	4100	4380	4650	4900
11	0.7	4340	5210	5690	5960	6340	6710
12.5	0.8	6330	6810	7390	7790	8270	8750
14	0.9	8000	8610	9220	9850	10450	11050
15.5	1.0	9860	10600	11350	12150	12800	13650

Աղյուսակ 2.4.

6x37=222 լարերով եւ օրգանական միջուկով
(ԳՈՒՏ 3071-55) ծոպանների ընդութագրերը

Ծոպան	Լար	130	140	510	160	170	180
8.7	0.4	-	3200	3430	3660	3890	4120
11	0.5	4630	4990	5340	5700	6050	6420
13	0.6	6990	7200	7120	8240	8730	9260
15.5	0.7	9100	7990	10450	11150	11850	12550
17.5	0.8	11890	12750	13700	14600	15500	16450
19.5	0.9	15000	16150	17300	18400	19650	20800

Ըստ պետական լեռնատեխնիկական վերահսկողության (Gosgor-
տեխնաձօր) նորմաների, մետաղաճոպաններով ընդգրկվող թմբուկի
նվազագույն տրամագիծը որոշվում է հետևյալ
արտահայտությամբ՝ Ծεծ,

Որտեղ՝ ա- ն մետաղաճոպանի տրամագիծն է,
ե- ն գործակից է, կախված աշխատանքային ռեժիմից,
ընտրվում է 2.4 եւ 2.5 աղյուսակներից:

Աղյուսակ 2.5.

Ամբարձիչ մեխանիզմի տիպը	Բեռ բարձրացնող շարժաբերի տիպը եւ աշխատանքի ռեժիմը	ս
Բոլոր տիպերի՝ բացառությամբ ոլաքային ամբարձիչներից եւ կարապիկներից	Ձեռքի Մեքենայացված՝ թեթեւ միջին ծանր	18 20 25 30
Էլեկտրական ամբարձիչներ կարապիկներ ձեռքի շարժաբերով		20 16

Արևագասար.

1. 500 կգ առավելագույն զանգված ունեցող ավտոմոբիլային շարժիչի բարձրացման համար կիրառվում է մետաղյա ճոպան՝ 30 մմ տրամագծով:

Որոշել՝ բավարարում է արդյո՞ք ճոպանի ամրությունը այդպիսի աշխատանքի համար:

Հուժում: Հաշվարկման համար ընդունենք չջութապատված ճոպան, որի համար $[\sigma]_{p}=100$ կգ/սմ²,

$$S=0.785 \cdot d^2 = 0.785 \cdot 30^2 = 706 \text{ կգ:}$$

Հետեւաբար, ճոպանը ընտրված է ճիշտ:

2. U-130 տրակտորի շարժիչի բարձրացման համար կիրառվում է պողպատյա ճոպան՝ 12.5 մմ տրամագծով, որի սահմանային ամրությունը, ըստ ԳՈՍ 3062-69-ի՝ 150 կգ/մ² է: Պողպատյա ճոպանն ուղղաձիգ հարթության հետ կազմում է 45° անկյուն:

Պահանջվում է որոշել, արդյոք բավարարում է ճոպանի ամրությունը 2200 կգ զանգված ունեցող U-130 տրակտորի շարժիչի բարձրացման համար:

Հուժում: (1) հավասարումից գտնում ենք, որ՝

$$S = \frac{Q}{m \cos \alpha} = \frac{2200}{2 \cdot 0.707} = 1556 \text{ կգ}$$

գտնում ենք, որ՝ $P_p \geq S \cdot K$

Այսուսակ 2.3-ից եւ 2.4-ից ընտրում ենք $P_p=7310$ կգ, իսկ K գործակիցն ընդունում ենք հավասար 4.5:

Ծված առժեքները տեղադրելով բանաձեւի մեջ՝ գտնում ենք՝

$$SK=1556 \cdot 4.5=7002$$

Հետեւաբար, ճոպանն ապահովում է աշխատանքի անվտանգությունը ($7310 > 7002$):

2.4. ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱԴՈՒՄՆԵՐԻ ՏԻՏԵՍԱԿԱՆ ԱՏՂԵՑՈՒՄՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

2.4.1. Աշխատանքի նպատակը

- Ծանոթանալ վնասվածության եւ հիվանդությունների հետեւանցով առաջացած նյութական կորուստների հաշվարկման մեթոդիկային:
- Ծանոթանալ կենսագործունեության անվտանգության միջոցառումների ներդրումներից առաջացող տնտեսական արդյունավետության որոշման եղանակին; օգտվելով տեղեկագրային տվյալներից որոշել կենսագործունեության անվտանգության միջոցառումների ներդրման տնտեսական արդյունավետությունը՝ կոնկրետ օրինակով;
- Կատարել եղանակացություններ եւ առաջարկություններ:

2.4.2. Ընդհանուր դրույթներ

Աշխատանքի պայմանների բարելավումը, հիմնականում, կապված է աշխատանքի պաշտպանության, մարդու առողջության պահպանման եւ աշխատունակության բարձրացման հետ: Այդ պատճառով հիմնարկ-ձեռնարկություններում իրագործվում են բազմազան միջոցառումներ՝ կենսագործունեության անվտանգությունը բարձր հիմքի վրա դնելու եւ աշխատանքի պայմանները բարելավելու ուղղությամբ:

Մարդկանց առողջության եւ աշխատունակության պահպանումը, վնասվածքների, հիվանդությունների եւ դրանց հետեւանքով առաջացող անաշխատունակ օրերի թվի պակասեցումը, անբարենպաստ պայմաններում աշխատելու համար կատարվող զեղչերի եւ փոխհատուցվող ծախսերի նվազեցումը զգալի ազդեցություն են գործում ձեռնարկության ֆինանսական գործունեության վրա եւ հանգեցնում որոշակի տնտեսական արդյունքի:

Կենսագործունեության անվտանգության միջոցառումների կատարումը արտահայտվում է մեկ աշխատողի կողմից միջին տարեկան համախառն արտադրանքի աճով, սոցապահովագրության միջոցների տնտեսամբ, ինչպես նաև աշխատունակության կորուստներով: Կենսագործունեության անվտանգության միջոցառումների ներդրումից ստեղծված տնտեսական արդյունավետությունը որոշվում է միջոցառումների ներդրումից առաջացող տնտեսական օգուտի եւ կատարված ծախսումների որոշակի մասի տարբերությամբ:

Այսպիսով, տարեկան ընդհանուր տնտեսական արդյունա-վետությունը (Ը) կարելի է որոշել հետեւյալ բանաձևով՝

$$\text{Ը}=\text{P}_{\text{b}}-\text{P}_{\text{h2}}-\text{K}$$

որտեղ՝ $\text{P}_{\text{b}}-\text{ը}$ ելակետային տարում վնասվածության եւ հիվանդության հետեւանքով գումարային կորուստներն են, դրամով։

$\text{P}_{\text{h2}}-\text{ը}$ հաշվետու տարում՝ միջոցառումների կատարումից հետո, գումարային կորուստներն են, դրամով,

$\text{K}-\text{ն}$ դժբախտ դեպքերի եւ հիվանդությունների կանխման նպատակով կատարած հատկացումներն են, դրամով։

Վնասվածության եւ հիվանդությունների հետեւանքով առաջացած նյութական միջոցների ընդհանուր կորուստները (Ը) կարելի է հաշվել հետեւյալ բանաձևով՝

$$\text{Պ}=\text{Պ}_{\text{q}}+\text{Պ}_{\text{h}}$$

որտեղ՝ $\text{Պ}_{\text{q}}-\text{ը}$ վնասվածության նյութական հետեւանքներն են, դրամներով։

$\text{Պ}_{\text{h}}-\text{ը}$ հիվանդություններից հետեւող նյութական

կորուստներն են, դրամով։

Վնասվածության կամ հիվանդության պատճառով առաջացած նյութական հետեւանքները ընութագրող հիմնական ցուցանիշները (դրամներով) հետեւյալն են՝

- դժբախտ դեպքի հետեւանքով չարտադրված արտադրանքի արժեքը ($\text{S}_{\text{ար}}$),
- անաշխատունակության թերթիկով վճարումները ($\text{S}_{\text{թթ}}$),
- հիվանդանոցային բուժման ծախսերը ($\text{S}_{\text{հիվ}}$),
- ամբողջատոր բուժման ծախսերը ($\text{S}_{\text{ամ}}$),
- առողջության վատացման պատճառով ժամանակավորաբես ավելի թեթև աշխատանքի փոխադրելիս, լրացուցիչ վարձատրման ծախսերը ($\text{S}_{\text{լր}}$),
- տուժողին (կամ ընտանիքին) նշանակվող թոշակը, մեկ տարվա հաշվով ($\text{S}_{\text{թ}}$),
- անաշխատունակության հետեւանքով աշխատանքից բացակայողի փոխարեն նոր աշխատող ընդունելու համար կատարվող ծախսերը ($\text{S}_{\text{աշ}}$):

Վնասվածության դեպքերի համար, որոնք կարող են ուղեկցվել սարքավորումների եւ գործիքների փչացումով, շինությունների փլուզումով կամ այլ նյութական վնասներով, կերը թվարկածին անհրաժեշտ է ավելացնել նաև նյութական վնասները ($\text{S}_{\text{վ}}$)։

Հետեւաբար, բանվորների վնասվածության պատճառով կորուստները կլինեն՝

$\text{Պ}_{\text{q}}=\text{S}_{\text{ար}}+\text{S}_{\text{թթ}}+\text{S}_{\text{հիվ}}+\text{S}_{\text{ամ}}+\text{S}_{\text{լր}}+\text{S}_{\text{թ}}+\text{S}_{\text{աշ}}+\text{S}_{\text{վ}}$;

իսկ հիվանդության դեպքում՝

$\text{Պ}_{\text{h}}=\text{S}_{\text{ար}}+\text{S}_{\text{թթ}}+\text{S}_{\text{հիվ}}+\text{S}_{\text{ամ}}+\text{S}_{\text{լր}}+\text{S}_{\text{թ}}+\text{S}_{\text{աշ}}+\text{S}_{\text{վ}}$;

Բերված բանաձեւերում առավելագույն կորուստը վնասվածքի կամ հիվանդության պատճառով չարտադրված արտադրանքի արժեքն է, որը որոշվում է հետեւյալ բանաձևով՝

$$\text{S}_{\text{ար}}=\text{S}_{\text{1}} \cdot \text{D}$$

որտեղ՝ $\text{S}_{\text{1}}-\text{ը}$ տնտեսությունում մեկ աշխատողին ընկնող համախառն արտադրանքի միջին օրական չափն է, դրամներով։

$\text{D}-\text{ն}$ վնասվածքների եւ հիվանդությունների պատճառով կորցրած գումարային աշխատօրերի թիվն է, որը որոշվում է հետեւյալ կերպ՝

$$\text{D}=\sum \text{D}_{\text{q}}+\sum \text{D}_{\text{h}}.$$

որտեղ՝ $\sum \text{D}_{\text{q}}-\text{ը}$ եւ $\sum \text{D}_{\text{h}}-\text{ը}$ - համապատասխանաբար, վնասվածքների եւ հիվանդությունների պատճառով կորցրած աշխատօրերի թիվն է։

Մեկ աշխատողին ընկնող համախառն արտադրանքի արժեքը որոշվում է հետեւյալ բանաձևով՝

$$S_{\text{1}}=\frac{S_{\text{ար}}}{P \cdot d_{\text{աշ}}}$$

որտեղ՝ $S_{\text{ար}}-\text{ը}$ հաշվետու տարում տնտեսությունում արտադրված համախառն արտադրանքի արժեքն է, դրամներով,

$P-\text{ն}$ տնտեսության աշխատողների միջին ցուցակային թիվն է,

$d_{\text{աշ}}-\text{ն}$ աշխատանքային օրերի թիվն է, տվյալ տարում։

Հետեւաբար ուսումնասիրվող տարում վնասվածքների եւ հիվանդությունների պատճառով չստացված արտադրանքի ընդհանուր արժեքը որոշվում է հետեւյալ բանաձևով՝

$$S_{\text{ար}}=\frac{S_{\text{ար}}(\sum \text{D}_{\text{q}}+\sum \text{D}_{\text{h}})}{P \cdot d_{\text{աշ}}}$$

Հիվանդանոցային բուժման ծախսերը որոշվում են՝

$$S_{\text{հիվ}}=C_1 \cdot \sum D_{\text{հիվ}},$$

որտեղ՝ $C_1-\text{ը}$ հիվանդանոցային պայմաններում մեկ հիվանդի վրա մեկ օրում կատարած ծախսն է, որը կարելի է ընդունել՝ $C_1=1800$ դր.,

$\sum D_{\text{հիվ}}-\text{ը}$ ամբողջատոր բուժման ընթացքում կորցրած աշխատօրերի գումարային թիվն է:

Ամբողջատոր բուժման ծախսերը որոշվում են նույն ձեւով՝

$$S_{\text{ամ}}=C_2 \cdot \sum D_{\text{ամ}}$$

որտեղ՝ $C_2=2000$ դրամ

ՏԵՇ-Ն ամբուլատոր բուժման ընթացքում կորցրած աշխատօրերի գումարային թիվն է:

Կորուստների հաշվարկման բանաձեւերի մյուս պայմանների արժեքներն անհրաժեշտ է վերցնել տևտեսության հաշվապահությունից:

Դժբախտ դեպքերի եւ հիվանդությունների կանխման նպատակով իրագործվող միջոցառումների համար կատարված ծախսումները որոշվում են՝

$$K = (C_h + C_{lP}) \cdot 0.2$$

որտեղ՝ C_h -ը կենսագործունեության անվտանգության հիմնական միջոցառումների վրա կատարված ծախսերն են, դրամներով,

C_{lP} -ը լուացուցիչ միջոցառումների վրա կատարված ծախսերն են (հատուկ արտահագուստների, անհատական պաշտպանական միջոցների, հատուկ մննդի, օճառի եւ բուժանյութերի գնման ծախսերը):

C_h -ը եւ C_{lP} -ը ցուցանիշները վերցվում են տևտեսության հաշվապահությունից:

Ստանալով վերոհիշյալ բոլոր ցուցանիշները նախորդ եւ հաշվետու տարիների համար, բանաձեւով կարելի է որոշել կատարված միջոցառումների տևտեսական արդյունավետությունը:

Կատարված ծախսումների փոխհատուցման ժամկետը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$T_{\Phi} = \frac{K}{\Theta_m} :$$

3. ԽՆԴԻՐՆԵՐ

3.1. Արտադրական շենքերի օդափոխությունը

Արտադրական շենքում օդը կեղոտություն է տարբեր տեսակի վեասակար նյութերով՝ փոշիներով, գազերով, գոլորշիներով։ Օդինակ՝ անասնապահական շենքերում օդը հիմնականում կեղոտություն է անասուններից անշատված ջրային գոլորշիների, ածխաթթու գազի և ամոնիակի կուտակումից։ Շենքերում անասունների մեծ կուտակումները բարձրացնում են օդի խոնափությունը եւ շերմաստիճանը, փոփոխում են նրանում թթվածնի և ածխաթթու գազի հարաբերությունը։

Յուրաքանչյուր արտադրական շենքի համար սահմանված է օդի ֆիզիկական վիճակի եւ վնասակար խառնուրդների սահմանային թույլատրելի պարունակության նորմաները։ Սահմանված նորմաների համաձայն՝ շենքերում օդափոխությունը պետք է ապահովի լավագույն շերմախոնավության ռեժիմ եւ օդի ցիմիական կազմ։ Տարվա տարբեր ժամանակաշրջանում անասունների և թռչունների միավոր զանգվածի համար պետք է ստեղծել անհրաժեշտ օդափոխանակում։ Սպասարկող անձնակազմի համար՝ նորմալ աշխատանքային պայմաններ։

Օդի տեղափոխման եղանակից կախված՝ օդափոխանակարգությունը լինում է ընական եւ արհեստական (մեխանիկական)։

Մեխանիկական օդափոխության նշանակությունը կայանում է նրանում, որ առավել արդյունավետորեն պահպանվի արտադրական շենքի օդային միջավայրի մաքրությունը՝ անհիտարա-հիգիենայի նորմաներին համապատասխան։

Շենքում ընականոն սանհիտարա-հիգիենիկ պայմաններ կարելի են պահպանել միայն այն դեպքում, եթե նրանից հեռացվում է կեղոտությած կամ բարձր շերմաստիճանի օդը և դրա փոխարեն արտաքին մթնոլորտից ներմշվում մաքրու օդը։

Մեխանիկական օդափոխությունը կարող է լինել ընդհանուր փոխանակության և տեղական։ Ըսդհանուր փոխանակման է կոչվում այն օդափոխությունը, երբ օդափոխվում է շենքի ամբողջ օդը։ Տեղական օդափոխությունը՝ երբ օդը հեռացվում է անմիջապես վնասակարության առաջացման տեղից։

Մեխանիկական օդափոխության վերաբերյալ հաշվարկներ կատարելիս անհրաժեշտ է որոշել արտադրական տեղամասերում անշատվող վնասակարությունների (փոշի, գազեր և գոլորշիներ, շերմություն և այլն) քանակը և նրանց հեռացման համար օդի անհրաժեշտ քանակությանը։ Այսուհետեւ, օդափոխանակության հաշվարկման ժամանակ, օդի անհրաժեշտ քանակն ընդունելով որպես օդամիջի արտադրողականություն, տեղեկագրերից

ընտրվում է համապատասխան օդամիջիք (հավելված 6.): Ելնելով հաշվարկային տվյալներից՝ որոշվում է էլեկտրական շարժիք հղորությունը և ընտրվում համապատասխան էլեկտրաշարժիք: Անհրաժեշտության դեպքում հաշվարկվում են նաև օդատար խողովակների պարամետրերը:

Խնդիր 3.1.1. Հերթափոխի սկզբում 2000 m^3 ծավալ ունեցող արտադրական շենքի օդը հետազոտելիս, հայտնաբերվել է, որ օդում բենզոլի պարունակությունը 0.5 g/m^3 է: Փորձարկման ամբողջ ընթացքի ժամանակ ներմուծվող օդի մեջ բենզոլը չի նկատվել, իսկ շենքից հեռացվող օդի մեջ բենզոլը պարունակվել է 0.5 g/m^3 : Որոշել հերթափոխի ընթացքում (7ժամ) անշատված բենզոլի գոլորշիների ընդհանուր կշիռը, եթե օդափոխանակության բազմապատիկության գործակիցը՝ $k=3\text{-ի}$:

Լուծում: Շենքում անշատված գազերի քանակը որոշվում է հետեւյալ բանաձեռով՝

$$G_x = \frac{V_1(x_2 - x_1) + Q_2(x_{ben} + x_0) \cdot t}{t}$$

որտեղ՝ V_1 -շենքի ծավալն է, m^3

Q_2 -ն օդափոխանակության ծավալն է, $\text{m}^3/\text{ժ}$

$$Q_2 = K \cdot V_1 = 3 \cdot 2000 = 6000 \text{ m}^3/\text{ժ}$$

X_1 եւ X_2 -ը շենքի օդի մեջ գազերի գոլորշիների սկզբնական եւ վերջնական պարունակություններն են՝

$$X_1 = 0.5 \text{ g/m}^3, X_2 = 1.5 \text{ g/m}^3$$

X_0 եւ X_{ben} -ը ներմուծվող եւ հեռացվող օդում գազերի կամ գոլորշիների պարունակություններն են՝

$$X_0 = 0, X_{ben} = 2 \text{ g/m}^3$$

t -ն փորձարկման տևողությունն է, $\text{t}=7\text{ժամ}$:

Տեղադրելով համապատասխան արժեքները բանաձեւի մեջ՝ կստանաք բենզոլի գազերի քանակը կգ-ով՝

$$G_x = \frac{2000(1.5 - 0.5) + 6000 \cdot (0.5 - 0) \cdot 7}{7} = 23000 \text{ g/ժ} \approx 23 \text{ kg/ժ}$$

Խնդիր 3.1.2. ԿամԶ-53212 մակնիշի բեռնատարի ներկման համար օգտագործվում է գունավոր ենալյախն լաք: Ներկումը կատարվում է ներկափոշեցրիչով: Ըստ տեխնիկական տվյալների, ներկապատման ենթակա մակերեսը կազմում է 100 m^2 : Որոշել ներկման գործընթացում անշատված ընդող լուժիքի քանակը:

Լուծում: Ներկանյութերով թրշված մակերեսությօն անշատվող գոլորշիների միջին ժամային քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձեռով՝

$$g = \frac{A \cdot m \cdot S}{100 \cdot t}, \text{ g/ժ}$$

որտեղ՝ A -ն հեղուկ քիմիկատների ծախսն է q/m^2 , որը որոշվում է օգտվելով հավելված 1-ից, $A=180 \text{ q/m}^2$, m -ը հեղուկ քիմիկատներում ընդող լուժիքների պարունակությունն է, որոնք անշատվում են ներկանյութի չորանակու դեպքում %-ով: Նույն այդուսակից ընտրում ենք, $m=75\%$, S -ը գոլորշիացման մակերեսությունն է, $S=100 \text{ m}^2$, t -ն գոլորշիացման տևողությունն է, ժամ, $t=1\text{ժամ}$:

Հետեւաբար,

$$g = \frac{180 \cdot 75 \cdot 100}{100 \cdot 1} = 13500 \text{ g/ժ} = 13.5 \text{ kg/ժ}$$

Խնդիր 3.1.3. Ինչ քանակությամբ օդ է հարկավոր հեռացնել շարժիչների փորձարկման բաժանմունքից, որպեսզի CO -ի բաղադրությունը պահպանվի սանհիտարահիգիենիկ նորմաներով թույլատրելի սահմաններում: Հայտնի է, որ բաժանմունքում միաժամանակ փորձարկվում են $\text{USZ}-80$ տրակտորի 4 շարժիչներ, որոնց վառելիքի գումարային ժամային ծախսը՝ $Q=60\text{kg}$, CO -ի քանակությունը կազմում է այրման ընդհանուր արգասիքների 0.1% , իսկ արտածման խողովակից բաժանմունք ներթափանցող CO -ի քանակը $0.03\% \pm$ է:

Լուծում: Փորձարկման բաժանմունքից վնասակար գազերի հեռացման համար օդի անհրաժեշտ քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձեռով՝

$$L = \frac{P}{P_1 - P_2}, \text{ m}^3/\text{ժ},$$

որտեղ՝ P -ն արտածված գազերից բաժանմունք ներթափանցած CO -ի քանակն է: Այն որոշվում է հետևյալ բանաձեռով՝

$$P = Q \cdot Q_1 \cdot q \cdot q_1, \text{ kg/ժ},$$

որտեղ՝ Q -ն շարժիչի վառելիքի ժամային ծախսն է կգ-ով, $Q=240$ շարժիչի համար $Q=15\text{kg}/\text{ժ}$, չորս շարժիչի համար կիմսի՝ $Q=60\text{kg}/\text{ժ}$,

գ-ն գործակից է, որը ցույց է տալիս արտածված գազերի մեջ պարունակված ածխածնի օքսիդի՝ CO -ի բաժինը՝ $q=0.04-0.05$,

գ-ը գործակից է, որը ցույց է տալիս արտածվող գազերի այն բաժինը, որը օդափոխանակող օդի հետ թափանցում է փորձարկման բաժանմունք՝ $q=0.01-0.05$: Ըստուները $q=0.04$, $q_1=0.03$: Q_1 -ը 1kg վառելիքի այրման համար պահանջվող օդի քանակն է, $Q_1=16\text{kg}$: Այսպիսով՝

$$P=60 \cdot 16 \cdot 0.04 \cdot 0.03 = 0.288 \text{ kg/ժ},$$

P_1 -ը CO -ի թույլատրելի սահմանային քանակն է օդում $P_1=0.02\text{g/m}^3$,

P_2 -ը ներմուծվող օդում պարունակված CO -ի քանակն է, $P_2=0.01\text{g}/\text{m}^3$,

Տեղադրելով արժեքները՝ կստանաք օդափոխանակության համար անհրաժեշտ օդի քանակը՝

$$L = \frac{288}{0.02 - 0.01} = 28800 \text{ m}^3/\text{d}$$

Խնդիր 3.1.4. Մուրճային ջարդիչի աշխատանքի ժամանակ, հեռմետիկության խախտման պատճառով շենք է ներթափանցում 0.2 գ/վր հացահատիկային մսացորդների ոչ թունավոր փոշի, որին խառնված է 2% SiO₂:

Շենքից հեռացվող օդի քանակը՝ L=0.5 մ³/վ է: Որոշել փոշու փաստացի բաղադրությունը շենքում:

Լուծում. Որոշենք արտադրամաս մտնող SiO₂-ի քանակը՝

$$g_{\text{SiO}_2} = \frac{0.2 \cdot 2}{100} = 0.004 \text{ g/v}$$

Օդափոխության համար օդի անհրաժեշտ քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$L = \frac{P_w}{P_1 - P_2},$$

որտեղ՝ P_w-ն արտադրամասում անջատված փոշու քանակն է

$$P_w = 0.2 + 0.004 = 0.204 \text{ g/v}$$

P₁-ը արտադրամասում փոշու փաստացի քանակն է,

P₂-ը փոշու քանակն է դրսի օդում, ընդունվում է, որ այն բացակայում է, այսինքն P₂=0:

$$\text{Այս դեպքում՝ } L = \frac{P_w}{P_1}, \text{ որտեղից՝ } P_1 = \frac{P_w}{L}:$$

$$\text{Կամ՝ } P_1 = \frac{0.204}{0.5} = 0.408 \text{ g/m}^3:$$

Հետևաբար արտադրամասի 1մ³ օդում կպարունակվի 8մգ SiO₂-ի փոշի:

Խնդիր 3.1.5. Ինքա՞ն պետք է լինի շենք մուտք գործող օդի շերմաստիճանը, եթե հայտնի է, որ շենքում անջատվում է, 60000կգ/ժ շերմություն: Հեռացվող օդի շերմաստաճանը 20°C է, իսկ հեռացվող օդի քանակը 10000մ³/ժ է:

Լուծում. Ավելցուկային շերմության հեռացման համար օդի անհրաժեշտ քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$L = \frac{Q_{\text{ավ}}}{C \cdot \rho \cdot (t_{\text{եռ}} - t_{\eta})}, \text{ m}^3/\text{v},$$

որտեղ՝ Q_{ավ}-ը ավելցուկային շերմության քանակն է, Q_{ավ}=60000կգ/ժ, C-ն օդի շերմունակությունն է, C=1կգ/կգ°C,

ρ-ն հեռացվող օդի խտությունն է կգ/մ³ (ըստրվում է հավելված 2-ից): ρ=1.21կգ/մ³,

t_{եռ}-ը հեռացվող օդի շերմաստիճանն է, t_{եռ}=20°C,

t_η-ը դրսի օդի շերմաստիճանն է:

Բերված բանաձեւվից որոշենք դրսի օդի (կամ շենք մուտք գործող օդի) շերմաստիճանը՝

$$t_{\eta\eta} = t_{\text{եռ}} - \frac{Q_{\text{ավ}}}{C \cdot \rho \cdot L} = 20 - \frac{60000}{1 \cdot 1.21 \cdot 10800} = 15^\circ\text{C}:$$

Խնդիր 3.1.6.: Ինչպես կիրովի շենքի օդի հարաբերական խոնավությունը, եթե օդի շերմաստիճանը t₁=15°C-ից բարձրացվում է t₂=20°C-ի: t₁=15°C-ի դեպքում օդի հարաբերական խոնավությունը՝ φ=66%-ի:

Լուծում. t₁=15°C շերմաստիճանի դեպքում բացարձակ խոնավությունը կազմում է՝ a₁=q·ρ, որտեղ՝ q-ն ջրային գոլորշիների քանակն է, ըստ հավելված 4-ի, q=10.5գ/կգ,

ρ-ն օդի խտությունն է 15°C-ի դեպքում, որոշվում է հավելված 2-ից:

$$a_1 = 10.5 \cdot 1.226 = 12.9 \text{ g/m}^3:$$

Տվյալ շերմաստիճանում, եթե հարաբերական խոնավությունը φ=66%-ի, 1m³ օդի մեջ ջրային գոլորշիների զանգվածը կլինի՝

$$12.9 \cdot 0.66 = 8.51 \text{ g:}$$

20°C շերմաստիճանի դեպքում օդի բացարձակ խոնավությունը կլինի՝

$$a_2 = 14.4 \cdot 1.205 = 17.352 \text{ g/m}^3:$$

Այդ շերմաստիճանի տակ հարաբերական խոնավությունը կլինի՝

$$\varphi_2 = \frac{8.51}{17.352} \cdot 100 = 49\%$$

Այսպիսով, շենքի շերմաստիճանը 15°C-ից բարձրացնելով մինչեւ 20°C-ի, հարաբերական խոնավությունը կփոքրանա 17%-ով, 66%-ից հասնելով 49%-ի:

Խնդիր 3.1.7: Որոշել՝ ինքա՞ն խոնավություն կանչատվի կովանոցում, եթե օդի շերմաստիճանը 15°C-ից իջեցվել է 10°C-ի: 15°C շերմաստիճանի դեպքում կովանոցի օդի հարաբերական խոնավությունը 85% է: Կովանոցի չափերն են 60x24x4m³:

Լուծում: 15°C շերմաստիճանի դեպքում օդի բացարձակ խոնավությունը հավասար է՝

$$a = q \cdot \rho = 10.5 \cdot 1.226 = 12.86 \text{ g/m}^3:$$

1m³ օդում պարունակված ջրային գոլորշիների քանակը φ=85% հարաբերական խոնավության դեպքում կլինի՝

$$12.86 \cdot 0.85 = 10.94 \text{ g:}$$

10°C շերմաստիճանի դեպքում օդի բացարձակ խոնավությունը կլինի՝

$$a_1 = 7.5 \cdot 1.247 = 9.35 \text{ g/m}^3:$$

15°C-ից մինչեւ 10°C ջերմաստիճանի իշեցման դեպքում, յուրաքանչյուր 1m³ օդից կանչատվի 10,94-9,35=1,59կ խոնավություն:

Ջերմաստիճանի իշեցման նման պայմաններում, այդպիսի չափեր ունեցող կովանոցում, օդից անշատված խոնավության ընդհանուր քանակը կլինի՝

$$60 \cdot 24 \cdot 4 \cdot 1,59 = 9158,4 \text{կգ} = 9,16 \text{կգ:}$$

Խնդիր 3.1.8: Մերենաների լվացման բաժանմունքում անշատվում են 0,7գ/վրկ ջրային գոլորշիներ: Հաշվարկել, թե շենքի ինքան օդ պետք է հեռացնել, որպեսզի հարաբերական խոնավությունը պահպանվի $\varphi_u=60\%$, եթե մատուցվող օդի խոնավությունը $\varphi_n=50\%$, մատուցվող եւ հեռացվող օդի ջերմաստիճանները՝ $t_b=15^\circ\text{C}$, $t_{bn}=24^\circ\text{C}$:

Լուծում: Ջրային գոլորշիների հեռացման համար օդի անհրաժեշտ քանակը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$L = \frac{G}{\rho_a \left(\frac{\varphi_b \cdot q_b - \varphi_n \cdot q_n}{100} \right)},$$

որտեղ՝ G -բաժանմունքում անշատված ջրային գոլորշիների քանակը, q /վրկ:

զ-ը շենքի ներսում ջրային գոլորշիների առավելագույն հնարավոր քանակը է;

$t_{bn}=24^\circ\text{C}$ ջերմաստիճանի դեպքում (հավելված 4) $q_u=19,5$ գ/կգ;

զ-ը դրսի օդի ջրային գոլորշիների առավելագույն հնարավոր քանակը է: $t_b=24^\circ\text{C}$ դեպքում (հավելված 4) $q_n=10,5$ գ/կգ:

Այսպիսով, հեռացվող օդի քանակը կլինի՝

$$L = \frac{0,7 \cdot 3600}{1,22 \cdot \left(\frac{60 \cdot 19,5 - 50 \cdot 10,5}{100} \right)} = 390,7 \text{մ}^3 / \text{ժ}:$$

Խնդիր 3.1.9: Նորոգման արիեստանոցի լվացման բաժանմունքում մերենամասների լվացման համար տեղադրված է երկու վասնաներ: Երանցից յուրաքանչյուրը ժամում գոլորշիացնում է 20կգ ջուր: Շենքի ջերմաստիճանը՝ $+22^\circ\text{C}$ է: Դրսի օդի ջերմաստիճանը $+15^\circ\text{C}$ է: Օդի խոնավությունը չափելու ժամանակ պարզվել է, որ $\varphi_u=75\%$, իսկ $\varphi_n=40\%$: Պահանջվում է որոշել օդամուիչի արտադրողականությունը ավելցուկային խոնավությունը հեռացնելու համար:

Լուծում: Օդամուիչի արտադրողականությունը որոշենք հետեւյալ բանաձեւով՝

$$L = \frac{G}{\rho_a \left(\frac{\varphi_b \cdot q_b - \varphi_n \cdot q_n}{100} \right)},$$

Օդի խոտությունը՝

$$\rho = \frac{353}{273+1} = \frac{353}{273+22} = 1,20 \text{կգ/մ}^3:$$

Տեղադրելով համապատասխան արժեքները, կստանանք՝

$$L = \frac{20000}{1,2 \cdot \left(\frac{75 \cdot 16,4 - 40 \cdot 10,5}{100} \right)} = 2058 \text{մ}^3 / \text{ժ}:$$

Խնդիր 3.1.10: Կաթնամշակման արտադրամասում տեղակայված է միանման 4 վաևնաներ՝ յուրաքանչյուրի մակերեսը $2,25\text{մ}^2$: Կաթի ջերմաստիճանը 70°C է, արտադրամասի օդի ջերմաստիճանը 18°C է, օդափոխվող օդի ջերմաստիճանը 12°C է: Վաևնաների մակերեսի վրա օդի շարժման արագությունը $0,25\text{մ}/վրկ$ է: Արտադրամասում աշխատում են 15 բանվոր, աշխատանքը ծանր է: Որոշել օդի այն քանակը, որն անհրաժեշտ է մղել շենք արտադրամասի ավելցուկային խոնավությունը հեռացնելու համար, եթե արտադրամասի հարաբերական խոնավությունը $\varphi_u=85\%$ է, իսկ մղվող օդինը՝ $\varphi_n=43\%$:

Լուծում: Ավելցուկային խոնավության հեռացման համար անհրաժեշտ օդի քանակը՝

$$L = \frac{G}{\rho_a \left(\frac{\varphi_b \cdot q_b - \varphi_n \cdot q_n}{100} \right)}, \text{մ}^3 / \text{ժ}$$

որտեղ՝ G -ն բոլոր աղբյուրներից անշատված խոնավության քանակն է;

զ-ն հեռացվող օդի խոտությունն է՝

$$\rho_a = \frac{353}{273+18} = 1,213 \text{կգ/մ}^3$$

զ-ը հեռացվող օդում խոնավության պարունակությունն է, ըստ հավելված 4-ի՝ $q_u=12,96\text{գ/կգ}$:

զ-ը ներմղվող օդի խոնավության պարունակությունն է, 12°C -ի դեպքում՝ $q_n=9\text{գ/կգ}$:

Վաևնաների բաց մակերեսից անշատված խոնավությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$G_m = S \cdot n \cdot (a + 0,017 \cdot V) \cdot (P_2 - P_1), \text{կգ/ժ}$$

որտեղ՝ a -ն շրջապատի միջավայրի գրավիտացիոն շարժման գործոնն է, ըստ հավելված 3-ի տվյալների, երբ կաթի

շերմաստիճանը հավասար է 70°C -ի, իսկ արտադրամասի շերմաստիճանը 18°C է, այս հավասար է $0,041$ -ի,
 P_2 -ը վաննայում հեղուսի շերմաստիճանի ազդեցության տակ օդը հագեցնող ջրային գոլորշիների մասնակի ճնշումն է: Ըստ հավելված 4-ի, երբ $t_u=70^{\circ}\text{C}$, $P_2=233,093 \text{ մՄնդ.ս.ք.}$

P_1 -ը օդի մեջ ջրային գոլորշիների մասնակի ճնշումն է, $P_1=15,56 \text{ մՄնդ.ս.ք.}$:

Տեղադրենք արժեքները բանաձեւի մեջ.

$$G_u = 2,54 \cdot 4 \cdot (0,041 + 0,017 \cdot 0,25) (233,093 - 15,56) = 88,59 \text{ կգ/ժ:}$$

Աշխատանքի պրոցեսում մարդկանց մարմնից անշատված խոնավության քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձեւով՝

$$G_p = n \cdot W \text{ գ/ժ:}$$

որտեղ՝ n -ն աշխատողների թիվն է:

W-ն մեկ ժամվա ընթացքում մեկ մարդուց անշատված խոնավության քանակն է: Ծանր աշխատանքի դեպքում, երբ արտադրամասի շերմաստիճանը 20°C է՝ $W=200 \text{ գ/ժ:}$

Վյստեղից՝

$$G_p = 15 \cdot 200 = 3000 \text{ գ/ժ} \approx 3 \text{ կգ/ժ:}$$

Արտադրամասում անշատված ընդհանուր խոնավությունը կլինի՝ $G=G_u+G_p=88,59+3=91,59 \text{ կգ/ժ:}$

Վյստեղով՝

$$L = \frac{91590}{1,213 \cdot \left(\frac{85 \cdot 12,96}{100} - \frac{43 \cdot 9}{100} \right)} \approx 10564 \text{ մ}^3 / \text{ժ:}$$

Խնդիր 3.1.11: Կովանոցից ավելցուկային խոնավությունը հեռացնելու համար ըստեր անհրաժեշտ օդամդիչ: Կովանոցում կան կաթնատու կովեր, որոնցից 80 կով՝ 300-ական կգ զանգվածով, 40 կով՝ 400-ական կգ, 40 կով՝ 600-ական կգ զանգվածով: Կովանոցի ներսի շերմաստիճանը $+10^{\circ}\text{C}$ է, արտաքինը՝ -5°C :

Լուծում: Ըստ հավելված 5-ի, գտնում ենք անասուններից անշատված ջրային գոլորշիների քանակը: 300կգ զանգվածով կովերից 1 ժամում անշատվում է $0,307 \times 80 = 24,56 \text{ կգ}$ խոնավություն, 400կգ զանգվածով՝ $0,367 \times 40 = 14,68 \text{ կգ}$, 600 կգ-ից $0,431 \times 40 = 17,24 \text{ կգ/ժ}$, այսինքն $\Sigma m \cdot q = 56,48 \text{ կգ/ժ:}$

Կովանոցում հարաբերական խոնավությունը 85%-ից չափոք է գերազանցի: Արտաքին օդի խոնավությունը ընդունենք 40%:

Հավելված 4-ից գտնենք $+10^{\circ}\text{C}$ եւ -5°C -ին համապատասխանող ջրային գոլորշիների առավելագույն պարունակությունը եւ տեղադրենք հերեւյալ բանաձեւի մեջ.

$$L = \frac{\sum m \cdot q}{\rho_a \left(\frac{\varphi_a \cdot q_a}{100} - \frac{\varphi_p \cdot q_p}{100} \right)} = \frac{5648}{1,256 \cdot \left(\frac{85 \cdot 7,5}{100} - \frac{40 \cdot 2,6}{100} \right)} = 8423 \text{ մ}^3 / \text{ժ:}$$

Ստացված արժեքը ընդունվում է որպես օդամդիչի արտադրողականություն եւ հավելված 6-ից ընտրվում համապատասխան օդամդիչ: Ըստրվում է թիվ 4 օդամդիչ, որի տեխնիկական բնութագիրը է՝ արտադրողականությունը $L=9000 \text{ մ}^3 / \text{ժ}$, ճնշումը $H=1,1 \text{ ՄՊա}$, $n=0,5$, պտուման հաճախականությունը $n=1500 \text{ րոպհ}^{-1}$:

Հաշվարկել օդամդիչի բանեցման համար էլեկտրաշարժիչի հզորությունը եւ համեմատել աղյուսակում բերվածի հետ՝

$$N_t = \frac{L \cdot \Pi \cdot \beta}{3600 \cdot 102 \cdot \eta_{\text{օլ}}},$$

որտեղ՝ β -ն հզորության պաշարի գործակիցն է, $\beta=1,1$:

$$N_t = \frac{9000 \cdot 1,1 \cdot 1,1 \cdot 100}{3600 \cdot 102 \cdot 0,5} = 5,93 \text{ կՎտ,}$$

Ենելով ստացված արդյունքից, կարող ենք ընտրել A-52-4 էլեկտրաշարժիչ, որի $N_t=7,0$ կՎտ, $n=1440$ րոպհ, զանգվածը՝ $M=91 \text{ կգ:}$

Խնդիր 3.1.12: Որոշել անվադողերի վերանորոգման բաժանմունքի ռետինացման (վուլկանիզացման) ապարատից արտադրման ներթափանցած շերմության քանակությունը եւ ապարատի արտաքին պատի շերմաստիճանը: Ելակետային տվյալներն են՝ կաթսայի պատի հաստությունը $\delta_1=10 \text{ մմ}$, կաթսայի չափերը սեղին տրամագիծը՝ $D=800 \text{ մմ}$, երկարությունը՝ $l=1200 \text{ մմ}$, կաթսայի շապիկը առղապատից է, իսկ հաստությունը $\delta_2=1 \text{ մմ}$, մեկուսացումը ազբեստից է՝ հաստությունը՝ $\delta_3=40 \text{ մմ}$: Կաթսայի մեջ ջրի շերմաստիճանը $t_1=143^{\circ}\text{C}$: Կաթսայի եւ շապիկի պատերի շերմահղողականության գործակիցները՝ $\lambda_1=\lambda_2$ ազբեստային մեկուսացումը՝

$\lambda_3 = 0,8 \frac{\text{կԶ}}{\text{մ}^2 \text{ դ}^{\circ}\text{C}}$ կաթսայի ներսի եւ դրսի պատերի շերմահղողականության գործակիցները՝

$$\alpha_1=30 \text{ եւ } \alpha_2=62,5 \text{ կԶ/մ}^2 \text{ դ}^{\circ}\text{C:}$$

Լուծում: Որոշենք բազմաշերտ պատ ունեցող կաթսայի շերմահղողականության գործակիցը հետեւյալ բանաձեւով:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3} + \frac{1}{\alpha_2}} = \frac{1}{\frac{1}{30} + \frac{0,01}{45} + \frac{0,001}{45} + \frac{0,04}{0,8} + \frac{1}{62,5}} = 6,65$$

Կաթսայի 1մ² մակերեւույթից անշատված շերմության քանակը կազմում է՝

$$q=K(t_0-t_1)=6,65(143-20)=818\text{կՎալ/մ}^2\text{d}^\circ\text{C}=3411\text{կՎ/մ}^2\text{d}:$$

Զերմություն արձակող կաթսայի մակերեւույթը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$F = \pi \cdot D_{wp} \cdot L + 2 \frac{\pi \cdot D^2}{4},$$

որտեղ՝

$$D_{wp}=D_0+2(\delta_1+\delta_2+\delta_3)=0,8+2(0,01+0,001+0,04)=0,902\text{մ:}$$

Այսպիսով՝

$$F = 3,14 \cdot 0,902 \cdot 1,2 + 2 \cdot \frac{3,14(0,902)^2}{4} = 4,676\text{մ}^2$$

բաժանմունք ներթափակացած շերմության քանակը կլինի՝

$$Q=q \cdot F = 3411 \cdot 4,676 = 15950 \text{ կՎ/ժ:}$$

Կաթսայի շապիկի արտաքին մակերեւույթի մակերեսը շերմատիճանը հավասար կլինի.

$$t = t_{wp} + q \cdot \frac{1}{\alpha_2} = 20 + 3411 \cdot \frac{1}{62,5} = 75^\circ\text{C:}$$

Խնդիր 3.1.13: Ծենքում տեղակայված տաքացնող վառարան կափարիչի մակերեսը $S=1,2 \times 0,8\text{մ}^2$, որի հաստությունը $\delta=0,12\text{մ}$: Նրա նյութի շերմահաղորդականության գործակիցը՝ $\lambda=3,2\text{կՎ/մ}^2\text{d}$ ժամ վառարանի ներսի գագերի շերմատիճանը՝ $t_0=1000^\circ\text{C}$, արտադրու մասի շերմատիճանը՝ $t_1=20^\circ\text{C}$, կափարիչի ներքին եւ արտաքի մակերեսների շերմափոխանակման գործակիցները, համապատակ նաև արտաքի առաջնային գործակիցները՝ $\alpha_1=480\text{կՎ/մ}^2\text{d}^\circ\text{C}$ եւ $\alpha_2=80\text{կՎ/մ}^2\text{d}^\circ\text{C}$ են:

Որոշել փակված կափարիչից շենք մտնող շերմությա քանակությունը, ինչպես նաև կափարիչի ներքին եւ արտաքի մակերեւույթների շերմատիճանները t_1 եւ t_2 :

Սահմանել ինչքանով է վտանգավոր, եթե մարդը ձեռքով դիպա կափարիչին:

Հուծում: Կափարիչի համար շերմափոխանցման գործակից որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}} = \frac{1}{\frac{1}{480} + \frac{0,12}{3,2} + \frac{1}{80}} = 19,2\text{կՎ/մ}^2\text{d}^\circ\text{C:}$$

Կափարիչի 1մ² մակերեսից շերմային կորուստը հավասար է՝

$$q=K \cdot (t_0-t_1)=19,2(1000-20)=18816 \text{ կՎ/մ}^2\text{d}^\circ\text{C:}$$

Կափարիչի՝ $S=1,2 \times 0,8=0,96\text{մ}^2$ մակերեսի դեպքում շերմայի կորուստը հավասար կլինի՝

$$Q=q \cdot S=18816 \cdot 0,96=18063 \text{ կՎ/ժ:}$$

Տաքացնող վառարանի կափարիչի ներքին եւ արտաքին պատերի շերմատիճանները որոշվում են հետեւյալ բանաձեւերով՝

$$q_1=\alpha_1(t_0-t_1) \text{ եւ } q_2=\alpha_2(t_2-t_{wp}):$$

Այստեղից ներքին մակերեւույթի շերմատիճանը կլինի՝

$$t_1 = 1000 - \frac{18816}{480} = 960^\circ\text{C:}$$

Արտաքին մակերեւույթի շերմատիճանը՝

$$t_2 = 20 + \frac{18816}{80} = 255^\circ\text{C:}$$

Յաշվարկից երեւում է, որ կափարիչի արտաքին մակերեւույթի շերմատիճանը բարձր է, հետեւաբար չպաշտպանված ձեռքով կաչելիս տեղի կունենա այրվածք:

Խնդիր 3.1.14: Անասնապահական շենքը ունի $H=4\text{մ}$ բարձրությամբ տեղակայված 8 օդահեռացման խողովակներ, որոնք ունեն $a \times b=1,2 \times 0,6\text{մ}^2$ կտրվածք: Խողովակների կափարիչների օգնությամբ հնարավոր է նրանց կտրվածքի մակերեսը կարգավորել: Յաշվարկել խողովակների անցումային կտրվածքների մակերեսները, որաեսզի ապահովվի $L=3\text{մ}^3/\text{վրկ}$ օդի հեռացումը: Յեռացվող օդի շերմատիճանը՝ $t_{hp}=16^\circ\text{C}$, իսկ ներմղվող օդի շերմատիճանը՝ $t_{in}=10^\circ\text{C}$: Խողովակներում օդի կորստի գործակիցը ընդունված է $\mu=0,6$:

Հուծում: Օդանցքների կտրվածքի գումարային մակերեսը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$\sum f_i = \frac{L}{\mu \cdot V},$$

որտեղ՝ V -ն օդահեռացման խողովակներով օդի շարժման արագությունն է, մ/վ

$$V = \sqrt{\frac{2 \cdot g \cdot H(\rho_{in} - \rho_{hp})}{\rho_{in}}}$$

որոշենք ներմղվող եւ արտամղվող օդի խտությունները՝

$$\rho_{in} = \frac{353}{273+10} = 1,247\text{կգ/մ}^3, \quad \rho_{hp} = \frac{353}{273+16} = 1,225\text{կգ/մ}^3:$$

Այսպիսով օդանցքներով օդի շարժման արագությունը կլինի՝

$$V = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 4 \cdot (1,247 - 1,225)}{1,247}} = 1,18\text{մ/վ},$$

իսկ խողովակների գումարային մակերեսը կլինի՝

$$\sum f_i = \frac{3}{0,6 \cdot 1,18} = 4,24\text{մ}^2:$$

Զանակի որ ուսենք 8 հատ խողովակ, ապա մեկ խողովակի անցումային կտրվածքը կլինի՝


$$f_1 = \frac{\sum f_i}{8} = \frac{4,24}{8} = 0,53 \text{մ}^2 :$$

Երիվ բացվածքով խողովակի կտրվածքի մակերեսը կլինի՝

$$a \times b = 1,2 \times 0,6 = 0,72 \text{մ}^2, \text{իսկ } \frac{0,53}{0,72} = 0,73 :$$

Հետեւաբար պահանջվող օդափոխանակություն կատարելու համար անհրաժեշտ է խողովակների կտրվածքը 27%-ով փակել:

Խնդիր 3.1.15: Որոշել չերմային արտադրամասի աերացիոն օդանցքների մոտ օդի ճնշումը եւ օդի շարժման արագությունը վերին եւ ներքին օդանցքներում: Տրված են՝ առաստաղի մոտ օդի չերմաստիճանը $t_0=30^\circ\text{C}$, արտադրի օդինը՝ $t_\eta=8^\circ\text{C}$: Վերին եւ ներքին օդանցքների երկրաչափական առանցքների միջեւ եղած հեռավորությունը՝ $h=6\text{մ}$: Գեզոք գոտու հեռավորությունը ներքին օդանցքի երկրաչափական առանցքից՝ $h_0=2,5\text{մ}$:



Լուծում: Ծեսքի ներսի եւ դրսի օդի չերմաստիճանների տարբերության հետեւանքով վերին եւ ներքին օդանցքների մոտ ստեղծվում է օդի տարբեր խտություն եւ ճնշման տարբերություն: Օդի ճնշումը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$H=h \cdot (p_0 - p_\eta)$$

Որոշենք շենքի դրսի եւ ներսի օդի խտությունները՝

$$\rho_0 = \frac{353}{273 - 8} = 1,33 \text{կգ/մ}^3 \text{ եւ } \rho_\eta = \frac{353}{273 + 30} = 1,16 \text{կգ/մ}^3$$

Այստեղից՝

$$H=6 \cdot (1,33 - 1,16) = 10,2 \text{ Պա:}$$

Ներքին օդանցքով անցնող օդի շարժման արագությունը ոլոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$V_6 = \sqrt{\frac{2 \cdot g \cdot h_4 (p_0 - p_\eta)}{p_0}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 2,5 \cdot (1,33 - 1,16)}{1,33}} = 2,5 \text{մ/վ:}$$

Աերին օդանցքով անցնող օդի շարժման արագությունը կլինի՝

$$V_4 = \sqrt{\frac{2 \cdot g \cdot h_0 (p_0 - p_\eta)}{p_0}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot (6 - 2,5) \cdot (1,33 - 1,16)}{1,16}} = 3,17 \text{մ/վ:}$$

Խնդիր 3.1.16: Նորոգման գործարանի չերմային արտադրամասում ավելցուկային չերմության քանակը՝ $Q_{ագ}=2\text{մ}^3/\text{կԶ/ժ}$ է: Ամրանք, դրսի օդի չերմաստիճանը՝ $t_0=28^\circ\text{C}$ է: Յատակից մինչեւ արտամուման օդանցքի կենտրոնը ունեցած հեռավորությունը՝ $H=10\text{մ}$: Որոշել օդափոխանակման ծավալը:

Լուծում: Արտադրամասի աշխատանքային գոտու չերմաստիճանը դրսի օդի չերմաստիճանից $3^\circ\text{-}5^\circ\text{C}$ -ից ավել չպետք է լինի: Այդ կապակցությամբ աշխատանքային գոտու չերմաստիճանը կլինի՝

$$t_{ագ} = t_0 + 3^\circ\text{C} = 28 + 3 = 31^\circ\text{C:}$$

Ծեսքի հեռացվող օդի չերմաստիճանը՝

$$t_{հեռ} = t_{ագ} + K(H-2),$$

որտեղ՝ K -ն ըստ շենքի բարձրության՝ չերմաստիճանի ավելացման գործակիցն է, այսինքն չերմաստիճանային գրադիենտն է (տաք արտադրամասերի համար այն հավասար է $1-1,5$) ընդունվածը է $K=1$:

H -ը աշխատանքային գոտու բարձրությունն է: Թվային արժեքները տեղադրելով բանաձեւի մեջ կստանանք՝

$$t_{հեռ} = 31 + 1(10-2) = 39^\circ\text{C:}$$

Օդափոխանակման համար անհրաժեշտ օդի ծավալը կլինի՝

$$L = \frac{Q_{ագ}}{C \cdot (t_{հեռ} - t_{η})},$$

որտեղ՝ C -ն չոր օդի չերմունակությունն է $C=1\text{կԶ/կգ}^\circ\text{C}$:

$$L = \frac{2000000}{1 \cdot (39 - 28)} = 181818 \text{մ}^3/\text{ժ:}$$

Խնդիր 3.1.17: Խոզանցում եղած 100 բտվող խոզերից 60-ն ունեն 100կգ կենդանի զանգված, իսկ 40-ը՝ 200կգ: Անասուններից անշատված ածխաթթու գազի հեռացման եւ նորմալ օդային պայմաններ ապահովելու համար անհրաժեշտ է արհեստական օդափոխությամբ խոզանցոյից հեռացնել վնասակարությունը:

Հուծում: Օգտվելով հավելված 5-ից, որոշել մեկ ժամկ ընթացքում անսառներից անջատված ածխաթթվի ընդհանուր քանակությունը.

$$P=60 \times 43+40 \times 57=4860 \text{ լ/ժ:}$$

Հեռացվող օդի անհրաժեշտ քանակը որոշվում է հետեւյս բանաձեւով՝

$$L = \frac{P}{P_1 - P_0} = \frac{4860}{2,5 - 0,3} = 2290 \text{ մ}^3/\text{ժ:}$$

Խոզանոցի կառուցվածքը թույլ է տալիս տեղակայել 4,2 երկարությամբ օդաքարշ խողովակ։ Խոզանոցի ներսու ջերմաստիճանը $+10^\circ\text{C}$ է։ Օդատարում օդի ճնշման տարբերությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$\Delta H = h \cdot (P_0 - P_1),$$

որտեղ՝ P_0 եւ ըստ շենքի ներսում եւ դրսում օդի խտություններն են և որոշվում են հավելված 2-ից՝

$$P_0 = 1,342 \text{ եւ } P_1 = 1,247 \text{ կգ/մ}^3$$

$$\Delta H = 4,2 \cdot (1,342 - 1,247) = 0,4 \text{ կգ/մ}^3 = 4 \text{ Պա}$$

Օդի շարժման արագությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$V = \sqrt{\frac{2 \cdot g \cdot \Delta H}{P_0}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 0,4}{1,342}} = 1,217 \text{ մ/վ:}$$

Խողովակների կտրվածքների գումարային մակերեսը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$\sum S = \frac{L}{3600 \cdot V} = \frac{2290}{3600 \cdot 1,217} = 0,523 \text{ մ}^2:$$

Նախատեսվում է $0,3 \times 0,3 = 0,09 \text{ մ}^2$ կտրվածքի մակերես ունեցող 6 հատ օդափոխանակող խողովակներ, որոնց կտրվածքի ընդհանուր մակերեսը հավասար է $0,54 \text{ մ}^2$ ։ Անհրաժեշտության դեպքու որոշվում է օդաքարշ խողովակների վրա տեղակայվող դեֆլեկտորի տրամագիծը հետեւյալ բանաձեւով՝

$$d = \frac{1}{53} \sqrt{\frac{L}{K_w \cdot V_{\text{ոդ}}}},$$

որտեղ՝ K_w -ն արդյունավետության գործակիցն է, որը արտահայտում է խողովակում օդի շարժման արագության՝ $V_{\text{ոդ}}$ եւ քամու արագության՝ V_e հարաբերությամբ: $K_w \cdot V_e = V_{\text{ոդ}}$

ՑԱԳԻ-ի դեֆլեկտորի համար՝ $K_w = 0,4$; աստղածեւ դեֆլեկտորի համար $K_w = 0,42$:

Քանի որ խողովակում օդի շարժման արագությունը՝ $V_{\text{ոդ}} = 1,217 \text{ մ/վ}$, ապա դեֆլեկտորի տրամագիծը կլինի՝


$$d = \frac{1}{53} \sqrt{\frac{2290}{0,4 \cdot 1,217}} = 1,244 \text{ մ:}$$

Խնդիր 3.1.18: Որոշել զգալի քանակությամբ ջերմություն արձակող արտադրական շենքի չեզոք գոտու դիրքը (նկ. 3.2), օդի շարժման ուղղությամբ ջերմային ճնշման մեծությունը եւ օդի շարժման արագությունը վերին եւ ներքին օդանցքներում: Տրված են վերին օդանցքների գումարային մակերեսը՝ $S_u = 100 \text{ մ}^2$, ներքինը՝ $S_n = 150 \text{ մ}^2$, անցքով անցնող օդի սեղմումը հաշվի առնող գործակիցը՝ $\alpha = 0,6$: Վերին օդանցքներում օդի ջերմաստիճանը $+25^\circ\text{C}$ է, արտաքին օդի ջերմաստիճանը՝ -15°C է: Վերին եւ ներքին օդանցքների երկրաչափական առանցքների միջեւ հեռավորությունը՝ $h = 10 \text{ մ}$:

Հուծում: Չեզոք գոտու դիրքը՝ կարելի է որոշել երկու եղանակով.

ա) որոշել չեզոք գոտու հեռավորությունը ին ներքին օդանցքի երկրաչափական առանցքից եւ թ) որոշել չեզոք գոտու հեռավորությունը վերին օդանցքի (հայ) երկրաչափական առանցքից:

Երկու դեպքում եւ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ աերացիոն օդանցքների երկրաչափական առանցքների միջեւ եղած հեռավորությունը՝ $h = h_u + h_n$:



Նկ. 3.2. Բնական օդափոխության հաշվարկման սխեման:

Հաշվարկը կատարվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

Չեզոք գոտին դա պայմանական հարթություն է շենքի ներսում, որը գտնվում է այնպիսի բարձրության վրա, որտեղ օդի ճնշումը հավասար է դրսի ճնշմանը: Այդ հարթությունից ներքեւ ճնշումը փոքր է դրսից, իսկ վերեւ՝ մեծ է: Ճնշումների տարբերությունը պայմանավորված է ներքեւից դեպի վերեւ օդի շարժումով:

$$h_6 = \frac{h}{\left(\frac{S_6}{S_4} \right)^2 \cdot \left(\frac{P_{\eta}}{P_6} + 1 \right)},$$

որտեղ՝ ρ_{η} , ρ_u ՝ համապատասխան ջերմաստիճանի տակ դրսի եւ ներսի օդի խտություններն են, որոնք որոշվում են հավելված 2-ից:

Այսպիսով՝

$$h_6 = \frac{10}{\left(\frac{150}{100} \right)^2 \cdot \left(\frac{1,368}{1,185} + 1 \right)} = 2,3 \text{մ}:$$

Չեզոք գոտու հեռավորությունը վերին օդանցքի երկրաչափական առանցքից հավասար է՝

$$h_d = h - h_6 = 10 - 2,3 = 7,7 \text{մ}:$$

Զերմային ճնշման մեծությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$\Delta H = h \cdot (\rho_{\eta} - \rho_u) = 10000 \cdot (1,368 - 1,185) = 1830 \text{մ.ջր.ս.բ.}$$

Ներքին օդանցքներով օդի շարժման արագությունն որոշվում է՝

$$V_6 = \sqrt{\frac{2 \cdot g \cdot h_6 \cdot (\rho_{\eta} - \rho_u)}{\rho_{\eta}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 7,7 \cdot (1,368 - 1,185)}{1,368}} = 2,46 \text{մ/վ.}$$

Վերին օդանցքում՝

$$V_4 = \sqrt{\frac{2 \cdot g \cdot h_4 \cdot (\rho_{\eta} - \rho_u)}{\rho_u}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 7,7 \cdot (1,368 - 1,185)}{1,185}} = 4,83 \text{մ/վ.}$$

Զերմային ճնշման ազդեցության տակ օդանցքներով հեռացվող օդի ծավալը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$V = S'_q \cdot V \cdot q \cdot 3600, \text{մ}^3/\delta$$

որտեղ՝ S'_q -ը օդի սեղման հետեւանքով աերացիոն անցքերի փոքրացված մակերեսն է՝

$$S'_q = S_q \cdot \alpha = 100 \cdot 0,6 = 60 \text{մ}^2:$$

Այսպիսով՝

$$V = 60 \times 04,83 \times 3600 = 1043230 \text{մ}^3/\delta:$$

Խնդիր 3.1.19: Աերացիոն օդանցքների առանցքը հատակի մակարդակից գտնվում է $H_1 = 2,5 \text{մ}$ եւ $H_2 = 10 \text{մ}$ բարձրության վրա (Ակ. 3.3): Արտաքին օդի ջերմաստիճանը $t_{\eta} = 22^{\circ}\text{C}$, շենքից հեռացվողին՝ $t_h = 30^{\circ}\text{C}$, աշխատանքային գոտում՝ $t_w = 24^{\circ}\text{C}$: Արտաքին օդի խտությունը՝ ρ_{η} , հեռացողին՝ ρ_u : Բարոմետրական ճնշումը $P_{\rho_{\eta}} = 745 \text{մմսր}$: Պահանջվում է $Q = 500000 \text{ կվ/ժ}$ ավելցուկային ջերմությունը հեռացնել աերացիայի օգնությամբ: Աերացիոն օդանցքներով օդի շարժման ժամանակ դինամիկական ճնշումը եւ

տեղական ոհմադրությունը հաշվի առնող գործակիցը հավասար է՝ $\tau = 0,65$: Որոշել բացվող օդանցքների պահանջվող մակերեսը, եթե նրանց մակերեսների հարաբերությունը՝ $f_1 : f_2 = 1,25$: Տեսականորեն ստուգել հաշվարկի արդյունքները:


Հուծում: Բնական օդափոխության ժամանակ անհրաժեշտ օդի քանակը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$G_{\text{ան}} = G_{\omega p} = \frac{Q}{C \cdot (t_h - t_w) \cdot \rho_{\omega}},$$

որտեղ՝ C -ն օդի ջերմունակությունն է, $C = 1 \text{ կօ/կգ}^{\circ}\text{C}$,

$G_{\text{ան}}$ եւ $G_{\omega p}$ -ը՝ համապատասխանաբար, արտամղվող եւ սեղմղվող օդի քանակն է, կգ/ժ :

$$G_{\text{ան}} = G_{\omega p} = \frac{500000}{1 \cdot (30 - 22) \cdot 1,173} = 222000 \text{կվ/ժ},$$



Ակ. 3.3. Միաթիվ արտադրամասի լայնական կտրվածքի սխեմա

Արտամղման օդանցքի առանցքի բարձրությունը ավելցուկային ճնշման գրոյական հարթությունից (չեզոք գոտի) հաշվարկվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$h_2 = \frac{H}{\left(\frac{f_2}{f_1} \right)^2 \cdot \left(\frac{\rho_{\text{հն}}}{\rho_{\omega p}} + 1 \right)} = \frac{10 - 2,5}{\left(\frac{1,25}{1} \right)^2 \cdot \left(\frac{1,141}{1,173} + 1 \right)} = 4,63 \text{մ}:$$

Որտեղ՝ H -ը օդանցքների միջև եղած հեռավորությունն է, մ: Ներմղման օդանցքից մինչեւ չեզոք գոտու հեռավորությունը հավասար կլինի:

$$h_1 = H - h_2 = (10 - 2,5) - 4,63 = 2,87 \text{մ}:$$

Արտադրամասի օդի ջերմաստիճանը, ըստ բարձրության, կլինի.

$$t_{\text{thz}} = \frac{24 + 30}{2} = 27^\circ\text{C};$$

Միջին շերմաստիճանի տակ օդի խտությունը կլինի՝

$$\rho_{\text{thz}} = 1,154 \text{կգ}/\text{մ}^3;$$

Գտնենք վերին օդանցքի առանցքով անցնող հարթության մեջ ավելցուկային ճնշումը՝

$$h_2^2 = h_2 \cdot (\rho_{\text{ap}} - \rho_{\text{thz}}) = 4,63 \cdot (1,173 - 1,154) = 0,079 \text{կգ}/\text{մ}^2 = 0,79 \text{Պա};$$

Վերին օդանցքով օդի շարժման արագությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեռով՝

$$0,079 = \frac{V_2^2}{2g} \cdot \rho_b = \frac{V_2^2}{19,62} \cdot 1,141,$$

որտեղ՝ $V_2 = 1,2 \text{մ}/\text{վ}:$

Վերին օդանցքի անհրաժեշտ մակերեսը որոշվում է հետեւյալ բանաձեռով՝

$$G_0 = \tau \cdot V_2 \cdot f_2 \cdot h_b \cdot 3600,$$

$$222000 = 0,65 \cdot 1,2 \cdot 1,141 \cdot 3600 \cdot f_2;$$

Այստեղից՝ $f_2 = 69 \text{մ}^2:$

Ներքին օդանցքի մակերեսը կլինի.

$$f_2 = 69 \text{մ}^2 \cdot 1,25 = 86 \text{մ}^2:$$

Հաշվարկի ստուգում:

Ներքին օդանցքով անցնող հարթության մեջ ներսի ավելցուկային ճնշումը հավասար կլինի՝

$$\rho_{\text{ap}} = 0 \cdot 2,87(1,173 - 1,154) = -0,0546 \text{ կգ}/\text{մ}^2 \text{ կամ } 0,546 \text{ կՊա:}$$

Ներքին օդանցքով մուտք գործող օդի շարժման արագությունը որոշվում է հետեւյալ հավասարությամբ՝

$$P_{\text{ap}} = \frac{V_1^2}{2 \cdot g} \cdot \rho_{\text{ap}}, \text{այսինքն՝ } 0,0546 \cdot 19,62 = 1,173 V_1^2$$

որտեղից՝ $V_1 = 0,96 \text{մ}/\text{վրկ:}$

Ներքին օդանցքով օդի ծախսը (ներմղումը) կլինի.

$$G_{\text{eff}} = 0,65 \cdot V_1 \cdot f_1 \cdot \rho_{\text{ap}} \cdot 3600 = 0,65 \cdot 0,96 \cdot 86 \cdot 1,173 \cdot 3600 = 222000 \text{կգ}/\text{ժ:}$$

Հաշվարկը ճիշտ է կատարվել:

Խնդիր 3.1.20: Որոշել տաք ժամանակաշրջանի համար միաթույք արտադրամասի նկուղային հարկի լուսամուտի բացվող վերևափեղկի մակերեսը: Բացարձակ շերմավելցուկը՝ $Q_{\text{ap}} = 8 \times 10^5 \text{ վտ},$ արտաքին օդի շերմաստիճանը՝ $t_h = +20^\circ\text{C},$ աշխատանքային գոտու օդի շերմաստիճանը $t_{\text{ap}} = +25^\circ\text{C},$ շերմաստիճանի գրադիենտը՝ $K = 1,2^\circ\text{C}/\text{մ:}$ Նկուղային հարկի լուսամուտներն ունեն 60° անկյան տակ բացվող միջնակախվող փեղկեր, որոնց տեղական

դիմադրության գործակիցը՝ $\varepsilon_1 = 3,2,$ լուսամուտի վերևափեղկը ունի 45° -ի տակ բացվող վերին կախվող փեղկ, որի տեղական դիմադրության գործակիցը՝ $\varepsilon_2 = 3,7:$

Լուծում: Որոշենք լուսամուտով հեռացվող օդի շերմաստիճանը.


$$t_{\text{thz}} = t_{\text{ap}} + K \cdot (t_h - 2) = 25 + 1,2(10 - 2) = 34,6^\circ\text{C:}$$

Արտադրամասում օդի միջին շերմաստիճանը կլինի՝

$$\rho_{\text{thz}} = 0,5 \cdot (25 + 34,6) = 29,8^\circ\text{C}$$

Որոշենք $t_{\text{ap}}, t_{\text{thz}}, t_{\text{thz}}$ շերմաստիճաններին համապատասխան օդի խտությունները. $\rho = \frac{353}{273 + t}$ բանաձեռով՝

$$\rho_h = 1,205 \text{կ}/\text{մ}^3, \rho_{\text{thz}} = 1,165 \text{կ}/\text{մ}^3 \text{ եւ } \rho_{\text{thz}} = 1,15 \text{կ}/\text{մ}^3:$$



Նկ. 3.4. Սիաթույք արտադրամասի աերացիան
ա) ճնշման սխեման, բ) արտադրամասի կտրվածը

Անհրաժեշտ օդափոխությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեռով՝

$$L_d = L_{\text{thz}} = \frac{3,6 \cdot Q_{\text{ap}}}{C \cdot (t_{\text{thz}} - t_h)} = \frac{3,6 \cdot 8 \cdot 10^5}{1 \cdot (34,6 - 20)} = 197 \cdot 10^3 \text{մ}^3/\text{ժ:}$$

Որոշենք ներմղման եւ արտամղման օդանցքների մեջտեղի մակարդակի վրա պայմանական ճնշումը հետեւյալ բանաձեռով՝

$$P_v = -g \cdot h_v (\rho_h - \rho_{\text{thz}}) = -9,81 \cdot 2 \cdot (1,205 - 1,165) = -0,785 \text{ Պա:}$$

$P_{\text{ap}} = -g \cdot h_{\text{ap}} (\rho_h - \rho_{\text{thz}}) = -9,81 \cdot 10 \cdot (1,205 - 1,165) = -3,95 \text{ Պա:}$
Ներմղվող եւ արտամղվող օդանցքների միջեւ հաշվարկային ճնշումների տարբերությունն որոշվում է հետեւյալ կերպ.

$$\Delta P = P_v - P_{\text{ap}} = -0,785 - (-3,92) = 3,135 \text{ Պա:}$$

Որոշենք ներմղման օդանցքներում ճնշման կորուստը՝ ընդունելով նրանց դիմադրության հարթահարման համար ծախսած հաշվարկային ճնշման տարբերությունը՝ 20%:

$$\Delta P_u = 0,2 \cdot \Delta P = 0,2 \cdot 3,15 = 0,627 \text{Պա}$$

Արտադրամատում եղած ճնշումը P_x կլինի.

$$P_x = P_u - \Delta P = -0,785 - 0,627 = -1,412 \text{Պա:}$$

Նկուղային հարկի լուսամուտների բացման մակերեսը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$F_0 = \frac{L_0}{3600 \sqrt{\frac{2 \cdot \rho_{\eta} \cdot (P_0 - P_x)}{\varepsilon_1}}} = \frac{197 \cdot 10^3}{3600 \sqrt{\frac{2 \cdot 1,205 [-0,785 - (-1,412)]}{3,2}}} = 80 \text{մ}^2:$$

Լուսանցքների վերսափեղկերի բացման մակերեսը որոշվում է՝

$$F_{ap} = \frac{L_{bba}}{3600 \sqrt{\frac{2 \cdot \rho_{\eta} \cdot (P_{ap} - P_x)}{\varepsilon_2}}} = \frac{197 \cdot 10^3}{3600 \sqrt{\frac{2 \cdot 1,151 [-3,92 - (-1,412)]}{3,7}}} = 43 \text{մ}^2:$$

Խնդիր 3.1.21: Յամակցված կերերի պատրաստման բաժանմունքում 1 ժամվա ընթացքում անշատվում է 12 գ այսուրի փոշի: Որոշել ավելցուկային փոշու հեռացման համար անհրաժեշտ օդամոլիչի արտադրողականությունը:

Լուծում: Յավելված 8-ի համաճայն, մինչեւ 10% ազատ SiO_2 պարունակող այսուրի փոշու թույլատրենի բաղադրությունը հավասար է 4 մգ/մ³:

Ծենք մուտք գործող դրսի օդում բացակայում է այսուրի փոշին ($P_0=0$): Օդամոլիչի արտադրողականությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով.

$$L = \frac{P}{P_1 - P_0} = \frac{12000}{4 - 0} = 3000 \text{մ}^3/\text{ժ:}$$

Խնդիր 3.1.22.: Փակ ավտոկայանատեղում, որի մակերեսը 750 մ² է, իսկ բարձրությունը՝ 6մ, տեղափորված էն 30 ավտոմոբիլներ (ԳԱ2 52, 53, եւ ԶԻԼ-130): Առավոտյան ժամերին միաժամանակ գործարկվում էն ԳԱ2 52, 53 ավտոմոբիլների 5 շարժիչներ: Մինչեւ գիծ դուրս գալը նրանց աշխատանքի տետրությունը $t=3$ րոպէ: Դահանչվում է որոշել կայանատեղում ածխածնի օքսիդի պարունակությունը եւ գտնել վնասակար գազերի հեռացման համար անհրաժեշտ օդամոլիչի արտադրողականությունը:

Լուծում: Ծարժիչի աշխատանքի ընթացքում այրված գազերի արտադրանքում պարունակվում է 5% CO: Յաշվելը առանց թեղնավորման շարժիչի աշխատանքի ժամանակ բենզինի այրման արտադրանքը: Այդպիսի հաշվարկի համար ենթադրում ենք, որ շարժիչը գարգացնում է իր հզորության միայն 15%-ը (0,15Ne): ԳԱ2 53 ավտոմոբիլի համար շարժիչի հզորությունը հավասար է 115 ձ.ուժ: Վառելիքի տեսակարար ծախսը կազմում է

$g_e = 420 \text{գ}/\text{ծ. ծամ.}: \text{Որոշենք } 5 \text{ շարժիչների } \text{համար } \text{վառելիքի } \text{ժամանակը } \text{ծախսը } \text{միաժեղ:}$

$$G_1 = g_e \times 0,15Ne \times n \times 1 = 420 \times 5 \times 115 \times 0,15 \times 3 / 60 = 1811,25 \text{գր:}$$

Բենզինի այրման դեպքում առաջացած այրման արգասիցների կշիռը հավասար է 15,9 գր/կգ, այսինքն՝

$$G_2 = G_1 \times 15,9 = 1811,25 \times 15,9 = 28799 \text{գր:}$$

Խնդրի պայմանի համաձայն՝ ածխածնի օքսիդի կշիռն այրման արտադրանքի կշու համեմատությամբ, կազմում է 5%, այսինքն՝

$$G_3 = 0,05G_2 = 0,05 \times 28799 = 1440 \text{գր:}$$

Շենքում պարունակված CO-ի պարունակությունը կլինի.

$$P_{CO} = \frac{G_3}{V},$$

որտեղ՝ V -ն շենքի ծավալն է, $V = 750 \times 6 = 4500 \text{մ}^3$:

$$\text{Այսպիսով՝ } P_{CO} = \frac{1440}{4500} \cong 0,320 \text{գր./մ}^3 \text{ կամ } 320 \text{մգ./մ}^3$$

Որոշենք օդափոխության բազմապատճենը.

$$K = \frac{P_{CO}}{P_1} = \frac{320}{20} = 16,$$

Որտեղ՝ P_1 -ը CO-ի թույլատրեի պարունակությունն է, ըստ հավելված 8-ի, $P_1 = 20 \text{մգ./մ}^3$:

P_{CO} -ն կայանատեղում CO-ի պարունակությունն է: Օդամոլիչի արտադրողականությունը կարող ենք որոշել հետեւյալ կերպ:

$$L = KV = 16 \times 4500 = 72000 \text{ մ}^3/\text{ժ:}$$

Խնդիր 3.1.23: Ներկման արտադրամասի օդափոխանակող օդանցքի չափերն են $S = 1,5 \times 1,8 \text{մ}^2$: Օդափոխանակման ճնշման կորուստը՝ $H = 60 \text{մ.ս.ս.բ.}$: Օդափոխանակող օդի արագությունը՝ $V = 1,7 \text{ մ/վ}$:

Որոշել օդափոխանակող օդի ծախսը, ընդունելով այն որպես օդամոլիչի արտադրողականություն, եւ ընտրել նրա համար համապատասխան ելեկտրաշարժիչ՝ ընդունելով հզորության պաշարի գործակիցը՝ $\beta = 1,1$:

Լուծում: Օդափոխանակման համար անհրաժեշտ օդի չափակությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$L = 3600 \times V \times S = 3600 \times 1,7 \times 1,5 \times 1,8 = 1652 \text{մ}^3/\text{ժ}$$

Ելեկտրաշարժիչի հզորությունը, եթե ընդունենք օդամոլիչի օ.գ.գ.՝ $\eta = 0,5$, կլինի,

$$N_t = \frac{L \cdot H \cdot \beta}{3600 \cdot 102 \cdot \eta} = \frac{1652 \cdot 60 \cdot 1,1}{3600 \cdot 102 \cdot 0,5} = 5,94 \text{կՎտ}$$

Խնդիր 3.1.24: Որոշել օդաքարշ հովհարից հեռացվող օդի ջանակությունը, որի մեկ կողը բաց է եւ տեղակայված է վնասակար

գագեր եւ գուղրշիներ անշատող սարքավորման վրա: Հովհարի չափերը հատակագծում $a \times b = 1,3 \times 0,7 \text{ m}^2$ եւ Հեռացվող օդի արագությունը՝ $V=0,7 \text{ m/s}$:

Լուծում: Հովհարով հեռացվող օդի քանակությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$L = 3600 \times abV = 3600 \times 1,3 \times 0,7 \times 0,7 = 2293 \text{ m}^3/\text{s}$$

Խնդիր 3.1.25: Ծակածեւ լիսեռների հալապատման տեղակայանքի վրա մեկ ժամկա ընթացքում ծախսվում է 1,2 կգ էլեկտրոն: Տեղակայանքի վրա տեղակայված կողդային հովհարի չափերն են $0,8 \times 1,4 = 1,12 \text{ m}^2$: պահանջվում է որոշել ի՞նչ արագություն պետք է ունենա հովհարի լայն մասով դուրս մղվող օդը, որպեսզի եռակցման ընթացքում հևարավոր լինի ամբողջությամբ հեռացնել առաջացած գագերը:

Լուծում: Սակայն այս նորմաների համաձայն՝ 1 կգ էլեկտրոնի ծախսի ընթացքում առաջացած վնասակար գագերի հեռացման համար, եթե օգտագործմում է $C_b = 08\Gamma$ մակնիշի էլեկտրոդային լար, պահանջվում է $4500 \text{ m}^3/\text{s}$ օդ:

Այսպիսով, 1,2 կգ էլեկտրոնի այրման դեպքում հալապատման գոտուց հեռացվող գագերի քանակը կլինի.

$$L = 1,2 \times 4500 = 5400 \text{ m}^3/\text{s}$$

Հովհարի լայն մասով անցնող օդի արագությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$V = \frac{L}{3600 \cdot a \cdot b} = \frac{5400}{3600 \cdot 08 \cdot 1,4} = 1,11 \text{ m/s}$$

Խնդիր 3.1.26: $d = 0,5 \text{ m}$ ներքին տրամագիծ ունեցող միմանակային վանսայի համար հաշվել հովհար (նկ. 3.5): Վանսայի բարձրությունը հատակից $0,8 \text{ m}$ է, մինչորդ մեջնամասի ջերմաստիճանը՝ $t_w = 900^\circ\text{C}$, շենքի օդի ջերմաստիճանը $t_u = 25^\circ\text{C}$: Շենքի մեջ հևարավոր է $V = 0,2 \text{ m/s}$ արագությամբ օդի հորիզոնական հոսք:


Հովհարով արտամղումը մեխանիկական է:

Լուծում: Հովհարի ներքին եզրից մինչեւ հատակը եղած հեռավորությունը ընդունվում է $h = 1,8$: Որոշում ենք վանսայի մակերեւությոց մինչեւ հովհարի միջեւ եղած հարաբերական հեռավորությունը՝


$$\frac{h}{d} = \frac{1,8 - 0,8}{0,5} = 2$$

Օգտվելով նկ. 3.6.-ից՝ գտնում ենք՝ $\alpha = 0,067$: Այսուհետեւ որոշենք ներքեւի եզրի հարթության մեջ առանցքային ջերմաստիճանը՝

$$t_w = \alpha \cdot (t_w - t_u) + t_u = 0,067 \cdot (900 - 25) + 25 = 83,6^\circ\text{C}$$



Նկ. 3.5 Աղային միմանականացնայի հովհար:



Նկ. 3.6 Կոնվեկցիոն հոսանքի առանցքով ջերմաստիճանի եւ արագության փոփոխության կորերը:

Հենց այդ հարթության համար եւ որոշենք հոսքի առանցքային միջին արագությունները.

$$V_w = 0,00055 \cdot (t_w - t_u) + 0,3 - 0,0465 \left(\frac{h}{d} - 1,25 \right) = 0,00055 \cdot (900 - 25) +$$

$$+ 0,3 - 0,0465(2 - 1,25) = 0,75 \text{ m/s}$$

$$V_{dph} = 0,39 \cdot V_w = 0,39 \cdot 0,75 = 0,3 \text{ m/s}$$

Վանսայի հորիզոնական մակերեւություն կոնվեկցիայի ջերմատվության գործակիցը որոշվում է հետեւյալ կերպ:

$$\alpha_{qph} = 11,2 \cdot (t_w - t_u)^{0,25} = 11,2 \cdot (900 - 25)^{0,25} = 60,8 \text{ k}\Omega/\text{m}^2 \cdot \text{d} \cdot ^\circ\text{C}$$

Ջերմափոխանցումային ջերմության քանակը կլինի՝

$$q_k = \alpha_{qph} \cdot S \cdot (t_w - t_u) = 60,8 \cdot 0,785 \cdot (900 - 25) = 10480 \text{ k}\Omega/\text{d}$$

Հովհարով արտամղությունը ծավալը կլինի՝

$$Q_b = \frac{q_k \cdot (0,39 t_w + 285)}{40 \cdot (t_w - 25)} = \frac{10480 \cdot (0,39 \cdot 83,6 + 285)}{40 \cdot (900 - 25)} = 360 \text{ m}^3/\text{s}$$

Հովհարի հարթության մեջ կոնվեկցիոն հոսքի ջերմաստիճանը կլինի՝

$$t_{ph} = 0,39 \cdot (t_w - t_u) + t_u = 0,39 \cdot (83,6 - 25) + 25 = 47,8^\circ\text{C}$$

Հոսքի կտրվածքի մակերեսը կլինի.

$$S_b = \frac{Q_b}{3600 \cdot V_{\text{бр}}^{\text{бр}}} = \frac{360}{3600 \cdot 0,3} = 0,333 \text{ м}^2 :$$

Այստեղից որոշենք հոսքի լայնական կտրվածքի տրամագիծը՝ $d=0,65 \text{ m}$: Հովհարի տրամագիծն ընդունում ենք վաննայի տրամագիծից $0,4 \text{ m}$ ավելի, այսինքն՝ $0,5+0,4=0,9 \text{ m}$:
Հովհարի մակերեսը կլինի՝


$$S=0,785 \times 0,9^2=0,635 \text{ m}^2 :$$

Հովհարի կտրվածքում օդի շարժման արագությունն ընդունում ենք հավասար ուղղահայաց հոսքի միջին արագությանը՝ $V=0,3 \text{ m/s}$:

Այդ դեպքում կարող ենք որոշել արտածվող օդի ծավալը՝

$$Q=0,635 \times 0,3 \times 3600=687 \text{ m}^3/\text{d} :$$

Խնդիր 3.1.27: Ցույդագերծման համար էլեկտրաքիմիական վաննայի էլեկտրոլիտի շերմաստիճանը՝ $t_4=80^\circ\text{C}$, շենքի օդինը՝ $t_0=16^\circ\text{C}$, վաննայի լայնությունը $b=0,9 \text{ m}$, երկարությունը՝ $l=1 \text{ m}$, ներածվող հոսքի սահմանների միջև կազմած անկյունը՝ $\phi=\pi/4$: Որոշել արտամղվող օդի անհրաժեշտ ծախսը միակողմանի արտածման դեպքում: Խնդրի պարզաբանման համար անհրաժեշտ է նշել, որ նորոգման ձեռնարկություններում մեքենամասների որոշակի մասը վերականգնվում է էլեկտրոլիտիկ մետաղապատման (քրոմապատում, պողպատապատում եւ այլ) եղանակով: Սովորաբար գալվանական վաննաների աշխատանքի ընթացքում անշատվում են զգալի քանակությամբ վնասակար գազեր եւ գույրշիներ: Հետեւաբար, վերականգնման ենթակա մեքենամասների խածառման կամ մետաղապատման ժամանակ անհրաժեշտ է վաննաների մակերեսից հեռացնել վնասակար արգասիթները, որի համար ամենանպաստավոր միջոցը կողային արտածումն է: Կողային արտածումը լինում է միակողմանի եւ երկողմանի (տես նկ. 3.7):



Նկ.3.7 Ծրչված կողային արտածում

ա) հովհարի կառուցվածքի սխեման, բ) աշխատանքային լայնությունը պահպանելու համար վաննայի ծեփակիսությունը:

Լուծում: Ըստունենք պահեստային գործակիցը՝ $K_{\text{պ}}=1,5$: Վաննայի ճակատի կողմից օդի ներծծման պահեստային գործակիցը՝

$$K_d = \left(1 + \frac{b}{4l} \right)^2 = \left(1 + \frac{0,9}{4 \cdot 1} \right)^2 = 1,5,$$

անչափային բնութագիրը՝ $B=0,35$:

Այդ դեպքում օդի տեսական անհրաժեշտ քանակը որոշվում է հետեւյալ բանաձևով՝

$$L_{\text{ա}} = 3600 \cdot K_{\text{պ}} \cdot K_d \cdot B \cdot l \left(\frac{\phi \cdot g \cdot b^3 (t_4 - t_2)}{3t_2} \right)^{\frac{1}{2}}, \text{մ}^3 / \text{d} :$$

որտեղ՝ $K_{\text{պ}}$ -ն պահեստային գործակիցն է եւ հավասար է՝ $K_{\text{պ}}=1,5-1,75$; առավել վնասակար վաննաների համար՝ $K_{\text{պ}}=1,75-2$, գն ներծծվող հոսքի սահմանների միջեւ կազմած անկյունն է ռադիաններով,

t_4 , t_2 -ը վաննայի մեջ էլեկտրոլիտի եւ շենքի բացարձակ շերմաստիճաններն են,

b եւ l -ը վաննայի լայնությունն ու երկարությունն է, մ; K_d -ը վաննայի ճակատային մասից ներծծվող օդի պահեստային գործակիցն է:

$$\text{Միակողմանի արտածման համար՝ } K_{\text{ա}} = \left(1 + \frac{b}{4l} \right)^2,$$

$$\text{Երկողմանի արտածման համար՝ } K_{\text{ա}} = \left(1 + \frac{b}{8l} \right)^2,$$

Փշահարման դեպքում՝ $K_{\text{ա}}=1$,

ն-ն անչափելիության գործակիցն է (միակողմ արտածման դեպքում $B=0,35$; երկողմինը՝ $B=0,5$):

Բանաձեւի մեջ տեղադրելով թվային արժեքները, կստանանք օդի անհրաժեշտ տեսական ծախսը.

$$L_{\text{ա}} = 0,35 \cdot \left[\frac{3,14 \cdot 9,81 \cdot 0,9^3 \cdot (80-16)}{2 \cdot 3 \cdot (273+16)} \right] \cdot 1 \cdot 3600 = 1150 \text{ m}^3 / \text{d} :$$

Օդի իրական անհրաժեշտ քանակը հավասար է.

$$L'_{\text{ա}} = K_{\text{պ}} \cdot K_{\text{ա}} \cdot L_{\text{ա}} = 1,5 \cdot 1,5 \cdot 1150 = 2587 \text{ m}^3 / \text{d} :$$

Ըստունք օդանցքի ճեղքի բարձրությունը՝ $e=0,4b=0,4 \times 0,9=0,36 \text{ m}$:

Որոշենք արտածման օդանցքի մակերեսը՝ $S=eb=0,36 \times 1=0,36 \text{ m}^2$: Արտածման համար օդանցքի ճեղքով անցնող անհրաժեշտ օդի արագությունը կլինի.

$$V_{\text{արտ}} = \frac{L_w}{3600 \cdot S} = \frac{2587}{3600 \cdot 0,36} = 2,3 \text{ m}^3/\text{վ}:$$

Խնդիր 3.1.28: Նախորդ խնդրի տվյալներով որոշել երկողմանի արտածման համար օդի անհրաժեշտ քանակը:

Լուծում: Տվյալ խնդրի լուծման համար փոփոխման են ենթարկվում հետեւյալ մեծությունները՝

Անշափության ընութագիրը՝ $B=0,5 \text{ h}$:

Վանսայի ճակատային մասից օդի արտածման պահեստային գործակիցը՝ $K_6=0,9$:

$$K_6 = \left(1 + \frac{b}{8 \cdot \ell}\right)^2 = \left(1 + \frac{0,9}{8 \cdot 1}\right)^2 = 1,24:$$

Երկողմանի արտածման համար օդի անհրաժեշտ քանակը կլինի.

$$L = 2587 \cdot \frac{0,5}{0,35} \cdot \frac{1,24}{1,5} = 3060 \text{ m}^3/\text{ժ}:$$

Խնդիր 3.1.29: Օդափոխության կազմակերպման համար տրված է ներածող օդատարի բոլոր տեղամասերի օդի ծախսերը (տես. նկ. 3.8), երկարությունը եւ տեղամասերի տեղական կորուստների գործակիցը՝ ξ : Այդ դեպքում կոնսական մուտքային անցքերում ընդունված է՝ $\xi_{1K}=0,15$; օդատարի երկրորդ, չորրորդ եւ վեցերորդ կորացումների ($R=1,5d$) համար ընդունված է՝ $\xi_0=0,13$, երրորդ տեղամասում ծնկի համար, շրջադարձի փոքր անկյան դեպքում՝ $\xi_a=0,05$: Տրված է նաև ճյուղավորման անկյունը՝ $\alpha=25^\circ (\cos 25^\circ=0,9)$: Որոշել տեղամասերի տրամագծերը եւ օդատարի լոկվածքները:

Լուծում: 1. Ընդունենք առաջին տեղամասի օդի արագությունը՝ $V_1=5 \text{ m}/\text{վ}$, իսկ խողովակաշարերի կորացումների հետ օդի շփման հետեւանքով կորուստների նոմիգրամից օգտվելով՝ գտնում ենք, որ տեսակարար կորուստները 1-ի վրա՝ $R=0,286 \text{ կմ}/\text{վ}^2$: Այդ արագությանը համապատասխան դինամիկական ճնշումը կլինի՝

$$\frac{V_1^2}{2 \cdot g} \cdot \gamma = 1,53 \text{ կգ}/\text{մ}^2:$$

Այսուհետեւ գտնենք առաջին տեղամասի նոսրացումը՝

$$R_1 \cdot \ell_1 = 5,44 \text{ կգ}/\text{մ}^2 \text{ եւ } z = (1 + \xi_{1K}) \cdot \frac{V_1^2}{2 \cdot g} = 1 + 0,15 \cdot 1,53 = 1,76 \text{ կգ}/\text{մ}^2$$

Այդ դեպքում 1-ին տեղամասի կորուստները կլինեն.

$$P_{1\text{առ}} = 5,44 + 1,76 = 7,2 \text{ կգ}/\text{մ}^2:$$

2. Իմասալով, որ երկրորդ տեղամասն ունենալու է առաջինի նման նույն նոսրացումը՝ $7,2 \text{ կգ}/\text{մ}^2$ եւ, քանի որ երկրորդ տեղամասն

առաջինի համեմատ ավելի կարճ է, այս տեղամասում ավելի մեծ արագություն ենք ընդունելու:

Զանի որ $P_{1\text{առ}} = 5,44 + 1,76 = 7,2 \text{ կգ}/\text{մ}^2$, ապա կարող ենք ընդունել, որ $d_2=100 \text{ մմ}$:

3. Հաշվենք ամենաձեռնտու արագությունը երրորդ տեղամասում՝

$$V_3^1 = \frac{Q_1}{Q_3} \cdot V_1 + \frac{Q_2}{Q_3} \cdot V_2 = \frac{240}{440} \cdot 5,1 + \frac{220}{440} \cdot 7 \cdot 0,9 = 5,55 \text{ մ}/\text{վ}:$$

V_3 արագության եւ Q_3 ծախսի հիման վրա որոշենք կորուստները երրորդ տեղամասում՝


$$R_3 \cdot \ell_3 + \xi_a \cdot \frac{V_3^2}{2 \cdot g} \cdot \gamma = 5,22 + 0,1 = 5,32 \text{ կգ}/\text{մ}^2:$$

7,42 կգ/ մ^2 -ուն ավելացնելով կորուստի մեծությունը կստանանք չորրորդ տեղամասերի մոտ եղած նոսրացման արժեքը՝

$$P_{3\text{առ}} = 7,42 + 5,32 = 12,74 \text{ կգ}/\text{մ}^2:$$

4. Չորրորդ տեղամասի տրամագիծն ընտրվում է այն պայմանից, որ $P_{4\text{առ}} = 12,74 \text{ կգ}/\text{մ}^2$:

Ընտրված հետո ստանում ենք $P_{4\text{առ}} = 12,62 \text{ կգ}/\text{մ}^2$, այսինքն որոշ չափով փոքր, քան $P_{3\text{առ}}=0$:



Նկ. 3.8. Ներածման օդատարի հաշվարկային սխեման, երբ պահանջվում է եռաբաշխիչ ամենանպաստավոր ձեւը

5. Այսուհետեւ որոշենք արագությունը հինգերորդ տեղամասում.

$$V_5 = \frac{Q_3}{Q_5} \cdot V_3 + \frac{Q_4}{Q_5} \cdot V_4 \cdot \cos \alpha_2 = \frac{440}{740} \cdot 5,5 \cdot 1 + \frac{300}{740} \cdot 8 \cdot 0,9 = 6,2 \text{ մ}/\text{վ}:$$

Հաշվենք կորուստները V տեղամասում՝

$$\sum (R \cdot \ell + z) = 5 \text{ կգ}/\text{մ}^2:$$

Ստացված արժեքը գումարելով $P_{\text{բնար}} = 12,74 \text{կգ}/\text{մ}^2$ -ուն
կստանանաք $P_{\text{բնար}} = 17,74 \text{կգ}/\text{մ}^2$:

6. Վեցերորդ տեղամասի տրամագիծը կլինի՝ $d=115 \text{մմ}$ եւ
արագությունը՝ $V_6=11 \text{մ}/\text{վ}$, այդ դեպքում՝

$$V_7^1 = \frac{Q_5}{Q_7} \cdot V_5 + \frac{Q_6}{Q_7} \cdot V_6 \cdot \cos \alpha_2 = \frac{740}{1140} \cdot 6,21 + \frac{400}{1140} \cdot 11 \cdot 0,9 = 7,4 \text{մ}/\text{վ}$$

7. Նույն կարգով հաշվարկելով՝ կստանանք վերջին տեղամասի
նոսրացումը՝

$$P_{\text{բնար}} = 21,79 \text{կգ}/\text{մ}^2:$$

Այստեղից հանելով դինամիկական ճնշման մեծությունը ըստ VII
տեղամասի՝ կստանանք ներածման օդափարի լրիվ
դիմադրությունը.

$$P_{\text{բնար}} = 21,79 - 3,35 = 18,44 \text{կգ}/\text{մ}^2:$$

Ելակետային տվյալները եւ ստացված մեծությունները բերվում
են առյուսակ 3.1-ում:

Առյուսակ 3.1.

Տեղամասերի N	Q $\text{մ}^3/\text{s}$	v $\text{մ}/\text{s}$	d մ	e մ	R	Re	$\frac{V^2}{2g} \gamma$	$1 + \Sigma \xi$ կամ Σξ	z	Re+z	$P_{\text{բնար}}$ $\text{կգ}/\text{մ}^2$
1	240	5	130	19	0.286	5.44	1.53	1.15	1.76	7.2	7.2
2	200	7	100	5	0.715	3.58	3	1.28	3.84	7.42	7.42
3	440	5.5	1.65	20	0.261	5.22	1.85	0.05	3.1	5.32	12.74
4	300	8	115	10	0.758	7.58	3.92	1.28	5.04	12.62	-
5	740	6.2	205	20	0.25	5	2.35	0	0	5	17.74
6	400	11	115	6	1.32	7.92	7.41	1.28	17.42	17.42	-
7	1140	7.4	235	15	0.27	4.05	3.35	0	4.05	4.05	21.79

3.2. Արտադրական շենքերի ջեռուցումը

Խնդիր 3.2.1: Յաշվել աշխատանքի ժամանակ արտադրամասի քաշված օդանցքի համար օդային շերմածածկոցը (ծածկոցի համար անհրաժեշտ օդի քանակությունը եւ օդանցքի օդի ելքի արագությունը):

Տրված է օդանցքի բարձրությունը՝ $H=2 \text{մ}$, լայնությունը՝ $B=1,5 \text{մ}$: Քամու միջին արագությունը՝ $V_B=2 \text{մ}/\text{վ}$: Օդի մատուցումը կողքից է: Յատակագծում օդանցքի հարթության նկատմամբ թողարկված շիթի անկյունը՝ $\alpha=40^\circ$: Ծիթի մրրկայնության գործակիցը՝ $a=0,2$, թողարկված շիթի անկյան եւ շիթի մրրկայնության կախվածության ֆունկցիան՝ $\phi=0,48$; ճեղքի լայնությունը՝ $b=0,1 \text{մ}$:

Լուծում: Օդային ծածկոցը չգործելու դեպքում, արտադրամաս ներթափանցած օդի քանակությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձևով՝

$$L_0 = HBV_B = 2 \times 1,5 \times 2 = 6 \text{մ}^3/\text{վ}:$$

Ծածկոցի համար անհրաժեշտ օդի քանակությունը որոշվում է հետեւյալ կերպ:

$$L_d = \frac{L_0}{\Phi \cdot \sqrt{\frac{B}{b} + 1}} = \frac{6}{0,48 \cdot \sqrt{\frac{1,5}{0,1} + 1}} = 2,1 \text{մ}^3/\text{վ}:$$

Ճեղքի օդի ելքի սկզբանական արագությունը կլինի՝

$$V_{d0} = \frac{L_d}{B \cdot b} = \frac{2,1}{2 \cdot 0,1} = 10,5 \text{մ}/\text{վ}:$$

Խնդիր 3.2.2: Յաշվել նորոգման արհեստանոցի դարպասային դռների համար օդային ծածկոցը: Դարպասի չափերն են՝ $B=4,15 \text{մ}$, $H=4,5 \text{մ}$: Դարպասի կենտրոնից մինչեւ օդանցքների փեղկերի կենտրոնի բարձրությունը $5,5 \text{մ}$ է: Ծենքի օդանցքների շրջանակները մետաղական են եւ միատակ ապակեպատված: Օդանցքներով նախարարի երկարությունը 65մ է: Աշխատանքային գոտու լուսամուտները փայտյա շրջանակներով են, ունեն կրկնակի ապակիներ, գավիթի երկարությունը 25մ է: Աշխատանքային գոտու շերմաստիճանը՝ $t_{\text{ազ}}=+18^\circ\text{C}$, առաստաղի շերմաստիճանը՝ $t_{\text{հեռ}}=+22^\circ\text{C}$: Դրսի ջերմաստիճանը -15°C է: Օդածածկոցի կառուցվածքային պարամետրերն են. $\frac{F_x}{F_y} = \frac{1}{20}$, բացման անկյունը՝ $\alpha=45^\circ$:

Լուծում: Ըստունենք շենքի վերին գոտուց վերցուած օդով երկողմանի կողային ծածկոց: Ծածկոցի առջեւ հարմարեցված է արտաքին բաց նախամուտքը: Դարպասատեղի եզրերը կլորացած են: Որոշենք լուսամուտների օդանցքների եւ օդանցքի փեղկի

մակերեսները: Օդի ծախսի գործակիցը փայտյա շրջանակով օդանցքների եւ լուսամուտների համար հավասար է՝ $\mu_f=0,002-0,005$, մետաղականի համար՝ $\mu_s=0,0012-0,004$, դռների եւ դարպասների համար՝ $\mu_d=0,01$:

Որոշենք լուսամուտների փեղկերի վրա եղած արտամդման անցքերի մակերեսը:

$$F_{\text{ար}} \cdot \mu_d = 65 \cdot 0,004 = 0,26 \text{մ}^2:$$

օդանցքների կափարիչների վրա եղած անցքերի մակերեսը կլինի՝

$$F_{\text{ար}} \cdot \mu_d = 75 \cdot 0,02 = 0,15 \text{մ}^2$$

Դարպասը կարծ ժամկետով բացելիս (միջին ծանրության ֆիզիկական աշխատանք կատարելիս) աշխատատեղի օդի ջերմաստիճանը, ըստ սանիտարական նորմաների, նախատեսվում է՝ 13°C :

Որպեսզի ծածկոցի համար մատուցված օդը տաքացման շենթարկվի, այս վերցնում ենք շենքի վերելի գոտուց: Որոշենք թպարամետրի անհրաժեշտ արժեքները (θ -ն ջերմաստիճանային գրադիենտն է):

$$\theta = \frac{t_a - t_n}{(1-K) \cdot (t_{\text{նոր}} - t_n)} = \frac{13 - (-15)}{(1-0,1) \cdot [22 - (-15)]} = 0,84:$$

որտեղ՝ $K=0,1$ -ը ընտրվում է փորձնական ճանապարհով: Եթե ընդունենք, որ $\theta \geq 0,9$, ապա կարելի է ոդային ծածկոցի համար մատուցված օդը չտաքացնել: Երկողմանի կողային ծածկոցի դեպքում, երբ $\alpha=45^\circ$ եւ $\frac{F_w}{F_a} = \frac{1}{20}$, կարելի է ընտրել օդի ծախսի գործակիցը՝ $\mu_d=0,241$:

Որոշենք ավելցուկային ճնշման գրոյական գծի բարձրության դիրքը՝ h_0 .

$$h_0 = \frac{h}{\left[\frac{\mu \cdot F_{\text{դար}}}{\mu \cdot F_{\text{ար}}} \cdot (1-\theta) \cdot \sqrt{\frac{P_{\text{նոր}} + \mu \cdot F_a}{P_n + \mu \cdot F_w}} \right]^2 \cdot \frac{P_n}{P_a} + 1} = \\ = \frac{5,5}{\left[\frac{0,241 \cdot 4,15 \cdot 4,5}{0,26} \cdot (1-0,84) \cdot \sqrt{\frac{1,232 + 0,15}{1,429 + 0,26}} \right]^2 \cdot \frac{1,429}{1,232} + 1} = 2,3 \text{մ}:$$

Հետեւաբար, ներսի ավելցուկային ճնշման գրոյական գիծը, որը հաշվարկվում է դարպասի մեջտեղից, անցնում է դարպասից ներքեւ: Դարպասով անցնող օդի քանակությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$L_a = \mu \cdot F_{\text{դար}} \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h \cdot (\rho_n - \rho_a)} \cdot \rho_{\text{նոր}} = 0,241 \cdot 4,15 \cdot 4,5 \cdot$$

$$\cdot \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 0,59 \cdot (1,429 - 1,205) \cdot 1,232} = 18,77 \text{կգ/վ} = 67573 \text{կգ/ժ}$$

Ծածկոցի համար մատուցվող օդի անհրաժեշտ քանակը կլինի.

$$L_a = \theta \cdot L_v = 0,84 \cdot 67573 = 56762 \text{կգ/ժ:}$$

Խնդիր 3.2.3: Որոշել նորոգման արհեստանոցի հավաքման արտադրամասի տաքացման համար անհրաժեշտ շեռուցիչների մակերեսը եւ քանակը, ընդունելով, որ մի դեպքում տաքացվում է N136 մակնիշի շեռուցիչ սարքերով, իսկ մյուս դեպքում՝ ծալքավիր խողովակներով: Արտադրամասի չափերն են՝ $21 \times 12 \text{մ}^2$, բարձրությունը՝ $H=6\text{մ}$: Ըենթի ներսի ջերմաստիճանը՝ $t_u=18^\circ\text{C}$, դրսի ջերմաստիճանը՝ $t_{\text{նոր}}=-13^\circ\text{C}$: Զերուցիչ մտնող ջրի ջերմաստիճանը $t_{\text{սուր}}=90^\circ\text{C}$, իսկ եթենք՝ $t_{\text{ար}}=70^\circ\text{C}$: Տաքացնող սարքերը տեղակայվում են լուսամուտների տակ առանց ցանկապատման:

Լուծում: Ըենթի տաքացման համար ջերմության անհրաժեշտ քանակը մեկ ժամվա ընթացքում որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով.

$$Q=qV(t_u-t_{\text{նոր}})\text{կՎ/ժ},$$

որտեղ՝ q -ն շենքի 1մ^3 օդը 1°-ով բարձրացնելու համար պահանջվող ջերմության քանակը է՝ $q=2 \cdot 2,24 \text{կՎ/մ}^3\text{°C}$,

$$V=21 \times 12 \times 6=1512 \text{մ}^3:$$

Այստեղից՝

$$Q=2,1 \times 1512[18-(-13)]=98280 \text{կՎ/ժ:}$$

Զերուցիչների տաքացման անհրաժեշտ մակերեսը կլինի՝

$$S = \frac{Q}{K \cdot (t_{\text{սուր}} - t_{\text{նոր}})},$$

որտեղ՝ K -ն տաքացնող սարքերի ջերմափոխանցման գործակիցն է, $K=25,7 \text{ կՎ/մ}^2\text{°C}$:

$t_{\text{սուր}}-0$ ջերմակրի միջին ջերմաստիճանն է.

$$t_{\text{սուր}} = \frac{t_{\text{մուտ}} + t_{\text{նոր}}}{2} = \frac{90 + 70}{2} = 80^\circ\text{C:}$$

Տեղադրելով արժեքները՝ կստանանք.

$$S = \frac{98280}{25,7 \cdot (80 - 18)} = 61,7 \text{մ}^2:$$

ա) N136 շեռուցիչի օդերի անհրաժեշտ քանակը, երբ մեկ օդի տաքացման մակերեսը՝ $f=0,3 \text{մ}^2$ է, կլինի՝

$$n = \frac{S}{f} = \frac{61,7}{0,3} = 206 \text{հատ:}$$

Ընդունենք, որ տաքացումը կատարվում է 8-10 օդերից բաղկացած շեռուցիչների միջոցով: Եթե $m=9$, ապա $206/9=23$:

Այսպիսով, ստացանք 23 շեռուցիչ, որոնք պետք է տեղակայել լուսամուտների տակ:

բ) հայտնի է, որ ծալքավոր խողովակների դեպքում, նրա յուրաքանչյուր մեկ գծային մետրը ունի 2m^2 տաքացման մակերես, որոնք թողարկվում են 0,5; 1,5 եւ 2 m^2 երկարությամբ:

Արենանոցի համար ընդունենք 2 m^2 երկարությամբ շեռուցող խողովակ, որի տաքացման մակերեսը՝ $f = 4\text{m}^2$: Այսպիսով խողովակների քանակը կլինի՝

$$n = \frac{S}{f} = \frac{61,7}{4} = 15,4:$$

Ըստումներ՝ $n=16$ խողովակ:

Խնդիր 3.2.4: Օդային շեռուցման համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր ժամկեմ արտադրամաս ներմղել 20000կգ տաքացրած օդ: Զեռուցման հաշվարկի համար արտաքին օդի շերմաստիճանը ընդունենք՝ $t_0=-20^\circ\text{C}$, տաքացնելուց հետո օդի շերմաստիճանը՝ $t_0=+15^\circ\text{C}$: Զերմակիրը ջուր է, որի սկզբնական շերմաստիճանը՝ $t_{h_0}=120^\circ\text{C}$, վերջնականը՝ $t_{h_{20}}=70^\circ\text{C}$: Ըստրել ԿՖԲ օդաշեռուցիչ տեղակայանք:

Լուծում: Ըստումնուկ օդի կշռային արագությունը՝ $V \cdot \rho=8\text{kg}/\text{m}^2\text{վ}$ (տեսական արագությունը կազմում է մոտ 10 $\text{kg}/\text{m}^2\text{վ}$), որոշենք, կալորիֆերային տեղակայանը նախնական կենդանի կտրվածքը՝ f_{h_0} , ըստ օդի:

$$f_{h_0} = \frac{G}{3600 \cdot V \cdot \rho}:$$

Օգտվելով հավելված 17-ից՝ ըստումնը ԿՖԲ-11 մակնիշի օդաշեռուցիչ, որի կենդանի կտրվածքը 0,638 m^2 է: Ըստրված օդաշեռուցիչ տեղակայանը համար իրական կենդանի կտրվածքը կլինի՝

$$V \cdot \rho = \frac{G}{3600 \cdot f_{h_0}} = \frac{20000}{3600 \cdot 0,694} = 8\text{kg}/\text{m}^2\text{վ}:$$

Ըստ նույն այսուսակի, շերմակրի անցման համար օդաշեռուցիչի կենդանի կտրվածքը կլինի՝

$$f_{h_0} = 0,0163 \cdot U^2:$$

Որոշենք օդային շեռուցում անպահովելու համար շերմության ծախսը.

$$Q^1=cG(t_0-t_0)=1 \times 20000[15-(-20)]=700000\text{կՋ/ժ},$$

որտեղ՝ c -ն չոր օդի շերմունակությունն է՝ $c=1\text{կՋ}/\text{կգ}^\circ\text{C}$:

Որոշենք օդաշեռուցիչի խողովակով ջրի շարժման արագությունը հետեւյալ բանաձեռուկ՝

$$V_2 = \frac{Q'}{3600 \cdot 1000 \cdot f_{h_0} \cdot (t_{h_0} - t_{h_{20}})} = \frac{700000}{3600 \cdot 1000 \cdot 0,0163(120 - 70)} = 0,24\text{մ} / \text{վ}:$$

Օդաշեռուցիչի շերմափոխանցման գործակիցը՝ երբ օդի կշռային արագությունը $V \cdot \rho=8\text{kg}/\text{m}^2\text{վ}$ է, կազմում է $K=50\text{կՋ}/\text{մ}^2\text{վ}^\circ\text{C}$:

Օդաշեռուցիչ տեղակայանը անհրաժեշտ տաքացման մակերեսը որոշվում է հետեւյալ բանաձեռուկ՝

$$S = \frac{Q'}{K \left(\frac{t_{h_0} - t_{h_{20}}}{2} - \frac{t_0 - t_0}{2} \right)}:$$

Բանաձեռի մեջ տեղադրելով թվային արժեքները, կստանանք.

$$S = \frac{700000}{50 \left(\frac{120 + 70}{2} - \frac{(-20) + 15}{2} \right)} = 146\text{մ}^2:$$

Հավելված 17-ից երեսում է, որ մեկ հատ ԿՖԲ-11 օդաշեռուցիչի տաքացման մակերեսույթը հավասար է 69,9 m^2 :

Նետեւաբար, տեղակայվող ԿՖԲ-11 տիպի շեռուցիչ սարքավորումների թիվը կլինի՝

$$n = \frac{146}{69,9} = 2\text{հատ}:$$

3.3 Արտադրական շենքերի լուսավորումը


Անվտանգ, առողջ ու բարձր արտադրողական աշխատանքի ապահովման համար կարեվոր նշանակություն ունի արտադրական շենքերի եւ աշխատատեղերի լուսավորումը: Անբավարար լուսավորումն արագ հոգնեցնում է աշխատողներին, նպաստում խոտանի առաջացմանը: Աշխատատեղերի թույլ լուսավորումը գրգռում է տեսողական օրգանները:

Արտադրական շենքերի լուսավորման հիմնական պայմանն է.




1. լուսավորությունը պետք է լինի բավարար, որպեսզի աշխատողը հնարավորություն ունենա աշխատանքի օբյեկտի հետ հեշտ եւ ազատ գործելու,
2. լուսավորությունը պետք է լինի առանց կտրուկ ստվերների ու փոփոխվող փայլերի,
3. լուսամուտների ընտրության դեպքում պետք է հաշվի առնել արտադրության ընույթը:

Սարդու առողջության համար առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծվում են ընական լուսավորության ժամանակ:

Նշյալ լուսավորման նորման որոշում են ընական լուսավորման գր սկիցով (ԲԼԳ): Այդ գործակիցը տոկոսներով արտահայտում է շե տվյալ կետի լուսավորվածության՝ Են հարաբերությունը նույն ժու և նակում արտաքին կետի լուսավորվածությանը՝ Են, որը ուս է երկնակամարից ցրված լույսով լուսավորված գոնական հարթության վրա (տես նկ. 3.9): $e = \frac{E_a}{E_n} \cdot 100\%:$



Նկ. 3.9. ԲԼԳ-ի որոշման սխեմա:



Նկ. 3.10. Բնական լույսի տարածման սխեման կախված շենքի լուսամուտների կառուցվածքից

Խնդիր 3.3.1: Որոշել նորոգման արեւետանոցի քանդման վացման բաժանմունքի լուսավորման համար լուսամուտների անհրաժեշտ քանակը: Բաժանմունքի մակերեսը՝

$$S_p = 10 \times 15 = 150 \text{ m}^2:$$

Ելնելով բաժանմունքում կատարվող աշխատանքների ընույթից՝ այն վերաբերում է III կարգի շենքերին, որոնց համար լուսավորման գործակիցը՝ α -ն, ըստ նորմատիվային տվյալների, հավասար է 0,14-ի:

Ըստ լուսավորման գործակից՝ շենքի լուսամուտների գումարային մակերեսը որոշվում է հետեւյալ բանաձեռով՝

$$\sum S'_t = S_p \cdot \alpha = 150 \cdot 0,14 = 21 \text{ m}^2:$$

Ըստ շինարարական նորմաների՝ (հավելված 10) ընտրվում են $2,1 \times 1,555$ չափերի լուսամուտներ: Այսպիսով, լուսամուտների քանակը կլինի՝

$$n = 21 / 3,26 \approx 7 \text{ հատ:}$$

Առավել ճշգրիտ հաշվարկների համար այն կատարվում է ընական լուսավորության գործակցով (ԲԼԳ):

Այդ դեպքում լուսամուտների գումարային մակերեսը որոշվում է հետեւյալ բանաձեռով՝

$$\sum S_t = \frac{S_p \cdot e_{\text{Բ}} \cdot \eta_o \cdot K}{100 \cdot \tau_o \cdot \tau_1}, \text{ m}^2,$$

որտեղ՝ S_p -ը շենքի հատակի մակերեսն է, m^2 ,

Եպ-ը բնական լուսավորության գործակիցն է,
τ_o-ն լուսամուտների լուսաթափանցման ընդհանուր
գործակիցն է՝ հաշվի առնելով մթնեցումը (տես հավելված
11),

η_o-ն լուսամուտների քննության գործակիցն է (տես հավելված 12),
r₁-ը պատերից եւ առաստաղից լուսի անդրադարձման
հաշվին լուսավորվածության ավելացումը հաշվի առնող
գործակիցն է (տես հավելված 13) r₁=2,5;

K-ն հարեւան շենքերից լուսամուտների մթնեցումը հաշվի
առնող գործակիցն է (տես հավելված 14), K=1,5:

Բանդման-լվացման բաժանմունքի համար FLD-ի արժեքը՝ e=0,5
(հավելված 9),

$$\sum S = \frac{150 \cdot 0,5 \cdot 22 \cdot 1,5}{100 \cdot 0,5 \cdot 2,5} = 19,8 \text{m}^2 :$$

Խնդիր 3.3.2: Որոշել ավտոնորոգման գործարակի շարժիչանորոգման արտադրամասի լուսամուտների մակերեսը, եթե արտադրամասի երկարությունը 30մ է, լայնությունը՝ 9մ, բարձրությունը՝ 5,5մ: Այդ արտադրամասին զուգահեռ 10մ հեռավորության վրա տեղաբաշխված է մյուս արտադրամասը, որի քիչ (կարևոր) բարձրությունը շարժիչանորոգման արտադրամասի լուսամուտագործի կազմում է 5մ: Պատերի եւ առաստաղի ներքին գունավորումը սպիտակ է:

Լուծում: Լուսամուտների գումարային մակերեսը որոշենք հետեւյալ բանաձեւով՝

$$\sum S_1 = \frac{S_b \cdot e_{\text{պ}} \cdot \eta_o \cdot K}{100 \cdot \tau_o \cdot r_1}, \text{m}^2,$$

Ըստ լուսավորման նորմաների՝ միջին ճշգրտության աշխատանքների համար՝

η_o-ն ըստ հավ. 12-ի, երբ e:B_{2h}=30:9=3,3 եվ B_{2h}: h=9:4,5=2, ապա η_o=11,3;

τ_o-ն ըստ հավ. 11-ի, τ_o=0,4,
r₁-ն միակողմանի լուսավորման համար, երբ պատերը սպիտակ են,
r₁=2,5; երբ L:H=10:4,5=2,2; ապա հավ. 14-ից K=1,1:

Տեղադրելով թվային արժեքները վերին բանաձեւում՝ կստանանք՝

$$\sum S_1 = \frac{270 \cdot 1 \cdot 11,3 \cdot 1,1}{100 \cdot 0,4 \cdot 2,5} = 23,56 \text{m}^2 :$$

Խնդիր 3.3.3: A_x ֆորմատի գծագրական թուղթը հավասարաչափ լուսավորվում է F=130 լուսմեն լուսային հոսքով:

Որոշել թերթի մակերեսի լուսավորվածությունը եւ սահմանել՝ արդյո՞ք այն համապատասխանում է գծագրման նորմաներին, եթե՝

լուսմենեսցենտրային լապտերներով լուսավորման դեպքում՝ E₀=300 Լյուքս, շիկացման լապտերների դեպքում՝ E₀=150 Լյուքս:

Լուծում: Հավասարաչափ լուսավորման դեպքում թերթի լուսավորվածությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$E = \frac{F}{S}, \text{ Լյուքս,}$$

որտեղ՝ F-ը հավասարաչափ ընկնող լուսի հոսքն է, լուսմեն,

S-ը լուսավորվող մակերեսի չափերն են, թղթի չափերն են՝
S=1,152×0,814=0,938m²:

Թվային արժեքները տեղադրելով բանաձեւի մեջ՝ կստանանք թերթի

$$\text{լուսավորվածությունը՝ } E = \frac{130}{0,938} = 138 \text{ Լյուքս :}$$

Արդյունքից երեւում է, որ ստացված լուսավորվածությունը չի բավարարում գծագրական նորմաներին:

Խնդիր 3.3.4: Միջին քանակությամբ փոշի, մուր եւ ծուխ անցատվող 42×18m² մակերես ունեցող արտադրամասի նվազագույն լուսավորման նորման կազմում է 50 Լյուքս: Արտադրամասի լուսավորումը կատարվում է ուղիղ լուսավորող լուսարձակերից: Լուսավորման ցանցի լարումը 220 Վ է: Կատուի մեթոդով որոշենք լուսավորման սարքավորման հզորությունը եւ ընդհանուր հավասարաչափ լուսավորություն ստեղծելու համար անհրաժեշտ լապտերների քանակը:

Լուծում: Լուսավորման սարքավորման հզորությունը ստուգվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$W = \frac{E \cdot S_b \cdot K}{1000 \cdot E_{\text{գր}}}, \text{ կվտ,}$$

որտեղ՝ E-ն նորմավորված լուսավորվածությունն է, Լյուքս,

S_b-ը լուսավորվող մակերեսն է, m²,

K-ն պահեստային գործակիցն է, որը հաշվի է առնում լապտերի եւ լուսավորման սարքավորման աղտոտվածությունը: K=1,3-2: Ընդունվում է K=1,5,

E_{գր}-ը 1Վտ/m² ծախսի ռեզըում, ընդհանուր լուսավորման լուսատու սարքերի հավասարաչափ տեղաբաշխման ժամանակ, միջին հորիզոնական լուսավորվածությունն է լուսմեներով:

Բերված օրինակի համար, երբ լապտերի հզորությունը 200 Վատտ է, հավելված 18-ից կարող ենք գտնել՝ E_{գր}=3,4 Լյուքս:

Թվային արժեքները տեղադրելով բանաձեւի մեջ, կստանանք՝

$$W = \frac{50 \cdot 42 \cdot 18 \cdot 1,5}{1000 \cdot 3,4} = 16,6 \text{կվտ :}$$

Ըստրված հզորությամբ լապտերների անհրաժեշտ քանակը կլինի՝

$$n = \frac{W}{W_i},$$

որտեղ՝ W_i -ը մեկ լապտերի հզորությունն է Վատտերով.

$$n = \frac{16600}{200} = 83 \text{ հատ:}$$

Լապտերների քանակը շատ ստացվեց, այդ կապակցությամբ մեծացնենք լապտերների հզորությունը՝ $W_i=300$ Վատտ.

$$n = \frac{16600}{300} = 55 : \text{լապտեր}$$

Խնդիր 3.3.5: Լուսային հոսքի մեթոդով կատարել նորոգման արեհստանոցի հավաքման բաժանմունքի լուսավորության սարքավորման հաշվարկը։ Ելակետային տվյալներն են. բաժանմունքի չափերը՝ $38 \times 12 = 456 \text{ m}^2$. Լուսատուներն առանց մթսեցման «ՈՒԽՎԵՐՍԱԼ» տեսակի են, պահեստային գործակիցը՝ $K=1,3$, մեկ լապտերի հզորությունը՝ 300 Վատտ է, ցանցի լարումը՝ 220Վ։ Ըստ արտադրական պայմանների՝ նորմավորված լուսավորվածությունը 90 Լյուքս է։

Լուսատուների կախման բարձրությունը պայմանական աշխատաքայլին հարթությունից՝ $H_w=5\text{m}$ ։ Առաստաղի եւ պատերի անդրադարձման գործակիցները՝ $\rho_a=0,5$ իսկ $\rho_w=0,3$ ։ Լուսավորման անհավասարաշափության գործակիցն ընդունվում է հավասար մեկի։ Մտուցել՝ հնարավո՞ր է ստանալ անհրաժեշտ լուսավորվածություն, եթե բաժանմունքում տեղակայված են 30 լապտեր։

Հուծում: Ծենքի լուսավորման ցուցանիշը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով։

$$\Phi = \frac{A \cdot B}{H_w(A + B)} = \frac{38 \cdot 12}{5 \cdot (38 + 12)} = 1,8 :$$

Հավելված 15-ում շենքի լուսավորման ցուցանիշի արժեքը սահմանափակվում է 0,5-5-ի սահմաններում, ուստի հաշվարկման ժամանակ 0,5-ից փոքր արժեք ստանալիս ընդունվում է 0,5 իսկ 5-ից մեծ ստանալիս՝ ընդունվում է 5։ Այս նույն աղյուսակում, եթե $\varphi=1,8$ -ի ապա լուսային հոսքի օգտագործման գործակիցը՝ $\eta=0,52$ ։ 220 Վ լարումով աշխատող 300 Վ ու հզորությամբ լապտերի լուսարձակումը ըստ հավելված 16-ի կլինի 4100 լուսմեն։

Փաստացի միջին լուսավորվածությունը կլինի՝

$$E_{\text{միջ}} = \frac{F_1 \cdot n \cdot \eta \cdot z}{K \cdot A \cdot B},$$

որտեղ՝ n -ը լապտերների քանակն է,

F_1 -ը լապտերի լուսարձակումն է (լուսային հոսքը),

η -ն լուսավորման սարքավորման օ.օ.գ. է,

z -ը լուսավորման անհավասարաշափության գործակիցն է

$z=1$ (ըստ խնդրի պայմանի),

K -ն պահեստային գործակիցն է, $K=1,3$ ։

Տեղադրելով թվային արժեքները՝ կստանանք.

$$E_{\text{միջ}} = \frac{4100 \cdot 30 \cdot 0,52}{1,3 \cdot 38 \cdot 12} = 108 \text{ Լյուքս:}$$

Բոլոր լուսատուները սարքին լինելու դեպքում ստացված արդյունքը կարելի է բավարար համարել։

Խնդիր 3.3.6: 30Վու հզորությամբ սափտակ գույնի լուսմինեսցենտային լամպերը հաշվարկված են 220Վ լարման համար, որի խողովակի երկարությունը՝ $L=0,9\text{m}$ -ի դեպքում լուսային հոսքը 1452 լուսմեն է։ Լապտերը տեղակայված է աշխատանքային մակերեսին գուգահեռ՝ $H_w=4\text{m}$ բարձրության վրա։ Որոշել աշխատանքային մակերեսի M կետի լուսավորվածությունը (նկ. 3.11) երբ լապտերի պահեստային գործակիցը՝ $K=1,3$ ։

Հուծում: Որոշենք լապտերի միավոր երկարության լուսի ուժը նրա առանցքին ուղղահայաց հարթության մեջ։

$$I_{\text{ա}} = \frac{F_1}{\pi^2 \cdot L} = \frac{1452}{3,14^2 \cdot 0,9} = 164 \text{ կոդ (կանոնելա)}$$

Մ կետի լուսավորվածությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$E_M = \frac{J_{\text{ա}}}{2 \cdot H_w \cdot K} \left(\alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2} \right) \cdot \cos^2 \gamma, \text{ Լյուքս:}$$


Օգտվելով նկ. 3.11-ից՝ գտնենք $\sin 2\alpha$ եւ $\cos \gamma$ արժեքները՝

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{L}{e} = \frac{0,9}{5} = 0,18, \quad \alpha = 10^\circ :$$

$$\sin 2\alpha = \sin 20^\circ = 0,342, \quad \cos \gamma = \frac{H_w}{e} = \frac{4}{5} = 0,8 :$$

Այդ դեպքում՝

$$E_M = \frac{164}{2 \cdot 4 \cdot 1,3} \cdot \left(\frac{\pi \cdot 10}{180} + \frac{0,3 \cdot 42}{2} \right) \cdot 0,64 = 3,5 \text{ Լյուքս:}$$



Նկ. 3.11.Լյումինէսցենտային լապտերից M կետի լուսավորվածության որոշման սխեման:

Խնդիր 3.3.7: Շարժիչների նորոգման բաժանմունքի մակերեսը՝ $S=8 \times 16=128 \text{m}^2$ է:

Ծեսքի բարձրությունը 4մ է: Յավել այդ բաժանմունքի ելեկտրալյուսավորությունը: Շարժիչանորոգման բաժանմունքում օգտագործվում է կաթնագույն մթնեցմամբ «ՈՒԽՎԵՐՍԱԼ» տիպի լուսարձակ, որը առաստաղից գտնվում է 1-1,2Մ բարձրության վրա: Ընդունեց՝ $h_w=1\text{m}$, իսկ լուսարձակների միջեւ հեռավորությունը՝ $\ell=4\text{m}$:

Լուծում:Գտնենք լապտերների քանակը:

$$n = \frac{S}{\ell^2} = \frac{16.8}{4^2} = 8 \text{ լապտեր}$$

Որոշենք մեկ լապտերի լուսային հոսքը հետեւյալ բանաձեւով՝

$$F_i = \frac{K \cdot E \cdot S}{n \cdot z \cdot \eta}, \text{ լյումեն,}$$

որտեղ՝ K-ն շիկացման լապտերներ օգտագործելիս, ծխի ու փոշու քիչ քանակության առկայության դեպքում՝ $K=1,3$,

E-ն լուսավորվածությունն է քանդման եւ հավաքման աշխատանքների համար, ըստ սահմանված նորմաների, $E=100 \text{ լյումս}$,

z-ը անհավասարաչափ լուսավորման գործակիցն է:

Այն գտնելու համար անհրաժեշտ է որոշել լուսարձակի կախման բարձրությունը: Նկատի ունենալով բաժանմունքում աշխատող կոան-հեծանը՝ լուսարձակը առաստաղից կախվում է 0,5Մ հեռավորության վրա, այստեղից էլ՝

$$H_i = H - (h_w - h_j) = 4 - (1 + 0,5) = 2,5 \text{m:}$$

Այսուհետեւ որոշենք ℓ/H_i հարաբերությունը՝

$$\frac{\ell}{H_i} = \frac{4}{2,5} = 1,6:$$

Յավելված 19-ից որոշենք z -ի արժեքը՝ $z=0,91$:

Լուսային հոսքի օգտագործման գործակիցը որոշենք հավելված 15-ից, որի համար հաշվենք շենքի լուսավորման ցուցանիշը՝

$$\varphi = \frac{A \cdot B}{H_i \cdot (A + B)} = \frac{16 \cdot 8}{2,5(16 + 8)} = 2,13:$$

Այսպիսով, ըստ հավելված 15-ի, երբ $\varphi=2,13$ -ի, լուսային հոսքի ՕԳԳ՝ $\eta=0,52$: Ստացված արժեքները տեղադրելով բանաձեւի մեջ՝ կստանակը:

$$F_i = \frac{1,3 \cdot 100 \cdot 128}{8 \cdot 0,91 \cdot 0,52} = 4490 \text{ լյումեն:}$$

Ըստ այդուսակ 3.2-ի, ելեկտր լուսային հոսքի մեծությունից, որոշենք լապտերի հզորությունը, որը համապատասխանում է 300Կտ-ի:

Այդուսակ 3.2

Ծիկացման լապտերի հզորությունը	40	60	100	150	200	300
Լապտերի լուսային հոսքը, լյումեն	336	540	1000	1710	2510	4100

3.4.Արտադրական աղմուկ

Խնդիր 3.4.1. Մեխանիկական բաժանմունքում, միաժամանակ աշխատող հաստոցներից արձակված աղմուկի մակարդակը հավասար է 105, 103, 110 եւ 100դԲ: Որոշել աղմուկի գումարային ուժի մակարդակը:

Հուծում: Աղմուկի գումարային ուժի մակարդակը որոշում ենք հետեւյալ բանաձեռով՝

$$L = 10 \cdot \lg \sum_{i=1}^n 10^{0.1 L_i}, \text{ դԲ,}$$

որտեղ՝ L - հաստոցների կողմից արձակած աղմուկի մակարդակն է՝ $L=10\lg[10^{0.1 \times 105} + 10^{0.1 \times 103} + 10^{0.1 \times 110} + 10^{0.1 \times 100}] = 112,1 \text{ դԲ:}$

Խնդիր 3.4.2: Նորոգման գործարանի շարժիչների փորձարկման կայանում աղմուկի ուժի մակարդակը հասնում է 125դԲ: Կայանի դիտարկման խցիկում թույլատրելի աղմուկը պետք է լինի 80դԲ-ից ոչ ավելի: Խցիկի պատերը եւ առաստաղը երկաթբետոնից են, հատակի մակերեսը՝ $4 \times 4 = 16 \text{ մ}^2$, բարձրությունը՝ $2,5 \text{ մ}$: Խցիկի դրան մակերեսը՝ $S_d = 2 \text{ մ}^2$: Այս միատարր է ու ծանր, կիա լինելու համար եզրապատճած է ռետինով: Դրան ծայնամեկուսացումը՝ $I_1 = 30 \text{ դԲ:}$ $1,5 \text{ մ}^2$ մակերեսով դիտանցքը կրնակի ապակեպատճած է, պահպանվում է կիպությունը: Դիտանցքի ծայնամեկուսացումը՝ $I_2 = 40 \text{ դԲ:}$

Սահմանել՝ ունեցած շրջափակողը պահովում է արդյոք մինչեւ 80 դԲ-ին հավասար թույլատրելի աղմուկի բարձրության մակարդակը:

Հուծում: Դիտարկման խցիկում թույլատրելի աղմուկի բարձրության մակարդակ ապահովելու համար խցիկի փաստացի աղմկամեկուսացումը պետք է լինի՝

$$I_{\Phi} = 125 - 80 = 45 \text{ դԲ:}$$

Խցիկի պատերի եւ առաստաղի մակերեսը, հաշվի չառնելով դիտանցքը եւ դրան, կազմում է $52,5 \text{ մ}^2$: Խցիկի պատերի եւ առաստաղի անհրաժեշտ աղմկամեկուսացումը որոշվում է հետեւյալ բանաձեռով՝

$$I_{\Delta} = I_{\Phi} - I_1 = 10 \cdot \lg \frac{S}{S_1} = 10 \cdot \lg \frac{52,5}{2} = 10 \lg 26,25$$

որտեղից՝ $\Delta I = 14 \text{ դԲ}$, իսկ $I = I_1 + \Delta I = 30 + 14 = 44 \text{ դԲ:}$

5-6դԲ պահեստայինով կարելի է ընդունել $I = 50 \text{ դԲ}$, դա նշանակում է, որ պատերի եւ առաստաղի աղմկամեկուսացումը 20դԲ-ով ավելի է, քան դրան մեկուսացումը:

Այդպիսի աղմկամեկուսացումով 1 m^2 միատար շրջափակողի զանգվածն ըստ նորմաների պետք է լինի մոտավորապես 300 կգ , իսկ օդային միջանցքով երկշերտ պատերի համար՝ մոտ 150 կգ :

Հետագա հաշվարկը հարմար է տանել 20-րդ հավելվածում բերված տվյալներով: Խցիկի ամբողջ շրջափակողի ընդհանուր ծայնամեկորդականությունը կլինի՝

$$\Sigma S_b = 5,2 \cdot 10^{-4} + 1,5 \cdot 10^{-4} + 20 \cdot 10^{-4} = 26,7 \cdot 10^{-4}:$$

Խցիկի ներսում ընդհանուր աղմկականումը որոշվում է հետեւյալ մոտավոր բանաձեռով, եթե $\alpha = 0,0005$:

$$A = \sqrt[2]{\alpha \cdot S_b} = 0,35 \cdot \sqrt[3]{V^2} = 0,35 \cdot \sqrt[3]{16 \cdot 2,5} = 4,1 \text{ միավոր:}$$

Որտեղ՝ α -ն համապատասխան նյութի, որով կատարվել է շրջափակումը, աղմկականման գործակիցն է:

$$C_{\text{բարակականված ծայնային էներգիայի քանակը}} =$$

Երջափակողի վրա ազդած ծայնային էներգիայի ընդհանուր քանակն է՝

$$S_{\alpha} - \text{ շրջափակոցի մակերեւույթի մակերեսն է, մ:}$$

$$V - \text{ նշենք ծավալն է, մ}^3:$$

Նկատի ունենալով խցիկում գտնվող երկու հսկող դիտորդների կողմից աղմկականումը ($0,42 \times 2$ կլանման միավոր), ապա ընդհանուր ծայնամկանումը կստանանք՝

$$A = 4,1 + 0,42 \times 2 = 4,85 = 5 \text{ կլանման միավոր:}$$

Յետեւաբար, խցիկի փաստացի ծայնամկանումը հավասար կլինի՝

$$I_{\Phi} = 10 \cdot \lg \frac{\sum d \cdot S_a}{\sum \tau \cdot S_b} = 10 \lg \frac{5}{26,7 \cdot 10^{-4}} = 32 \text{ դԲ:}$$

Չայնականման այսախի մեծությունը անբավարար է, քանի որ խցիկում աղմուկի մակարդակը հավասար կլինի՝ $125 - 35 = 93 \text{ դԲ}$, որը բավականին բարձր է խնդրի տվյալ պայմաններ՝ 80 դԲ-ից : Ուստի անհրաժեշտ է խցիկի պատերը եւ առաստաղը երեսպատճել 30մ հաստությամբ միներալային թաղիքով, իսկ վերջինս շրջափակել նրբատախտակով: Այդպիսի երեսպատճաման դեպքում կլանման գործակիցը՝ $\alpha = 0,5$, իսկ երեսպատճաման մակերեսը, առանց լուսամուտի, հավասար է $54,5 \text{ մ}^2$:

$$A = 0,5 \times 54,5 + 2 \times 0,42 = 28 \text{ կլանման միավոր:}$$

Այդ դեպքում խցիկի փաստացի ծայնամկանումը հավասար կլինի՝

$$I_{\Phi} = 10 \cdot \lg \frac{\sum d \cdot S_a}{\sum \tau \cdot S_b} = 10 \lg \frac{28}{26,7 \cdot 10^{-4}} = 45 \text{ դԲ:}$$

Այն բավարարում է առաջադրված խնդրի պայմանին:

Խնդիր 3.4.3: Որոշել յամ-240Н Եւ յամ-238 շարժիչների փորձարկման բաժանմունքի թիթեղային Եւ բջջային խլացուցիչի երկարությունը, որպեսզի շարժիչների փորձարկման ժամանակ առաջացած աղմուկը մինչեւ 2000Մ վրա չլավի:

Արտածման համակարգի ծայնամեկուսացման համար օգտագործվում է խեցեղեն դրոշմվածք: Այդ նյութի համար երեսպատման կամաման գործակիցը, երբ հաճախականությունը 200Հ է, $\alpha=0,35$: Ներածման համար օգտագործվում է ծակոտկեն ծածկոցը ազբեստյա բամբակից ներքևակ, որի կամաման գործակիցը՝ $\alpha=0,5$:

Թիթեղենների Եւ թիթեղավոր խլացուցիչի միջեւ տարածությունը՝ $a=0,32\text{մ}$: Բջջային խլացուցիչի բջիջների չափերն են՝ $0,4 \times 0,42\text{մ}^2$: 200Հ հաճախականությամբ աղմուկը R հեռավորության վրա ազատ տարածվելիս անհրաժեշտ խլացման արժեքները բերվում են աղյուսակ 3.3-ում:

Աղյուսակ 3.3.

R, մ	100	200	400	1000	2000	3000
ηԲ	45	39	33	25	19	13

Բջջային խլացուցիչի համար աղմուկի՝ δ -ի նվազեցումը կատարվում է առվակի ծայնամեկուսիչային երեսպատմամբ: Այդ դեպքում աղմուկի մակարդակը կորոշվի հետեւյալ բանաձեռով՝

$$\delta = \frac{(a)P}{S} \ell \eta_B / \text{մ},$$

որտեղ՝ $\phi(\alpha)$ -ն առվակի ներքին երեսպատումի ծայնամեկուսացման արյունավետության գործակիցն է, որոշվում է աղյուսակ 3.4-ից:

Աղյուսակ 3.4.

α	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
$\phi(\alpha)$	0,1	0,2	0,35	0,5	0,65	0,9	1,2	1,6	2,0	4,0

որտեղ՝ α -ն երեսպատման ծայնամեկուսացման գործակիցն է,

P-ն առվակի ընդլայնական կտրվածքի պարագիծն է, մ,

ℓ -ը երեսպատված մասի երկարությունն է, մ:

Թիթեղյա խլացուցիչի համար այդ բանաձեռը կունենա հետեւյալ տեսքը՝

$$\delta = 2,2 \frac{\phi(\alpha) \cdot \ell}{a}, \text{ դԲ/մ},$$

որտեղ՝ α -ն թիթեղների միջեւ եղած հեռավորությունն է, մ:

Եթե $\alpha=0,35$ Եւ $\phi(\alpha)=0,42$ (տես աղյուսակ 3.4) արտածման կողմում տեղակայված թիթեղաձեւ խլացուցիչի 1Մ երկարության խլացումը կազմում է՝

$$\delta_1 = 2,2 \frac{\phi(\alpha) \cdot \ell}{a} = \frac{2,2 \cdot 0,42}{0,32} = 2,9, \text{ դԲ/մ},$$

Ներածման կողմում, երբ ծայնամեկուսացման արդյունավետության գործակիցը՝ $\alpha=0,5$, ապա $\phi(\alpha)=0,65$, այսինքն՝ 1,55 անգամ մեծ կլինի արտածման կողմից, ուստի խլացման մեծությունը՝ $\delta_2 = 4,5 \text{ դԲ/մ}$:

Զայնամեկուսացման գործակից՝ α -ի նույն արժեքների դեպքում բջջային խլացուցիչի արտածման կողմի 1Մ երկարության առվակի համար խլացումը հավասար կլինի՝

$$\delta_3 = 1,1 \frac{P \cdot \phi(\alpha)}{S} = \frac{1,1 \cdot 2 \cdot (0,4 + 0,42) \cdot 0,42}{0,4 \cdot 0,42} = 4,5 \text{ դԲ/մ},$$

իսկ ներածման կողմում՝ $\delta_4 = 7 \text{ դԲ/մ}$:

Որպեսզի փորձարկման կայանից 1կմ տարածության վրա, փողոցային աղմուկը չլավի, խլացումը պետք է կազմի 19դԲ (աղ.3.3), իսկ արտածման կողմից թիթեղյա խլացուցիչի ընդհանուր երկարությունը կլինի՝

$$\ell = \frac{\delta}{\delta'} = \frac{19}{2,9} = 6.7\text{մ},$$

իսկ ներածման կողմից 4.2մ: Բջջային խլացուցիչի համար համապատասխանաբար կազմում է 4.2 - 2.7մ:

3.5.ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ

Խնդիր 3.5.1. 600մմ տրամագիծ ունեցող հղկասկավառակիզանգածը 25 կգ է, աշխատանքային պտուտաթվերը 1400 րոպե՝ Անհավասարաչափ հաստության պատճառով նրա ծանրության կենտրոնը իր երկրաչափական առանցքի նկատմամբ շեղվել է 2.5մ:

Որոշել կկուրրվի՝ արդյոք հղկասկավառակը, եթե լաբորատոր փորձարկման ժամանակ պարզվել է, որ նրա կապակցայնությունը կարող է պահպանել 1500 ս-ից ոչ ավելի կենտրոնախույս ուժ:

Լուծում: Աշխատանքային պտուման հաճախականության տակ հղկասկավառակի շրջագծային արագությունը հավասար է՝

$$V = \frac{\pi Dn}{1000 \cdot 60} = \frac{3,14 \cdot 600 \cdot 1400}{1000 \cdot 60} \approx 44 \text{մ/վ:}$$

Հղկասկավառակի փորձարկումը կատարվում է նրա աշխատանքայինից 50% ավելի արագությամբ, այսինքն

$$V_1 = 44 + \frac{1}{2} \cdot 44 = 66 \text{մ/վ:}$$

Նախկին բանաձեւից ելեկով՝ այդ արագությանը կիամապատասխանի հետեւյալ պտուտաթվերը՝

$$n_1 = \frac{1000 \cdot 60 \cdot V_1}{\pi D} = \frac{1000 \cdot 60 \cdot 66}{3,14 \cdot 600} = 2120 \text{րոպե}^{-1}:$$

Տվյալ պտուման հաճախականության տակ, եթե արտակենտրոնությունը ե=2.5մմ, կենտրոնախույս ուժը կլինի՝

$$F = m\omega^2 \ell = \frac{G}{\pi g} e \cdot 0,011 \cdot n^2 = \frac{25}{9,81} \cdot 0,0025 \cdot 0,011 \cdot 2120^2 = 313,6 \text{կգ}$$

Կամ՝ $F=3136$ ։

Հաշվարկից երեւում է, որ փորձարկման ժամանակ հղկասկավառակը կկուրրվի, քանի որ ստացված կենտրոնախույս ուժը գերազանցում է տվյալ հղկասկավառակի կապակցայնության ուժին:

Խնդիր 3.5.2. ԴՊ մակնիշի ուղիղ պլոֆիլով $D=500$ մմ տրամագծով հարթ հղկասկավառակը ունի կերամիկական կապակցականություն: Թույլատրելի շրջագծային արագությունը $V=35$ մ/վ է:

Ելեկով անվտանգության պայմաններից՝ հաշվել, թե ինչքան է հնարավոր բարձրացնել այդ հղկասկավառակի պտուտաթվերը, եթե աշխատանքի ընթացքում մաշման պատճառով նրա տրամագիծը փոփրացել է 100 մմ-ով, այսինքն $D_1=400$ մմ:

Լուծում: Նոր հղկասկավառակի սահմանային պտուտաթվերը որոշում են հետեւյալ բանաձեւով՝

$$V = \frac{\pi Dn}{1000 \cdot 60}, \text{ որտեղից } n = \frac{1000 \cdot 60 \cdot V}{\pi D} = \frac{1000 \cdot 60 \cdot 35}{3,14 \cdot 500} = 1343 \text{ րոպե}^{-1}:$$

Ըստ անվտանգության պայմանի, նոր եւ մաշված հղկասկավառակների շրջագծային արագությունները պետք է իրար հավասար լինեն, որից ելեկով՝ մաշված սկավառակի առավելագույն պտուտաթվերը որոշվում են հետեւյալ բանաձեւով՝

$$n_1 = \frac{D}{D_1} \cdot n = \frac{500}{400} \cdot 1343 = 1680 \text{ րոպե}^{-1}:$$

Խնդիր 3.5.3. ԴՏ-75 տրակտորի հզորության անջատման լիսեռը նախատեսված է $n_1=550$ րոպե⁻¹ պտուտաթվերի տակ $N_1=114$ Կտ հզորություն փոխանցելու համար: Սահմանել հնարավոր է արդյոք, այդ լիսեռով փոխանցել $N_2=50$ ԿՎ հզորություն, եթե պտուտաթվերը հասցվում են 1800 րոպե⁻¹-ի:

Լուծում: Յաշվարկը տարրում է ըստ ոլորման դեֆորմացիայի: Լիսեռի նյութի համար ոլորման թույլատրելի լարումը՝ $\tau_p=120$ կգ/սմ²:

Որոշենք 11 ԿՎ հզորություն փոխանցող լիսեռի տրամագիծը, եթե պտուտաթվերը $n=550$ րոպե⁻¹:

Ոլորման մոմենտը կլինի:

$$M_{n_1} = \frac{75 \cdot 0,736 \cdot N \cdot 60}{2\pi n} = \frac{3312 \cdot 11}{6,28 \cdot 550} = 10,54 \text{կգ մմ:}$$

Լիսեռի տրամագիծը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$d \geq 2 \sqrt[3]{\frac{2M_{n_1}}{\pi \tau_p}} = 2 \sqrt[3]{\frac{2 \cdot 1054}{3,14 \cdot 120}} = 3,6 \text{սմ կամ 36մմ:}$$

$N_2=50$ ԿՎ հզորություն եւ $n_1=1800$ րոպե⁻¹ պտուտաթվերով լիսեռի համար փոխանցվող ոլորվող մոմենտը կլինի.

$$M_{n_1} = \frac{3312 \cdot 50}{2 \cdot 3,14 \cdot 1800} = 14,65 \text{կգ մմ:}$$

Լիսեռի անհրաժեշտ տրամագիծը կլինի.

$$d_1 = 2 \sqrt[3]{\frac{2 \cdot 1465}{3,14 \cdot 1200}} = 4,0 \text{սմ կամ 40մմ:}$$

Բերված հաշվարկից երեւում է, որ վերջու տարբերակով ստացված լիսեռի տրամագիծը մեծ է փաստացի լիսեռի տրամագծից, հետեւար տվյալ լիսեռով թույլատրվում է $N_2=50$ ԿՎ հզորություն եւ $n_1=1800$ րոպե⁻¹ բեռնվածությամբ փոխանցում կատարել:

Խնդիր 3.5.4. ԶԻԼ-130 ավտոմոբիլը շարժվում է $v=40$ կմ/ժ արագությամբ: Կտրուկ արգելակելուց հետո այն շարունակում է շարժվել սահերով: Ծանապարհի հետ սահեր շփման գործակիցը $\mu=0,3$:

Որոշել արգելակման ճանապարհի երկարությունը: Սահմանել ելեկտր անվտանգության տեխնիկայի պահանջներից, թույլատրվում է արդյոք ավտոմոբիլը վարել այդպիսի արագությամբ: Հաշվել՝ ինչպիսի՞ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում շարժվել նման ճանապարհով:

Հուծում: Արգելակման փաստացի ճանապարհը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$S = \frac{V^2}{2\mu g},$$

որտեղ՝ g -ն ծանրության ուժի արագացումն E , $g=9,81 \text{ m/s}^2$:

$$S = \frac{40^2}{2 \cdot 0,3 \cdot 9,81 \cdot 3,6} = 20,6 \text{ m}:$$

Անվտանգության տեխնիկայի պահանջից ելեկտր, ավտոմոբիլի արգելակման ճանապարհը չպետք է գերազանցի 10-12մ-ից: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, ավտոմոբիլի թույլատրելի առավելագույն արագությունը, նման ճանապարհով շարժվելիս, երբ շիման գործակիցը $\mu=0,3$ -ի, կլինի՝

$$V_{max} = \sqrt{2\mu gs} = \sqrt{2 \cdot 0,3 \cdot 9,81 \cdot 12} = 8,6 \text{ m/s} \approx 30 \text{ կմ/ժ}:$$

Հաշվարկից երեւում է, որ ավտոմոբիլը շարժվել է անթույլատրելի բարձր արագությամբ:

Խնդիր 3.5.5. Որոշել երկաթագծային սայլակով տրակտորը նորոգման արհեստանոցի մեջ տեղափոխելիս առաջացող քարշային դիմադրությունը: Ընտրել քարշակման համար մետաղանոպան և որոշել ճախարակի նվազագույն տրամագիծը:

Ելակետային տվյալներն են. տրակտորի զանգվածը $G=7300 \text{ kg}$, ուղիղ եւ սայլակի անիվի շիման գործակիցը $f=0,005$, ուղիղին ճանապարհի թեքությունը $i=0,03$:

Հուծում: Բարշային դիմադրությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$R=G(f+i)=7300(0,005+0,03)=256 \text{ kg}:$$

Մետաղանոպանն ընտրում են հետեւյալ բանաձեւով.

$$p \geq SK,$$

որտեղ՝ p -ն մետաղանոպանը քայլայող ուժն է, կգ: Այն ընտրվում է ըստ գործարանային անձնագրի ստանդարտների կամ փորձարկման տվյալների,

S -ը մետաղանոպանի առավելագույն ծիգն է, կգ,

K -ն մետաղանոպանի ամրության պաշարի գործակիցն է, աշխատանքի թեթեւ ռեժիմի դեպքում՝ $k=5$:

Տեղադրելով համապատասխան թվային աղմացները բանաձեւի մեջ, կտանանք՝

$$p=7300 \cdot 5=36500 \text{ kg}:$$

Ստացված՝ $p=36500 \text{ kg}$ արժեքի դեպքում ըստ ԳՈՏ 2688-80, ընտրում ենք $\text{AK-P } 6x19$ տեսակի մետաղանոպան, որի առավելագույն քայլայող ծիգը՝

$$p_{ap}=37100 \text{ kg, } d=28 \text{ կգ/մ}^2:$$

Քայլայման ժամանակավոր դիմադրությունը $\sigma_p=150 \text{ կգ/մ}^2$:

Թմբուկի կամ ճախարակի նվազագույն տրամագիծը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

D_{seb}

որտեղ՝ e -ն գործակից է, որը կախված է ամբարձիչի տեսակից եւ նրա աշխատանքից ռեժիմից: Թեթեւ ռեժիմի կարապիկի համար $e=20$: Այսպիսով՝

$$D=20 \cdot 28=560 \text{ mm}:$$

Խնդիր 3.5.6. Յարթ առանց ճաքի սառուցի վրայով շարժվում են ո տրակտորային ազրեգատներ՝ կազմված որեւէ տրակտորից եւ գյուղատնտեսական գործիքից: Օղի ջերմաստիճանը $t^{\circ}\text{C}$ է, սառուցի պահեստային ամրության գործակիցը K է, աղիությունը հաշվի առնող գործակիցը՝ S :

Հաշվի առնելով անվտանգության պայմանը, որոշել՝ ինչպիսի հաստությամբ սառուցի վրայով պետք է շարժվել ագրեգատները եւ ինքան պետք է լինի նրանց միջեւ եղած հեռավորությունը:

Աղյուսակ 3.5.

Տարբերակ	Տրակտորի կամ մերենայի մակնիշը	Կցվող գործիքի մակնիշը	$t^{\circ}\text{C}$	K	n
1.	ԴՏ - 75	ՊԼ - 4 - 35	-35	1.2	3
2.	Կ - 701	ՊԼՆ - 8-35	-20	1.2	2
3.	ԱՏՀ - 82	2ՊՏՍU - 4887	-10	1.1	3
4.	ԳԱՀ - 53	-	-25	1.1	5
5.	ՉԻՀ - 130	-	-23	2.2	4

Սառուցի հաստությունը, նրա վրայով որեւէ տրակտորի կամ ավտոմոբիլի անվտանգ տեղափոխման համար, որոշվում է օգտվելով աղյուսակ 3.5. եւ 3.6.-ում բերված տվյալներից:

Աղյուսակ 3.6.
Սառույցի ամրության պաշարը եւ ճաքը հաշվի առնող գործակցի
(N) արժեքը

Գետանցման սառույցի բնույթը	Նարդ սառույց առանց ճաքերի	Սառույցի վիճակը միևնույն 3 սմ խորության չոր միջանցիկ ճաքեր	Միևնույն 5 սմ խորության. թաց միջանցիկ ճաքեր
Կոանձնակի ճաքերով ամրության սահմանում	1.0	1.2	1.6
Ցածր ամրությամբ	1.1	1.4	1.9
Բնականոն	1.6	-	-

Աղյուսակ 3.7-ում բերված է տարբեր բեռնվածության տակ քաղցրահամ ջրից սառույցի թույլատրելի նվազագույն հաստությունը, երբ օդի ջերմաստիճանը տատանվում է -1-ից մինչեւ -12°C-ի սահմաներում, ամրության պաշարի ու ճաքը հաշվի առնող գործակիցները ունեն տարբեր արժեքներ:

Աղյուսակ 3.7.

N	Բեռնվածությունը	Գետանցվող բերի զանգվածը, տոն	Սառույցի հաստությունը N գործակի տարբեր արժեքների դեպքում, սև 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9
1.	Դահուկորդ	-	3 4 - 5 -
2.	Մարդ (մեկ)	-	4 5 - 8 -
3.	Զիավոր (մեկ)	-	9 10 12 14 -
4.	Մեկ ծիով սահմակ	-	10
5.	Զիասահմակ 300 կգ բեռով	-	11 12 14 16 -
6.	Զիասահմակ 500 կգ բեռով	-	13 14 16 18 -
7.	Դահուկային սահմակ	1.5	7
8.	Բեռնատար ավտոմոբիլ		
	ա) 1 տ. բեռնատարողություն	3.0	17 19 21 24 27
	բ) 2.5 տ. ,----,,	5.5	25 28 21 34 39
	գ) 5.0 տ. ,----,,	9.5	30 33 36 36 45
	դ) 8.0 տ. ,----,,	15.5	38 43 47 50 60
	ե) 12 տ. ,----,,	22.6	49 53 57 61 70
9.	Մարդատար ավտոմոբիլ	2.7	16 17 19 21 23

Աղյուսակ 3.7.-ի շարունակությունը

10. Կցասայլով ավտոմոբիլ	8.5	29	32	34	24	43
ա) 3 տ. բեռնատարող	12.0	34	37	40	43	48
բ) 5 տ. ,----,,	17	39	42	45	48	54
գ) 8 տ. ,----,,	25.0	47	52	57	62	70
դ) ԱԱՀ2	20	42	46	50	54	62
ե) ԿամԱՀ2	48	67	73	79	85	92
զ) ԲԵԼԱՀ 540 Ա	70	81	88	95	103	115
ե) ԲԵԼԱՀ 548 Ա	4.0	18	21	24	27	32

11. Տրակտորներ թրթուրավոր	6.0	22	24	26	28	31
ա) ԴՏ-75	12.0	30	33	36	39	45
բ) Տ-130	60.0	75	83	92	105	110
զ) Կամացո	40	59	66	72	78	87
ե) Կատերապիլեր	4.0	18	21	24	27	32

Օրինակ՝ մարդատար ավտոմոբիլը պետք է գետանցի սառույցի վրայով: Ելակետային տվյալներն են՝ սառույցը հարթ է, առանց ճաքերի, գետանցման բնույթը բնականուն է, սառույցը քաղցրահամ ջրից է, օդի ջերմաստիճանը t=-1°C:

Աղյուսակ 3.5.-ից գտնենք N գործակի արժեքը, որը հավասար է 1.6-ի: Աղյուսակ 3.6-ից երեւում է, որ մարդատար ավտոմոբիլի գետանցման համար, երբ գործակիցը N=1.6 է, ըստ 8-րդ տողի ցուցմունքի, սառույցի հաստությունը պետք է լինի 21 սմ:

Այսպիսով, մարդատար ավտոմոբիլը սառույցի վրայով անցկացնելու համար, երբ նրա զանգվածը 2.7-ուն է, սառույցի հաստությունը 21սմ-ից պակաս չպետք է լինի:

Աղյուսակային տվյալներով սառույցի նվազագույն հաստության որոշումից բացի, կարելի է սառույցի բեռնատարողությունը հաշվել հետեւյալ պարզեցված բանաձեներով:

1. Թույլ սառույցի դեպքում՝ անիվավոր բեռների համար.

$$P_{\text{տ}} = \frac{100}{N} h^2 KS$$

2. Միևնույն 18 տ. թրթուրավոր բեռների համար.

$$P_{\text{տ}} = \frac{115}{N} h^2 KS$$

3. 18 տ-ից բարձր թրթուրավոր բեռների համար.

$$P_{\text{տ}} = \frac{125}{N} h^2 KS$$

Որտեղ՝ P_տ-ն թույլատրելի բեռնվածությունն է, տ.
Տ-ը - աղիությունը հաշվի առնող գործակիցն է,

հ-ը- սառուցի փաստացի հաստուք ման շերտի,

Կ-Ն շերմաստիճանային գործակից կան շերմաստիճանի դեպքում բանաձեւով.

$$K = \frac{100 - t}{100}$$

որտեղ՝ t -ն վերջին երեք օրվա ընթացքում տիճանն է որական նշանով, $K=1-0.05$ որ օտիճանի դեպքում սառուցի վրա չրի երեւալու թիվն է:

Բերված խնդրի պայմանի համաձայն՝ ընթացքում բերված տվյալները:

Լուծում: US2-82 տրակտորով եւ 2ՊՏԱ-կազմված ագրեգատների գետանցման համապատասխան հաստատությունը որոշվում է:

$$b = \sqrt{\frac{P_{\text{ա}} N}{100 K S}}$$

Զերմաստիճանի գործակիցը՝

$$K = \frac{100 + t}{100};$$

Երեք օրվա ընթացքում օդի միջին շերմաստիճանը՝ 10°C է, որի դեպքում

$$K = \frac{100 - 10}{100} = 0,9;$$

Աղյութայունը հաշվի առնող գործակիցը՝ $S=0,05$ -ի, ընդունվում է, որ սառուցի քաղցրահամ ջրից է:

US2-82 տրակտորի գանգվածը 3500կգ է, իսկ կցասայլ վորված վիճակում ունի 5000կգ գանգված: Ընդունենք միասին 8500կգ: Այսպիսով սառուցի փաստացի հաստատությունը լինի՝

$$b = \sqrt{\frac{8500 \cdot 1,6}{100 \cdot 0,9 \cdot 0,05}} = 50,89 \approx 51 \text{ մ}$$

Երեք ագրեգատների դեպքում նրանց միջեւ եղած հեռաժայունը, ըստ $\ell=300\text{h}$ պայմանի, կլինի՝

$$\ell=300 \cdot 0,51=153 \text{ մ:}$$

Ն է առանց ծնածածկ-

որը օդի բացասա- վում է հետեւյալ

3.6. ԷԼԵԿՏՐԱՍՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ

Էլեկտրական էներգիան լայն կիրառություն ունի արտադրական ծեռարկություններում եւ կենցաղում:

Էլեկտրական հաղորդակով աշխատում են ոչ միայն հաստոցները, բռնաբարձ սարքերը, տրանսպորտային միջոցները, այլև նրանով լուսավորվում են արտադրական շենքերն ու տարածքները: Այն կիրառվում է նաև բազմաթիվ տեխնոլոգիական պրոցեսներ (էլեկտրաեռակցում, էլեկտրահաղորդում, էլեկտրամիտում, էլեկտրատաքացում եւ այլն) իրականացնելու համար:

Չնայած էլեկտրական էներգիայի ամենալայն կիրառությանը, առանց որի ժամանակակից մարդու չի կարող ծավալել իր գործունեությունը, նրա հետ անզգույշ վարդելիս կամ էլեկտրանվտանգության կանոնները խախտելիս այն կարող է նույնիսկ մահացու հարված հասցել մարդուն, առաջացնել հրդեհ կամ պայթյուն:

Այսպիսով, արտադրությունում օգտագործվող էլեկտրական էներգիան կարող է ներկայացնել մեծ վտանգ. այդ պատճառով անհրաժեշտ է աշխատողներին ապահովել պաշտպանական միջոցներով:

Այս բաժնում բերվում են խնդրիներ, որոնք հնարավորություն են տալիս իմանալու մարդու մարմնի վրա ազդող էլեկտրական հոսանքի վտանգավորության աստիճանը, պաշտպանական միջոցների հաշվարկը եւ կայծակից պաշտպանվելու միջոցառությունը:

Խնդիր 3.6.1. Որոշել մարդու մարմնով անցնող հոսանքի ուժը, շղթայի հետ նրա միացման հետեւյալ հնարավոր դեպքերում. Երկֆազ, չեզոքի հողանցումով միաֆազ, չեզոքի սարքին մեկուսիչին հպելիս:

Տրված է ցանցի գծային լարումը $U=380\text{V}$, մարդու մարմնի դիմադրությունը $R_d=15000 \Omega\text{m}$, սարքին մեկուսիչի դիմադրությունը $R_{\text{մա}}=400000 \Omega\text{m}$, ցածրորակ մեկուսիչի դիմադրությունը՝ $R''_{\text{մա}}=10000 \Omega\text{m}$:

Լուծում: Երկֆազ միացման դեպքում, որևէ ամենավտանգավորն է, մարդու մարմնով անցնող հոսանքը որոշվում է Ωm -ի բանաձեւով.

$$I_{J_1} = \frac{U}{R_d} = \frac{380}{15000} = 0.025 \text{ A:}$$

Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ տարրեր պայմաններից ելեկտրական մարդու դիմադրությունը կարող է տատանվել լայն սահմաններում: Օրինակ՝ խոնավ հատակի կամ խոնավ ծեռքերի դեպքում դիմադրությունը կարող է իջնել մինչեւ 1000 Ωm -ի եւ նույնիսկ ավելի ցածր: Այդ դեպքում մարդու մարմնով անցնող հոսանքը մեծանում է եւ էլեկտրահարվածի վտանգը բարձրանում:

Միաֆազ շղթայի չեզոքի հողակցման դեպքում, եթե մեկուսիչների որակը վատացել է, մարդու մարմնով անցնող հոսանքը կլինի.

$$I_{U_2} = \frac{U}{R_U \sqrt{3}} = \frac{380}{15000 \cdot 1.73} = 0.0143 \text{ A}:$$

Մեկուսացված չեզոքով միաֆազ միացման դերում, եթե մեկուսացման որակը վատացել է մարդու մարմնով անցնող հոսանքը կլինի.

$$I_{U_3} = \frac{U}{\sqrt{3} R_U + \frac{R_{մեկ}}{\sqrt{3}}} = \frac{380}{1.73 \cdot 15000 + \frac{15000}{1.73}} = 0.011 \text{ A}:$$

Մարդու մարմնով անցնող հոսանքը, սարքին մեկուսիչին հպակելիս կլինի

$$I_{U_4} = \frac{U}{\sqrt{3} R_U + \frac{R_{մեկ}}{\sqrt{3}}} = \frac{380}{1.73 \cdot 15000 + \frac{400000}{1.73}} = 0.0014 \text{ A}:$$

Վերջին տարրերակից երեսում է, որ ստացված հոսանքը այսքան էլ վտանգավոր չէ, քանի որ սարքին մեկուսիչն ապահովում է անվտանգությունը, որովհետեւ $0.0014 < 0.014 \text{ A}$ -ից որտեղ 0.014-ը անվտանգ հոսանքի սահմանն է:

Խնդիր 3.6.2. Որոշել գետսի վրա կանգնած, $R_U=20000$ Οհմ դիմադրություն ունեցող մարդու մարմնով անցնող հոսանքը, եթե նա հպակել է 500 Վ լարում ունեցող էլեկտրական շղթայի մեկ ֆազին, որի մեկուսիչի դիմադրությունը գետսի նկատմամբ $R_1=0.5$ Οհմ է, իսկ մյուս հաղորդավարի մեկուսիչի դիմադրությունը գետսի նկատմամբ $R_2=0.4$ Οհմ-ի: Ցոյնի դիմադրությունը հաշվի չի առնվում:

Հուժում: Կազմենք էլեկտրական շղթայի հետ մարդու միացման համարժեք սխեման (Ակ. 3.12.):

Կիրխիոնքի օրենքի համաձայն, հանգուցային կետ մտնող հոսանքների գումարը հավասար է նրանից դուրս եկող հոսանքների գումարին: ա- հանգուցի համար կստանանք (Ակ. 3.12.):

$$I = I_1 + I_2;$$

Ըստ Οհմ-ի օրենքի՝


$$I = \frac{U}{R_t} : \quad (1)$$

Յամարժեք դիմադրությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով

$$R_t = \frac{R_1 \cdot R_d}{R_1 + R_d} + R_2 :$$

Օհմ-ի արժեքը տեղադրելով Օհմ-ի օրենքի բանաձեւի մեջ կստանանք՝

$$I = \frac{U}{R_2 + \frac{R_1 \cdot R_d}{R_1 + R_d}} : \quad (2)$$



Ակ. 3.12. Էլեկտրական շղթային մարդու միաֆազ միացման սխեման

Օհմ-ի օրենքից հետեւում է, որ շղթայի ա-բ տեղամասի համար գուգահեռ ճյուղերի հոսանքների բաշխումը հակադարձ համեմատական է նրանց դիմադրություններին:

$$\frac{I_1}{I_U} = \frac{R_d}{R_1}, \quad \text{որտեղից } I_1 = I_U \frac{R_d}{R_1}$$

I_1 -ի արժեքը տեղադրելով (1) բանաձեւի մեջ կստանանք

$$I = \frac{I_U R_d}{R_1} + I_U = I_U \left(\frac{R_d}{R_1} + 1 \right) = I_U \frac{(R_d + R_1)}{R_1}$$

Ստացված հավասարությունը որոշենք՝

$$I_d = \frac{IR_1}{R_d + R_1} :$$

Տվյալ հավասարման մեջ տեղադրենք (2) հավասարությունը ստացված արժեքը՝

$$I_d = \frac{UR_1}{\left(R_2 + \frac{R_1 R_d}{R_1 + R_d} \right) (R_d + R_1)}$$

Յավասարման հայտարարը ձեւափոխելով, կստանանք՝

$$I_d = \frac{U R_1}{R_1 R_2 + R_d (R_1 + R_2)}$$


Տեղադրենք թվային արժեքները կերպին բանաձեւի մեջ, կունենանք.

$$I_d = \frac{500 \cdot 500000}{500000 + 400000 + 20000(500000 + 400000)} = 0.0063 \text{ Ա} :$$

Խնդիր 3.6.3: Անասնապահական ֆերմայի կերախոհանոցի կերչարդիչ-մասրիչի վրա տեղակայված էլեկտրական շարժիչ փառությունը մեկուսացումը խախտվել է: Էլեկտրացանցի լարումը 380Վ է: Յանցի էնգույն հողանցված է: պաշտպանական հողանցման դիմադրությունը 3 Օհմ է, չեզոքի հողանցման դիմադրությունը 12 Օհմ:

Որոշել մարդու մարմնով անցնող հոսանքը եթե նա հպվել է շարդիչ-մասրիչի իրանին: Մարդու մարմնի դիմադրությունը ընդունել 1000 Օհմ:

Հուծում: Խնդիրի լուծման համար կազմենք էլեկտրական շղթայի համարժեք սխեման:



Նկ. 3.13. Դաշվարկային համարժեք սխեմա

Գտնենք շղթայի համարժեք դիմադրությունը.

$$R_t = R_o + \frac{R_d \cdot R_h}{R_d + R_h} = 12 + \frac{3 \cdot 1000}{3 + 1000} = 14.19 \text{ Օհմ} :$$

Որոշենք շղթայի հոսանքի մեծությունը.

$$I_{\text{ըն}} = \frac{U}{\sqrt{3} R_t} = \frac{380}{1.73 \cdot 14.19} = 16 \text{ Ա}$$

Ըստ Օհմի օրենքի (մես նախորդ խնդրում).

$$\frac{I_h}{I_d} = \frac{R_d}{R_h}, \text{որտեղից } I_h R_h = I_d R_d \quad (1)$$

Հայտնի է նաև, որ $I_{\text{ըն}} = I_h + I_d$, որտեղից $I_h = I_{\text{ըն}} - I_d$:

(1) -ի ավասարման մեջ տեղադրենք ին-ի արժեքը եւ որոշենք մարդու մարմնով անցնող հոսանքը.

$$I_d = \frac{I_{\text{ըն}} \cdot R_d}{R_h + R_d} = \frac{16 \cdot 3}{3 + 1000} = 0.047 \text{ Ա}$$

Խնդիր 3.6.4. Յողանցված չեզոքով 380/220Վ լարում ունեցող ցանցում տեղի է ունեցել հողի հետ կարճ միացում: Աշխատանքային հողանցման դիմադրությունը $R_d=4$ Օհմ է: կարճ միացման տեղում հոսանքի անցման դիմադրությունը՝ $R_w=12$ Օհմ: Մարդու կարճ միացման տեղից գտնվում է $x=4$ մ հեռավորության վրա: Նրա քայլի մեծությունը՝ $a=0.80$ մ: Յողի տեսակարար դիմադրությունը՝ $\rho=3 \cdot 10^2$ Օհմ:

Որոշել քայլային լարումը, որի ազդեցության տակ կգտնվի գետնին կանգնած մարդը:

Հուծում: Գետնին հետ միաժագ կարճ միացման հոսանքը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով.

$$I_b = \frac{U_\phi}{\sqrt{3} (R_o + R_{w0})} = \frac{380}{1.73(4+12)} = 13.7 \text{ Ա}$$

Քայլային լարումը կորոշվի հետեւյալ բանաձեւով՝

$$U_p = \frac{I_b \cdot \rho \cdot a}{2\pi x(x+a)} = \frac{13.7 \cdot 3 \cdot 10^2 \cdot 0.8}{2 \cdot 3.14(4+0.8) \cdot 4} \approx 27 \text{ Վ} :$$

Եզրակացություն՝ $U_p=27$ Վ լարումը մարդու կյանքի համար վտանգավոր է:

Խնդիր 3.6.5. Հաշվել գյուղատնտեսական տեխնիկայի նորոգման արհետանոցի աշխատանքային եւ պաշտպանական հողակցումը, եթե հոսանքը մատակարարվում է $6000/380$ Ենթակայանից: Չեզոքի միացումը գետնի հետ հայտնի չէ, սակայն հայտնի է եռալար կարելային գծի երկարությունը՝ $l=10$ կմ, օդային գծինը՝ $\ell_{aq}=15$ կմ: Յողը կավավագային է: Յածր լարման գծի չեզոքը հողակցված է ծակվող ապահովիչով:

Աշխատանքային հողակցումը կատարվում է $\ell=3000$ մ երկարության եւ $d=50$ մ տրամագծի խողովակներով, որոնց միջեւ եղած հեռավորությունը $a=2\ell$: Խողովակները միացնող պղղպատյա շերտապողպատի լայնությունը՝ $b=12$ մ, իսկ հաստությունը՝ 4 մ, գետնի մեջ այն թաղված է 800 մ խորությամբ:

Աշխատանքային հողակցման համար սեղոնայնության գործակիցը $\eta_{\text{սգ}}=1.2$: Պաշտպանական հողանցումը կատարվում է նույն խողովակներով, որոնց միջեւ հեռավորությունն ընդունվում է $a=\ell$, սեղոնայնության գործակիցը՝ $\eta_{\text{սգ}}=1$:


Հուծում՝ Աշխատանքային հողանցումը (գրոյացում):

Մինչեւ 1000 Վ լարումով աշխատող տեղակայանքներում, գետնի նկատմամբ նորմալ մեկուսացված եռալար ցանցերում, բարձր լարումից ցածր լարման ցանցին անցման վտանգից պաշտպանությունը կատարվում է ցածր լարման ցանցի չեզոքի ծակվող ապահովիչը հողակցելով (տես. Նկ. 3.14):

Ծակվող ապահովիչի աշխատանքային հողանցման դիմադրությունը պետք է բավարարի հետեւյալ պայմանին:

$$R_o \leq \frac{125}{I_c}$$

Որտեղ՝ 125-ը ցածր լարման ցանցում աշխատանքային հողանցման թույլատրելի լարումն է մեկուսիչների վնասման դեպքում:



Նկ. 3.14. Աշխատանքային գրոյականացման և պաշտպանական հողանցման սխեմա.

Ի_e-ն բարձր լարման ցանցում Միաֆազ կարճ միացման հոսանքն է: Կաբելային գծերի համար այն որոշվում է հետեւյալ պարզեցրած բանաձեւով:

$$I_e \leq \frac{U\ell_1}{10},$$

Որտեղ՝ U-ն ցանցի լարումն է, կՎ, ℓ -ը ցանցի երկարությունն է, կմ:

Միաֆազ կարճ միացման հոսանքի մեծությունը կլինի.

$$I_e \leq \frac{6 \cdot 10}{10} = 6 \text{ A}, \quad R_o \leq \frac{125}{6} = 20.8 \text{ Ohm}:$$

Խողովակների դիմադրությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով.

$$R_{ju} = \frac{\rho}{2\pi\ell} \ln \frac{4\ell}{d},$$

որտեղ՝ ρ -ն հողի տեսակարար դիմադրությունն է: Կավավագային հողերի համար՝ $\rho=100 \text{ Ohm.m}$, ℓ -ը հողանցուցիչ խողովակի երկարությունն է: $\ell=3 \text{ m}$, d -ն խողովակի տրամագիծն է: $d=0.05 \text{ m}$:

Տեղադրելով արժեքները, կստանանք

$$R_{ju} = \frac{1 \cdot 10^2}{2 \cdot 3.14 \cdot 3} \ln \frac{4 \cdot 3}{0.05} = 25 \text{ Ohm}:$$

Որոշենք խողովակների քանակը, հաշվի առնելով սեղոնայնության գործակիցը:

$$n_j = \frac{R_{ju} \cdot n_{teq}}{R_p \cdot n_{teq}}$$

Որտեղ՝ R_p -ն հողանցման սարքավորման թույլատրելի դիմադրությունն է:

$$R_p=R_o=20.8 \text{ Ohm}:$$

Դեռ խողովակների փոխադարձ եկրանացման գործակիցն է՝ $n_{teq}=0.7$:

Այսպիսով, տեղադրելով թվային արժեքները, որոշենք խողովակների քանակը.

$$n_j=25 \cdot 12 / 20.8 \cdot 0.7 \approx 2:$$

Խողովակները միացնող շերտապողպատի երկարությունը կլինի.

$$l_{n1}=1.05 \cdot 6 \cdot 2=12.6 \text{ m}:$$

48 մ² կտրվածքով շերտապողպատի հոսանքի անցման դիմադրությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով.

$$R'_{n1} = \frac{\rho}{2\pi\ell_{n1}} \ln \frac{2\ell_{n1}}{bh} = \frac{1 \cdot 10^2}{2 \cdot 3.14 \cdot 12.60} \ln \frac{2 \cdot 12.60^2}{1.2 \cdot 0.8} = 8.3 \text{ Ohm}:$$

Եթե հաշվի առնենք դիմադրության սեղոնային տատանումները, ապա այն հավասար կլինի.

$$R_{n1} = R'_{n1} \cdot n_{teq} = 8.3 \cdot 1.2 = 9.96 \text{ Ohm},$$

Ամբողջ հողանցման սարքավորման դիմադրությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով.

$$R_{t1} \leq \frac{1}{\frac{n'_{teq}}{R'_{n1}} + \frac{n_{teq}}{R_{ju}}},$$

Որտեղ՝ n'_{teq} -ն միացնող շերտապողպատի օգտագործման գործակիցն է, որը ընդունվում է $n'_{teq}=0.9$, R_{t1} -ը մեկ շերտապողպատի

դիմադրությունն է, առանց հաշվի առնելու խողովակային հողացուցիչների էկրանավորումը:

Արժեքները տեղադրելով՝ կստանանք.

$$R_{\text{t}_1} \leq \frac{1}{\frac{0.9}{9.96} + \frac{2 \cdot 0.7}{25}} = 6.6 \text{ Ohm},$$

Պաշտպանական հողանցում: 380 Վ լարման դեպքում սարքավորումների մետաղական կառուցվածքային մասերը բնականու պայմաններում լարման տակ չպետք է լինեն, սակայն վտանգից պաշտպանվելու համար պաշտպանական հողանցման են ենթարկվում: Պաշտպանական հողանցման դիմադրությունը պետք է $R_h=4$ Ohm-ից ավել չլինի: Ենելով դրանից որոշվում է պաշտպանական հողանցման հաղանցուցիչների քանակը՝

$$n = \frac{R_h \cdot \eta_{\text{սեզ}}}{R_b \cdot \eta_{\text{t}_1}} = \frac{25 \cdot 1.0}{4 \cdot 0.7} \approx 9 \text{ հատ:}$$

Միացնող շերտապողպատի երկարությունը կլինի.

$$\ell_{\text{t}_2} = 1.05 \text{ m} = 1.05 \cdot 3 \cdot 1.9 \approx 29 \text{ m:}$$

Միացնող շերտապողպատի դիմադրությունը կլինի.

$$R'_{\text{t}_2} = \frac{\rho}{2\pi\ell} \ell \ln \frac{2\ell^2 \alpha_2}{b_h} = \frac{1 \cdot 10^4}{2 \cdot 3.14 \cdot 29.00} \ell \ln \frac{2 \cdot 29.00^2}{1.2 \cdot 0.8} = 5.9 \text{ Ohm:}$$

Հաշվի առնելով սեղուայնության գործակիցը՝ շերտապողպատի դիմադրությունը կլինի՝

$$R_{\text{t}_2} = R'_{\text{t}_2} \cdot \eta_{\text{սեզ}} = 5.9 \cdot 1 = 5.9 \text{ Ohm:}$$

Միացնող շերտապողպատի փոխադարձ էկրանացման գործակիցը՝ $\eta'_{\text{t}_2} = 0.62:$


Հողանցման ամբողջ սարքավորման ընդհանուր դիմադրությունը կլինի.

$$R_{\text{t}_2} = \frac{1}{\eta'_{\text{t}_2} / R_{\text{t}_2} + \eta'_{\text{t}_1} / R_h} = \frac{1}{0.62 / 5.9 + 9 \cdot 0.7 / 25} \approx 3 \text{ Ohm:}$$

Ստացված արդյունքից երեւում է, որ R_{t_2} -ը փոքր է թույլատրելի դիմադրությունից՝ $R_h=4$ Ohm, ուստի հողանցման ծախսերը նվազեցնելու նպատակով կարելի է խողովակների քանակը 2 հատով պակասեցնել:

Խնդիր 3.6.6: Մարդը դիպել է կտրված եւ գետնի վրա ընկած լարման տակ գտնվող օդային գծի հաղորդակարին (տես նկ. 3.15): Որոշել համան լարումը՝ $U_{\text{հա}}=0$, եթե տեղամասի երկարությունը, որի վրա ընկել է լարը $\ell=5\text{m}$, մարդուց մինչեւ այդ տեղամասը հեռավորությունը՝ $S=3\text{m}$: Հաղորդակարի տրամագիծը՝ $2r=0.01\text{m}$, հողի հետ միակցման հոսանքը՝ $I_h=10\text{A}$: Հողի տեսակարար դիմա-

դրույթը՝ $\rho=10^2 \text{ Ohm.m}$, մարդու մարմնի դիմադրությունը՝ $R_d=1000 \text{ Ohm}$:



Նկ. 3.15

Լուծում: Դիտարկելով գետնի վրա ընկած հաղորդակարը որպես կլիր կտրվածք ունեցող երկար հողակցիչ, որոշենք հաղորդակարի պոտենցիալը հետեւյալ բանաձևով:

$$\Phi_h = \frac{I_h \cdot \rho}{\pi \ell} \ln \frac{l}{r} = \frac{10 \cdot 10^2}{3.14 \cdot 5} \ln \frac{5}{0.05} = 440 \text{ V}$$

Մարդու կանգնած տեղում գետնի մակերեւութիւն պոտենցիալը որոշվում է հետեւյալ կերպ:

$$\Phi_q = \frac{I_h \cdot \rho}{2\pi\ell} \ln \frac{2x+1}{2x-1} = \frac{10 \cdot 10^2}{3.14 \cdot 5} \ln \frac{2(2.5+3)+5}{2(2.5+3)-5} = 30 \text{ V}$$

Հայման լարման գործակիցը, որը, հաշվի է առնում մարդու ոտքերի դիմադրությունից կախված լարման անկումը, կլինի.

$$\alpha_2 = \frac{1}{1 + \frac{1.5\rho}{R_d}} = \frac{1}{1 + \frac{1.5 \cdot 10^2}{1000}} = 0.87$$

Այսպիսով, հայման լարումը կլինի.

$$U_{\text{հա}} = (\Phi_h - \Phi_q) \alpha_2 = (440 - 30) \cdot 0.87 = 360 \text{ V}$$


Որը խիստ վտանգավոր է:

Խնդիր 3.6.7: 380/220 գծի վերջում էներգիայի սպառիչը զրոյացված է (օրինակ, էլեկտրաշարժիչը): Սևուցող տրանսֆորմատորից նրա ունեցած հեռավորության պատճառով կարող է տեղաւունենալ զրոյացման խափանում: Դրա հետ մեկտեղ ըստ անվտանգության պայմանի, պահանջվում է, իրավի հետ ֆազի պատահական միակցման դեպքում, անպայման անշատել տեղակայանքը, ըստ որում հայման լարումը $U_{\text{հա}}=0$ չպետք է գերազանցի 60Վ-ը: Այդ

պայմանը իրականացնելու համար տեղակայանքը կահավորված է իրանի պոտենցիալը ընդունող պաշտպանական անշատման սարքով (նկ. 3.16.):

Այդ դեպքում օգտագործում ենք լարման ռելէ, որի մոտ գործարկման լարումը $U_{\text{գոր}}=30\text{V}$, ակտիվ փաթութիւնիմադրությունը $R_h=400\text{ Ohm}$, ինդուկտիվը՝ $X_h=200\text{ Ohm}$:

Ընդունում ենք, որ իրանի հետ հպելու ժամանակ մարոք կանգնած է հողակցիների գոտուց դրուս խոնակ գետնի վրա, այսինքն գտնում ենք, որ հպման լարման գործակիցները՝ $\alpha_1=\alpha_2=1$:



Նկ. 3.16. Էլեկտրական տեղակայանքի պաշտպանական գրոյացման սխեման

1-էլեկտրազորությի իրան, 2-ապահովիչ, OK-ավտոմատ անջատիչ անջատող կոճ, PH-լարման ռելէ, r_o -էնորքի հողակցման դիմադրություն, r_b -լուցուցիչ հողակցման դիմադրություն, r_h -գրոյական պաշտպանական հաղորդիչ կրկնակի հողացման դիմադրություն:

Հուժում: Որոշենք ռելէի գործարկման համար պահանջվող լարումը հետեւյալ բանաձեւով.

$$U_{\text{գոր}} = U_{\text{հպմ}} \frac{\sqrt{R_n^2 + X_n^2}}{a_1 \cdot a_2 \sqrt{(R_n + r_b)^2 + X_n^2}}$$

Որտեղ՝ R_n եւ X_n -ը ռելէի ակտիվ եւ ինդուկտիվ դիմադրություններն են, Ohm :

Տեղադրելով համապատասխան արժեքները կստանաք.

$$30 = 60 \frac{\sqrt{400^2 + 200^2}}{\sqrt{(400 + r_b)^2 + 200^2}}$$

Այստեղից որոշենք լրացուցիչ հողակցման դիմադրությունը՝ $r_b=470\text{ Ohm}$

Այս դեպքում պաշտպանական անշատման սարքը կգործի, եթե հպման լարումը հասնում է 60 Վ:

3.7. ԱՄՊՐՈՊԱՌԱԾՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ամպրոպի ժամանակ մթնոլորտային էլեկտրական լիցքերը վլուանգավոր են մարդկանց կյանքի համար: Բացի այդ, կայծակը հարվածելով շենքերին ու կառույցներին, քարութանդ է անում նրանց, առաջացնում է հրդեհ:

Մարդկի կաղուց են գտել շանթարգելի միջոցով կայծակից պաշտպանվելու եղանակները:

Շանթարգելները լինում են տարբեր կառուցվածքի. ծողային, ճոպանային եւ ցանցային: Առավել մեծ կիրառություն ունեն ծողայինները: Բոլոր տեսակի շանթարգելները բաղկացած են երեք հիմնական տարրերից. շանթընդունիչից, հոսանքահղորդիչից եւ հողանցիչներից:

Շանթարգելներից ամենապարզագույնը ծողայինն է, որի պաշտպանական գոտին իրենից ներկայացնում է շրջագծային հիմքով կոն, նրա հիմքի շառավիղը մեկուկես անգամ մեծ է շանթընդունիչի բարձրությունից:

Խնդիր 3.7.1. Հաշվել հրդեհից ու պայթյունից պաշտպանվելու համար տևականության նավթապահեստի երկանության ամպրոպապաշտպանության հիմնական տարրերը, հողանցման իմպուլսային դիմադրությունն ու հողանցման սարքավորումների չափերը: Նավթապահեստի ամենաբարձր կետի բարձրությունը՝ $h_x=7\text{m}$ է: Յոդի տեսակարար դիմադրությունը՝ $\rho=10^2\text{ Ohm.m}$:

Յոդանցումը կատարվում է խողովակներով, որոնց չափերն են $\theta=3\text{m}$, $d=0.05\text{m}$, իսկ նրանց միջեւ հեռավորությունը՝ $a=2\text{m}$: Խողովակները միացված են շերտապողպատով, որի լայնությունը՝ $b=40\text{mm}$, հաստությունը՝ $h_2=4\text{mm}$: Յոդանցիչների խորությունը գետնի մակերեւությից $h_1=0.8\text{m}$:

Հուժում: Որոշենք ամպրոպապաշտպանության տվյալ համակարգի համար պաշտպանության գործակիցը հետեւյալ բանաձեւով

$$K_d = K_0 P_A,$$

որտեղ՝ K_0 -ն ամպրոպային օբյեկտի բարձրությունը հաշվի առնող գործակից է:

$$K_0 = 5.89 \ell g \left(1 + 0.086 \frac{H}{h_x} \right)$$


Որտեղ՝ H -ը ամպրոպային օբյեկտի բարձրությունն է (սովորաբար ընդունվում է $H=400\text{m}$), h_x -ն պաշտպանվող օբյեկտի բարձրությունն է, տվյալ օրինակի համար $h_x=7\text{m}$:

$$K_0 = 5.89 \ell g \left(1 + 0.086 \frac{400}{7} \right) = 3.1,$$

Բ-Ն սահմանային գործակից է, որը հաշվի է առնում օբյեկտի h , եւ շանթընդունիչի հ բարձրությունների հարաբերությունը եւ որոշվում է ներքոհիշյալ բանաձեւով.

$$P = 1 - 0,218 \frac{h_x}{h} - 7^{11.74 \frac{b_x}{b} - 11.83}$$

Գործնականում այս ընդունվում է 0,5-0,7, A-Ն պաշտպանության հուսալիության գործակիցն է $A=0,65$:



Նկ. 3.15. Երկձողյա շանթարգելի պաշտպանական գոտու սխեման

1. Պաշտպանական գոտու սահմանը գետնի մակերեսում վլա,
2. Պաշտպանական գոտու սահմանը h բարձրության վլա:

Վերջնականորեն կարող ենք որոշել պաշտպանության գործակիցը՝

$$K_p = 3 \cdot 1 \cdot 0,6 \cdot 0,65 = 1,2;$$

Ընդունենք $K_p = 1$, այդ դեպքում պաշտպանական գոտու շառավիղը՝ r հավասար կլինի ծողի բարձրությանը՝ h , իսկ երաշխավորված անկյունները՝ $\alpha = 45^\circ$ եւ $\beta = 50^\circ$.

Ընդունելով $h-h_x=12$, կստանանք.

$$r=h+12+h_x=12+7=19\text{մ:}$$

$$h_0=0,5h=0,5 \cdot 19=9,5 \text{ մ:}$$

$$a=4(h-h_x)=4(19-7)=48\text{մ:}$$

$$b=0,8a=0,8 \cdot 48=38,4\text{մ:}$$

Վառելիքի պահանձներից մինչեւ շանթարգելի սյունը կլինի.

$$S=0,15 \cdot r=0,15 \cdot 19=2,85\text{մ:}$$

Յոդի դիմադրությունը որոշում ենք հետեւյալ բանաձեւով՝ խողովակների համար՝

$$R_{ju} = \frac{\rho}{2\pi\ell} \left(\ell \ln \frac{2\ell}{d} - \frac{1}{2} \frac{4h' + \ell}{4h' - \ell} \right),$$

որտեղ՝ h' -ը հոդի մակերեսից մինչեւ գետնի մեջ թաղված խողովակի մեջտեղը եղած հեռավորությունն է,

$$h' = \frac{\ell}{2} + h_1 = \frac{300}{2} + 80 = 230\text{մմ}$$

Այսպիսով.

$$R_{ju} = \frac{10^4}{2 \cdot 3,14 \cdot 300} \left(\ell \ln \frac{2300}{5} + \frac{1}{2} \ell \ln \frac{4 \cdot 2300 + 300}{4 \cdot 2300 - 300} \right) 27,3 \text{ Ohm}$$

Որոշենք խողովակների քանակը

$$n = \frac{R_{ju} \cdot \eta_{սեղ}}{R_p \cdot \eta_{էկ}} = \frac{27,3 \cdot 1,2}{4 \cdot 0,7} = 11,7$$

Ընդունենք $n=12$:

Ծերտապողատի երկարությունը կլինի.

$$e_f = 1,05 \cdot a \cdot n = 1,05 \cdot 2 \cdot 300 \cdot 12 = 7560\text{մմ:}$$

Միացնող շերտապողատի դիմադրությունը կլինի.

$$R_2 = \frac{\rho}{2\pi\ell_1} \ell \ln \frac{2\ell_1^2}{bh} = \frac{10^4}{2 \cdot 3,14 \cdot 7560} \ell \ln \frac{2 \cdot 7560^2}{4 \cdot 80} = 12,8 \text{ Ohm}$$

հողանցման ամբողջ համակարգի դիմադրությունը որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով.

$$R_{համ} = \frac{R_{ju} \cdot R_2}{R_{ju} \cdot \eta_2 + R_2 \cdot \eta_{ju}},$$

որտեղ՝ η_2 եւ η_{ju} -ն շերտապողատի եւ խողովակի օգգ-ն ե.

$$\eta_2=0,9, \quad \eta_{ju}=0,8:$$

Բանաձեւում տեղադրելով թվային արժեքները՝ կստանանք.

$$R_{համ} = \frac{27,3 \cdot 12,8}{27,3 \cdot 0,9 + 12 \cdot 0,8} = 10,24 \text{ Ohm:}$$

3.8. ՀՐԴԵՐԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՄՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Խնդիր 3.8.1. Որոշել հողանցման հետ միացված ռեզերվուարի հոսանքահղորդման դիմադրությունը, եթե նրանից բենզին է դատարկվում 600 լ/ր արագությամբ, ռեզերվուարը հողակցված է:

Ըստունել բենզինի էլեկտրականացման արագությունը, եթե 1 լ-ի համար՝ $q=1 \cdot 10^{-8}$ Ա/րոպ, գետնի նկատմամբ ռեզերվուարի էլեկտրական տարրողությունը՝ $C=10^9$ ֆ է: Ռեզերվուարը լցվում է 15 րոպեում:

Լուծում: Դատարկվող ռեզերվուարին տրված լրիվ լիցք որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով՝

$$Q=q \cdot V,$$

որտեղ՝ V -ն 1 րոպեում մղված բենզինի քանակն է՝ լ-ով:

$$Q=1 \cdot 10^{-8} \cdot 60 \cdot 15 \cdot 60 = 5,4 \cdot 10^{-4}$$
 Կ:

Դատարկման վերջում գետնի նկատմամբ ռեզերվուարի վրա առաջացած պոտենցիալը կորոշվի հետեւյալ բանաձեւով՝

$$U = \frac{Q}{C} = \frac{5,4 \cdot 10^{-4}}{10^{-9}} = 5,4 \cdot 10^5$$
 Վ:

հողանցման հետ ռեզերվուարի միացման հաղորդիչի դիմադրությունը, որը հնարավորություն է տակա իշեցնել պոտենցիալը մինչեւ 10Կ (մարդու համար անվտանգ լարումն է) կլինի.

$$R \leq \frac{UT}{Q} = \frac{10 \cdot 15 \cdot 60}{5,4 \cdot 10^{-4}} = 16,7 \text{ ՍՕհմ:}$$

Խնդիր 3.8.2: Ծարժիչների փորձարկման բաժանմունքի վառելիքի մատուցման համակարգի խողովակների ներքին տրամագիծը $d=18$ մմ: Խողովակով բենզինի տեղափոխման արագությունը՝ $V=0,65$ մ/վ է: Բենզինի ծախսը 1 կվտ ժամի համար՝ $q=369$ գր: Բենզինի ծավալային զանգվածը՝ $\rho=0,7$ գ/մ³:

Բնութագրել, կարող է արդյոք հրդեհ առաջանալ, եթե առավելագույն հզորությամբ աշխատող շարժիչին աղքատ վառելախառնուրդ մատուցելիս կարբուրատորում տեղի է ունենում հետադարձ բռնկում:

Լուծում: 18 մմ տրամագծով խողովակի կտրվածքի մակերեսը կլինի՝

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3,14 \cdot 1,8^2}{4} = 2,54 \text{ սմ}^2 :$$

$V=0,65$ մ/վ արագության դեպքում այդ կտրվածքով հոսող բենզինի քանակությունը կլինի՝

$$Q=V \cdot S = 65 \cdot 2,54 = 165 \text{ մ}^3/\text{վ կամ } 0,165 \text{ լ/վ:}$$

Մեկ ժամկա ընթացքում այդ քանակը կլինի՝

$$Q_d = 0,165 \cdot 3600 = 594 \text{ լ:}$$

Վառելիքի $\rho=0,75$ գ/լ խտության դեպքում, 1 ժամում մատուցած վառելիքի զանգվածը կլինի՝

$$Q'_d = Q_d \cdot \rho = 594 \cdot 0,75 = 445,5 \text{ կգ:}$$

Փորձարկման բաժանմունքում փորձարկվող շարժիչի առավելագույն հզորությունը կլինի՝

$$N_2 = \frac{Q'_d}{q} = \frac{445,5}{0,369} = 1207 \text{ կՎա:}$$

Խնդիր 3.8.3: Սկզբնական 6 ՄՊա ճնշում ունեցող սեղմված օդի բալոնների պահեստում բռնկվել են հրդեհ, որի հետեւանքով օդի շերմաստիճանը 18°C-ից բարձրացել է մինչեւ 600°C:

Արդյո՞ք բալոնները կպայթեն, եթե հայտնի է, որ 600°C շերմաստիճանի դեպքում դրանք կարող են դիմանալ մինչեւ 15 ՄՊա ճնշման: Տաքացման հետեւանքով բալոնների ընդարձակումը հաշվի չառնել:

Լուծում: Կազմենք իզոխոր պրոցեսի համար 15°C եւ 600°C շերմաստիճանների դեպքում՝ օդի վիճակը բնութագրող երկու հավասարություն՝

$$P_1 V = GRT_1, \text{ եւ } P_2 V = GRT_2,$$

որտեղ՝ V -ն սեղմված օդի ծավալն է,

G-ն սեղմված օդի զանգվածն է,

R-ը գազային հաստատունն է:

Բերված հավասարությունը իրա վրա բաժանելով, կստանանք

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2},$$

որտեղից 600°C շերմաստիճանի տակ օդի ճնշումը հավասար կլինի՝

$$P_2 = P_1 \frac{T_2}{T_1} = 5 \cdot \frac{600 + 273}{15 + 273} = 15,156 \text{ ՄՊա:}$$

Հաշվարկից երեւում է, որ հրդեհի դեպքում, եթե օդի շերմաստիճանը բարձրանալի է մինչեւ 600°C, բալոնները չեն դիմանալ եւ կպայթեն:

Խնդիր 3.8.4: Որոշել գազի պայթման ժամանակ ճնշումը, եթե նրա սկզբնական ճնշումը $P_{u1}=0,1$ ՄՊա է, իսկ շերմաստիճանը՝ $t_{u1}=2730^\circ\text{C}$:

Լուծում: Գազի վերջնական ճնշումը պայթման դեպքում որոշվում է հետեւյալ բանաձեւով.

$$P_q = P_{u1} + P_{u1} \frac{t_q - t_u}{273} :$$

Տեղադրելով թվային արժեքները կստանանք.

$$P_q = 0,1 + 0,1 \frac{2730 - 0}{273} = 1,1 \text{ ՄՊա:}$$

Խնդիր 3.8.5: Որոշել բենզինի, բենզոլի եւ ացետոնի գոլորշիներից կազմված գոլորշա-օդային խառնուրդի պայթման ստորին սահմանը:

Տրված են խառնուրդի բաղադրությունը՝ բենզին $P_1=20\%$, բենզոլ $P_2=10\%$, ացետոն $P_3=5\%$: Այդ բաղադրակազմերի պայթման ստորին սահմանը համեմատականորեն հավասար է.

$$N_1=1,6\%, N_2=1,8\%, N_3=1,3\%:$$

Հուծում: Տարբեր այրվող հեղուկների գոլորշա-օդային խառնուրդի պայթման ստորին սահմանը որոշենք հետևյալ բանաձեւով.

$$E = \frac{100}{\frac{P_1}{N_1} + \frac{P_2}{N_2} + \frac{P_3}{N_3}},$$

որտեղ՝ P_1, P_2, P_3 -ը ընդհանուր քանակի նկատմամբ յուրաքանչյուր բաղադրամասի հարաբերական քանակությունն է, %-ով:

N_1, N_2, N_3 -ը օդում պարունակված յուրաքանչյուր բաղադրամասի պայթման ստորին սահմաններն են:

Բանաձեւի մեջ տեղադրենով համապատասխան արժեքները կստանանք՝

$$E = \frac{100}{\frac{20}{1,6} + \frac{10}{1,8} + \frac{5}{1,3}} = 4,57\%:$$

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Հավելված 1.
Պատրաստվածքները մեկ շերտով ներկելու համար ներկանյութի ծախսը եւ նրանցում ցնդող լուծիչների պարունակությունը

Ներկանյութերի անվանումը	Ներկանյութերի ծախսը, գ/մ ²	Ցնդող լուծիչների պարունակությունը, %	Ծանոթու- թյուն
Նիտրոլաքը եւ ներկեր			
Անգույն աերոլաք (ինգանակով ներկում)	200	92	Լուծիչներ, հետաքայլացնողներ
Գունավոր աերոլա- քեր եւ եմալներ (ներ- կում փոշեցրույն)	180	75	
Նիտրոմածուկ (ինգանակով)	100-180	35-10	
Նիտրոսոսինծ (ինգանակով)	160	80-5	
Յուղաներկեր եւ եմալներ			
Ներկումը փոշեցրույնով	60-90	35	

Հավելված 2

Օդի խտության արժեքները

Օդի ջերմ.	Օդի խտությունը՝ ρ (կգ/մ ³) տարբեր ջերմաստիճանի եւ բարոմետրական ճնշման (մմ սնդ. ս. բ.) դեպքում									
	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770
-10	1.270	1.289	1.292	1.307	1.315	1.325	1.333	1.342	ρ	1.351
-8	1.271	1.280	1.88	1.297	1.396	1.315	1.323	1.332	1.341	1.350
-6	1.261	1.270	1.279	1.287	1.296	1.305	1.313	1.322	1.331	1.340
-4	1.251	1.261	1.269	1.278	1.286	1.295	1.304	1.312	1.321	1.330
-2	1.243	1.251	1.260	1.268	1.277	1.286	1.294	1.303	1.311	1.320
0	1.234	1.242	1.251	1.259	1.268	1.276	1.285	1.293	1.302	1.310
2	1.225	1.233	1.242	1.250	1.258	1.267	1.276	1.284	1.298	1.301
4	1.216	1.224	1.233	1.241	1.249	1.258	1.266	1.274	1.283	1.291
6	1.207	1.215	1.224	1.232	1.240	1.249	1.257	1.265	1.279	1.282
8	1.198	1.207	1.215	1.223	1.232	1.240	1.248	1.256	1.256	1.273

Գյուղատնտեսական կենդանիներից անջատված շերմության,
ածխաթթու գազի եւ ջրային գոլորշիների քանակը

Հավելված 2-ի շարունակությունը

10	1.190	1.198	1.206	1.215	1.223	1.231	1.239	1.247	1.256	1.264
12	1.182	1.190	1.198	1.206	1.214	1.222	1.231	1.239	1.247	1.255
14	1.173	1.181	1.190	1.198	1.206	1.214	1.222	1.230	1.238	1.246
16	1.165	1.173	1.181	1.197	1.205	1.197	1.213	1.222	1.230	1.238
18	1.157	1.165	1.173	1.181	1.189	1.198	1.205	1.213	1.221	1.229
20	1.149	1.157	1.165	1.173	1.181	1.109	1.205	1.205	1.213	1.221

Հավելված 3.

Ծրապատի միջավայրի գրավիտացիոն շարժման գործունի
առժեքները շենքի ներսում

Զրի շերմաս- տիճան, °C	Մինչեւ	40	50	60	70	80	90	100	
		0.022	0.028	0.033	0.037	0.041	0.046	0.051	0.06

Հավելված 4.
Օդի մեջ ջրային գոլորշիների պարունակությունը քնականոն
մթնոլորտային ճնշման եւ տարբեր շերմաստիճանների դեպքում

Շերմաս- տիճանը, °C	Ջրային գոլորշ- պարուն. օդի լրիկ հագեցված դեպքում, գ/կգ	Ջրային գոլորշի- ների մասնակի ճնշումը, մմ սնդ. ս.ր.	Շերմաս- տիճան, °C	Ջրային գոլորշ- պարուն. օդի լրիկ հագեցված դեպքում, գ/կգ	Ջրային գոլորշի- ների մասնակի ճնշումը, մմ սնդ. ս.ր.
-15	1.1	1.4	45	60.7	71.391
-10	1.7	2.098	50	79.0	91.982
-5	2.6	3.113	55	102.3	117.478
-	3.8	4.60	60	131.7	148.791
5	5.5	6.534	65	168.9	196.945
10	7.5	9.164	70	216.1	233.093
15	10.5	12.699	75	276.0	288.517
20	14.4	17.391	80	352.8	354.643
25	19.5	28.55	85	452.1	433.041
30	20.3	31.548	95	582.5	525.392
35	35.0	41.827	90	757.6	633.692
40	46.3	54.906	100	1000.0	760.000

Անասունների խումբը	Անասունների գործունիքը	Շերմության քանակը,		Քանակը
		Անդամնություն	Ազատ	
1		2	3	4
	300	2536.8	1248	90
	400	3104	2310	110
	600	3889	2814	138
Կաթնատու կովեր.		300	2704	1890
ա) կաթնատվությունը		400	3213	2310
10 լիտր		600	3805	2730
բ) կաթնատվությունը		400	4930	3570
մինչեւ 30 լիտր		600	5636	4074
		800	6337	4536
Հորթեր՝		30	420	302
մինչեւ 1 ամսեկան		40	592	428
		50	730	520
1-ից մինչեւ 3 ամսեկան		40	612	445
		60	903	652
		100	1184	880
		90	1041	747
3-ից մինչեւ 4 ամսեկան		120	1548	1125
		150	1604	1159
Երինչելեր՝		120	1352	974
4 ամսեկանից մինչեւ		180	1999	1465
1 տարեկան		250	2098	1503
1 տարեկանից մինչեւ 2		220	2028	1470
տարեկան		320	2050	1911
		350	2734	1999
Խոզամայրեր		100	932	672
			33	106

Հավելված 5-ի շարունակությունը					
1	2	3	4	5	6
Ստեղծ եւ մինչեւ 2 ամսական հղի	150	1075	777	38	121
	200	1654	1050	44	141
2 ամսից ավելի հղի	100	1125	819	40	128
	150	1293	924	46	168
	200	1465	1050	52	267
Ծած 10 խոճկորներով	100	2226	1176	79	252
	150	2547	1827	90	288
	200	2924	2112	104	338
	100	1209	878	48	137
Բտվող խոզեր	200	1604	1155	57	182
	300	2924	1533	75	240
	15	420	201	15	47
Մատղաշներ՝ մինչեւ 2 ամսեկան, 5-ից մինչեւ 8 ամսեկան	60	203	609	30	96
	80	927	714	35	112

Հավելված 6.

ԵՎՌ սերիայի կենտրոնախույս օդամղիչների բնութագրերը

Օդամղիչ N	Պատրաման հաճախականությունը, րոպ	Աղոտականությունը՝ թրունը մ³/ժ	Ընդունակ դորձ գործակիցը, Դ	Ենթադրված աշխարհագույնը, հաշվ. հզորությունը, մկան	Երաշխավորվող ելեկտրաշարժիչ				Զանգվածը կգ	
					Սակառը	Հզորությունը կվա	Կառուտաքանակը	Կառուտաքանակը/րոպ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1500	200	25	0.35	0.042	0.068				
		300	2.5	0.45	0.046	0.068				
		400	2.5	0.48	0.065	0.099				
		600	2.5	0.54	0.076	0.11	ԸԿի 21-4	0.27	1400	14.5
		700	2.5	0.56	0.086	0.13				
		800	2.3	0.5	0.10	0.15				
		900	2.1	0.49	0.11	0.165				

Հավելված 6-ի շարունակությունը										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	3000	200	9,6	0,38	0,14	0,21				
		400	9,5	0,45	0,24	0,35				
		600	9,4	0,50	0,37	0,47				
		800	9,3	0,52	0,40	0,60	ԸԿ- -31-2	0,6	2840	21
		1000	9,2	0,55	0,46	0,69	A- -31-2	1,0	2850	17
		1200	9,1	0,55	0,54	0,81				
		1400	8,6	0,54	0,64	0,83				
		1600	8,6	0,52	0,70	0,94				
		1800	7,0	0,50	0,70	0,94				
3.	1000	800	2,5	0,45	0,12	0,18				
		1200	2,7	0,52	0,17	0,26				
		1600	2,6	0,53	0,22	0,33				
		2000	2,5	0,43	0,32	0,48	A- -41-6	1,0	930	34
		2500	2,1	0,40	0,36	0,54				
		1500	6,6	0,45	0,60	0,78				
		2000	6,8	0,50	0,75	0,98	A- -32-4	1,0	1410	24
		2500	6,8	0,55	0,90	1,15	-41-4	1,7	1420	34
		3000	6,5	0,50	1,10	1,30	A- -41-4			
4.	1000	3500	6,0	0,46	1,30	1,55				
		2000	5,4	0,48	0,6	0,84				
		3000	5,7	0,57	0,8	1,1	A- -42-6	1,7	930	42
		4000	5,6	0,57	1,1	1,4				
		1500								
4.	1500	5000	5,4	0,55	1,4	1,7	A- -51-6	2,8	950	70
		6000	5,0	0,51	1,7	2,0				
		3000	11,5	0,52	1,8	2,2	A- -42-4	2,8	1420	42
		4000	12,0	0,55	2,4	2,8				
		5000	12,3	0,57	3,0	3,5				
		6000	12,3	0,58	3,5	4,0	A- -51-4	4,5	1440	0
		7000	12,0	0,58	4,1	4,7				
		8000	11,5	0,53	4,8	5,5	A- -52-4	7,0	1440	91
		9000	11,0	0,50	5,5	6,4				
5.	1000	5000	8,5	0,56	2,1	2,4	A- -51-6	2,8	950	70
		6000	8,8	0,57	2,5	2,9				
		7000	9,0	0,58	3,0	3,5				
		8000	9,0	0,57	3,3	3,8	A- -52-6	4,5	950	91
		9000	8,7	0,56	3,7	4,8				
		10000	8,3	0,54	4,3	4,9	A- -61-6	7,0	970	125
		11000	7,8	0,51	4,6	5,3				

Հավելված 7-ի շարունակությունը

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7000	13	0.55	0.46	-	-	-	-	-	-
	8000	14	0.65	0.48	-	-	-	-	-	-
	9000	13	0.67	0.48	27	0.4	1.7	-	-	-
	10000	12	0.68	0.48	28.3	0.5	1.5	-	-	-
	11000	9	0.65	0.46	28.5	0.575	1.5	-	-	-
	12000	5	0.46	0.42	30.7	0.63	1.6	-	-	-
	13000	-	-	-	30.3	0.655	1.6	-	-	-
	14000	-	-	-	-	29	0.665	1.6	-	-
	15000	-	-	-	-	-	27.2	0.675	1.6	-
	16000	-	-	-	-	-	25.0	0.675	1.6	-
	17000	-	-	-	-	-	23	0.666	1.6	-
	18000	-	-	-	-	-	21.4	0.658	1.6	-
	19000	-	-	-	-	-	19.25	0.643	1.5	-
	20000	-	-	-	-	-	15.6	0.6	1.4	-
	21000	-	-	-	-	-	11.3	0.5	1.3	-

Հավելված 7
ՏԱԳԻ-Ի ՄՏ ՄԵՐԻԱՅԻ ԹՈՎԱՆԳՐԱՅԻՆ ՕԴԱՄԻՋԻՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹՅԱԳԻՐԸ

Օրունիքելի N	Q $\text{մ}^3/\text{ժ}$	n-1000 պտ/րոպ			n-1500 պտ/րոպ			n-3000 պտ/րոպ		
		H, Կգ/մ ²	O.Գ.Գ. ηօռ	N _t , ԿՎԾ	H, Կգ/մ ²	O.Գ.Գ. ηօռ	N _t , ԿՎԾ	H, Կգ/մ ²	O.Գ.Գ. ηօռ	N _t , ԿՎԾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1300	-	-	-	9	0.5	0.09	-	-	-
	2000	-	-	-	9.5	0.55	0.096	-	-	-
	2400	-	-	-	10.0	0.65	0.1	-	-	-
	2600	-	-	-	9.0	0.66	0.1	-	-	-
	2800	-	-	-	9.0	0.67	0.1	-	-	-
	3000	-	-	-	8.0	0.68	0.1	-	-	-
	3400	-	-	-	6.7	0.65	0.1	-	-	-
	3800	-	-	-	4.7	0.57	0.085	-	-	-
	4000	-	-	-	-	-	-	36	0.41	1.0
	4500	-	-	-	-	-	-	35	0.46	1.0
	5300	-	-	-	-	-	-	32	0.52	0.9
	5800	-	-	-	-	-	-	30	0.58	0.85
	6300	-	-	-	-	-	-	25	0.64	0.70
	7000	-	-	-	-	-	-	22	0.532	0.88
	7500	-	-	-	-	-	-	17	0.45	0.8
	2500	6.3	0.55	0.088	-	-	-	-	-	-
	3000	6.7	0.65	0.088	-	-	-	-	-	-
	3500	6	0.67	0.087	14.7	0.46	0.31	-	-	-
	4000	5	0.67	0.087	15.75	0.55	0.31	-	-	-
	4500	4.2	0.65	0.088	16.0	0.65	0.31	-	-	-
	5000	2.7	0.53	0.071	15.6	0.66	0.32	-	-	-
	6000	-	-	-	12.5	0.672	0.30	-	-	-
	7000	-	-	-	9.75	0.638	0.29	-	-	-
	4000	9	0.48	0.21	-	-	-	-	-	-
	5000	10	0.62	0.22	-	-	-	-	-	-
	6000	9	0.67	0.22	20.9	0.47	0.73	-	-	-
	7000	8	0.66	0.23	22.3	0.57	0.75	-	-	-
	8000	6	0.63	0.21	23	0.65	0.77	-	-	-
	9000	3	0.45	0.17	21.5	0.67	0.79	-	-	-
	11000	-	-	-	16.5	0.66	0.75	-	-	-
	12000	-	-	-	14	0.64	0.72	-	-	-
	13000	-	-	-	10	0.55	0.55	-	-	-
	14000	-	-	-	6	0.4	0.57	-	-	-

Հավելված 8
Ծինության օդում թունավոր նյութերի թույլատրելի սահմանային
պարունակությունը ըստ վտանգավորության դասի

N	Թունավոր նյութերի տեսակները	Թույլատրելի պարունակու- թյունը	
		Մգ./մ ³	Վտանգ. դասը
1.	Ցեմենտ, կավ, հանքայութեր եւ նրանց խառնուրդներ (որոնք չեն պարունակում փոշիներ),	6	4
2.	Մինչեւ 10% ազոտ պարունակող ածուխի փոշի	4	3
3.	Ազոտ չպարունակող ածուխի փոշի	10	4
4.	Մինչեւ 10% ազոտ պարունակող բուսական եւ կենդանական ծագությ ունեցող փոշի (ավուրի, ցորենի, փայտի եւ այլն)	4	
5.	10% եւ ավելի ազոտ պարունակող բուսական եւ կենդանական փոշի	2	3
6.	Արեստական հղկանյութերի փոշի (կորունդ, սարրորդինտ)	5	
7.	Շերսարոր (գուրգի կամ աերոզոլ)	0.1	
8.	Սետաֆու (գուրցի կամ աերոզոլ)	0.1	
9.	Սոխիկ մետաղական	200	4
10.	Ացտոն	300	4
11.	Բնաջին լուծիչ	100	4
12.	Բնաջին վեռելիքային		

Աղյուսակ 8-ի շարունակությունը

1	2	3	4
13. Ածխածնի օքսիդ		20	
14. Ծծմբական թթու		1	3
15. Անագ եւ նորա անօրգանական միացությունները	0.01 0.007	1	
16. Ծծմբաջրածն	10	2	
17. Տետրաէթիլ կապար	0.005	1	
18. Ալյումինի օքսիդ	2	4	

Հավելված 10.

Գյուղատնտեսական շինություններում օգտագործվող
լրտամուտների չափերը

Բարձրություն մմ	2100	1800	1575	1425	1275
	1555	1555	1555	1555	1555
	1260	1260	1260	1260	1260
Լայնություն մմ	1060	1060	1060	1060	1060
	860	860	860	860	860
	565	565	565	565	565
	-	-	565	565	565

Հավելված 9.

Գյուղատնտեսական արտադրական շենքերի բնական լրտամուրման
գործակցի (Բ.Լ.Գ.) արժեքները

Ծինությունը (բաժանմունքը)	Կու	Լ.հ. %	գված կողային
Փականագործական, մեխանիկական, հավաքման, եներգո եւ վառելիքի սար- չավորությունների նորոգման, շարժիչների նորոգման, պղնձային, քանդման, լվաց- ման, ներկման, գյուղ. մեթենաների նորոգ- ման, ռետինացման, դարբնոցային, եռակցման, փայտամշակման, կուտակիչ- ների լիցքավորման, փորձարկման տեղայացքեր եւ պահեստներ	3	10	
	2	0.5	
Անասունների եւ թռչունների պահպանման սրույի պատրաստման համար	2	0.5	
Անասնաբուժական ֆերմայի շենքեր		0	
Գյուղատնտեսական մթերզների պատ- ուհանդման շենքեր	3	0	
Ավտոտնակ, գյուղատնտեսական մթեր- զների պահպանման շենքեր, հացահատիկի եւ մետաղի պահեստներ	1	0.2	

Հավելված 11.

Լրտամափանցման ընդհանուր գործակցի (τ_0) արժեքները

Ծենքի բնութա- գիրը ըստ ողի կեղուտված- ության պայմանի	Ապակեպատ- ման վիճակը	τ_0 -ի արժեքը փայ- տյա ապա- կեկալների դեպք	τ_0 -ի արժեքը մետայա ապա- կեկալների դեպքում
Զգակի քանակու- թյամբ ծովիս, փո- շի, մուր արձա- կող շենք	ուղղահայաց	0.40	0.25
	թեք	0.30	0.20
Աննշան քանա- կությամբ ծովիս, փոշի, մուր ար- ձակող շենք	ուղղահայաց	0.50	0.35
	թեք	0.40	0.25
		0.50	0.40

Հավելված 12.

Լուսամուտների լուսային բնութագիրը (Դօ)

Ծեմի լայնության հարաբերությունը L:B _w	ո-ի արժեքը կախված շենքի խորության եւ աշխատան- քային մակարդակից հաշված լուսամուտի վերին եզրի բարձրության հարաբերությունից Բ _w : h _w
0.5	1.0
4.0 եւ ավելի	-
3	9.5
2	11.5
1.5	13.0
1.0	16.0
0.5	-
	7.0
	11.5
	13.0
	15.0
	17.0
	22.0
	27.0
	13.0
	-
	12.0
	16.5
	18.0
	20.0
	25.0
	35.0
	42.0
	45.0
	-
	-
	-

Ծանոթություն: B_w - ն լուսամուտով պատից մինչեւ դիմացի պատը
եղած հեռավորությունն է, մ, լ-ը լուսամուտով պատին
ուղղահայաց պատերի միջև հեռավորությունն է, մ,
հ-ը աշխատանքային հարաբերական մակարդակից մինչեւ
լուսամուտի վերին եզրը եղած հեռավորությունն է, մ:

Հավելված 13

Կողային լուսավորման դեպքում լուսի անդրադարձումը
հաշվի առնող r₁ գործակի արժեքները.

Պատերի եւ առաստաղի գումավորումը	r ₁ գործակի արժեքը	Միակողմանի երկողմանի
Սպիտակ, բաց-դեղնավոր, բաց-վարդագույն, բաց կապույտ եւ այլ լուսավոր երանգներ:	2.5	1.4
Դեղին, երկնագույն, կանաչ, վարդագույն եւ այլ մուգ երանգներ:	2.0	1.2

Հավելված 14

Դիմացի շենքերից լուսամուտների մթնեցումը հաշվի առնող
K գործակի արժեքները

L:H հարաբերության արժեքները	K	L:H հարաբերության արժեքները	K
0.5	1.7	1.5	1.2
1	1.4	2.0	1.1
-	-	3 եւ ավել	1

Ծանոթություն: L-ը մինչեւ դիմացի շենքը եղած հեռավորությունն է, մ
H-ը դիմացի շենքի բարձրությունն է նախագծվող լուսամուտի
լուսամուտագույն:

Հավելված 15

Լուսային հոսքի օգտագործման գործակի (η) արժեքները

Ալուսադուրի գործակիցը, %	2Ելքի լուսավորման ցուցանիշից՝ Փ-ից	η-ի արժեքները կախված
Ալուսադուրի մասնակիցը	0.5	0.5
«Ունիվերսալ»	0.3	0.1
Առանց մթնեցման	0.5	0.3
«Ունիվերսալ»	0.7	0.5
Կաթմագույն	0.5	0.3
Մթնեցմանը	0.7	0.5
«Լիցենտա»	0.5	0.3
	0.7	0.5
«Լիցենտա»	0.5	0.1
Ալուսադուրի մասնակիցը	0.5	0.3
Լանվեր	0.7	0.5

Նվազագույն լուսավորվածությունը՝ (E_{min}) 1 Վտ/մ²
տեսակարար հզորության դեպքում

Լարում Կ	Հզորություն, կտ	Լուսավորվածություն, լուսական մումեն	Լուսավորու- թյունը, լուսական մումեն	Լուսավորու- թյունը, կամաց վատ	Լուսավորու- թյունը, կամաց եւա	Տեսակաբարդ հզորությունը, կտ. կամաց	Ծառայության ժամանակ, ժամ	Ծառայության ժամանակ, ժամ
	15	95	6.33	-	-	-	-	-
	25	191	7.65	15.2	1.62	-	-	-
	40	336	8.40	26.3	1.49	-	-	-
	60	540	9.00	43.0	1.40	-	-	-
	100	1000	10.00	79.6	1.26	-	-	-
	150	1710	11.41	136.0	1.10	-	-	-
	200	2510	12.56	200.0	1.00	-	-	-
	300	4100	13.65	326.0	0.92	-	-	-
	400	5700	14.4	458.0	0.87	-	-	-
	500	7560	15.2	602.0	0.88	-	-	-
	750	12230	16.31	974.0	0.77	-	-	-
	1000	17200	17.20	1370.0	0.73	-	-	-
	220					20		

Լամպերի հզորությունը, Կատ	Լուսավորվածության արժեքը, Է, լուս		
	Ուղիղ լուս	ցոված լուս	անդրադարձված լույս
40	2.3	1.95	1.95
69	2.5	2.1	1.55
100	2.7	2.3	1.7
150	3.1	2.65	1.95
200	3.4	2.95	2.15
300	3.7	3.2	2.35
500	4.1	3.5	2.55
750	4.45	3.8	2.8
1000	4.7	4.0	2.95

Հավելված 18
Լուսավորման անհավասարաչափության գործակցի՝
Z-ի, արժեքները

Լուսարձակների տեսակները	Z գործակցի արժեքները Ը:Н _z -ի դեպքում						
	0.8	1.0	1.2	1.4	1.5	1.75	0.842
«Ունիվերսալ» կաթսագույն մթնեցումով	0.65	0.77	0.938	0.975	0.915	0.912	0.842
«Ունիվերսալ» առանց մթնեցման	0.630	0.740	0.896	0.95	0.977	0.865	0.828
«Լուցետա»	0.545	0.66	0.785	0.915	0.887	0.724	0.595
Էմալապատված խոր լուսարձակող	0.657	0.775	0.907	0.973	0.99	0.907	0.830

Ծրջափակող ընդհանուր ծավաහաղոր- դումը	Ծրջափակոցի մակերես, m^2	Զայտահաղորդ մասնակիցի գործակիցը	Ծրջափակոցի մակերես, m^2	Կենցաղի կտրվածքը
Պատեր եւ առաստաղ	50	1×10^{-5}	52.5	5.2×10^{-4}
Դրանցը	40	1×10^{-4}	1.5	1.5×10^{-4}
Դուրս	30	1×10^{-3}	2.0	20×10^{-4}

$\tau = \frac{\text{Ծրջափակոցի անցող ծավաහի էներգիա}}{\text{Ծրջափակոցի կու ազդող ընդհանուր ծավաහի էներգիա}}$

Այրվող նյութերի բնութագրերը

N	Ջեղուկի անվանումը	Չիմիական բանաձևը	Վառվող դյուրա- բոցավառող հեռուկ (ԼԲՀ)	t_{pn} °C	t_{tn} °C
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	H-ամիային սպիրտ	$\text{C}_2\text{H}_{12}\text{O}$	ԼԲՀ	+49	138
2.	Բենզին ԱԻ-93	$\text{C}_7\text{O}24\text{H}_{13},$ 706	ԼԲՀ	-38	-
3.	Բենզոլ	C_6H_6	ԼԲՀ	-12	80
4.	H-բութիային սպիրտ (I)	$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$	ԼԲՀ	+38	117
5.	Գլիցերին	$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$	ГЖ	+198	290 բարձրություն
6.	Բախիլ (հզումերների խառնուրով)	C_8H_{10}	ԼԲՀ	+24	141
7.	Դիբութի ֆուալատ	-	ГЖ	+163	340
8.	Դիբութի ֆուալատ	-	ГЖ	+132	282
9.	Ջազախաթթու	$\text{C}_{3.7}\text{H}_{7.4}\text{O}_{3.7}$	ԼԲՀ	+38	118
10.	Ջուրիդոլ	$\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$	ԼԲՀ	+28	244
11.	Եթիլեգիկոլ	$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$	ГЖ	+112	197
12.	Կերոսին ԿՕ-22	$\text{C}_{10}, 914\text{H}$ 21, 889	ԼԲՀ	>40 (48)	-
13.	Ղիգելային վառելանյութ «3»	$\text{C}_{12}, 343$ $\text{H}_{23}, 889$	ԼԲՀ	35	-
14.	Ղիգելային վառելանյութ «Ա»	$\text{C}_{14}, 511$ $\text{H}_{29}, 120$	ԼԲՀ	>40 (71)	-
15.	Ուայտ-սպիրիտ	$\text{C}_{10.5}\text{H}_{21.0}$	ԼԲՀ	>35 (35)	-
16.	Տրակտորային կերոսին	-	ԼԲՀ	+28	-

Խորոշակալող կֆԲ (մեծ տեսակի) եւ ԿՖԱ (միջին տեսայակի)
որաշնուրացիչների բնութագրերը

Օդաշտացիի տեսայակը	Տարացման մակերես, m^2	Կենցաղի կտրվածքը	Օդաշտացիի տեսայակը	Տարացման մակերես, m^2	Կենցաղի կտրվածքը
ԿֆԲ -3	16.9	0.154	ԿֆԱ-2	9.9	0.155
ԿֆԲ -4	21.4	0.195	ԿֆԱ-3	13.2	0.154
ԿֆԲ -5	25.8	0.244	ԿֆԱ-4	16.2	0.195
ԿֆԲ -6	29.4	0.295	ԿֆԱ-5	20.9	0.244
ԿֆԲ -7	38.9	0.354	ԿֆԱ-6	25.3	0.295
ԿֆԲ -8	55.7	0.416	ԿֆԱ-7	30.4	0.354
ԿֆԲ -9	53.7	0.486	ԿֆԱ-8	35.7	0.416
ԿֆԲ -10	61.2	0.558	ԿֆԱ-9	41.0	0.486
-11	69.9	0.638	ԿֆԱ-10	47.8	0.558
	-				

Յավելված 21-ի շարունակությունը

1.	2.	3.	4.	5.	6.
17.	Արտադրաց դիգեների վառեալյուք ա) ծմբային Ճ3 բ) արկտիկական ՃԱ զ) հասուկ ՃԸ	-	ՐՃ	+78	
		-	ՐՃ	+64	
		-	ՐՃ	+92	
		-	ՐՃ	+110	
18.	Դանդաղընթաց դիգելային վառեալյուք	C ₂₁ , H _{42.28} S _{0.04}	ՐՃ	>150	
19.	Տրանսֆորմատորային լույ				

Հավելված 22

Արտադրությունը կարգելու ըստ հրոհավատագության
(ԱՐԴ Բ-Մ2-72)

Արտադրության կազմակերպության հողեհավատագության բնույթը	Արտադրական տեխնամաերի անկամամարդ	Արտադրական տեխնամաերի անգամելուի գործադրությունը և ստորագիրը	Արտադրական տեխնամաերի անգամամարդ
Արտադրության կազմակերպության հողեհավատագության բնույթը	Արտադրական տեխնամաերի անկամամարդ	Արտադրական տեխնամաերի անգամելուի գործադրությունը և ստորագիրը	Արտադրական տեխնամաերի անգամամարդ
1	Արտադրության կազմակերպության հողեհավատագության բնույթը	Արտադրական տեխնամաերի անկամամարդ	Արտադրական տեխնամաերի անգամամարդ
2	Արտադրության կազմակերպության հողեհավատագության բնույթը	Արտադրական տեխնամաերի անկամամարդ	Արտադրական տեխնամաերի անգամամարդ
3	Արտադրության կազմակերպության հողեհավատագության բնույթը	Արտադրական տեխնամաերի անկամամարդ	Արտադրական տեխնամաերի անգամամարդ
4	Արտադրության կազմակերպության հողեհավատագության բնույթը	Արտադրական տեխնամաերի անկամամարդ	Արտադրական տեխնամաերի անգամամարդ

Հավելված 22-ի շարունակություն

1	2	3	4
Հրդեհաբանգ	B	61°C-ից բարձր ջուրմասն շերմատիքան ունեցող պահանջանառ է թեքը, որում պահանջանառ է օդի խավառում կամ մոռում և շքչում. կորուստ, որում փոփոխություններ են մոռական ջիջ օդի թթվածիք կամ իրադ իւր լուսական արովության վեջ մոռական մասերի է:	Յուղի պահանջանառ է թեքը, որում պահանջանառ է օդի խավառում կամ մոռում և շքչում. կորուստ, որում փոփոխություններ են մոռական ջիջ օդի թթվածիք կամ իրադ իւր լուսական արովության վեջ մոռական մասերի պահանջանառ:
Հրդեհաբանգ	C	Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գումարում շարժվածիք, որուց կորուստ, որուց մշակված կամ կամ բարձր կամ բարձր արտադրությամբ, այսինու հետո կամ զարգանան նույթի, որուն պարունակությունը կամ առաջարկությունը են դրանքում:	Հարուցին վկացման տեղայանա, ըստից կորուստ, որուց մշակված կամ կամ բարձր կամ բարձր արտադրությամբ, այսինու հետո կամ զարգանան նույթի, որուն պարունակությունը կամ առաջարկությունը են դրանքում:
Հրդեհաբանգ	D	Այսու վիճակում գումարու չափուող իրեն է սյուլէտ:	Արտաքին վկացման տեղայանա, ըստից կորուստ, որուց մշակված մակար մեջքելամասերի ջանուրությունը մարտուցների տրոգում, զարկանական արտադրությամբ:

Հավելված 22-ի շարունակություն

1	2	3	4
Դաշտավայրաբանգ	E	Արագ հերուկ ֆազի այլովու զագեն գույքու պայմանապահությունը է փոփոխեր, որուց բավակա գերազանցում է տեղայանի ծավալի 5%-ից, բայթունապահությունը է խանությունը բայսակա պահությունը է մասյան պաթեթու (առանց հետագա այլամաս): Սյուլէտ, որուն թթվածիք կամ իրադ իւր լուսական մասերու չի, որի թթվածիք պաթեթու (առանց հետագա այլամաս):	Արագ հերուկ ֆազի այլովու զագեն գույքու պայմանապահությունը է փոփոխեր, որուց բավակա գերազանցում է տեղայանի ծավալի 5%-ից, բայթունապահությունը է խանությունը բայսակա պահությունը է մասյան պաթեթու (առանց հետագա այլամաս): Սյուլէտ, որուն թթվածիք կամ իրադ իւր լուսական մասերու չի, որի թթվածիք պաթեթու (առանց հետագա այլամաս):

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Օգուագործված գրականություն

1. Госстрой СССР-Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений (ЦН 305-77) М. Стройиздат, 1978.
2. Долин П.А. – Справочник по технике безопасности .М.Энергоиздат, 1989.
3. Золотницкий Н.Д. и Пчелников В.А.-Охрана труда в строительстве. М. Высшая школа, 1978
4. Безопасность жизнедеятельности.(С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козыяков и др.) Под ред. С.В. Белова. М. Высшая школа.1999.440с.
5. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда), (П.П. Кукин, В.Л. Лапан, Е.А. Подгорных и др) М. 1999.318с.
6. Безопасность жизнедеятельности.(С.В. Белов, В.А. Девшилов, А.Ф. Козыяков и др.) под ред. С.В. Белова.М. 2000.343 ст.
7. Калинина В. М. – Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании.М. 2000. 304ст.
8. Луковников А.В. – Охрана труда . М. 2000. 128с.
9. Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых производствах, малом бизнесе и быту. М.2000.224с.
10. Տեր-Պետրոսյան Ա. - Անվտանգության տեխնիկան շինարարական նյութերի և կառուցվածքների արտադրությունում. Երևան .2001թ.
11. Սահակյան Լ.Ա., Քամբարօւմյան Վ.Վ. - Սարգսյան Հ.Ա.- Աշխատանքի պաշտպանություն. Երևան 1985.350 էջ
12. Справочник – Охрана труда в сельском хозяйстве. М.Агропромиздат 1988
13. Солюпов П.В. и др. Охрана труда. М. 1977. 336с.

ԱՌԱՋԱՐԱՐՈՒՄԸ	3
Լարողատոր աշխատանքներ կատարելու անվտանգության ընդհանուր կանոնները	4
1. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	5
1.1 Աշխատատեղերի օդերևութարանական պայմանների հետազոտումը	5
1.2 Օդում վնասակար գազերի և գոլորշների պարունակության որոշումը	19
1.3 Արտադրական շինություններում օդի մեջ փոշու պարունակության որոշումը	28
1.4 Արտադրական շինությունների արհեստական օդափոխության արդյունավետության ստուգումը	37
1.5 Աղմուկի հետազետումը	46
1.6 Թրթունան հետազոտումը	54
1.7 Սուրորուկուպային էֆեկտի ուսումնասիրումը	61
1.8 Մինչև 1000Վ լարումով ապարատների, երկրորդային շղթաների և էլեկտրահաղորդագֆերի մեկուսացման դիմադրության չափումը	68
1.9 Դրավտանգ հեղուկների բռնկման ջերմաստիճանի հետազոտումը	73
1.10 Մեթենաների տեխնիկական անվտանգության աստիճանի որոշումը	79
2. ԳՈՐԾԱԿԱՎԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	83
2.1 Գործարար խաղերի կազմակերպումը «Դժբախտ դեպքերի հետաքննման և վնասվածության կանխարգելման միջոցառումների մշակումը» թեմայով	83
2.2 Աշխատանքի պաշտպանության համաձայնագրերի կազմումը	94
2.3 Բեռնարար մեթենաների անվտանգ շահագործման հաշվառը	99
2.4 Աշխատանքի պաշտպանության միջոցառումների տնտեսական արդյունավետության որոշումը	105
3. ԽՆԴՐԱՆՔՆԵՐ	109
3.1 Արտադրական շենքերի օդափոխությունը	109
3.2 Արտադրական շենքերի ջեղուցումը	137
3.3 Արտադրական շենքերի լուսավորումը	142
3.4 Արտադրական աղմուկ	150
3.5 Անվտանգության տեխնիկա	154
3.6 Էլեկտրաանվտանգություն	161
3.7 Ամպրոպապաշտպանություն	171
3.8 Դրդեհային անվտանգություն	174
ԴԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ	177
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	196

Саакян Л. А., Саркисян Г. М., Саакян С. Л., Кандилиян Р. А.

Безопасность жизнедеятельности
(Лабораторно – практические работы)
учебное пособие для сельскохозяйственных ВУЗ-ов

Ереван 2001 г.

Ստորագրված է տպագրության 22.08.2001թ.:
Թղթի չափը 60x84 1/16: Հրատ. մամուլ 9,9: Տպ. մամուլ 12,3:
Պատվեր 186: Տպաքանակ 300: Գինը պայմանագրային:

ՀԳԱ-ի տպարան

Տերյան 74

Саакян Л. А., Саркисян Г. М., Саакян С. Л., Кандилиян Р. А.

Безопасность жизнедеятельности
(Лабораторно – практические работы)
учебное пособие для сельскохозяйственных ВУЗ-ов

Ереван 2001 г.

Ստորագրված է տպագրության 22.08.2001թ.:
Թղթի չափը 60x84 1/16: Հրատ. մամուլ 9,9: Տպ. մամուլ 12,3:
Պատվեր 186: Տպաքանակ 300: Գինը պայմանագրային:

ՀԳԱ-ի տպարան

Տերյան 74